

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	ТМВАН7NP6L7063109	Наступний Технічний огляд	2023-08	Тип	3V344D
Дата поставки:	2020-08-12	Наступна перевірка шкідливих викидів	2023-08		

Історія

Показати 100  записів



- УСІ
- ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
- ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН
- РЕКЛАМАЦІЇ
- СТОРНО
- ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-28

Пробіг:
77555

Номер замовлення:
31427637

Номер рахунку.:
3418911

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64125502	Windscreen (laminated glass) replac	-	0000		0
2	96381500	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
3	01500010	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	D 004660M4	2-PACK ADH	1.00		OWN		0	0
2	D 00950025	APPLICATOR	1.00		OWN		0	0
3	D 00920002	PRIMER	1.00		OWN		0	0
4	D 00940104	Cleaner	0.05		OWN		0	0
5	ZUB845955	Schneidedraht	0.05		OWN		0	0
6	3V0845011ALNVB	WINDSCREEN	1.00	C	OWN	13	0	0
7	7N0955609	GEL FOIL	1.00		OWN		0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-08-29

Пробіг:
68881

Номер замовлення.:
1269437

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Bremsflüssigkeits-Service

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-03-28

Пробіг:
61876

Номер замовлення:
1232646

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01390050	Additional Inspection scope

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-03-22

Пробіг:
56896

Номер замовлення:
1232646

BA-ID:
160321387

Претензія клієнта	Hupe geht nicht. Beim Losfahren bemerkt
Код клієнта	Освітлення, сигналізація > Звукові сигнали > Робота звукового сигнала > Акустичний сигнал при увімкненій сигналізації таксі > Функціональність > не працює
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія	Термін прийомки: 2023-03-22	Пробіг: 56896	Номер замовлення: 1232646	BA-ID: 160231281	
Претензія клієнта			Kunde gibt an : Lichtleiste in einer Tür ohne Funktion		
Код клієнта					
Визначення СТО					
Код СТО					
Запасна частина для усунення несправності					

Претензія	Термін прийомки: 2023-02-10	Пробіг: 56896	Номер замовлення: 1735776	BA-ID: 158552226	
Претензія клієнта			Fahrertür Skoda Projektor fehlt		
Код клієнта					
Визначення СТО					
Код СТО					
Запасна частина для усунення несправності					

Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2022-12-19	Пробіг: 53254	Номер замовлення.: 1213098	Підтвердження сервісного обслуговування: Flexible oil change service	
Дод. роботи					
	#	Номер	Опис		
	1	85185550	Dust and pollen filter		

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-04-06

Пробіг:
29642

Номер замовлення.:
1157850

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-11-17

Пробіг:
24425

Номер замовлення:
2021006686

BA-ID:
142435344

Претензія клієнта	Armlehnedeckel rastet nicht ein prüfen und nach Rücksprache instandsetzen
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування сидіннями, багатомісним сидінням, підлокітниками, 1-й ряд
Визначення СТО	Armlehne ersetzt
Код СТО	Навісні елементи кузова > Сидіння, багатомісне сидіння, підлокітники, 1-й ряд > Центральний підлокітник, 1-й ряд > Регулятор висоти центрального підлокітника, 1-й ряд > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Запасна частина для усунення несправності	3V0-864-207-A-SFB

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-11-17

Пробіг:
24425

Номер замовлення:
2100668601

Номер рахунку.:
610019482

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	72201900	Armrest removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3V0864207A SFB	ARMREST	1.00	C	OWN	18	0	0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія	Термін прийомки: 2021-11-03	Пробіг: 22566	Номер замовлення: 1545388	BA-ID: 141878193
	Претензія клієнта		Automatisches Fernlicht Prüfen links zu dunkel	
	Код клієнта		Освітлення, сигналізація > Керування, комфортне керування освітленням > Автоматичне керування світлом	
	Визначення СТО			
	Код СТО			
	Запасна частина для усунення несправності			
Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2021-11-03	Пробіг: 22566	Номер замовлення.: 1122638	Підтвердження сервісного обслуговування: Flexible oil change service
Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2021-11-03	Пробіг: 22566	Номер замовлення.:	Підтвердження сервісного обслуговування: Запис майстерні
	#			
	1	Опис	Запис майстерні	
	2	Прим.	Aktion 24HC durchgeführt	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-02-15

Пробіг:
8907

Номер замовлення:
2100084502

Номер рахунку.:
610013893

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	6	13	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-02-15

Пробіг:
8907

Номер замовлення:
2100084501

Номер рахунку.:
610014883

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	96381900	Driver assist camera removed+instal	-	0000		0
2	96381500	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0
5	64145502	WINDSCHUTZSCHEIBE GETÖNT ERSETZEN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	D 004660M2	2-pack adh	1.00	C	6	02	0	0
2	D 00920002	PRIMER	1.00	C	6	03	0	0
3	D 00950025	APPLICATOR	1.00	C	6	03	0	0
4	3V0845011ALNVB	WINDSCREEN	1.00	C	6	13	0	0
5	7N0955609	GEL FOIL	1.00	C	6	08	0	0
6	D 00940104	Cleaner	0.25	C	6	03	0	0
7	357853999B	Line	0.25	C	6	03	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-02-15

Пробіг:
8907

Номер замовлення:
2100084501

Номер рахунку.:
610013892

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	96381900	Driver assist camera removed+instal	-	0000		0
2	96381500	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0
5	64145502	WINDSCHUTZSCHEIBE GETÖNT ERSETZEN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	D 004660M2	2-pack adh	1.00	C	6	02	0	0
2	D 00920002	PRIMER	1.00	C	6	03	0	0
3	D 00950025	APPLICATOR	1.00	C	6	03	0	0
4	3V0845011ALNVB	WINDSCREEN	1.00	C	6	13	0	0
5	7N0955609	GEL FOIL	1.00	C	6	08	0	0
6	D 00940104	Cleaner	0.25	C	6	03	0	0
7	357853999B	Line	0.25	C	6	03	0	0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2020-08-04

Пробіг:
0

Номер замовлення.:
31206779

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-07-17
Деталі

Пробіг:
7

Номер замовлення:
31206937

Номер рахунку.:
3305077

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	216606H83COS3Q	OT-WKR-CON	4.00	C	OWN	19	0	0
2	3V0071456	TRIM	1.00	C	OWN	19	0	0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-07-16

Пробіг:
0

Номер замовлення:
31206779

Номер рахунку.:
3300999

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164DS	Scheibenklar Konzentrat	1.00	C	OWN	02	0	0
2	ST SUPERB 3	Stoffmatte	1.00		OWN		0	0
3	ZUB093114	TRIO Kombitasche	1.00		OWN		0	0
4	MOEL9	Motorenöl ARAL Super Tronic Longlif	1.00		OWN		0	0
5	Z 093066	WARNWESTE	1.00	C	OWN	51	0	0

Записи з 1 по 19 із 19 записів (відфільтровано з 20 записів)