

# Історія транспортного засобу



## Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZCRZKD012597	Наступний Технічний огляд	2022-02	Тип	CR74MJ
Налаштування дати:	2018-11-08	Наступна перевірка шкідливих викидів	2022-02		

## Історія

Показати  записів

	<input type="text" value="Усі"/>	ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН	РЕКЛАМАЦІЇ	СКАСОВАНО	ОГЛЯДОВА КОПІЯ																		
Рахунок	Термін прийомки: 2022-11-03 Деталі	Пробіг: 47000	Номер замовлення: 2201474701	Номер рахунку.: 216029132																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Номер</th> <th>Позначення</th> <th>Кількість</th> <th>Фабричний номер</th> <th>Тип виробу (WA)</th> <th>Група деталей (TG)</th> <th>Код першопричини</th> <th>Пакет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>761998002A</td> <td>WIP. ЛЕЗО</td> <td>1,00</td> <td>IN</td> <td>ВЛАСНИЙ</td> <td>03</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет	1	761998002A	WIP. ЛЕЗО	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0						
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет																	
1	761998002A	WIP. ЛЕЗО	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0																	

## Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2022-10-26Пробіг:  
46482Номер замовлення:  
2022012531Підтвердження сервісного  
обслуговування:  
Inspection with Oil change  
(flexible)

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Фільтр від пилу та пилку

## Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-09-23Пробіг:  
46482Номер замовлення:  
2201253101Номер рахунку.:  
210097342Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil заміна (felx.) .	X	0000		0
2	85181950	Фільтр від пилу та пилку знятий+інст	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059198405B	ПЕЧАТКА	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	01	0	0
2	N 0138495	ущільнювальне кільце	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	01	0	0
3	G 052195S3	OEL 0W-30 50400/50700	6.10	IN	ВЛАСНИЙ	99	0	0
4	4M0819439B	Від. фільтр	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	01	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-09-23Пробіг:  
46482Номер замовлення:  
2201253101Номер рахунку.:  
210097310Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil заміна (felx.) .	X	0000		0
2	85181950	Фільтр від пилу та пилку знятий+інст	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059198405B	ПЕЧАТКА	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	01	0	0
2	N 0138495	ущільнювальне кільце	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	01	0	0
3	G 052195S3	OEL 0W-30 50400/50700	6.10	IN	ВЛАСНИЙ	99	0	0
4	4M0819439B	Від. фільтр	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	01	0	0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2021-10-20Пробіг:  
35525Номер замовлення.:  
2021013510Підтвердження сервісного  
обслуговування:  
Inspection

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Обслуговування гальмівної рідини
2	01390050	Додатковий обсяг перевірки

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2021-09-30Пробіг:  
35525Номер замовлення:  
2021013510

BA-ID : 140613889

Претензія клієнта	Зовнішні дзеркала скриплять при складанні та розкладанні за сухої зовнішньої температури.
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування зовнішнім дзеркалом заднього виду > Розкладання бокового дзеркала за допомогою електропривода > Шуми, коливання > шум
Визначення СТО	Дзеркало очищене та змащене [2056039/4 Конструкція/Комплектація: Зовнішнє дзеркало: Шум (скрип) при складанні/розкладанні]
У СОР	Ремонт згідно ТПІ
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2021-09-30Пробіг:  
35525Номер замовлення:  
2021013510

BA-ID : 140613406

Претензія клієнта	Системи допомоги спорадично виходять з ладу одна за одною. Після перезапуску двигуна все повернулося.
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент руху по смузі > Попередження асистента руху по смузі > Функціональність > не працює
Визначення СТО	Повідомлення про помилку в GFS для майстрів. Плани тестування оброблено. Згідно ГФС СГ для утримування смуги, перекодувати та встановити
У СОР	Допоміжні системи, комфортного керування > Допоміжна система руху по смузі > Блок керування асистента руху по смузі > Блоки керування, сервіси > неправильне кодування
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-09-30Пробіг:  
35525Номер замовлення:  
2101351004Номер рахунку.:  
214017648Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Оброблено 2 дзеркала заднього виду	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-09-30Пробіг:  
35525Номер замовлення:  
2101351003Номер рахунку.:  
210087179

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
2	99999999	Пробна поїздка	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-09-30Пробіг:  
35525Номер замовлення:  
2101351002Номер рахунку.:  
210086999Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Діалог Прийом виконано.	-	0000		0
2	01340000	Перевірки .	X	0000		0
3	01390050	Додатковий обсяг перевірки.	X	0000		0
4	01400050	Обслуговування гальмівної рідини.	-	0000		0
5	98051904	ДЯКУЮ БІЛИЗНА вартістю 9,95	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	B 000DS	BR. РІДИНА	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	02	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-09-30Пробіг:  
35525Номер замовлення:  
2101351001Номер рахунку.:  
214017647Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
2	27068950	Батарея заряджена	-	0000		0
3	96351650	Налагоджені блоки управління ДМС	-	0000		0

## Претензія ▼

Термін прийомки:  
2021-03-29Пробіг:  
30831Номер замовлення:  
2021004378

BA-ID : 134900749

Претензія клієнта	Вода витікає з верхньої частини лобового скла
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Стекла, склопідйомник > Вітрове скло > Негерметичність > потрапила вода
Визначення СТО	
У СОР	Навісні елементи кузова > Стекла, склопідйомник > Вітрове скло > Негерметичність > нещільний
Запасна частина для усунення несправності	760-845-011-aa-nvb

## Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-03-29Пробіг:  
30831Номер замовлення:  
2100437802Номер рахунку.:  
216024923

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	Д 00940104	Прибиральник	0,25	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-03-29Пробіг:  
30831Номер замовлення:  
2100437801Номер рахунку.:  
214016683Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	64105556	Замінено лобове скло	-	0000		0
2	66441950	Обшивка панелі капота знята+встановлена	-	0000		0
3	92252000	Важіль склоочисника знятий+встановлений	-	0000		0
4	96381550	Відрегульована камера допомоги водієві	-	0000		0
5	27068950	Батарея заряджена	-	0000		0
6	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	D 002000A2	Прибиральник	0,25	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0
2	760845011AANVB	ВІТРОВЕ СКЛО	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	03	1	0
3	D 004660M2	2 шт	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	02	0	0
4	D 00920002	ПЕРШИЙ	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0
5	D 00950025	АПЛІКАТОР	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0
6	D 181802M1	АКТИВАТОР	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0
7	8U0955609	фольга	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
8	3G0867280	Кліп	2.00	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0



Претензія ▼

Термін прийомки:  
2020-12-14Пробіг:  
29501Номер замовлення:  
2020017774

BA-ID : 131265279

Претензія клієнта	Передня та бічна допомога «SOS Emergency Assist, будь ласка, візьміть на себе кермо» червоне попередження
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи контрольної індикації > Контрольний індикатор асистента руху в екстрених ситуаціях > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	для BA ID 130936407: відповідно до TSC спочатку встановіть оновлення 5F. [2060938/2 Електрика: Discover Pro/ Discover Premium: скарги на різні пристрої] [2060938/2 Електрика: Discover Pro/ Discover Premium: скарги на різні пристрої]
У СОР	Ремонт згідно ТПІ
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2020-12-14Пробіг:  
29501Номер замовлення:  
2020017774

BA-ID : 130936407

Претензія клієнта	Передня та бічна допомога «SOS Emergency Assist, будь ласка, візьміть на себе кермо» червоне попередження
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи контрольної індикації > Контрольний індикатор асистента руху в екстрених ситуаціях > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	[2054374/3 Електрика: запис пам'яті подій C12D5FA (симптом: 221281), збережений під діагностичною адресою: 00A5]
У СОР	Ремонт згідно ТПІ
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-12-14Пробіг:  
29501Номер замовлення:  
2001777402Номер рахунку.:  
214016298Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
2	99999999	Послабте та приєднайте ремінь заземлення до акумулятора	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-12-14Пробіг:  
29501Номер замовлення:  
2001777401Номер рахунку.:  
214016297Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
2	27068950	Батарея заряджена	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2020-10-15Пробіг:  
28587Номер замовлення.:  
2020013775Підтвердження сервісного  
обслуговування:  
Запис майстерні

#	Опис	Прим.
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Проведена акція 23СІ

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2020-10-01Пробіг:  
28587Номер замовлення:  
2020013775

BA-ID : 128249514

Претензія клієнта	Відображається екстрена допомога SOS Будь ласка, візьміть на себе керування. Розпочато гальмування
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи контрольної індикації > Контрольний індикатор асистента руху в екстрених ситуаціях > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	Ремонт відкладено відповідно до ТРІ [2054374/2 Електрика: Запис пам'яті подій C12D5FA (симптом: 221281), збережений під діагностичною адресою: 00A5] [2054374/2 Електрика: Запис пам'яті подій C12D5FA (симптом: 221281), збережений під діагностичною адресою: 00A5]
У СТО	Ремонт згідно ТПІ
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2020-10-01Пробіг:  
28587Номер замовлення:  
2020013775

BA-ID : 128183614

Претензія клієнта	Відображається екстрена допомога SOS Будь ласка, візьміть на себе керування. Розпочато гальмування
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи контрольної індикації > Контрольний індикатор асистента руху в екстрених ситуаціях > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	Ремонт відстрочений згідно ТПІ. [2053928/1 Шасі: Системи допомоги водієві (різні) – тимчасова несправність/запис у пам'яті події C12B3FC, C12B3FD]
У СТО	Ремонт не проводився
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-10-01Пробіг:  
28587Номер замовлення:  
2001377502Номер рахунку.:  
214015884Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	99999999	23C1 перепрограмування блоку керування EDC	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-10-01Пробіг:  
28587Номер замовлення:  
2001377501Номер рахунку.:  
210076868Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Діалог Прийом виконано.	-	0000		0
2	01090015	Insp.w.Oil заміна (felx.) .	X	0000		0
3	85181950	Фільтр від пилу та пилку знятий+інст	-	0000		0
4	70221903	Кришка приладової панелі знята+встановлена	-	0000		0
5	98700011	СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ГАЛЬМ	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059198405B	ПЕЧАТКА	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	01	0	0
2	N 0138495	ущільнювальне кільце	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	01	0	0
3	G 052195S2	OEL 0W-30 50400/50700	6.10	IN	ВЛАСНИЙ	99	0	0
4	4M0819439B	Від. фільтр	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	01	0	0

▼	ОГЛЯДОВА КОПІЯ			
Претензія ▼	Термін прийомки: 2020-05-27	Пробіг: 24524	Номер замовлення: 2020007344	ВА-ID : 123753681
	Претензія клієнта	Підтікає вода в багажнику.		
	Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Багажний відсік > Негерметичність > потрапила вода		
	Визначення СТО			
	У СОР			
	Запасна частина для усунення несправності			

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-05-27Пробіг:  
24524Номер замовлення:  
2000734401Номер рахунку.:  
210073987

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	98001000	Деренчання під сидінням водія	-	0000		0
2	72010900	Переднє сидіння ослаблено+закріплено	-	0000		0
3	98001000	Виконано перевірку води	-	0000		0
4	98001000	2 кабельні канали в задній стінці	-	0000		0
5	55611950	Привід для задньої кришки rem+inst	-	0000		0
6	70031950	Бічна обшивка, багажник (задній) знятий + інст	-	0000		0
7	70391900	Кришка замка знята+встановлена	-	0000		0
8	70691950	Оздоблення D-стійки знято+встановлено	-	0000		0
9	64865550	Заміна підігріву заднього скла (антена).	-	0000		0
10	70921900	Демонтаж панелі дверей багажника+встановлення	-	0000		0
11	70921903	Демонтаж панелі дверей багажника+встановлення	-	0000		0
12	92341950	Двигун склоочисника RWW знято+встановлено	-	0000		0
13	55591550	Двері багажника відрегульовані	-	0000		0
14	66581950	Задній спойлер знятий+встановлений	-	0000		0
15	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
16	27068950	Батарея заряджена	-	0000		0
17	98001000	Проба води проведена після ремонту	-	0000		0
18	98700011	СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ГАЛЬМ	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5G6971829B	Люверс	2.00	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0
2	760827851	ДРАЙВ	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
3	760898533	ВИПРАВИТИ. НАБІР	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
4	760898533A	ДАБОК.КОМПЛЕКТ	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
5	D 004660M2	2 шт	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	02	0	0
6	Д 00920002	ПЕРШИЙ	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0
7	Д 181802M1	АКТИВАТОР	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0
8	Д 00950025	АПЛІКАТОР	2.00	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0
9	357853999B	лінія	1,00	Ф	6	03	0	0

## Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-05-27Пробіг:  
24524Номер замовлення:  
2000734401Номер рахунку.:  
210073859

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	98001000	Деренчання під сидінням водія	-	0000		0
2	98700011	СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ГАЛЬМ	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-02-05Пробіг:  
21930Номер замовлення:  
20459Номер рахунку.:  
46043

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	00003009	СХВАЛЕННЯ GTÜ HU & AU	-	0000		0
2	64681900	Ущільнювач щілини заднього скла знято+інста	-	0000		0
3	64691950	Залишки ущільнювача заднього внутрішнього скла	-	0000		0
4	70731900	Обшивка задніх дверей знята+встановлена	-	0000		0
5	66465500	Емблема замінена	-	0000		0
6	64601950	Скло задніх дверей знято+встановлено	-	0000		0
7	66201960	Знято+встановлено обшивку дверей	-	0000		0
8	94151600	Фара відрегульована	-	0000		0
9	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
10	99999999	ЗАДНІЙ ЛИСТ ВИГНУТИЙ	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760839477 5АП	ПЕЧАТКА	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08		0
2	760853688E DPJ	БЕЙДЖ	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08		0
3	760839439G	ПОСІБНИК	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-01-23Пробіг:  
21893Номер замовлення:  
20059Номер рахунку.:  
45750

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01010111	Перевірено перевіркою доставки	-	0000		0
2	27068950	Батарея заряджена	-	0000		0
3	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164DS	ДИСК BR.1L	2,00	IN	ВЛАСНИЙ	04		0
2	OEL 02	УЛЬТРА-П 1л	1,00	Ф	6	60		0
3	G 013DS	ОХОЛОДЖЕННЯ ДОДАТКОВЕ	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	02		0

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2019-04-30Пробіг:  
8015Номер замовлення:  
329

BA-ID : 110480735

Претензія клієнта	LANE ASSIST БЕЗ ФУНКЦІЇ
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент руху по смузі > Попередження асистента руху по смузі > Функціональність > не працює
Визначення СТО	
У СОТ	
Запасна частина для усунення несправності	

## Претензія ▼

Термін прийомки:  
2019-04-30Пробіг:  
8015Номер замовлення:  
329

BA-ID : 110480759

Претензія клієнта	ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ПОМИЛКА ДАТЧИКА РІВНЯ МАСЛА
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи-вказівники > Вказівка щодо рівня моторної оливи > Функціональність > спрацьовує без причини
Визначення СТО	
У СOT	
Запасна частина для усунення несправності	

## Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-04-30Пробіг:  
8158Номер замовлення:  
329Номер рахунку.:  
52833

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	22222223	ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З РЕМОНТУ	-	0000		0

## Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-04-25Пробіг:  
3367Номер замовлення:  
10552621Номер рахунку.:  
19106103

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	ПП 3	ДВЕРІ HI RE INST + ДВЕРІ VR ПРИЗНАЧЕННЯ ЛАК	-	0000		0
2	ПП ВІДСУТНІСТЬ	ДВЕРІ HI RE PAINT + ДВЕРІ ПЕРЕДНЯ БІЧНА СТІНА	-	0000		0

## Претензія ▼

Термін прийомки:  
2019-04-03Пробіг:  
3823Номер замовлення:  
2019005139

BA-ID : 109607021

Претензія клієнта	Задні ліві двері неможливо відкрити зсередини
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Відчинити двері > Функціональність > неможливо відчинити
Визначення СТО	Кабель було від'єднано, кабель знову прикріплено ВА виправлено.
У СОТ	Навісні елементи кузова > Двері (кілька) > Тросовий привод механізму розблокування дверей з внутрішнього боку > Деталь, експлуатаційні матеріали > незакріплений
Запасна частина для усунення несправності	

## Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-04-03  
ДеталіПробіг:  
3823Номер замовлення:  
1900513901Номер рахунку.:  
110021211

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7L6868243	Кліп	6.00	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0
2	WHT003348	Гвинт	2.00	IN	ВЛАСНИЙ	01	0	0

## Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-03-28Пробіг:  
3367Номер замовлення:  
10550658Номер рахунку.:  
19104757

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
2	91631500	Сенсор радара налаштований	-	0000		0
3	96351600	Налагоджені блоки управління ДМС	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-03-15Пробіг:  
3368Номер замовлення:  
10549612Номер рахунку.:  
19106106

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	ПП 3	ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР + ОБІДВІ ФАРИ	-	0000		0
2	ПП ВІДСУТНІСТЬ	БАМПЕР + ЗАДНЯ ДВЕРІ + Дрібні ЗАПЧАСТИНИ	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0145805M	КОЛЕР	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0
2	4M0959121E	ДАТЧИК	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
3	760121284AM	ПОВІТРЯНИЙ ГІД	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	04	0	0
4	760121763AB	ПОВІТРЯНИЙ ГІД	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
5	760807039AC9B9	СПОЙЛЕР	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
6	760807109B	БАМПЕР	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
7	760807192	ПРОФІЛЬ	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
8	760853630B TE	СИМВОЛ VW	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
9	760807217ALGRU	ТРИМ	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
10	760807245 9B9	ОБКЛАДКА	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
11	760807248A	НАПОЛНЮВАЧ ПК	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
12	4M0816421B	КОНДЕНСАТОР	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	02	0	0
13	3D0260749C	ущільнювальне кільце	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0
14	4E0260749A	ущільнювальне кільце	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	01	0	0

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
15	760807287 9B9	КРОНШТЕЙН	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
16	760807611B	CLOS.ELEM.	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
17	760827025E	ЗАДНЯ КРИШКА	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	05	0	0
18	8D0853419F	Упаковка	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
19	WHT007341	гайка	2.00	IN	ВЛАСНИЙ	01	0	0
20	760853651K ФРОСТ	РЕШІТКА	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0
21	760898533	ВИПРАВИТИ. НАБІР	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
22	760853245A 9B9	ТРИМ	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
23	761941773	ФРОНТАЛІТ	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0
24	761941774	ФРОНТАЛІТ	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0
25	760919400 ГРУ	Кронштейн	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
26	760919399 ГРУ	Кронштейн	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
27	760121283AM	ПОВІТРЯНИЙ ГІД	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	04	0	0
28	760827936A ГРУ	СПОЙЛЕР	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
29	1K0867388A	Кліп	10.00	IN	ВЛАСНИЙ	03	0	0
30	760807651	ЧЛЕН CRSS.	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
31	N 0385494	Spr. порваний	6.00	IN	ВЛАСНИЙ	01	0	0
32	760853598A IDJ	РЕШІТКА	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
33	760853597A IDJ	РЕШІТКА	1,00	IN	ВЛАСНИЙ	08	0	0
34	WH1001111	Гвинт	4.00		ВЛАСНИЙ		0	0
35	5Q0919133 9B9	УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ	2.00		ВЛАСНИЙ		0	0
36	760807050B	ПРОФІЛЬ	1,00		ВЛАСНИЙ		0	0

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
37	760807349	КРОНШТЕЙН	1,00		ВЛАСНИЙ		0	0
38	760807883	постачання ELEM	1,00		ВЛАСНИЙ		0	0
39	760807884	постачання ELEM	1,00		ВЛАСНИЙ		0	0
40	760807049B	ПРОФІЛЬ	1,00		ВЛАСНИЙ		0	0
41	760807248B	НАПОЛНЮВАЧ ПК	1,00		ВЛАСНИЙ		0	0
42	D 004660M2	2 шт	1,00		ВЛАСНИЙ		0	0
43	D 00940104	Прибиральник	0,50		ВЛАСНИЙ		0	0
44	D 0092002	ПЕРШИЙ	1,00		ВЛАСНИЙ		0	0
45	D 181802M1	АКТИВАТОР	1,00		ВЛАСНИЙ		0	0
46	D 0950025	АПЛІКАТОР	2,00		ВЛАСНИЙ		0	0
47	D 180KY2A1	2 шт	1,00		ВЛАСНИЙ		0	0

  

Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2018-11-08	Пробіг: 0	Номер замовлення.: 17770	Підтвердження сервісного обслуговування: Delivery inspection
-------------------------	--------------------------------	--------------	-----------------------------	--

  

#	Опис	Перевірка доставки
1	Опис	Перевірка доставки
2	Прим.	

Записи з 1 по 37 із 37 записів (відфільтровано з 39 записів)

