Історія транспортного засобу

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBJR7NP8M7070674	Наступний Технічний огляд	2024-07
Дата поставки:	2021-07-20	Наступна перевірка шкідливих викидів	2024-07
Тип	3V559D		

Історія

Показати 100 записів

УСІ | ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН | РЕКЛАМАЦІЇ | ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2023-05-08	122100	2300305001	44317913	Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068999	Anschluss Lader	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Претензія

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	**BA-ID**:
2023-04-17	113554	2023002459	161002506

Претензія клієнта	** Fahrzeug springt nicht mehr an
Код клієнта	Енергопостачання, бортова мережа, перенесення даних > Система електроживлення > Стартерна АКБ > Електрика > напруга занадто низька
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	**BA-ID**:
2023-04-17	113554	2023002459	161002827

Претензія клієнта	** Fahrzeug springt nicht mehr an
Код клієнта	Енергопостачання, бортова мережа, перенесення даних > Система електроживлення > Стартерна АКБ > Електрика > напруга занадто низька
Визначення СТО	[2031034/17 Servicehinweis: Allgemeine Richtlinie für Instandhaltung und Beanstandungen von Batterien]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	000-915-105-CC-

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення.:	Підтвердження сервісного обслуговування:
2023-04-17	113554	2023002459	Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	AKTION 55N3 Durchgeführt

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2023-04-17	113554	2300245903	44317407	Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	55611999	Austausch der vier Kugelbolzen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	657827850B	STUD	4.00	C	OWN	08		0

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2023-04-17	113554	2300245902	44317406	Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27060150	Battery checked	-	0000		0
3	27061900	Battery removed+installed	-	0000		0
4	27065550	Battery replaced	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	000915105CC	Battery	1.00	C	OWN	03		0

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2023-04-17	113554	2300245901	44317405	Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Abschleppen	-	0000		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення.:	Підтвердження сервісного обслуговування:
2023-01-30	100580	2023000133	Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245550	Air cleaner element

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2023-01-09	100595	2300013301	44314947	Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	09003006	UVV PRÜFUNG BEI INSPEKTION (LEASING	-	0000		0
3	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
4	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
5	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	09001001	FUßRÄUME GESAUGT - KOSTENFREI -	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
4	0W30	MOTOROEL 0W30	5.50	F	OWN	N		0
5	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	01		0
6	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	01		0
7	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
8	3V9955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13		0
9	G 052164	SCHEIBREIN	2.50	V	OWN	06		0
10	ADBLUE300	ADBLUE300	12.00	F	OWN	N		0

Претензія

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	**BA-ID**:
2022-10-17	80809	2022005569	154282250

Претензія клієнта	SOS Funktion fällt sporadisch aus
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси > Передача даних для виклику про допомогу > Передача даних для екстреного виклику онлайн > Функціональність > не працює
Визначення СТО	SWK Stg.75 da Fehlereintrag in ODIS // TPI 2063244-10 nicht zutreffend da bereits SW 139 aufgespielt war. Ersatz OCU STG laut TSC
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Telematik, онлайн-сервіси > Блок керування системи Telematik/онлайн-сервісів > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	5WA-035-284-E-

Претензія

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	**BA-ID**:
2022-10-17	80809	2022005569	154282301

Претензія клієнта	Infotainment fällt sporadisch komplett aus
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Режим радіо > Прийом радіосигналу
Визначення СТО	.
Код СТО	Сервісне обслуговування автомобіля > IT-системи > SVM (керування версій програмного забезпечення) > Блоки керування, сервіси > невідповідність ПЗ
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	**BA-ID**:
2022-10-17	80809	2022005569	154282034

Претензія клієнта	Fahrzeug zeigt erneuet an Travelassist nicht verfügbar
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент водіння > Активація асистента водіння > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	Keine Fehlereinträge in Stg. 19 & BA nicht nachvollziehbar. /// 28.10.22 Testfahrt niO, BA nachvollziehbar! GF neu ausgewertet + TSC Kontaktaufnahme + TSC Korrespondenz. Freigabe Lenkradersatz durch Hersteller. 12.12.22 Lenkradersatz durchgeführt, Prüfplan für Inbetriebnahme MFL nach ersatz in ODIS auffindbar. SWK Stg. 19 n.i.O, SVM Stg.19 durchgeführt aktualisiert / i.O., SWK Stg. 19 i.O. [2062172/12 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]
Код СТО	Допоміжні системи, комфортного керування > Блок керування допоміжних систем > Блок керування допоміжних систем для водія
Запасна частина для усунення несправності	5E3-419-093-BM-VKH

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2022-09-12	100595	2200556902	44315364	Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91951900	Controls unit for Multimedia rem+in	-	0000		0
2	91705550	Control unit for telematics replace	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	5WA035284E	CTRL UNIT	1.00	C	OWN	08		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2022-09-12	100595	2200556901	44315363	Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	69581900	Driver's airbag unit removed+instal	-	0000		0
2	99999999	Elektroinstallation prüfen	-	0000		0
3	48101950	Steering wheel removed+installed	-	0000		0
4	48105550	Steering wheel replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	5E3419093BMVKH	STEERWHEEL	1.00	V	OWN	18		0
2	N 90799102	Screw	1.00	C	OWN	01		0

Претензія

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	**BA-ID**:
2022-08-12	67190	2022004575	152043111

Претензія клієнта	Notrufmodul schaltet sporadisch aus & dann ist auch Navi und Radio ohne Funktion
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів
Визначення СТО	[2063258/9 MIB OI SW 2xx/3xx - verschiedene/ unterschiedliche Beanstandungen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення.:	Підтвердження сервісного обслуговування:
2022-08-12	67190	2022004575	Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2022-07-19	67199	2200457501	44310463	Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01510099	SOFTWAREUPDATE	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2022-07-19	67199	2200457502	44310431	Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
4	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
5	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	01500099	GFS/ GEFÜHRTE FUNKTION	-	0000		0
8	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
9	09001001	FUßRÄUME GESAUGT - KOSTENFREI -	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
4	0W30	MOTOROEL 0W30	5.50	F	6	N		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
7	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
8	N 91168901	Screw	4.00	C	OWN	01		0
9	3Q0698451F	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0

Претензія

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	**BA-ID**:
2022-03-29	43680	2022002023	147540915

Претензія клієнта	Navi fährt mehrmals hoch und wieder runter
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Навігаційний режим > Індикація версії бази даних навігаційної системи > Функціональність > хибні показники
Визначення СТО	SW-Update nach TPI durchgeführt [2063258/8 MIB OI SW 270 (Zurücksetzen, Ausfälle des MIB, Connect Verifizierung)]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2022-03-29	43680	2200202302	44306818

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	09005004	HOL- UND BRING-SERVICE - KOSTENLOS	-	0000		0
2	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
3	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
4	09001001	FUßRÄUME GESAUGT - KOSTENFREI -	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
2	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0
3	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
4	N 91084901	SCREW	4.00	C	OWN	01		0
5	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01		0

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2022-03-29	43680	2200202301	44306886	Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	99999999	Softwareupdate 01510099	-	0000		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення.:	Підтвердження сервісного обслуговування:
2022-01-31	31627	2022000369	Inspection with Oil change (flexible)

Претензія

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	**BA-ID**:
2022-01-20	29000	2022000369	144765500

Претензія клієнта	Fehlermeldung zu Travel-Assistent zeigt an
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Круїз-контроль/адаптивний круїз-контроь > Адаптивний круїз-контроль (ADR) > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	[2062172/9 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5E3-419-093-AT-VKH

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2022-01-18	31627	2200036902	44305480	Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	09003006	UVV PRÜFUNG BEI INSPEKTION (LEASING	-	0000		0
3	01090020	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	0W30	MOTOROEL 0W30	5.50	F	6	N		0
5	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
6	3V9955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13		0
7	G 052164	SCHEIBREIN	1.00	V	OWN	06		0
8	G 12E100DS	KUEHLMITTEL G12	0.25	V	OWN	02		0

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2022-01-18	31627	2200036901	44305494	Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	69581900	Driver's airbag unit removed+instal	-	0000		0
4	48101950	Steering wheel removed+installed	-	0000		0
5	48105550	Steering wheel replaced	-	0000		0
6	91620199	Elektroinstallation prüfen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	5E3419093ATVKH	STEERWHEEL	1.00	C	OWN	18		0
2	N 90799102	Screw	1.00	C	OWN	01		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	**BA-ID**:
2021-07-05	46	083648-00	137422327

Претензія клієнта	Batterie entspricht nicht mehr der Auslieferungsqualität. Bei der Übergabeinspektion festgestellt.
Код клієнта	Енергопостачання, бортова мережа, перенесення даних > Система електроживлення > Стартерна АКБ
Визначення СТО	Batterie defekt, bei Übergabeinspektion festgestellt, Fahrzeug wurde 17.06.21 angeliefert. Batterie ers und angepasst.
Код СТО	Енергопостачання, бортова мережа, перенесення даних > Система електроживлення > Стартерна АКБ > Електрика > сила струму занадто низька
Запасна частина для усунення несправності	000-915-105-CC-

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення.:	Підтвердження сервісного обслуговування:
2021-07-05	5	083627-00	Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Записи з 1 по 27 із 27 записів