

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--------------------|-----|--------|
| Ідентифікаційний номер ТЗ. Дата поставки: | TMVLR9NP6M7036429 2021-02-05 | Наступний Технічний огляд Наступна перевірка шкідливих викидів | 2024-02 2024-02 | Тип | 3V5S9Z |
|--|---------------------------------|---|--------------------|-----|--------|

Історія

Показати записів

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|---|
| | <input type="button" value="Усі"/> | <input type="button" value="ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ"/> | <input type="button" value="ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ"/> | <input type="button" value="ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН"/> | <input type="button" value="РЕКЛАМАЦІЇ"/> | <input type="button" value="ОГЛЯДОВА КОПІЯ"/> |
| Цифровий сервісний план | Термін прийомки: 2023-11-20 | Пробіг: 92886 | Номер замовлення.: 2023006676 | Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change | | |
| Дод. роботи | | | | | | |
| # | Номер | Опис | | | | |
| 1 | 20345550 | Diesel fuel filter | | | | |
| 2 | 23245550 | Air cleaner element | | | | |
| 3 | 01400050 | Brake fluid service | | | | |
| 4 | 01575550 | Oil for all-wheel drive coupling | | | | |

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-11-20Пробіг:
92886Номер замовлення.:
2023006676Підтвердження сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

| # | Опис | Запис майстерні |
|---|-------|-----------------------------------|
| 1 | Опис | Запис майстерні |
| 2 | Прим. | Aktion 48S5 und 55N3 durchgeführt |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-10-16Пробіг:
92912Номер замовлення.:
2300667602Номер рахунку.:
6614001024Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 27068999 | BATTERIELADER | - | 0000 | | 0 |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-10-16Пробіг:
92912Номер замовлення:
2300667601Номер рахунку.:
6610006722Прим.
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|----|----------|------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01030020 | Inspections w.oil change . | X | 0000 | | 0 |
| 2 | 01575550 | Oil for AWD coupling replaced | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 01400050 | Brake fluid service . | X | 0000 | | 0 |
| 4 | 20345550 | Diesel fuel filter replaced | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 23245550 | Air cleaner element replaced | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 94151650 | Headlight adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 92431950 | RWW wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 9 | 92272050 | 2 Wischerblätter aus- u.einbauen | - | 0000 | | 0 |
| 10 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 11 | 46382050 | Brake pads,rear disc br. rem+inst | - | 0000 | | 0 |
| 12 | 46362050 | Brake pads,front disc br. rem+inst | - | 0000 | | 0 |
| 13 | 51582950 | Plenum chamber cleaned | - | 0000 | | 0 |
| 14 | 44052054 | Wheels removed+installed | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|---------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 05L115562A | FILTERELEM | 1.00 | V | OWN | 01 | 0 | 0 |
| 2 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 01 | 0 | 0 |
| 3 | WHT000729A | Bolt | 3.00 | V | OWN | 01 | 0 | 0 |
| 4 | G S55545S1EUR | OW-30 LL III | 5.50 | V | OWN | 98 | 0 | 0 |
| 5 | N 91082701 | BOLT | 1.00 | V | OWN | 01 | 0 | 0 |
| 6 | G 060175A2 | OIL | 1.00 | V | OWN | 06 | 0 | 0 |

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|----|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 7 | N 90281802 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 01 | 0 | 0 |
| 8 | B 000DS | BR-FLUE | 1.00 | V | OWN | 02 | 0 | 0 |
| 9 | 5Q0127177 | Filtereins | 1.00 | V | OWN | 01 | 0 | 0 |
| 10 | 5Q0129620D | Air filter | 1.00 | V | OWN | 01 | 0 | 0 |
| 11 | 3V9955425 | WIPERBLADE | 1.00 | C | OWN | 13 | 0 | 0 |
| 12 | 3V1998001 | WIP. BLADE | 1.00 | C | OWN | 13 | 0 | 0 |
| 13 | 3Q0698451F | BR. LINING | 1.00 | C | OWN | 02 | 0 | 0 |
| 14 | 5Q0698151AH | BR. LINING | 1.00 | C | OWN | 02 | 0 | 0 |
| 15 | WHT010085 | BOLT | 4.00 | C | OWN | 01 | 0 | 0 |
| 16 | 657827850B | STUD | 4.00 | C | OWN | 08 | 0 | 0 |

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-02-02Пробіг:
66946Номер замовлення:
53192BA-ID:
158227589

| | |
|---|--|
| Претензія клієнта | Motorkontrolle leuchtet |
| Код клієнта | Двигун > Режим роботи двигуна > Робота двигуна |
| Визначення СТО | BA nachvollziehbar / GFS mit Fehlerspeichereintrag ,TPI geprüft -keine zutreffend- Systemplan abgearbeitet -Leitungsprüfung Motorraum IO - Glühkerze ersetzt -BA behoben |
| Код СТО | Двигун > Стартер, система запалювання, система передпускового розігріву > Свіча накаливання > Функціональність > не працює |
| Запасна частина для усунення несправності | 04L-963-319-E- |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-02Пробіг:
66947Номер замовлення:
53192Номер рахунку.:
743430Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 97130199 | LEITUNGSSATZ GLÜHKERZE PRÜFEN | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 28841933 | Glow plug removed+installed | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 04L963319E | GLOW PLUG | 1.00 | C | OWN | 1 | V | 0 |

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-12-09Пробіг:
60031Номер замовлення:
52436ВА-ID:
156216359

| | |
|---|--|
| Претензія клієнта | Motorkontrolle aktiv |
| Код клієнта | Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності керування двигуном (дизельним) > Функціональність > спрацьовує |
| Визначення СТО | [2068445/1 API 10_2022 SG Glühsystem defekt, P064C00: Glühzeitsteuergerät] |
| Код СТО | Reparatur laut TPI |
| Запасна частина для усунення несправності | 04L-963-319-e- |



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-12-09Пробіг:
61031Номер замовлення.:
52423Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

| # | Номер | Опис |
|---|----------|------------------------|
| 1 | 85185550 | Dust and pollen filter |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-12-09Пробіг:
61035Номер замовлення:
52423Номер рахунку.:
742533Прим.
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-----------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 51582950 | Plenum chamber cleaned | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 92272050 | Wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 92431950 | RWW wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 94151650 | Headlight adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 90000009 | FAHRZEUG SAUGEN | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 27068950 | Battery loaded | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 00004900 | ERSATZMOBILITÄT | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 01030020 | Inspections w.oil change . | X | 0000 | | 1 |
| 9 | 85185550 | Dust and pollen filter replaced | - | 0000 | | 2 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|---------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 3V1998001 | WIP. BLADE | 1.00 | C | OWN | 13 | | 0 |
| 2 | 3V9955425 | WIPERBLADE | 1.00 | C | OWN | 13 | | 0 |
| 3 | G S55545S1EUR | OW-30 LL I | 5.50 | C | OWN | 00 | | 0 |
| 4 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | C | OWN | 1 | | 1 |
| 5 | 05L115562A | FILTERELEM | 1.00 | C | OWN | 1 | | 1 |
| 6 | WHT000729A | Bolt | 3.00 | C | OWN | 1 | | 1 |
| 7 | 5Q0819669 | Od. filter | 1.00 | C | OWN | 1 | | 2 |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-12-09Пробіг:
61035Номер замовлення:
52423Номер рахунку.:
742534

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 06900001 | EUROMOBIL-MIETWAGEN ZU BEILIEGENDER | - | 0000 | | 0 |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-12-09Пробіг:
61035Номер замовлення:
52436Номер рахунку.:
742657Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-----------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 28842033 | Glow plug removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 28871950 | Glow period control unit rem+inst | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 04L963319E | GLOW PLUG | 2.00 | C | OWN | 1 | | 0 |
| 2 | 04L907282B | CTRL UNIT | 1.00 | C | OWN | 8 | | 0 |
| 3 | 04L963319E | GLOW PLUG | 1.00 | C | OWN | 1 | V | 0 |

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-01-10Пробіг:
29953Номер замовлення.:
52454Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-01-10Пробіг:
30778Номер замовлення:
52454Номер рахунку.:
754264

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 06900001 | EUROMOBIL-MIETWAGEN ZU BEILIEGENDER | - | 0000 | | 0 |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-01-10Пробіг:
30778Номер замовлення:
52454Номер рахунку.:
754263Прим.
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-----------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 92272050 | Wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 92431950 | RWW wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 90000009 | FAHRZEUG SAUGEN | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 94151650 | Headlight adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 00004900 | ERSATZMOBILITÄT | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 01090020 | Insp.w.Oil change (felx.) . | X | 0000 | | 1 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|---------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 3V1998001 | WIP. BLADE | 1.00 | C | OWN | 13 | | 0 |
| 2 | 3V9955425 | WIPERBLADE | 1.00 | C | OWN | 13 | | 0 |
| 3 | G S55545S1EUR | OEL LLIII | 5.50 | C | OWN | 00 | | 0 |
| 4 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | C | OWN | 1 | | 1 |
| 5 | 05L115562A | FILTERELEM | 1.00 | C | OWN | 1 | | 1 |
| 6 | WHT000729A | Bolt | 3.00 | C | OWN | 1 | | 1 |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-07-13
ДеталіПробіг:
7130Номер замовлення:
54464Номер рахунку.:
753640

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|---------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | G S55545C2EUR | 0W-30 LL 1 | 1.00 | C | OWN | 98 | | 0 |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-05-06
ДеталіПробіг:
7130Номер замовлення:
53362Номер рахунку.:
749622

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|---------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | G S55545C2EUR | 0W-30 LL 1 | 1.00 | V | OWN | 98 | | 0 |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-03-25Пробіг:
7130Номер замовлення:
53360Номер рахунку.:
749617

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 06900001 | EUROMOBIL-MIETWAGEN ZU BEILIEGENDER | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 06900001 | EUROMOBIL-MIETWAGEN ZU BEILIEGENDER | - | 0000 | | 0 |

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-03-22Пробіг:
3116Номер замовлення:
52322BA-ID:
135167454

| | |
|---|---|
| Претензія клієнта | Fehlermeldung Notrufsystem |
| Код клієнта | Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси > Автоматичний виклик допомоги > Блоки керування, сервіси > повідомлення про помилку |
| Визначення СТО | OCU SG laut Odis Prüfplan defekt => OCU SG ersetzt BA behoben vorher auf 2061448/4 geprüft and. Fehlercode in GFS |
| Код СТО | Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Telematik, онлайн-сервіси > Блок керування системи Telematik/онлайн-сервісів > Блоки керування, сервіси > із записом помилки у реєстратор подій |
| Запасна частина для усунення несправності | 5WA-035-284-B- |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-03-22Пробіг:
7135Номер замовлення:
52322Номер рахунку.:
749568Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 91705550 | Control unit for telematics replace | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 91951900 | Controls unit for Multimedia rem+in | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 27068950 | Battery loaded | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 5WA035284B | STEUERG. | 1.00 | C | OWN | 8 | V | 0 |

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-02-24Пробіг:
10Номер замовлення:
74682BA-ID:
132751502

| | |
|---|---|
| Претензія клієнта | FZG lässt sich nicht connecten |
| Код клієнта | Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції мобільного телефону, клієнтський портал, додатки > Додаток Клієнтський портал |
| Визначення СТО | [2053453/7 Keine Registrierung von ŠKODA Connect möglich] |
| Код СТО | Reparatur laut TPI |
| Запасна частина для усунення несправності | |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-02-24Пробіг:
10Номер замовлення:
74682Номер рахунку.:
95255Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 97920999 | SICHERUNG GELÖST U. BEFESTIGT | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | 1 | 0 |
| 3 | 27068950 | Battery loaded | - | 0000 | | 0 |

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-02-09Пробіг:
10Номер замовлення.:
74319Підтвердження сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

| # | Опис | |
|---|-------|---------------------|
| 1 | Опис | Delivery inspection |
| 2 | Прим. | |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-02-09Пробіг:
10Номер замовлення:
74360Номер рахунку.:
85190

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|--------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 70351900 | Foot support removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 10010000 | FAHRPEDALE A+E | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 10010000 | KOFFERRAUMLEISTE MONTIERT | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|---------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | NACHLOH | NL LOHN | -1.00 | N | OWN | 60 | | 0 |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-02-09Пробіг:
10Номер замовлення:
74319Номер рахунку.:
85234

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|---------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | Z 093115 | VERBANDTAS | 1.00 | C | OWN | 53 | | 0 |
| 2 | Z 093093 | WARNDREIEC | 1.00 | C | OWN | 51 | | 0 |
| 3 | Z 093066 | WARNWESTE | 1.00 | C | OWN | 51 | | 0 |
| 4 | Z 061423A 01C | SUPERBIII | 1.00 | F | 6 | 51 | | 0 |
| 5 | 3V0061551 | FLOOR MAT | 1.00 | C | OWN | 19 | | 0 |
| 6 | 3V1061551 | FLOOR MAT | 1.00 | C | OWN | 19 | | 0 |
| 7 | 3V9061195 | BUMP.STRIP | 1.00 | C | OWN | 19 | | 0 |
| 8 | 5E1064205 | Pedal cap | 1.00 | C | OWN | 19 | | 0 |
| 9 | 5E1064209 | COVER | 1.00 | C | OWN | 19 | | 0 |

| ▼ | | | | | | | ОГЛЯДОВА КОПІЯ |
|-----------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------|----------------|
| Рахунок ▼ | Термін прийомки: 2021-02-09 | Пробіг: 10 | Номер замовлення: 74319 | Номер рахунку.: 85233 | | | |
| Робота | | | | | | | |
| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет | |
| 1 | 00003946 | ÜBERGABE-INSPEKTION | - | 0000 | | 0 | |

Записи з 1 по 25 із 25 записів

Попередня **1** Наступна