

Дані автомобіля

|                                                |                                 |                                                                   |                    |     |        |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------|
| Ідентифікаційний номер ТЗ.<br>Дата постачання: | WVWZZZCDZMW508941<br>2021-03-31 | Наступний Технічний огляд<br>Наступна перевірка шкідливих викидів | 2026-03<br>2026-03 | Тип | CG546Z |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------|

Історія

Показати 100 записів

УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:  
2024-07-31

Пробіг:  
177967

Номер замовлення:  
30355

Номер рахунку.:  
43786

Робота

| # | Номер    | Позначення                           | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|--------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 00003004 | ЗАМІНЕНО ЛІБОВЕ СКЛО                 | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 00003004 | 2-КОМПОНЕНТНИЙ КЛЕЙ НА ПЕРЕДНІ ВІКНА | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 00003004 | GFS/КЕРОВАНА ФУНКЦІЯ                 | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 4 | 00003004 | БЛОК КЕРУВАННЯ/КАМЕРА ПЕРЕДНЯ. А     | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| #  | Номер          | Позначення     | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|----|----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1  | 5H0845011ATNVB | ВІТРОВЕ СКЛО   | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 3                  |                  | 0     |
| 2  | 7N0955609      | ГЕЛЬЕВА ФОЛЬГА | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 8                  |                  | 0     |
| 3  | 5H0868437B RM5 | ПОКРИВАННЯ     | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 08                 |                  | 0     |
| 4  | 443845631A     | Розпірка       | 2.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 3                  |                  | 0     |
| 5  | 357853999B     | лінія          | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 3                  |                  | 0     |
| 6  | Д 00920002     | ПЕРШИЙ         | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 3                  |                  | 0     |
| 7  | Д 00950025     | АПЛІКАТОР      | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 3                  |                  | 0     |
| 8  | 000012280A     | АПЛІКАТОР      | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 8                  |                  | 0     |
| 9  | Д 181802M1     | АКТИВАТОР      | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 3                  |                  | 0     |
| 10 | 100100         | Дрібний пил    | 1,00      | Ф               | 6               | 20                 |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-07-30

Пробіг:  
177862

Номер замовлення:  
30330

Номер рахунку.:  
43657

Робота

| # | Номер    | Позначення                | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|---------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 27060150 | Акумулятор перевірено     | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 27061900 | Батарея знята+встановлена | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер       | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 000915089AC | АКУМУЛЯТОР | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 3                  |                  | 0     |

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:  
2024-06-26

Пробіг:  
167582

Номер замовлення.:  
29211

Підтвердження сервісного обслуговування:  
Oil change service

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-05-22

Пробіг:  
167582

Номер замовлення:  
29211

Номер рахунку.:  
43118

Прим.  
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер    | Позначення               | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|--------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01220000 | Діалог Прийом виконано.  | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 00004046 | Замінна мобільність      | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 01040035 | Послуги по заміні масла. | X                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер      | Позначення          | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 05L115562A | ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 2 | WHT000729A | Болт                | 3.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 3 | N 90813202 | Болт                | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 4 | L00020     | 0W20                | 5.10      | Ф               | 6               | 20                 |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-05-22

Пробіг:  
167582

Номер замовлення:  
29211

Номер рахунку.:  
43119

Робота

| # | Номер    | Позначення                  | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопрчини | Пакет |
|---|----------|-----------------------------|-------------------------|------|-----------------|-------|
| 1 | 26883550 | Перевірено+додано відновник | -                       | 0000 |                 | 0     |

Деталі

| # | Номер      | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопрчини | Пакет |
|---|------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------|
| 1 | G 05291050 | СЕЧІВИНА   | 6.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 6                  |                 | 0     |

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-03-25

Пробіг:  
157567

Номер замовлення:  
28117

Номер рахунку.:  
41791

Робота

| # | Номер    | Позначення                        | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопрчини | Пакет |
|---|----------|-----------------------------------|-------------------------|------|-----------------|-------|
| 1 | 92272000 | Wiper blade removed+installed     | -                       | 0000 |                 | 0     |
| 2 | 92431900 | RWW wiper blade removed+installed | -                       | 0000 |                 | 0     |

Деталі

| # | Номер         | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопрчини | Пакет |
|---|---------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------|
| 1 | 5G1998002     | WIP. BLADE | 1.00      | V               | OWN             | 3                  |                 | 0     |
| 2 | 5H9955427 9B9 | WIP. BLADE | 1.00      | V               | OWN             | 3                  |                 | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-03-25

Пробіг:  
157567

Номер замовлення:  
28117

Номер рахунку.:  
41790

Робота

| # | Номер    | Позначення                    | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопрчини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------|-------------------------|------|-----------------|-------|
| 1 | 44448800 | SAISONALE RÄDEREINLAGERUNG    | -                       | 0000 |                 | 0     |
| 2 | 44449900 | RÄDERWECHSEL WINTER/SOMMER 24 | -                       | 0000 |                 | 0     |

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-03-25

Пробіг:  
157567

Номер замовлення:  
28117

Номер рахунку.:  
41793

Робота

| # | Номер    | Позначення                          | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопрчини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|-------------------------|------|-----------------|-------|
| 1 | 63291950 | Front bumper cover removed+installe | -                       | 0000 |                 | 0     |
| 2 | 66051900 | Radiator grill removed+installed    | -                       | 0000 |                 | 0     |
| 3 | 91751960 | Parking aid sensor removed+installe | -                       | 0000 |                 | 0     |

Деталі

| # | Номер          | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопрчини | Пакет |
|---|----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------|
| 1 | 5WA919275A 905 | Sensor     | 1.00      | V               | OWN             | 3                  |                 | 0     |
| 2 | 3Q0919133 9B9  | seal ring  | 1.00      | V               | OWN             | 8                  |                 | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-03-25

Пробіг:  
157567

Номер замовлення:  
28117

Номер рахунку.:  
41792

Робота

| # | Номер    | Позначення                | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|---------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 46535650 | Rear brake discs replaced | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 44052052 | Wheels removed+installed  | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 01500000 | GFF/Guided functions .    | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер      | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 5Q0615601D | BRAKEDISC  | 2.00      | V               | OWN             | 2                  |                  | 0     |
| 2 | N 10648301 | Bolt       | 2.00      | V               | OWN             | 1                  |                  | 0     |
| 3 | N 91168901 | Screw      | 4.00      | V               | OWN             | 1                  |                  | 0     |
| 4 | 5WA698451G | BR. LINING | 1.00      | V               | OWN             | 2                  |                  | 0     |
| 5 | 5WA698269B | Spreizfede | 1.00      | V               | OWN             | 2                  |                  | 0     |

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-03-25

Пробіг:  
167582

Номер замовлення:  
29863

Номер рахунку.:  
43178

Робота

| # | Номер    | Позначення               | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|--------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 44448801 | СЕЗОННЕ ЗБЕРІГАННЯ КОЛІС | -                       | 0000 |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2024-03-05

Пробіг:  
153091

Номер замовлення.:  
27634

Підтвердження сервісного обслуговування:  
Inspection

Дод. роботи

| # | Номер    | Опис      |
|---|----------|-----------|
| 1 | 26883550 | Відновник |

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-03-05

Пробіг:  
153091

Номер замовлення:  
27739

Номер рахунку.:  
41359

Робота

| # | Номер    | Позначення    | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|---------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 44405650 | Замінені шини | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер          | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | ZTW206556NB050 | ШИНИ BRI   | 4.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 41                 |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-02-28

Пробіг:  
153091

Номер замовлення:  
27634

Номер рахунку.:  
41358

Прим.  
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер    | Позначення                             | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|----------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 00004005 | Основний огляд                         | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 01060001 | І обслуговування.                      | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 01340010 | Перевірки .                            | X                       | 0000 |                  | 0     |
| 4 | 01330050 | Правила захисту від нещасних випадків. | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 5 | 01220000 | Діалог Прийом виконано.                | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 6 | 00004046 | Замінна мобільність                    | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер  | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|--------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 100200 | AU-MARKE   | 1,00      | Ф               | 6               | 0                  |                  | 0     |

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:  
2023-12-06

Пробіг:  
135738

Номер замовлення.:  
25880

Підтвердження сервісного обслуговування:  
Oil change service

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2023-11-16

Пробіг:  
135738

Номер замовлення:  
26003

BA-ID : 169218999

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Претензія клієнта                         | Повідомлення про помилку «Travel Assist» недоступне на дисплеї                                                                                                                                                                                 |
| Код клієнта                               | Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності асистента водіння > Функціональність > спрацьовує                                                                                            |
| Визначення СТО                            | Помилка "B17B8F2 SG для датчика виявлення дотику керма" в пам'яті DA 19 з частотою помилок 8=>Lederling відповідно до TPI ers [2069682/6 системи допомоги водієві: збій різних асистентів/текстових повідомлень/різних записів пам'яті подій ] |
| У СOT                                     | Ремонт згідно ТПІ                                                                                                                                                                                                                              |
| Запасна частина для усунення несправності | 5h0-419-096-c -vdh                                                                                                                                                                                                                             |

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2023-11-16

Пробіг:  
135738

Номер замовлення:  
26003

BA-ID : 169219768

|                                           |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Претензія клієнта                         | Підігрів пасажирського сидіння іноді відключається сам по собі                                                                                                                                |
| Код клієнта                               | Навісні елементи кузова > Керування сидіннями, багатомісним сидінням, підлокітниками, 1-й ряд > Система підігріву сидіння, 1-й ряд > Функціональність > самостійно вимикається/відключається  |
| Визначення СТО                            | DA 08 з HW 5WA 907 007 K з SW 3130=> Оновлення згідно з TPI 2067143/1 [2067143/1 Структура/обладнання: підігрів сидінь/кондиціонер: різні функціональні скарги/запис у пам'ять подій B1658F0] |
| У СOT                                     | Ремонт згідно ТПІ                                                                                                                                                                             |
| Запасна частина для усунення несправності |                                                                                                                                                                                               |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-11-16

Пробіг:  
135738

Номер замовлення:  
26003

Номер рахунку.:  
40252

Робота

| # | Номер    | Позначення                                   | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|----------------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 48101950 | Кермо знято+встановлено                      | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 48105550 | Замінено кермо                               | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 69581900 | Блок подушки безпеки водія знято+встановлено | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 4 | 97850950 | Ремінь заземлення батареї ослаблений + фас   | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 5 | 01500000 | GFF/керовані функції .                       | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер          | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | N 90799102     | Гвинт      | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 2 | 5H0419093C VDH | РУЛЬ       | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 8                  | B                | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-11-16

Пробіг:  
135738

Номер замовлення:  
26003

Номер рахунку.:  
40253

Робота

| # | Номер    | Позначення                                   | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|----------------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01500010 | GFF/керовані функції .                       | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 48101950 | Кермо знято+встановлено                      | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 48105550 | Замінено кермо                               | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 4 | 69581900 | Блок подушки безпеки водія знято+встановлено | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 5 | 97850950 | Ремінь заземлення батареї ослаблений + фас   | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 6 | 01500060 | GFF/керовані функції .                       | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 7 | 01500000 | GFF/керовані функції .                       | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 8 | 27068950 | Батарея заряджена                            | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 9 | 87110199 | ПЕРЕВІРКА ФУНКЦІЇ                            | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер          | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | N 90799102     | Гвинт      | 0,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 2 | 5H0419093C VDH | РУЛЬ       | 0,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 8                  | B                | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-11-10

Пробіг:  
135738

Номер замовлення:  
25880

Номер рахунку.:  
40005

Прим.  
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер    | Позначення                       | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|----------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01220000 | Діалог Прийом виконано.          | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 00004046 | Замінна мобільність              | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 44052000 | Колеса знято+встановлено         | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 4 | 46505650 | Замінені передні гальмівні диски | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 5 | 01040035 | Послуги по заміні масла.         | X                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер       | Позначення           | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|-------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 05L115562A  | ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ  | 1.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 2 | N 90813202  | Болт                 | 1.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 3 | WHT000729A  | Болт                 | 3.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 4 | 5Q0615301F  | ГАЛЬМУВАЛЬНИЙ ДИСК   | 2.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 2                  |                  | 0     |
| 5 | N 91084901  | Гвинт                | 4.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 6 | N 10648301  | Болт                 | 2.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 7 | 5Q0698151AH | BR. СЛИЗОВА ОБОЛОНКА | 1.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 2                  |                  | 0     |
| 8 | L00020      | 0W20                 | 5.50      | Ф               | 6               | 20                 |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-10-18

Пробіг:  
130656

Номер замовлення:  
25369

Номер рахунку.:  
39004

Робота

| # | Номер    | Позначення                 | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|----------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 44448800 | СЕЗОННЕ ЗБЕРІГАННЯ КОЛІС   | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 44449900 | ЗАМІНА КОЛЕСА ЛІТО/ЗИМА 23 | -                       | 0000 |                  | 0     |

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-10-18

Пробіг:  
130656

Номер замовлення:  
25773

Номер рахунку.:  
39390

Робота

| # | Номер    | Позначення               | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|--------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 44448801 | СЕЗОННЕ ЗБЕРІГАННЯ КОЛІС | -                       | 0000 |                  | 0     |

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2023-09-08

Пробіг:  
122013

Номер замовлення.:  
24468

Підтвердження сервісного обслуговування:  
Inspection

Дод. роботи

| # | Номер    | Опис                     |
|---|----------|--------------------------|
| 1 | 34015553 | Масло коробки передач    |
| 2 | 85181950 | Фільтр від пилу та пилку |
| 3 | 23245560 | Елемент повітроочисника  |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2023-09-04

Пробіг:  
122013

Номер замовлення:  
24127

BA-ID : 166139553

|                                           |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Претензія клієнта                         | Навігаційна система не здійснює навігацію, кнопка SOS світиться червоним                                              |
| Код клієнта                               | Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Навігаційний режим > Прийом GPS > Функціональність > не працює              |
| Визначення СТО                            |                                                                                                                       |
| У СOT                                     | Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Аудіо, відео, телебачення > Антена для радіо > Функціональність > не працює |
| Запасна частина для усунення несправності | 5wa-035-507-e-041                                                                                                     |

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:  
2023-08-23

Пробіг:  
122013

Номер замовлення:  
24468

Номер рахунку.:  
38435

Прим.  
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер    | Позначення                           | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|--------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01340010 | Перевірки .                          | X                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 23245560 | Замінено елемент повітроочисника     | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 34015553 | Замінено масло в КПП                 | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 4 | 01500000 | GFF/керовані функції .               | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 5 | 85181950 | Фільтр від пилу та пилку знятий+інст | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 6 | 01220000 | Діалог Прийом виконано.              | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 7 | 00004046 | Замінна мобільність                  | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер      | Позначення           | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 5Q0129620D | Повітряний фільтр    | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 2 | 5Q0819669  | з. фільтр            | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 3 | N 90965401 | Болт                 | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 4 | N 0438092  | ущільнювальне кільце | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 5 | G 055529A2 | олія                 | 6.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 4                  |                  | 0     |
| 6 | WHT000729A | Болт                 | 3.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-07-27

Пробіг:  
122013

Номер замовлення:  
24127

Номер рахунку.:  
38505

Робота

| # | Номер    | Позначення                         | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01500000 | GFF/керовані функції .             | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 70840900 | Обшивка даху ослаблена+закріплена  | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 91381952 | Механічна антена знята+встановлена | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер          | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 5WA035507E 041 | ПОКРІВЛЯ   | 0,70      | В               | ВЛАСНИЙ         | 04                 | В                | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-07-27

Пробіг:  
122013

Номер замовлення:  
24127

Номер рахунку.:  
38506

Робота

| # | Номер    | Позначення                         | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01500000 | GFF/керовані функції .             | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 70840900 | Обшивка даху ослаблена+закріплена  | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 91381952 | Механічна антена знята+встановлена | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер          | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 5WA035507E 041 | ПОКРІВЛЯ   | 0,30      | В               | ВЛАСНИЙ         | 04                 | В                | 0     |

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2023-05-30

Пробіг:  
108054

Номер замовлення.:  
23093

Підтвердження сервісного обслуговування:  
Oil change service

Дод. роботи

| # | Номер    | Опис             |
|---|----------|------------------|
| 1 | 23251910 | Очищувач повітря |
| 2 | 26883550 | Відновник        |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-05-24

Пробіг:  
108054

Номер замовлення:  
23093

Номер рахунку.:  
37076

Робота

| # | Номер    | Позначення                 | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|----------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 44449900 | ЗАМІНА КОЛЕСА ЗИМА/ЛІТО 23 | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 44405650 | Замінені шини              | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер          | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | ZTS225457WBTN2 | ШИНИ BRI   | 2.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 42                 |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-05-24

Пробіг:  
108054

Номер замовлення:  
23093

Номер рахунку.:  
37074

Прим.  
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер    | Позначення                             | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|----------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01220000 | Діалог Прийом виконано.                | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 01330050 | Правила захисту від нещасних випадків. | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 01040035 | Послуги по заміні масла.               | X                       | 0000 |                  | 0     |
| 4 | 23251910 | Очисник повітря знято+встановлено      | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 5 | 00004046 | Замінна мобільність                    | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер      | Позначення          | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | N 90813202 | Болт                | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 2 | 5Q0129620D | Повітряний фільтр   | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 3 | WHT000729A | Болт                | 3.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 4 | 05L115562A | ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 5 | L00020     | 0W20                | 5.50      | Ф               | 6               | 20                 |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-01-27

Пробіг:  
92354

Номер замовлення:  
21087

Номер рахунку.:  
35193

Робота

| # | Номер    | Позначення    | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|---------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 44405650 | Замінені шини | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер          | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | ZTW206556NB050 | ШИНИ BRI   | 2.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 41                 |                  | 0     |

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2023-01-25

Пробіг:  
92354

Номер замовлення:  
20826

BA-ID : 158151545

|                                           |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Претензія клієнта                         | Підсвічування дзеркал без частково без функції.                                                                                             |
| Код клієнта                               | Освітлення, сигналізація > Керування, комфортне керування освітленням > Допоміжне освітлення > Деталь, експлуатаційні матеріали > мерехтить |
| Визначення СТО                            |                                                                                                                                             |
| У СOT                                     | Освітлення, сигналізація > Керування, комфортне керування освітленням > Допоміжне освітлення                                                |
| Запасна частина для усунення несправності | 5h1-945-302--                                                                                                                               |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2023-01-25

Пробіг:  
92354

Номер замовлення:  
20826

BA-ID : 157890713

|                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Претензія клієнта                         | ПІДСВІТЛЕННЯ ДЗЕРКАЛ ЧАСТКОВО БЕЗ ФУНКЦ                                                      |
| Код клієнта                               | Навісні елементи кузова > Керування зовнішнім дзеркалом заднього виду                        |
| Визначення СТО                            |                                                                                              |
| У СOT                                     | Освітлення, сигналізація > Керування, комфортне керування освітленням > Допоміжне освітлення |
| Запасна частина для усунення несправності | 5h1-945-301--                                                                                |

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2023-01-10

Пробіг:  
89349

Номер замовлення.:  
20743

Підтвердження сервісного обслуговування:  
Inspection

Дод. роботи

| # | Номер    | Опис                             |
|---|----------|----------------------------------|
| 1 | 01400050 | Обслуговування гальмівної рідини |
| 2 | 20345550 | Фільтр дизельного палива         |
| 3 | 26883550 | Відновник                        |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-01-10

Пробіг:  
89349

Номер замовлення:  
20827

Номер рахунку.:  
34973

Робота

| # | Номер    | Позначення                     | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|--------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 46535650 | Замінені задні гальмівні диски | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 44052000 | Колеса знято+встановлено       | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 01500000 | GFF/керовані функції .         | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер      | Позначення           | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | WHT010085  | БОЛТ                 | 4.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 2 | 5WA698451G | ВР. СЛИЗОВА ОБОЛОНКА | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 2                  |                  | 0     |
| 3 | N 91168901 | Гвинт                | 4.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 4 | N 10648301 | Болт                 | 2.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 5 | 5Q0615601D | ГАЛЬМУВАЛЬНИЙ ДИСК   | 2.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 2                  |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-01-10

Пробіг:  
89349

Номер замовлення:  
20825

Номер рахунку.:  
34972

Робота

| # | Номер    | Позначення                       | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|----------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 46505650 | Замінені передні гальмівні диски | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер       | Позначення           | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|-------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 5Q0698151AH | ВР. СЛИЗОВА ОБОЛОНКА | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 2                  |                  | 0     |
| 2 | N 10648301  | Болт                 | 2.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 3 | N 91084901  | Гвинт                | 4.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 4 | 5Q0615301F  | ГАЛЬМУВАЛЬНИЙ ДИСК   | 2.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 2                  |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-01-10

Пробіг:  
92354

Номер замовлення:  
20826

Номер рахунку.:  
35210

Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

Робота

| # | Номер    | Позначення                          | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 66791900 | Exterior mirror housing rem+inst    | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 94241950 | Surrounding area light removed+inst | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер     | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 5H1945301 | EINSTIEGSL | 1.00      | V               | OWN             | 08                 | V                | 0     |

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-01-10

Пробіг:  
92354

Номер замовлення:  
20826

Номер рахунку.:  
35209

Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

Робота

| # | Номер    | Позначення                          | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 66791900 | Exterior mirror housing rem+inst    | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 94241950 | Surrounding area light removed+inst | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер     | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 5H1945302 | EINSTIEGSL | 1.00      | V               | OWN             | 08                 | V                | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-01-10

Пробіг:  
92354

Номер замовлення:  
20849

Номер рахунку.:  
77086

Робота

| # | Номер    | Позначення                   | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 94311900 | Tail light removed+installed | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер      | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 5H0945095C | LIGHT      | 1.00      | V               | OWN             | 3                  |                  | 0     |

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-01-05

Пробіг:  
89349

Номер замовлення:  
20743

Номер рахунку.:  
34971

Робота

| # | Номер    | Позначення                     | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|--------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 26883550 | Reducing agent inspected+added | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер      | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | N 10528301 | Battery    | 1.00      | V               | OWN             | 1                  |                  | 0     |
| 2 | G 05291050 | UREA       | 6.00      | V               | OWN             | 6                  |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-01-05

Пробіг:  
89349

Номер замовлення:  
20743

Номер рахунку.:  
34970

Прим.  
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер    | Позначення                     | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|--------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01340010 | Inspections .                  | X                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 01500000 | GFF/Guided functions .         | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 20345550 | Diesel fuel filter replaced    | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 4 | 01400050 | Brake fluid service .          | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 5 | 01220000 | Dialogue Reception performed . | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 6 | 92272050 | Wiper blade removed+installed  | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 7 | 00004046 | Замінна мобільність            | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер     | Позначення          | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 5Q0127177 | Filtereins          | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 2 | B 000DS   | ГАЛЬМУВАЛЬНИЙ ПОТОК | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 20                 |                  | 0     |
| 3 | 5G1998002 | WIP. ЛЕЗО           | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 3                  |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2022-12-01

Пробіг:  
85211

Номер замовлення:  
20236

BA-ID : 156045784

Претензія клієнта

Код клієнта

Визначення СТО

У СOT

Запасна частина для усунення несправності

Повідомлення про помилку «Важіль перемикання» на дисплеї

Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Інформаційна система для водія (FIS, MFA, MMI) > Відображення текстового повідомлення > З'єднувач 13 модуля акумуляторної батареї > Функціональність > спрацьовує

Трансмісія > Керування, регулювання перемикання та розподілення крутного моменту > Електромагніт блокатора важеля перемикання передач

5wa-713-033-bs-

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-12-01

Пробіг:  
85211

Номер замовлення:  
20236

Номер рахунку.:  
34380

Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

Робота

| # | Номер    | Позначення                              | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-----------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01500000 | GFF/керовані функції .                  | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 26151915 | Теплозахисний екран знятий+встановлений | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 34101961 | Корпус важеля КПП знято+встановлено     | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер       | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 5WA713761A  | ЗЛОВАТИ    | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 8                  |                  | 0     |
| 2 | 5WA713033B5 | МЕХАНІЗМ   | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 08                 | B                | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:  
2022-11-12

Пробіг:  
81846

Номер замовлення.:  
19649

Підтвердження сервісного  
обслуговування:  
Oil change service

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-11-12

Пробіг:  
81846

Номер замовлення:  
19801

Номер рахунку.:  
33774

Робота

| # | Номер    | Позначення               | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|--------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 44448801 | СЕЗОННЕ ЗБЕРІГАННЯ КОЛІС | -                       | 0000 |                  | 0     |

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-11-12

Пробіг:  
81846

Номер замовлення:  
19801

Номер рахунку.:  
33773

Робота

| # | Номер    | Позначення                 | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|----------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 44449900 | ЗАМІНА КОЛЕСА ЛІТО/ЗИМА 22 | -                       | 0000 |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-11-07

Пробіг:  
81846

Номер замовлення:  
19649

Номер рахунку.:  
33771

Прим.  
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер    | Позначення               | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|--------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01040035 | Послуги по заміні масла. | X                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 01220000 | Діалог Прийом виконано.  | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 00004046 | Замінна мобільність      | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер      | Позначення          | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | N 90813202 | Болт                | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 2 | WHT000729A | Болт                | 3.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 3 | 05L115562A | ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 4 | L00020     | 0W20                | 5.50      | Ф               | 6               | 20                 |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-11-07

Пробіг:  
81846

Номер замовлення:  
19649

Номер рахунку.:  
33772

Робота

| # | Номер    | Позначення                  | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-----------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 26883550 | Перевірено+додано відновник | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер      | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | G 05291050 | СЕЧІВИНА   | 6.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 6                  |                  | 0     |

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2022-06-24

Пробіг:  
50817

Номер замовлення.:  
17506

Підтвердження сервісного обслуговування:  
Inspection

Дод. роботи

| # | Номер    | Опис                     |
|---|----------|--------------------------|
| 1 | 85181950 | Фільтр від пилу та пилку |
| 2 | 26883550 | Відновник                |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-06-17

Пробіг:  
59072

Номер замовлення:  
17506

Номер рахунку.:  
31634

Прим.  
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер    | Позначення                           | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|--------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01220000 | Діалог Прийом виконано.              | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 01340010 | Перевірки .                          | X                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 85181950 | Фільтр від пилу та пилку знятий+інст | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 4 | 00004046 | Замінна мобільність                  | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер     | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 5Q0819669 | з. фільтр  | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2022-05-07

Пробіг:  
50817

Номер замовлення.:  
16675

Підтвердження сервісного обслуговування:  
Oil change service

Дод. роботи

| # | Номер    | Опис      |
|---|----------|-----------|
| 1 | 26883550 | Відновник |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2022-05-03

Пробіг:  
48258

Номер замовлення:  
16723

BA-ID : 148485731

|                                           |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Претензія клієнта                         | Місцями чути дзижчання з динаміків, але після перезапуску радіо все нормально                                                                                       |
| Код клієнта                               | Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Відтворення звуку, налаштування звуку > Відтворення звуку > Шуми, коливання > шкребе                                      |
| Визначення СТО                            | 5N0 035 820 D з програмним забезпеченням версії 1803 [2066384/2 Електрика: інформаційна електроніка (MIB3): різні скарги (програмне забезпечення: "17xx" і "18xx")] |
| У СОТ                                     | Ремонт згідно ТПІ                                                                                                                                                   |
| Запасна частина для усунення несправності |                                                                                                                                                                     |

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-05-03

Пробіг:  
50817

Номер замовлення:  
16723

Номер рахунку.:  
31011

Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

Робота

| # | Номер    | Позначення                   | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01500000 | GFF/керовані функції .       | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 27068950 | Батарея заряджена            | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 01510099 | ОНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНО 2060277 | -                       | 0000 | 1                | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-04-29

Пробіг:  
50817

Номер замовлення:  
16675

Номер рахунку.:  
30924

Робота

| # | Номер    | Позначення                                | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 46142050 | Передні гальмівні рамки зняті+встановлені | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 46502050 | Передні гальмівні диски зняті+встановлені | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 46505650 | Замінені передні гальмівні диски          | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 4 | 44052000 | Колеса знято+встановлено                  | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер       | Позначення           | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|-------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 5Q0698151AH | ВР. СЛИЗОВА ОБОЛОНКА | 1.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 2                  |                  | 0     |
| 2 | 5Q0615301F  | ГАЛЬМУВАЛЬНИЙ ДИСК   | 2.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 2                  |                  | 0     |
| 3 | N 91084901  | Гвинт                | 4.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 4 | N 10648301  | Болт                 | 2.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-04-29

Пробіг:  
50817

Номер замовлення:  
16675

Номер рахунку.:  
30923

Робота

| # | Номер    | Позначення                 | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|----------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 44448801 | СЕЗОННЕ ЗБЕРІГАННЯ КОЛІС   | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 44449901 | ЗАМІНА КОЛЕСА ЗИМА/ЛІТО 22 | -                       | 0000 |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-04-29

Пробіг:  
50817

Номер замовлення:  
16675

Номер рахунку.:  
30922

Прим.  
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер    | Позначення               | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|--------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01040035 | Послуги по заміні масла. | X                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 01220000 | Діалог Прийом виконано.  | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 00004046 | Замінна мобільність      | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер      | Позначення          | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | WHT000729A | Болт                | 3.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 2 | N 90813202 | Болт                | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 3 | 05L115562A | ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 4 | L00020     | 0W20                | 5.50      | Φ               | 6               | 20                 |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-03-14

Пробіг:  
39852

Номер замовлення:  
15794

Номер рахунку.:  
30113

Робота

| # | Номер    | Позначення                           | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|--------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 92272000 | Щітка склоочисника знята+встановлена | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер     | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 5G1998002 | WIP. ЛЕЗО  | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 3                  |                  | 0     |

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2021-11-12

Пробіг:  
27053

Номер замовлення.:

Підтвердження сервісного обслуговування:  
Запис майстерні

| # |       |                      |
|---|-------|----------------------|
| 1 | Опис  | Запис майстерні      |
| 2 | Прим. | Проведена акція 91CM |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-11-12

Пробіг:  
27053

Номер замовлення:  
13926

Номер рахунку.:  
76338

Робота

| # | Номер    | Позначення                  | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-----------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 26883550 | Перевірено+додано відновник | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер      | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | G 05291050 | СЕЧІВИНА   | 6.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 6                  |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-11-12

Пробіг:  
27053

Номер замовлення:  
13926

Номер рахунку.:  
28136

Прим.  
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер    | Позначення                  | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-----------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01220000 | Діалог Прийом виконано.     | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 01030035 | Перевірки із заміною масла. | X                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 00004046 | Замінна мобільність         | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер      | Позначення          | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | L00020     | 0W20                | 5.50      | Ф               | 6               | 20                 |                  | 0     |
| 2 | WHT000729A | Болт                | 3.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 3 | N 90813202 | Болт                | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 4 | 05L115562A | ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-11-10

Пробіг:  
27053

Номер замовлення:  
13876

Номер рахунку.:  
28104

Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

Робота

| # | Номер    | Позначення                         | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 91032699 | ОНОВИТИ ОСУ ЧЕРЕЗ DOIP             | -                       | 0000 | 1                | 0     |
| 2 | 27068999 | ЗАРЯДИ АКУМУЛЯТОР                  | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 01500099 | ПОВТОРНА ДІАГНОСТИКА ПОЧАТКОВА СГФ | -                       | 0000 |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-10-25

Пробіг:  
27053

Номер замовлення:  
13447

Номер рахунку.:  
28162

Робота

| # | Номер    | Позначення                 | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|----------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 44448800 | СЕЗОННЕ ЗБЕРІГАННЯ КОЛІС   | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 44449900 | ЗАМІНА КОЛЕСА ЛІТО/ЗИМА 21 | -                       | 0000 |                  | 0     |

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2021-09-04

Пробіг:  
13475

Номер замовлення.:

Підтвердження сервісного обслуговування:  
Запис майстерні

|   |       |                      |
|---|-------|----------------------|
| # |       |                      |
| 1 | Опис  | Запис майстерні      |
| 2 | Прим. | Акція 68H5 проведена |

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2021-08-04

Пробіг:  
13495

Номер замовлення:  
12088

BA-ID : 138690708

|                                           |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Претензія клієнта                         | Час від часу екран радіо залишається чорним, тоді всі функції виконуються через радіо                                                                                         |
| Код клієнта                               | Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Індикація на екрані                                                                     |
| Визначення СТО                            |                                                                                                                                                                               |
| У COT                                     | Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Активація, керування, керування голосом > Блок керування електронної інформаційної системи > Функціональність > пропуск запалювання |
| Запасна частина для усунення несправності | 5N0-035-820-D-                                                                                                                                                                |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-08-04

Пробіг:  
13495

Номер замовлення:  
12088

Номер рахунку.:  
27050

Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

Робота

| # | Номер    | Позначення                                 | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|--------------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01500000 | GFF/керовані функції .                     | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 68151950 | Бардачок знятий+встановлений               | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 70582000 | Накладка панелі приладів знята+встановлено | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 4 | 85531950 | Центр вентиляції демонтований+встановлений | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 5 | 91961950 | Дисплей блоку керування ECU rem+inst       | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 6 | 91965550 | Блок управління дисплеєм ЕБУ замінено      | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер      | Позначення     | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 5N0035820D | Блок керування | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 08                 | B                | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-08-04

Пробіг:  
13475

Номер замовлення:  
12087

Номер рахунку.:  
27045

Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

Робота

| # | Номер    | Позначення                    | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 68541999 | ПЕРЕВІРКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕЗ | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 70841999 | ЗАМІНА ДВОХ ПАНЕЛЕЙ БЕЗ PSD   | -                       | 0000 | 1                | 0     |

Деталі

| # | Номер         | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|---------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 5H9861306 RM5 | ПАНЕЛЬ     | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 08                 |                  | 0     |
| 2 | 5H9861304 RM5 | ПАНЕЛЬ     | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 08                 |                  | 0     |

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2021-06-10

Пробіг:  
6351

Номер замовлення:  
11062

BA-ID : 136504090

|                                           |                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Претензія клієнта                         | Місцями не працює радіозвук                                                                                |
| Код клієнта                               | Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Аудіо, відео, телебачення > Радіо > Функціональність > не працює |
| Визначення СТО                            | [2062621/3 Електрика: Інформаційна електроніка (MIB3): різні скарги (програмне забезпечення: "17xx")]      |
| У СOT                                     | Ремонт згідно ТПІ                                                                                          |
| Запасна частина для усунення несправності |                                                                                                            |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-06-01

Пробіг:  
6351

Номер замовлення:  
11062

Номер рахунку.:  
25871

Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

Робота

| # | Номер    | Позначення             | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01500000 | GFF/керовані функції . | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 27068950 | Батарея заряджена      | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 01510099 | ОНОВЛЕННЯ ПЗ           | -                       | 0000 | 1                | 0     |

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2021-05-17

Пробіг:  
3378

Номер замовлення:  
10836

BA-ID : 135628472

|                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Претензія клієнта                         | Автомобіль втрачає дизель                                                                                |
| Код клієнта                               | Двигун > Подача палива                                                                                   |
| Визначення СТО                            | Циліндр інжектора 1 на сполучній частині лінії високого тиску негерметичний. Дивіться фотографії         |
| У СOT                                     | Двигун > Подача палива > Впорскувальна форсунка > Негерметичність > негерметичність проміжного з'єднання |
| Запасна частина для усунення несправності | 05л-130-277-е-                                                                                           |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-05-17

Пробіг:  
3378

Номер замовлення:  
10836

Номер рахунку.:  
25510

Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

Робота

| # | Номер    | Позначення                    | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01500000 | GFF/керовані функції .        | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 10821900 | Шумоглушник знято+встановлено | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 10831900 | Кришка знята+встановлена      | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 4 | 23402055 | Інжектор знятий+встановлений  | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| # | Номер      | Позначення           | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 05L130277E | ІНЖЕКТОР             | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 03                 | B                | 0     |
| 2 | WHT008648  | ПЕЧАТКА. КІЛЬЦЕ      | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 03                 |                  | 0     |
| 3 | WHT008080A | Гвинт                | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |
| 4 | 05L103954D | ІЗОЛЯЦІЯ             | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 08                 |                  | 0     |
| 5 | 059130519  | ущільнювальне кільце | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 3                  |                  | 0     |
| 6 | WHT000884  | Печатка. кільце      | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 7 | WHT008648  | ПЕЧАТКА. КІЛЬЦЕ      | 1,00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 3                  |                  | 0     |
| 8 | WHT000729A | Болт                 | 3.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2021-04-01

Пробіг:  
2507

Номер замовлення:  
9874

BA-ID : 134118779

|                                           |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Претензія клієнта                         | Скреготіння з моторного відсіку                                                                                                        |
| Код клієнта                               | Двигун > Режим роботи двигуна > Робота двигуна > Шуми, коливання > занадто голосно                                                     |
| Визначення СТО                            | Двигун дуже голосно клацає на холостому ході та під час їзди.                                                                          |
| У СОТ                                     | Двигун > Блок циліндрів, кривошипно-шатунний механізм > Поршневий палець > Деталь, експлуатаційні матеріали > неправильне встановлення |
| Запасна частина для усунення несправності | 05I-100-031-tx-                                                                                                                        |

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:  
2021-04-01

Пробіг:  
2507

Номер замовлення:  
9874

Номер рахунку.:  
25495

Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

Робота

| # | Номер    | Позначення                          | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 10011961 | Двигун повністю знятий+встановлений | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 87031750 | Холодоагент злито+заповнено         | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 3 | 10851911 | Двигун+коробка знята+встановлена    | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 4 | 01500000 | GFF/керовані функції .              | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 5 | 10025561 | Замінений базовий двигун            | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

| #  | Номер       | Позначення       | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|----|-------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1  | 05L100031TX | БАЗА АНГ.        | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 07                 | В                | 0     |
| 2  | 06B105313D  | Підшипник        | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 3                  |                  | 0     |
| 3  | N 90043201  | Печатка. кільце  | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |
| 4  | N 91048804  | Гвинт            | 4.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 5  | N 90665001  | Гвинт            | 8.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 6  | 038109454A  | Гайка з буртиком | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 7  | N 10827902  | Гвинт            | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |
| 8  | N 10665001  | Болт             | 2.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 9  | 05L129717   | ПЕЧАТКА          | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 03                 |                  | 0     |
| 10 | N 91254401  | БОЛТ             | 6.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |
| 11 | N 10632102  | БОЛТ             | 4.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |

|    |            |                 |           |                 |                 |                    |                  |       |                |  |
|----|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|----------------|--|
| ▼  |            |                 |           |                 |                 |                    |                  |       | ОГЛЯДОВА КОПІЯ |  |
| #  | Номер      | Позначення      | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |                |  |
| 12 | 04L131547M | печатка         | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 03                 |                  | 0     |                |  |
| 13 | 04L131455A | затискач        | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 5                  |                  | 0     |                |  |
| 14 | 04L131547  | печатка         | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 3                  |                  | 0     |                |  |
| 15 | 05L131547L | ПЕЧАТКА         | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 03                 |                  | 0     |                |  |
| 16 | 05L253039C | ПЕЧАТКА         | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 03                 |                  | 0     |                |  |
| 17 | WHT009072  | ГАЙКА           | 10.00     | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |                |  |
| 18 | WHT008245  | ПЕЧАТКА. КІЛЬЦЕ | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |                |  |
| 19 | 03L145757G | Печатка         | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 3                  |                  | 0     |                |  |
| 20 | WHT007702  | Печатка. кільце | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |                |  |
| 21 | N 10854801 | БОЛТ            | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |                |  |
| 22 | N 10552404 | Болт            | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |                |  |
| 23 | N 10854901 | БОЛТ            | 2.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |                |  |
| 24 | N 91204001 | гвинт           | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |                |  |
| 25 | N 10643802 | ШЕСТИКУТНИК В   | 2.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 08                 |                  | 0     |                |  |
| 26 | N 10830401 | БОЛТ            | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |                |  |
| 27 | 3Q0253725A | Затискач        | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 8                  |                  | 0     |                |  |
| 28 | 3Q0253115  | Печатка         | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 03                 |                  | 0     |                |  |
| 29 | 5Q0253115B | печатка         | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 03                 |                  | 0     |                |  |
| 30 | 5Q0253725G | ЗАЖИМ           | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 04                 |                  | 0     |                |  |
| 31 | 05L103660  | ОБКЛАДКА        | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 08                 |                  | 0     |                |  |
| 32 | 05L103954G | ІЗОЛЯЦІЯ        | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 08                 |                  | 0     |                |  |
| 33 | 05L103954R | ІЗОЛЯЦІЯ        | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 08                 |                  | 0     |                |  |

| ▼  |            |                      |           |                 |                 |                    |                  |       | ОГЛЯДОВА КОПІЯ |
|----|------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|----------------|
| #  | Номер      | Позначення           | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |                |
| 34 | 05L121011D | ВОДЯНИЙ НАСОС        | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 06                 |                  | 0     |                |
| 35 | N 10665001 | Болт                 | 6.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |                |
| 36 | 05L115441  | ПЕЧАТКА              | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 03                 |                  | 0     |                |
| 37 | 03N115441A | ПЕЧАТКА              | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 03                 |                  | 0     |                |
| 38 | 05L115441A | ПЕЧАТКА              | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 03                 |                  | 0     |                |
| 39 | N 10780501 | гвинт                | 5.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |                |
| 40 | WHT005322  | Болт                 | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |                |
| 41 | N 10629601 | Болт                 | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |                |
| 42 | N 10717801 | ШЕСТИКУТНИК В        | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |                |
| 43 | N 10683302 | БОЛТ                 | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |                |
| 44 | N 10746301 | Гвинт                | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |                |
| 45 | 05L903263  | КУЩ                  | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 08                 |                  | 0     |                |
| 46 | N 91204501 | Болт                 | 3.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |                |
| 47 | 03L260817  | Рукав                | 2.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 8                  |                  | 0     |                |
| 48 | 4E0260749A | ущільнювальне кільце | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |                |
| 49 | 8E0260749C | ущільнювальне кільце | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |                |
| 50 | 05L121111Q | ОХОЛОДЖУЮЧА РІЧИНА   | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 03                 |                  | 0     |                |
| 51 | N 10665001 | Болт                 | 4.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |                |
| 52 | N 10552404 | Болт                 | 4.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |                |
| 53 | 05L115562A | ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ  | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |                |
| 54 | N 10332002 | Гайка з буртиком     | 6.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |                |
| 55 | WHT005437A | БОЛТ                 | 2.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |                |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

| #  | Номер      | Позначення       | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|----|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 56 | N 0150816  | Гайка з буртиком | 2.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 57 | N 10785401 | гвинт            | 4.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 58 | N 91231201 | Гвинт            | 4.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 59 | N 10784701 | Болт             | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |
| 60 | N 10784801 | Гвинт            | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |
| 61 | N 01033513 | Гвинт            | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 62 | 5WA825236C | ІЗОЛЯЦІЯ         | 1,00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 08                 |                  | 0     |
| 63 | WHT000729A | Болт             | 3.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 1                  |                  | 0     |
| 64 | WHT005538  | ГАЙКА НАВЕРХНА   | 2.00      | В               | ВЛАСНИЙ         | 01                 |                  | 0     |

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-04-01

Пробіг:  
820

Номер замовлення:  
9861

Номер рахунку.:  
24679

Робота

| # | Номер    | Позначення               | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|--------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 44448800 | СЕЗОННЕ ЗБЕРІГАННЯ КОЛІС | -                       | 0000 |                  | 0     |

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2021-03-23

Пробіг:  
0

Номер замовлення.:  
WVWZZZCDZMW508941

Підтвердження сервісного  
обслуговування:  
Delivery inspection

|   |       |                    |
|---|-------|--------------------|
| # |       |                    |
| 1 | Опис  | Перевірка доставки |
| 2 | Прим. |                    |

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-03-18

Пробіг:  
11

Номер замовлення:  
66802

Номер рахунку.:  
168634

Робота

|   |          |                               |                         |      |                  |       |
|---|----------|-------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| # | Номер    | Позначення                    | Технічне обслуговування | Лак  | Код першопричини | Пакет |
| 1 | 11229999 | ПЕРЕВІРЕНО НА СЕРВІСНІ ЗАХОДИ | -                       | 0000 |                  | 0     |
| 2 | 99999999 | ПОСТАЧАЮТЬ ПОВНІ КОЛЕСА       | -                       | 0000 |                  | 0     |

Деталі

|   |               |              |           |                 |                 |                    |                  |       |
|---|---------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| # | Номер         | Позначення   | Кількість | Фабричний номер | Тип вірусу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
| 1 | 5Q0073566K03C | ПОВНЕ КОЛЕСО | 2.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 00                 |                  | 0     |
| 2 | 5Q0073666K03C | ПОВНЕ КОЛЕСО | 2.00      | B               | ВЛАСНИЙ         | 00                 |                  | 0     |

Записи з 1 по 75 із 75 записів (відфільтровано з 79 записів)