

Основні дані про автомобіль

Виробник: Приватне акціонерне товариство «Єврокар», код ЄДРПОУ 30913130
Місцезнаходження: 89460, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Соломоново,
вул. Перемоги, 46.

Дистриб'ютор: Товариство з обмеженою відповідальністю «Єврокар», код
ЄДРПОУ 32384621

Місцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67.

Модель, Тип автомобіля OCTAVIA 1,4TSI/103kW Ambition

Дата випуску 2014

Ідентифікаційний номер автомобіля (VIN) TMBAC2NE2EB009368

Номер двигуна CHP235125

Колір кузова Червоний 6x6x

Продавець:

Назва суб'єкта господарювання ТОВ "ПРОМТЕХСЕРВІС"

Місцезнаходження м. Луцьк, пр. Вільності, 34

Дата продажу 07 жовтня 2014 р.

Дані про ціну автомобіля _____

Уповноважена особа Продавця: Кришук М. М.

Підпис: 



Реалізація автомобіля Споживачу здійснюється за умови укладення договору з Продавцем згідно з правилами придбання транспортних засобів законодавством.

TMBAC2NE2EB009368

CHPA

5E33L5 OCTAVIA

AMB

PEQ LF3L-6X6X HA 103KW CHPA

EOA 1D0 5SJ 5RQ 1KD 6FF 1AT 3FA

1N3 1NL HH7 4UF 4R4 3NZ 3QN 4X0

4A3 8ZH J2S Q14 8GU 9AK 8RE

7Q0 1BA 8QL 8X0 4I2 BM2 7MJ QNO

3L1 9P1 Q1A 7X0 9W0 8WB 3GA

7AA G01 L24 7P0 F0A 3S0 2UF

Відомості про Споживача

Третій Споживач

Даний автомобіль з номерним знаком

Належить:

ПІБ/найменування юридичної особи

Адреса/місцезнаходження

Підтверджую, що мені своєчасно та в повному обсязі надана інформація про споживчі властивості автомобіля та гарантійні умови.

Прізвище та ініціали Споживача (уповноваженої ним особи)

Підпис _____

Передпродажна підготовка

Даний документ підтверджує проведення передпродажної підготовки автомобіля

Модель автомобіля

OCTAVIA 1,4 TSi 103 kW Amb

Номер кузова

TMBAC2NE2EB009368

Номер двигуна

СHP 235125

Дата проведення передпродажної підготовки

29.05.14 р.

ПІБ, підпис та посада відповідальної особи

Сур
Кобер Іван

Печатка підприємства



Автомобіль отримав
ключі запалювання

інструментів,

Зауважень до якості автомобіля та стану його лакофарбового покриття не маю.

З вимогами до експлуатації, виконання технічного обслуговування та з гарантійними зобов'язаннями ознайомлений.

ПІБ, підпис споживача

[Signature]

Дата 07.10.14

Автомобіль до експлуатації підготовлений

Екземпляр споживача

Протокол технічного обслуговування

Дата, № наряду – замовлення:

05.05.15

пробіг (км):

15090

Сервісне обслуговування:

так

ні

Заміна моторної оливи та фільтру

Техобслуговування

Перевірка кузову на пошкодження лаку*

Додаткове обслуговування

Додатково кожні 60 000 км або 4роки

Заміна паливного фільтру

Заміна свічок запалення

Заміна елемента повітряного фільтру

Заміна оливи та масляного фільтру в автоматичній КПП DSG

Заміна зубчатого ременя

Заміна натяжного ролику зубчатого ременя

Заміна оливи **haldex** зчеплення

Заміна фільтру салону

Заміна кисневого датчику

Заміна гальмівної рідини

Проведене обслуговування:

5082167 SKODA

SKODA Service®

UA 38030

Штамп автосервісного центру

ТОВ "Промтехсервіс"

м. Луцьк

EUROCAR 2015

Наступне технічне обслуговування:

Пробіг:

30090

Дата:

05.05.16

В залежності від того, яка подія настане першою.

Дата наступної заміни гальмівної рідини:

* - Підтвердіть цілісність антикорозійного захисту кузову або вкажіть можливі пошкодження – стор 11, «Перевірка кузову на пошкодження антикорозійного захисту».

Протокол технічного обслуговування

Дата, № наряду – замовлення:

17.08.18

пробіг (км):

29.167

Сервісне обслуговування:

так ні

Заміна моторної оливи та фільтру

Техобслуговування

Перевірка кузову на пошкодження лаку*

Додаткове обслуговування

Додатково кожні 60 000 км або 4роки

Заміна паливного фільтру

Заміна свічок запалення

Заміна елемента повітряного фільтру

Заміна оливи та масляного фільтру в автоматичній КПП DSG

Заміна зубчатого ременя

Заміна натяжного ролику зубчатого ременя

Заміна оливи **haldex** зчеплення

Заміна фільтру салону

Заміна кисневого датчику

Заміна гальмівної рідини

Проведене обслуговування:

SKODA

6057167
ŠKODA Service

UA 38030

ТЗОВ "Промтехсервіс"
 Штамп авторизованого сервісного центру

м. Луцьк

EUROCAR 2015

Наступне технічне обслуговування:

Пробіг:

44161

Дата:

17.08.18

В залежності від того, яка подія настане першою.

Дата наступної заміни гальмівної рідини:

* - Підтвердіть цілісність антикорозійного захисту кузову або вкажіть можливі пошкодження - стор. 12, «Перевірка кузову на пошкодження антикорозійного захисту».

Протокол технічного обслуговування

Дата, № наряду – замовлення:

10.12.15

Сервісне обслуговування:

так

ні

Заміна моторної оливи та фільтру



Техобслуговування



Перевірка кузову на пошкодження лаку*



Додаткове обслуговування



Додатково кожні 60 000 км або 4роки



Заміна паливного фільтру



Заміна свічок запалення



Заміна елемента повітряного фільтру



Заміна оливи та масляного фільтру в автоматичній КПП DSG



Заміна зубчатого ременя



Заміна натяжного ролику зубчатого ременя



Заміна оливи **haldex** зчеплення



Заміна фільтру салону



Заміна кисневого датчику



Заміна гальмівної рідини



пробіг (км):

44131

Проведене обслуговування:

SKODA

SKODAService

UA 38030

ТзОВ "Промтехсервіс"

Штамп авторизованого сервісного центру

м. Луцьк

EUROCAR 2015

Наступне технічне обслуговування:

Пробіг:

59131

Дата:

10.12.16.

В залежності від того, яка подія настане першою.

Дата наступної заміни гальмівної рідини:

* - Підтвердіть цілісність антикорозійного захисту кузову або вкажіть можливі пошкодження > стор 15, «Перевірка кузову на пошкодження антикорозійного захисту».

Протокол технічного обслуговування

Дата, № наряду – замовлення:

28.04.16.

пробіг (км):

57601

Сервісне обслуговування:

так

ні

Заміна моторної оливи та фільтру

Техобслуговування

Перевірка кузова на пошкодження лаку*

Додаткове обслуговування

Додатково кожні 60 000 км або 4роки

Заміна паливного фільтру

Заміна свічок запалення

Заміна елементу повітряного фільтру

Заміна оливи та масляного фільтру в автоматичній КПП DSG

Заміна зубчатого ременя

Заміна натяжного ролику зубчатого ременя

Заміна оливи **haldex** зчеплення

Заміна фільтру салону

Заміна кисневого датчику

Заміна гальмівної рідини

Проведене обслуговування:

67052/167

ŠKODA



ŠKODA Service®

м. Луцьк

ТзОВ "Промтехсервіс"

Штамп авторизованого сервісного центру

UA 38030

EUROCAR 2016

Володимир Зайченко

Наступне технічне обслуговування:

Пробіг:

72601

Дата:

28.04.17

В залежності від того, яка подія настане першою.

Дата наступної заміни гальмівної рідини:

* - Підтвердіть цілісність антикорозійного захисту кузова або вкажіть можливі пошкодження - стор.17, «Перевірка кузова на пошкодження антикорозійного захисту».

Протокол технічного обслуговування

Дата, № наряду – замовлення:

08.08.16 52494

пробіг (км):

72800

Сервісне обслуговування:

так

ні

Заміна моторної оливи та фільтру

Техобслуговування

Перевірка кузову на пошкодження лаку*

Додаткове обслуговування

Додатково кожні 60 000 км або 4роки

Заміна паливного фільтру

Заміна свічок запалення

Заміна елемента повітряного фільтру

Заміна оливи та масляного фільтру в автоматичній КПП DSG

Заміна зубчатого ременя

Заміна натяжного ролику зубчатого ременя

Заміна оливи **haldex** зчеплення

Заміна фільтру салону

Заміна кисневого датчику

Заміна гальмівної рідини

Проведене обслуговування:

SKODA Service

м. Луцьк

ТЗОВ "Промтехсервіс"

Штамп авторизованого сервісного центру

UA 38030

EUROCAR 2016

Наступне технічне обслуговування:

Пробіг: 87800

Дата: 08.09.17

В залежності від того, яка подія настане першою.

Дата наступної заміни гальмівної рідини:

* - Підтвердіть цілісність антикорозійного захисту кузову або вкажіть можливі пошкодження - стор.19, «Перевірка кузову на пошкодження антикорозійного захисту».

Протокол технічного обслуговування

Дата, № наряду – замовлення:

1.07.17

пробіг (км):

90200

Сервісне обслуговування:

так

ні

Заміна моторної оливи та фільтру

Техобслуговування

Перевірка кузову на пошкодження лаку*

Додаткове обслуговування

Додатково кожні 60 000 км або 4 роки

Заміна паливного фільтру

Заміна свічок запалення

Заміна елементу повітряного фільтру

Заміна оливи та масляного фільтру в автоматичній КПП DSG

Заміна зубчатого ременя

Заміна натяжного ролику зубчатого ременя

Заміна оливи **haldex** зчеплення

Заміна фільтру салону

Заміна кисневого датчику

Заміна гальмівної рідини

Проведене обслуговування:

3052167

SKODA



SKODA Service

М. Луцьк

Штамп авторизованого сервісного центру

ТОВ "Промтехсервіс"

UA 38030

EUROCAR 2019

Наступне технічне обслуговування:

Пробіг:

105000

Дата:

В залежності від того, яка подія настане першою.

Дата наступної заміни гальмівної рідини:

* - Підтвердіть цілісність антикорозійного захисту кузову або вкажіть можливі пошкодження > стор. 21, «Перевірка кузову на пошкодження антикорозійного захисту».

Протокол технічного обслуговування

Дата, № наряду – замовлення: 20.02.18

пробіг (км): 102520

Сервісне обслуговування:	так	ні
Заміна моторної оливи та фільтру	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Техобслуговування	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Перевірка кузову на пошкодження лаку*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Додаткове обслуговування	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Додатково кожні 60 000 км або 4 роки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна паливного фільтру	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна свічок запалення	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна елементу повітряного фільтру	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна оливи та масляного фільтру в автоматичній КПП DSG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна зубчатого ременя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна натяжного ролику зубчатого ременя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна оливи haldex зчеплення	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна фільтру салону	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна кисневого датчику	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна гальмівної рідини	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Проведене обслуговування:

G 082168 SKODA

SKODA Service
 Штампівця Луцького сервісного центру
ТОВ "Промтехсервіс"
UA 38030 **EUROCAR 2019**

Наступне технічне обслуговування:

Пробіг: 117520 Дата: 02.19.

В залежності від того, яка подія настане першою.

Дата наступної заміни гальмівної рідини:

* - Підтвердіть цілісність антикорозійного захисту кузову або вкажіть можливі пошкодження - стор 23, «Перевірка кузову на пошкодження антикорозійного захисту».

Протокол технічного обслуговування

Дата, № наряду – замовлення:

10-04-19

пробіг (км):

113012

Сервісне обслуговування:

так

ні

Заміна моторної оливи та фільтру

Техобслуговування

Перевірка кузову на пошкодження лаку*

Додаткове обслуговування

Додатково кожні 60 000 км або 4роки

Заміна паливного фільтру

Заміна свічок запалення

Заміна елементу повітряного фільтру

Заміна оливи та масляного фільтру в автоматичній КП DSG

Заміна зубчатого ременя

Заміна натяжного ролику зубчатого ременя

Заміна оливи **haldex** зчеплення

Заміна фільтру салону

Заміна кисневого датчику

Заміна гальмівної рідини

Проведене обслуговування:

6052167
ŠKODA Service®

ŠKODA



м. Луцьк

Штамп авторизованого сервісного центру

ТОВ "Промтехсервіс"

UA 38030

EUROCAR 2019

на 120000 км пробігу
 замінити релеколектор

ГРМ

СМ

Наступне технічне обслуговування:

Пробіг: _____ Дата: _____

В залежності від того, яка подія настане першою.

Дата наступної заміни гальмівної рідини:

* - Підтвердіть цілісність антикорозійного захисту кузову або вкажіть можливі пошкодження - стор.25, «Перевірка кузову на пошкодження антикорозійного захисту».

Протокол технічного обслуговування

Дата, № наряду – замовлення:

05.05 2020

пробіг (км):

117000

ŠKODA

Сервісне обслуговування:

так

ні

Заміна моторної оливи та фільтру

Техобслуговування

Перевірка кузову на пошкодження лаку*

Додаткове обслуговування

Додатково кожні 60 000 км або 4роки

Заміна паливного фільтру

Заміна свічок запалення

Заміна елемента повітряного фільтру

Заміна оливи та масляного фільтру в автоматичній КПП DSG

Заміна зубчатого ременя

Заміна натяжного ролику зубчатого ременя

Заміна оливи **haldex** зчеплення

Заміна фільтру салону

Заміна кисневого датчику

Заміна гальмівної рідини

Проведене обслуговування:

ŠKODA Service®

м. Луцьк

ТОВ "Промтехсервіс"

UA 38030

EUROCAR 2020

Штамп авторизованого сервісного центру

Наступне технічне обслуговування:

Пробіг:

132000

Дата:

05.05 2021

В залежності від того, яка подія настане першою.

Дата наступної заміни гальмівної рідини:

* - Підтвердіть цілісність антикорозійного захисту кузову або вкажіть можливі пошкодження в стор.27, «Перевірка кузову на пошкодження антикорозійного захисту».

Протокол технічного обслуговування

Дата, № наряду – замовлення:

12.03.2022р.

пробіг (км):

136395

Сервісне обслуговування:

так

ні

Заміна моторної оливи та фільтру

Техобслуговування

Перевірка кузову на пошкодження лаку*

Додаткове обслуговування

Додатково кожні 60 000 км або 4роки

Заміна паливного фільтру

Заміна свічок запалення

Заміна елемента повітряного фільтру

Заміна оливи та масляного фільтру в автоматичній КПП DSG

Заміна зубчатого ремня

Заміна натяжного ролику зубчатого ремня

Заміна оливи **haldex** зчеплення

Заміна фільтру салону

Заміна кисневого датчику

Заміна гальмівної рідини

Проведене обслуговування:

SKODA



ŠKODA Service®
UA 38030 EUROCAR 2021

ТОВ "Промтехсервіс"
М. Луцьк

Наступне технічне обслуговування:

Пробіг:

12.03.2022р.

Дата:

136395

В залежності від того, яка подія настане першою.

Дата наступної заміни гальмівної рідини:

* - Підтвердіть цілісність антикорозійного захисту кузову або вкажіть можливі пошкодження > стор.29, «Перевірка кузову на пошкодження антикорозійного захисту».

Протокол технічного обслуговування

Дата, № наряду – замовлення:

01.04.2022

пробіг (км):

144 383

Сервісне обслуговування:

так

ні

Заміна моторної оливи та фільтру

Техобслуговування

Перевірка кузову на пошкодження лаку*

Додаткове обслуговування

Додатково кожні 60 000 км або 4 роки

Заміна паливного фільтру

Заміна свічок запалення

Заміна елементу повітряного фільтру

Заміна оливи та масляного фільтру в автоматичній КПП DSG

Заміна зубчатого ременя

Заміна натяжного ролику зубчатого ременя

Заміна оливи **haldex** зчеплення

Заміна фільтру салону

Заміна кисневого датчику

Заміна гальмівної рідини

Проведене обслуговування:



SKODA

ŠKODA Service[®]
UA 38030 EUROCAR 2022

ТОВ "Промтехсервіс"
м. Луцьк

Штамп авторизованого сервісного центру

Наступне технічне обслуговування:

Пробіг:

144 383

Дата:

01.04.2022

В залежності від того, яка подія настане першою.

Дата наступної заміни гальмівної рідини:

* - Підтвердіть цілісність антикорозійного захисту кузову або вкажіть можливі пошкодження * стор 37, «Перевірка кузову на пошкодження антикорозійного захисту».


Протокол технічного обслуговування

Дата, № наряду – замовлення: 01.06.2023 / ПТС00026507

пробіг (км): 135495

Сервісне обслуговування:	так	ні
Заміна моторної оливи та фільтру	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Техобслуговування	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Перевірка кузову на пошкодження лаку*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Додаткове обслуговування	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Додатково кожні 60 000 км або 4 роки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна паливного фільтру	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна свічок запалення	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна елементу повітряного фільтру	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна оливи та масляного фільтру в автоматичній КПП DSG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна зубчатого ременя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна натяжного ролику зубчатого ременя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна оливи haldex зчеплення	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна фільтру салону	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна кисневого датчику	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заміна гальмівної рідини	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Проведене обслуговування:



ŠKODA Service®
EUROCAR 2023 UA 38030

Штамп авторизованого сервісного центру

м. Луцьк

ТОВ "Промтехсервіс"

Наступне технічне обслуговування:



Пробіг: 150495 Дата: 01.06.2024



В залежності від того, яка подія настане першою.

Дата наступної заміни гальмівної рідини:

* - Підтвердіть цілісність антикорозійного захисту кузову або вкажіть можливі пошкодження - стор.33, «Перевірка кузову на пошкодження антикорозійного захисту».

Записи авторизованого сервісного центру

км-пробіг: 141 140	  SKODA Service [®] EUROCAR 2024 UA 38030 м. Луцьк ТОВ "Промтехсервіс"
Дата: 24.07.2024	
Примітки: ТО-2	
Наступне ТО: 24.07.2025 або: 156 140	
Штамп авторизованого сервісного центру	

км-пробіг: 146 750	  SKODA Service [®] EUROCAR 2025 UA 38030 м. Луцьк ТОВ "Промтехсервіс"
Дата: 29.07.2025	
Примітки: ТО (заміне повітряного фільтра двигуна, заміне повітряного фільтра салону)	
наступне ТО: 29.07.2026 або: 161 750 км	
Штамп авторизованого сервісного центру	