

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBLN7NS2N8050859	Наступний Технічний огляд	2027-08	Тип	NS759Z
Дата поставки:	2022-06-21	Наступна перевірка шкідливих викидів	2027-08		

Історія

Показати 100 записів

▼

УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план▼

Термін прийомки:
2026-06-11

Пробіг:
155104

Номер замовлення.:
2026001943

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	34015570	Gearbox oil

Рахунок▼

Термін прийомки:
2026-05-22

Пробіг:
155104

Номер замовлення:
2600194303

Номер рахунку.:
110065108

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Klima-Service	-	0000		0

Рахунок▼

Термін прийомки:
2026-05-22

Пробіг:
155104

Номер замовлення:
2600194301

Номер рахунку.:
110065106

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
3	34015570	Gearbox oil replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	ULT006	Öl 0W30	5.50	F	OWN	0		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01		0
6	G 055529A2	Oil	6.00	C	OWN	04		0
7	N 0438092	seal ring	1.00	C	OWN	01		0
8	N 90965401	Bolt	1.00	C	OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2026-03-05
Деталі

Пробіг:
145771

Номер замовлення:
2600081202

Номер рахунку.:
110063832

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ULT006	Öl 0W30	0.60	F	OWN	0		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2026-03-05

Пробіг:
150000

Номер замовлення:
2600081201

Номер рахунку.:
110064219

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0
4	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
5	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0
2	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	C	OWN	02		0
3	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2026-03-05

Пробіг:
150000

Номер замовлення:
2600081201

Номер рахунку.:
110063835

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
3	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0
5	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
6	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0
2	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	C	OWN	02		0
3	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-10-14

Пробіг:
128000

Номер замовлення:
2025004424

BA-ID:
195706978

Претензія клієнта	Kundenangabe: Infotainment startet 4-5 mal am Tag von alleine neu
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Індикація на екрані > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2025-09-02

Пробіг:
123226

Номер замовлення.:
2025003341

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-08-07

Пробіг:
123226

Номер замовлення:
2500334102

Номер рахунку.:
110060957

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405752	2 Reifen ersetzt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	BT9429148	Sommerreifen hankook	2.00	F	OWN	0		0
2	839601361	Valve	2.00	C	OWN	03		0
3	GEW001	Gewicht	4.00	F	OWN	0		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-08-07

Пробіг:
128000

Номер замовлення:
2500334101

Номер рахунку.:
110061871

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	ULT006	Öl 0W30	5.50	F	OWN	0		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-08-07

Пробіг:
128000

Номер замовлення:
2500334101

Номер рахунку.:
110060961

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60052950	Sliding roof cleaned	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	ULT006	Öl 0W30	5.50	F	OWN	0		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-08-04

Пробіг:
121421

Номер замовлення:
2500327202

Номер рахунку.:
110060526

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10528301	Battery	2.00	C	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-08-04

Пробіг:
121421

Номер замовлення:
2500327201

Номер рахунку.:
110060527

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01060050	ET service .	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-06-24

Пробіг:
105511

Номер замовлення:
2025002748

BA-ID:
191191154

Претензія клієнта	Kundenaussage: Bildschirm wird sporadisch schwarz
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент паркув., автопілот для паркув., асист. виїзду з місця паркув. > Зображення з камери асистента заднього ходу > Функціональність > пропуск запалювання
Визначення СТО	
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Оновлення програмного забезпечення
Запасна частина для усунення несправності	3V0-035-816-H-

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2025-06-24

Пробіг:
116756

Номер замовлення:
2500274801

Номер рахунку.:
114008542

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91961900	Display operating unit ECU rem+inst	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	99999999	Steckverbindung geprüft	-	0000		0
4	99999999	Leitungsstrang SG Infortaiment gepr	-	0000		0
5	99999999	Steckerverbindung Rückfahramera gep	-	0000		0
6	99999999	Rückfahrkamera quergetauscht	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3V0035816H	CONT.PANEL	0.90	C	OWN	18		0

Рахунок

Термін прийомки:
2025-06-24

Пробіг:
116756

Номер замовлення:
2500274801

Номер рахунку.:
110060366

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91961900	Display operating unit ECU rem+inst	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	99999999	Steckverbindung geprüft	-	0000		0
4	99999999	Leitungsstrang SG Infortaiment gepr	-	0000		0
5	99999999	Steckerverbindung Rückfahramera gep	-	0000		0
6	99999999	Rückfahrkamera quergetauscht	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3V0035816H	CONT.PANEL	0.10	C	OWN	18		0

Претензія

Термін прийомки:
2025-01-23

Пробіг:
100000

Номер замовлення:
2025000359

BA-ID:
185744027

Претензія клієнта

Код клієнта

Визначення СТО

Код СТО

Запасна частина
для усунення
несправності

Infotainments ist mehrmals abgestürzt

Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Оновлення програмного забезпечення > Блоки керування, сервіси > повідомлення про помилку

sehr geehrte Damen und Herren das Fahrzeug da wegen der Beanstandung das dass 5f mehrmals abgestürzt ist jetzt ist das Auto da wegen dem update das in der tpi 2063258/19 durch geführt werden soll laut der tpi sollen 2 update durch geführt werden den ersten update sw308 hat er angenommen aber bei dem 2 SW330 update schmeißt das Auto ein Fehler hab dann nochmal durch geführt hat auch nicht funktioniert dann hab ich ein anderen USB Stick genommen hat auch nicht funktioniert jetzt wollte ich mal fragen wie ich den Fehler beheb kann MFG Yusef Mohammad [2063258/19 MIB OI SW 2xx/3xx - verschiedene/ unterschiedliche Beanstandungen]

Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Оновлення програмного забезпечення > Оновлення програмного забезпечення бази даних навігації > Блоки керування, сервіси > повідомлення про помилку

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-01-23

Пробіг:
100000

Номер замовлення:
2025000359

BA-ID:
184635762

Претензія клієнта	Kundenbeanstandung: Fahrzeug hat Startschwierigkeiten
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-01-23

Пробіг:
98164

Номер замовлення:
2500035901

Номер рахунку.:
110057884

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27061900	Battery removed+installed	-	0000		0
2	27065550	Battery replaced	-	0000		0
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0
5	99999999	Softwareupdate	-	0000		0
6	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000915089BC	BATTERY	1.00	C	OWN	03		0
2	566998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
3	565955425A	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-12-05

Пробіг:
94750

Номер замовлення:
2402924501

Номер рахунку.:
222014480

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64145502	Windschutzscheibe getönt ersetzen	-	0000		0
2	44950350	Vehicle front + rear measured	-	0000		0
3	96381552	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
4	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	D 004660M4	2-PACK ADH	1.00	C	OWN	02		0
2	D 00920002	PRIMER	1.00	C	OWN	03		0
3	D 00950025	APPLICATOR	1.00	C	OWN	03		0
4	565845011H NVB	WINDSCREEN	1.00	C	OWN	13		0
5	7N0955609	GEL FOIL	1.00	C	OWN	08		0
6	D 00940104	Cleaner	0.25	C	OWN	03		0
7	8P0867276	Clip	4.00	C	OWN	13		0
8	OTLZ373600006	Feinstaubplakette	1.00	V	OWN	00		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-11-07

Пробіг:
91493

Номер замовлення.:
2024022548

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	01575550	Oil for all-wheel drive coupling
3	01400050	Brake fluid service
4	23245550	Air cleaner element

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-09-24

Пробіг:
91493

Номер замовлення:
2024022548

BA-ID:
181683590

Претензія клієнта	Die Beanstandung des Kunden lautet: kamera Parksystem zur Zeit nicht verfügbar
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Чутливість систем камер
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-09-24

Пробіг:
91496

Номер замовлення:
2402254802

Номер рахунку.:
222011796

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64144100	Tinted windscreen repaired	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-09-24

Пробіг:
91496

Номер замовлення:
2402254801

Номер рахунку.:
222011798

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330098	UVV Prüfung nach § 57 Abs. 1 VP 4T	-	0000		0
2	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
4	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0
6	60480250	Water drain checked	-	0000		0
7	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
8	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
9	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
10	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
11	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
12	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
13	27068950	Battery loaded	-	0000		0
14	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
15	80012999	Fußraum ausgesaugt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	0W30	Motoröl 504/507	5.50	V	OWN	80		0
5	5Q0127177	Filtereins	1.00	C	OWN	01		0
6	N 90281802	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
7	N 91082701	BOLT	1.00	C	OWN	01		0
8	G 065175A2	OIL	1.00	C	OWN	08		0
9	B 000DS	Bremsflüssigkeit	1.00	C	OWN	02		0
10	5Q0129620B	Luftfilter	1.00	C	OWN	01		0
11	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
12	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
13	N 91168901	Screw	4.00	C	OWN	01		0
14	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0
15	5Q0615301G	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
16	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
17	N 91084901	SCREW	4.00	C	OWN	01		0
18	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	C	OWN	02		0
19	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план
▼

Термін прийомки:
2024-01-08

Пробіг:
59547

Номер замовлення.:
2023029961

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	60480250	Water drain

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-12-11

Пробіг:
59547

Номер замовлення:
2302996101

Номер рахунку.:
221251494

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
3	60480250	Water drain checked	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
7	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
10	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
11	80012999	Fußraum abgesaugt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	0W30	Motoröl 504/507	5.50	V	OWN	80		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	566998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
7	565955425A	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
8	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	C	OWN	02		0
9	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01		0
10	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0

Цифровий сервісний план
▼

Термін прийомки:
2023-05-05

Пробіг:
36432

Номер замовлення.:
2023004099

Підтвердження сервісного
обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Aktion 4855 durchgeführt

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план
▼

Термін прийомки:
2023-03-09

Пробіг:
30153

Номер замовлення.:
2023004099

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480250	Water drain

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-02-16

Пробіг:
30153

Номер замовлення:
2023004099

BA-ID:
161911860

Претензія клієнта	Travel Assist nicht verfügbar
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Допоміжна система руху по смузі
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-16

Пробіг:
30153

Номер замовлення:
2300409901

Номер рахунку.:
221235401

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60480250	Water drain checked	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
5	80012999	Fußraum abgesaugt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	0W30	Motoröl 504/507	5.50	V	OWN	80		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-16

Пробіг:
30153

Номер замовлення:
2300409901

Номер рахунку.:
221234416

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60480250	Water drain checked	-	0000		0
3	80012999	Fußraum ausgesaugt	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	0W30	Motoröl 504/507	5.50	V	OWN	80		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-16

Пробіг:
30153

Номер замовлення:
2300409902

Номер рахунку.:
221456503

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-10-28

Пробіг:
17365

Номер замовлення:
2022021519

BA-ID:
155454547

Претензія клієнта	Die Beanstandung des Kunden lautet: Fz verriegelt obwohl Schlüssel im Fz liegt - mehrfach mit Zweitschlüssel passiert - Arbeitsanweisung: Prüfen und Instandsetzen nach Herstellervorgaben. Nach Schadenfeststellung Rücksprache mit Serviceberater / Kunde. (Eine Abrechnung über Garantie / Kulanz / Leasing kann ggf. nur erfolgen, sofern die Schadensursache nicht auf Fremdeinwirkung, äußere Einflüsse und Missachtung der Betriebsanleitung zurückzuführen ist)
Код клієнта	Контроль доступу, дозвіл на запуск двигуна, захист від викрадення > Блокування/розблокування автомобіля > Блокування дверей > Функціональність > самостійно зачиняється
Визначення СТО	
Код СТО	Контроль доступу, дозвіл на запуск двигуна, захист від викрадення > Замикання > Блок керування центрального замка > Функціональність > помилка виконання функції
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-28

Пробіг:
17365

Номер замовлення:
2202151902

Номер рахунку.:
221230823

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-28

Пробіг:
17365

Номер замовлення:
2202151901

Номер рахунку.:
221230857

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64144100	Tinted windscreen repaired	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-06-21

Пробіг:
1

Номер замовлення.:
21.06.2022

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-17

Пробіг:
1

Номер замовлення:
2280577702

Номер рахунку.:
141612573

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	566061502A	FLOOR MAT	1.00	C	OWN	19		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-17

Пробіг:
1

Номер замовлення:
2280577701

Номер рахунку.:
141612572

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E1064209	COVER	1.00	C	OWN	19		0
2	5E1064205	Pedal cap	1.00	C	OWN	19		0

Записи з 1 по 38 із 38 записів (відфільтровано з 41 записів)