

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WV2ZZZ7HZLN031836	Наступний Технічний огляд	0000-00-00	Тип	SHMHM7
Дата поставки:	2020-09-22	Наступна перевірка шкідливих викидів	0000-00-00		

Історія

Показати записів

	УСІ	ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН	РЕКЛАМАЦІЇ	ОГЛЯДОВА КОПІЯ		
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2022-09-13	Пробіг: 88783	Номер замовлення: 5043962	Номер рахунку.: 5045481	Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка			
Деталі								
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10647801	Cable tie	17.00		OWN	01		0
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2022-09-13	Пробіг: 88783	Номер замовлення: 5043962	Номер рахунку.: 5045476	Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка			
Робота								
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет	
1	99999999	57195599 Cables Bowden	-		0000		0	
Деталі								
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7LA837349B	COVER	1.00		OWN	08		0
2	7LA837017J	CABLE	1.00		OWN	08		0
3	7LA837018J	CABLE	1.00		OWN	08		0
4	3CN868243	CLIP	3.00		OWN	03		0
5	N 10647801	Cable tie	3.00		OWN	01		0
6	7LA837350B	COVER	1.00		OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-07-25Пробіг:
86586Номер замовлення:
5001817Номер рахунку.:
5043954Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	57195599 cables bowden des portes	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7LA837017J	CABLE	1.00		OWN	08		0
2	7LA837018J	CABLE	1.00		OWN	08		0
3	7LA837349	COVER	1.00		OWN	08		0
4	7LA837350	COVER	1.00		OWN	08		0
5	3CN868243	CLIP	3.00		OWN	03		0
6	N 10647801	Cable tie	2.00		OWN	01		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-06-07Пробіг:
32185Номер замовлення:
4957481BA-ID:
149700785

Претензія клієнта	Quand la voiture est froid c'est très difficile de demarrer la voiture. Client dois essayer 30 fois avant elle demarre. quand chaud tout fonction direct
Код клієнта	Двигун > Режим роботи двигуна > Пуск двигуна > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	après application de plusieurs tpi pour ce problème de demarrage et d'accoups, remplacé régulateur de pression de rampe suite demande technique voir photos en annexes et problème semble etre résolu après +/- 200km d'essai DELPHI DD6
Код СТО	Двигун > Подача палива > Регуляторний клапан тиску палива > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	04I-130-764-b-

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-06-07Пробіг:
32185Номер замовлення:
4957481BA-ID:
149700922

Претензія клієнта	De temps en temp client indique que la radio ne fonction pas comme il faut. il s'éteint et redamarre lui même parfois c'est avec une siflement. Toujours au tramstraat 90 que sa coupe
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Індикація на екрані > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	mise à jour suivant tpi + demande technique pour réactivation de fonction [2065183/2 Electronique d"information (MIB3) et services en ligne (OCU3) - Différentes réclamations (logiciels 015x / 0088)]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-06-07Пробіг:
32185Номер замовлення:
4957481BA-ID:
151397910

Претензія клієнта	demarre difficilement surtout à froid
Код клієнта	Двигун > Режим роботи двигуна > Пуск двигуна > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	placé additif carburant + controlé debit retour injecteurs suite tpi voir photos en annexe après essai 200km, pas de résultats positif [2048217/11 Bruits de combustion importants (moteur froid) et/ou à-coups à l'accélération, démarrage moteur retardé]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼	Термін прийомки: 2022-06-07	Пробіг: 32185	Номер замовлення: 4957481	BA-ID: 151402831
	Претензія клієнта	modul appel d'urgence		
	Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси > Виклик довідки вручну > Функціональність > не працює		
	Визначення СТО	défaut modul SOS remplacé boitier suite plan de controle LG5		
	Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Telematik, онлайн-сервіси > Блок керування системи Telematik/онлайн-сервісів > Блоки керування, сервіси > дефект апаратного забезпечення		
	Запасна частина для усунення несправності	5wa-035-284-e-		
Претензія ▼	Термін прийомки: 2022-06-07	Пробіг: 32185	Номер замовлення: 4957481	BA-ID: 151400604
	Претензія клієнта	demarrage difficile à froid		
	Код клієнта	Двигун > Режим роботи двигуна > Пуск двигуна > Функціональність > помилка виконання функції		
	Визначення СТО	remplacé capteur de pression de rampe suite tpi, ancienne reference montée dans le vehicule voir photos en annexe TN3 [2048680/12 Moteur - Moteur ne démarre pas par moments, donne des à-coups, avec ou sans enreg. P019100 dans le calculateur moteur]		
	Код СТО	Reparatur laut TPI		
	Запасна частина для усунення несправності	04l-906-054-e-		

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-06-07Пробіг:
86586Номер замовлення:
4957481Номер рахунку.:
5001817Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	57195599 cables bowden des portes	-	0000		0
2	99999999	na transmetteur de pression rem	-	0000		0
3	99999999	20010199 alimentation en carburant	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	23715500	Pressure regulating valve replaced	-	0000		0
6	27068900	Battery loaded	-	0000		0
7	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	27068900	Battery loaded	-	0000		0
10	91071900	Online services removed+installed	-	0000		0
11	91075550	Online services replaced	-	0000		0
12	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
13	99999999	23014199 additif a usages multiple	-	0000		0
14	99999999	Ordre controler debit de retour in	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7LA837017J	CABLE	1.00		OWN	08		0
2	7LA837018J	CABLE	1.00		OWN	08		0
3	7LA837349	COVER	1.00		OWN	08		0
4	7LA837350	COVER	1.00		OWN	08		0
5	3CN868243	CLIP	3.00		OWN	03		0
6	N 10647801	Cable tie	2.00		OWN	01		0
7	04L130764B	VALVE	1.00		OWN	05		0
8	04L906054E	SENSOR	1.00		OWN	03		0
9	04L145822H	Hose	1.00		OWN	08		0
10	03N145822E	HOSE	1.00		OWN	08		0
11	5WA035284E	CTRL UNIT	1.00		OWN	08		0
12	G 001790M3	Additive	1.00		OWN	06		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2021-06-29Пробіг:
32185Номер замовлення.:
4603906Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change
(flexible)

Рахунок ▼

Термін прийомки: 2021-06-29 Пробіг: 32185 Номер замовлення: 4603906 Номер рахунку.: 4631122 Прим. Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00		OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	01		0
3	oil2	Huile 504507 D2AB6	7.40		6	00		0
4	000096320GK001	ANTIFREEZE	2.50		OWN	70		0
5	G A13A8JM9	COOLANT	0.20		OWN	02		0

Претензія ▼

Термін прийомки: 2021-04-23 Пробіг: 22975 Номер замовлення: 4550504 ВА-ID: 134849663

Претензія клієнта	MDA 2021-04-23 08:31 1.T moin EPC mot(eur manque de puissance
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролювання відпрацьованих газів > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	pas moyen de reseter temoin de pression pneu, interroger memoire de defaults, défaut dans 5 f mise à jour à faire effectué mise à jour + adaptation et tt est ok on sais à nouveau reseter les pressions
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Оновлення програмного забезпечення > Оновлення ПЗ блока керування інформаційною електронікою > Блоки керування, сервіси > невідповідність ПЗ
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки: 2021-04-23 Пробіг: 22985 Номер замовлення: 4550504 Номер рахунку.: 4559914

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	remise en etat tuyau de depression	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки: 2021-04-23 Пробіг: 22985 Номер замовлення: 4550504 Номер рахунку.: 4559219 Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки: 2020-09-23 Пробіг: 15 Номер замовлення: 4299180 Номер рахунку.: 4408484

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000061142	Container	1.00		OWN	74		0

Претензія ▼	Термін прийомки: 2020-09-22	Пробіг: 15	Номер замовлення: 4296796	BA-ID: 127393051				
Претензія клієнта	ecran ne reagit pas							
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Індикація на екрані > Функціональність > не працює							
Визначення СТО	interactief storing zoeken. software configuratie+ffs uitgevoerd. hierna werkt het instrumenten paneel terug. dit was geblokeert.							
Код СТО	Сервісне обслуговування автомобіля > IT-системи > SVM (керування версій програмного забезпечення) > SVM (керування версіями ПЗ) FES (активація функцій)							
Запасна частина для усунення несправності								
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2020-09-22	Пробіг: 16	Номер замовлення: 4296796	Номер рахунку.: 4301935				
Робота								
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет		
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0		
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0		
Цифровий сервісний план ▼	Термін прийомки: 2020-09-17	Пробіг: 15	Номер замовлення.: 4286333	Підтвердження сервісного обслуговування:				
#								
1	Опис							
2	Прим. ACTION 57H5 CRIT 01							
Цифровий сервісний план ▼	Термін прийомки: 2020-09-16	Пробіг: 15	Номер замовлення.: 4286333	Підтвердження сервісного обслуговування: Delivery inspection				
#								
1	Опис Delivery inspection							
2	Прим.							
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2020-09-14	Пробіг: 15	Номер замовлення: 4286333	Номер рахунку.: 4292712	Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка			
Робота								
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет		
1	99999999	na etaetanchements de cables bow	-	0000		0		
Деталі								
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7LA898773	REPAIR KIT	1.00		OWN	08		0
2	3CN868243	CLIP	1.00		OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-09-14Пробіг:
15Номер замовлення:
4286333Номер рахунку.:
4292707Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	X	0000		0
2	06290000	Battery service .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000096320GK001	ANTIFREEZE	3.00		OWN	70		0

Записи з 1 по 21 із 21 записів

Попередня **1** Наступна