

## Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZ5N9NM171427	Наступний Технічний огляд	2026-02	Тип	VJ247T
Дата поставки:	2023-01-15	Наступна перевірка шкідливих викидів	2026-02		

## Історія

Показати  записів

▼	УСІ	ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН	РЕКЛАМАЦІЇ	СТОРНО	ОГЛЯДОВА КОПІЯ
Цифровий сервісний план ▼	Термін прийомки: 2025-01-10	Пробіг: 156569	Номер замовлення: 2024036876	Підтвердження сервісного обслуговування:			
	#						
	1	Опис					
	2	Прим.	Aktion 91 MG				
Цифровий сервісний план ▼	Термін прийомки: 2025-01-10	Пробіг: 156559	Номер замовлення: 2024036876	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change			
	Дод. роботи						
	#	Номер	Опис				
	1	01400050	Brake fluid service				
	2	01575550	Oil for all-wheel drive coupling				
Претензія ▼	Термін прийомки: 2024-12-16	Пробіг: 156569	Номер замовлення: 2024036876	BA-ID: 183997244			
	Претензія клієнта	Infotainment stürzt ab, startet selbst neu, prüfen, inst.					
	Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Вмикання/вимикання головного пристрою/MMI > Функціональність > самостійно вимикається/відключається					
	Визначення СТО	[2065288/10 Elektrik: Informationselektronik (MIB3): verschiedene Beanstandungen (SW: 07xx/ 08xx)/ SW-Update auf 0883]					
	Код СТО	Reparatur laut TPI					
	Запасна частина для усунення несправності						
Претензія ▼	Термін прийомки: 2024-12-16	Пробіг: 156569	Номер замовлення: 2024036876	BA-ID: 183995410			
	Претензія клієнта	BA von 08-2024 ( Stör-Hall Geräusche beim Telefonieren) --> momentan noch keine Lösung verfügbar vermutl. II Quartal 25 ( TPI2075751)					
	Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Передня частина автомобіля					
	Визначення СТО	Update in Vorbereitung [2075751/2 Elektrik: Informationselektronik (MIB3): Geschwindigkeitswarnung deaktiviert sich/ Störgeräusche beim Telefonieren]					
	Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt					
	Запасна частина для усунення несправності						

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2024-12-16Пробіг:  
156569Номер замовлення:  
2024036876BA-ID:  
184086666

Претензія клієнта	Infotainment stürzt ab, startet selbst neu, prüfen, inst.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Вмикання/вимикання головного пристрою/MMI > Функціональність > самостійно вимикається/відключається
Визначення СТО	Batt laut GFS Prüfung defekt >>> muss ers werden [2062811/17 Elektrik: Starterbatterie: entladen/ Motor startet nicht/ Ereignisspeichereinträge/ verschiedene Fahrbeanstandungen] [2062811/17 Elektrik: Starterbatterie: entladen/ Motor startet nicht/ Ereignisspeichereinträge/ verschiedene Fahrbeanstandungen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	000-915-089-AC-

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-12-16Пробіг:  
156569Номер замовлення:  
2403687604Номер рахунку.:  
114055305Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-12-16Пробіг:  
156569Номер замовлення:  
2403687603Номер рахунку.:  
114055304Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27060150	Battery checked	-	0000		0
3	27061950	Battery removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000915089AC	BATTERY	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-12-16Пробіг:  
156569Номер замовлення:  
2403687602Номер рахунку.:  
114055303Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	99999999	Rüstzeit	-	0000		0
3	99999999	Zusatzarbeiten	-	0000		0
4	99999999	Update 5F	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-12-16Пробіг:  
156569Номер замовлення:  
2403687601Номер рахунку.:  
110293585Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
3	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
7	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
10	01330054	UVV Verbundprüfung 4 Türer	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	ZUB100117	OEL 50400/50700 1L	5.50	F	OWN	99		0
5	B 000DS	BREMSFL.1L	1.00	V	OWN	02		0
6	G 065175A2	OIL	1.00	V	OWN	08		0
7	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
8	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
9	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
10	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0
11	5QN615301A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
12	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	02		0
13	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
14	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
15	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
16	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
17	N 10648301	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
18	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01		0

Цифровий сервісний план  
▼Термін прийомки:  
2024-08-27Пробіг:  
125511Номер замовлення.:  
2024022776Підтвердження сервісного  
обслуговування:  
Inspection with oil change

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	34015568	Gearbox oil
2	85181950	Dust and pollen filter

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2024-08-09Пробіг:  
120123Номер замовлення:  
2024022776BA-ID:  
179038783

Претензія клієнта	Fehlermeldungen diverser Assistenzsysteme spor. aktiv
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності асистента водіння > Функціональність > реагує хаотично
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2024-08-09Пробіг:  
120123Номер замовлення:  
2024022776BA-ID:  
179038891

Претензія клієнта	Infotainmentsystem stürzt spor. ab.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Вмикання/вимикання головного пристрою/MMI > Стартовий екран > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-08-09Пробіг:  
125511Номер замовлення:  
2402277601Номер рахунку.:  
110282142Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	34015568	Gearbox oil replaced	-	0000		0
4	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	ZUB100117	OEL 50400/50700 1L	5.50	F	OWN	99		0
5	G 055529A2	Oil	6.00	V	OWN	04		0
6	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
7	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
8	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0

## Цифровий сервісний план

Термін прийомки:  
2024-04-30Пробіг:  
92355Номер замовлення:  
2024010474Підтвердження сервісного  
обслуговування:  
Inspection with oil change

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23241955	Air cleaner element

## Претензія

Термін прийомки:  
2024-04-12Пробіг:  
89637Номер замовлення:  
2024011257BA-ID:  
174256852

Претензія клієнта	Bremse vorn links wird heiß
Код клієнта	Ходова частина > Гальма, регулювання гальма > Задіяна гальмівна система > Деталь, експлуатаційні матеріали > занадто гарячий
Визначення СТО	Bremssattel VL fest
Код СТО	Ходова частина > Гальмівна система > Супорт гальма > Деталь, експлуатаційні матеріали > блокований
Запасна частина для усунення несправності	3C0-615-123--

## Рахунок

Термін прийомки:  
2024-04-12Пробіг:  
89637Номер замовлення:  
2401125703Номер рахунку.:  
110271012

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Zeitausgleich	-	0000		0

## Рахунок

Термін прийомки:  
2024-04-12Пробіг:  
89637Номер замовлення:  
2401125704Номер рахунку.:  
114052231Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44051900	Wheel removed+installed	-	0000		0
2	47010750	Brake system bled	-	0000		0
3	99999999	Bremse VL reinigen, Bremssattel vor	-	0000		0
4	47391950	Front brake caliper removed+install	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3C0615123	Housing	1.00	V	OWN	02		0
2	B 000DS	BREMSFL.1L	0.40	V	OWN	02		0
3	WHT010085	BOLT	2.00	V	OWN	01		0

## Рахунок

Термін прийомки:  
2024-04-08Пробіг:  
92368Номер замовлення:  
2401047402Номер рахунку.:  
110273148

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Geräuschsuche gem. BA, PF	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-04-08Пробіг:  
92368Номер замовлення:  
2401047401Номер рахунку.:  
110273147Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
4	23241955	Air cleaner element removed+install	-	0000		0
5	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
4	ZUB100117	OEL 50400/50700 1L	5.50	F	OWN	99		0
5	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	01		0
6	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	01		0
7	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
8	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2024-03-27Пробіг:  
19056Номер замовлення:  
2023008584BA-ID:  
179072875

Претензія клієнта	BA ID 160281986 v 03-2023; Blende Schalttafel sitzt schief, Spalt sichtbar
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Передня панель, центральна консоль > Декоративна накладка передньої панелі > Деталь, експлуатаційні матеріали > незакріплений
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Облицювання, покриття підлоги > Декоративна рамка інформаційної системи > Деталі масового виробництва > кронштейн пошкоджений
Запасна частина для усунення несправності	5NN-858-069-D -WQD

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2024-02-12Пробіг:  
76593Номер замовлення:  
2024004056BA-ID:  
172157261

Претензія клієнта	Geräusche vorn rechts Schalttafel - prüfen und ggf.inst.
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Салон автомобіля > Зона передньої панелі > Шуми, коливання > шум
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Передня панель, центральна консоль > Каркас передньої панелі > Накладка передньої панелі > Шуми, коливання > шум
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2024-02-12Пробіг:  
76593Номер замовлення:  
2024004056BA-ID:  
172029937

Претензія клієнта	Ölverbrauch ca. 1Liter auf 1750km
Код клієнта	Автомобіль загалом > Динамічні показники, витрати > Витрати моторної оливи > Дотримання розмірів > занадто високий/а/е
Визначення СТО	Ölverbrauchsmessung wird zum Ölwechsel begonnen
Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2024-02-12Пробіг:  
76593Номер замовлення:  
2024004056BA-ID:  
172073093

Претензія клієнта	Rücklicht rechts (außen) fällt sporadisch aus - prüfen (2062348 beachten)
Код клієнта	Освітлення, сигналізація > Зовнішнє освітлення > Задній габаратний ліхтар > Функціональність > частково не функціонує
Визначення СТО	Fehlereintrag zu Heckleuchte rechts - lt.TPI beide Heckleuchten ern. [2062348/11 Elektrik: Rückleuchten/ Schlussleuchten (außen): manchmal ohne Funktion]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5NA-945-208-M-

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2024-02-12Пробіг:  
76593Номер замовлення:  
2024004056BA-ID:  
172031485

Претензія клієнта	Telefon entkoppelt sich immer wieder, danach hört sich Telefonpartner 5fach - erst nach automatischen Update durch Fahrzeug - prüfen
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Режим телефону > З'єднання Bluetooth > З'єднання Bluetooth з мобільним телефоном, гучний зв'язок (HFP) > Функціональність > самостійно вимикається/відключається
Визначення СТО	Softwarekonfiguration 5F durchgeführt [2070260/2 Elektrik: MIB3: Bluetooth-Verbindung trennt sich bei Verwendung von zwei Smartphones selbstständig]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-02-12Пробіг:  
76593Номер замовлення:  
2400405605Номер рахунку.:  
114051545Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500010	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-02-12Пробіг:  
76593Номер замовлення:  
2400405601Номер рахунку.:  
114051544Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Blende Schalttafel rechte Seite a/e	-	0000		0
2	99999999	Geräuschlokalisierung/Blende abgedäm	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	533867910A	Felt strip	0.50	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-02-12Пробіг:  
76593Номер замовлення:  
2400405602Номер рахунку.:  
110266485

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5QN615301A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
2	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
3	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	02		0
4	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
5	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
6	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
7	N 10648301	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
8	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01		0
9	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-02-12Пробіг:  
76593Номер замовлення:  
2400405607Номер рахунку.:  
114051547Прим.  
Гарантійні зобов./Добров.  
післягарантійна підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94312000	Tail light removed+installed	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NA945207M	LIGHT	1.00	V	OWN	06		0
2	5NA945208M	LIGHT	1.00	V	OWN	06		0

Цифровий сервісний план  
 Термін прийомки: 2023-12-01  
 Пробіг: 57943  
 Номер замовлення.: 2023023095  
 Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter

Претензія  
 Термін прийомки: 2023-08-15  
 Пробіг: 57943  
 Номер замовлення: 2023023095  
 BA-ID: 169591195

Претензія клієнта	Navigation stürzt ständig ab, Online Funktion tagelang nicht verfügbar
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Вмикання/вимикання головного пристрою/MMI > Функціональність > самостійно вимикається/відключається
Визначення СТО	[2067422/4 We Connect: verschiedene Beanstandungen (OCU3, SW0139/ SW0141)] [2067422/4 We Connect: verschiedene Beanstandungen (OCU3, SW0139/ SW0141)]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія  
 Термін прийомки: 2023-08-15  
 Пробіг: 57943  
 Номер замовлення: 2023023095  
 BA-ID: 167888239

Претензія клієнта	Navigation stürzt ständig ab, Online Funktion tagelang nicht verfügbar
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Вмикання/вимикання головного пристрою/MMI > Функціональність > самостійно вимикається/відключається
Визначення СТО	[2065288/7 Elektrik: Informationselektronik (MIB3): verschiedene Beanstandungen (SW: 07xx/ 08xx)/ SW-Update auf 0841]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія  
 Термін прийомки: 2023-08-15  
 Пробіг: 57943  
 Номер замовлення: 2023023095  
 BA-ID: 167888200

Претензія клієнта	Ölverbrauch zu hoch - 0,5L auf 1000km! - prüfen
Код клієнта	Автомобіль загалом > Динамічні показники, витрати > Витрати моторної оливи > Дотримання розмірів > занадто високий/а/е
Визначення СТО	Motor äußerlich dicht; Ölverbrauch im Rahmen des Ölwechsels ermittelt. Start km Stand 57928, Ölstand max. Ende Prüfung km Stand 60081, 0,5l nachgefüllt; Ölverbrauch 232ml auf 1000km [2008682/12 Servicehinweis: Motor: Motorölverbrauch über den Herstellerangaben (über 0,5 Liter auf 1.000 Kilometer)]
Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія  
 Термін прийомки: 2023-08-15  
 Пробіг: 57943  
 Номер замовлення: 2023023095  
 BA-ID: 167888157

Претензія клієнта	Türverkleidung v l klappert - prüfen
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Салон автомобіля > Шуми, коливання > стукає
Визначення СТО	keine weitere Optimierungen möglich, alles ist fest
Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2023-08-15Пробіг:  
57943Номер замовлення:  
2023023095BA-ID:  
167888130

Претензія клієнта	USB Ladestation eingedrückt inst.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Аудіо, відео, телебачення > Роз'єм USB/AUX > Деталь, експлуатаційні матеріали > незакріплений
Визначення СТО	USB Ladestation neu befestigt
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Аудіо, відео, телебачення > Роз'єм USB/AUX > Деталь, експлуатаційні матеріали > незакріплений
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-08-15Пробіг:  
57943Номер замовлення:  
2302309503Номер рахунку.:  
110260913

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Ladekantenschutz anbauen	-	0000		0
2	99999999	Ölverbrauchsmessung	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NA061197	LOAD EDGES	1.00	V	OWN	31		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-08-15Пробіг:  
57943Номер замовлення:  
2302309501Номер рахунку.:  
110260888Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	ZUB100117	OEL 50400/50700 1L	5.50	F	OWN	99		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
7	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0

						ОГЛЯДОВА КОПІЯ
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2023-08-15	Пробіг: 57943	Номер замовлення: 2302309505	Номер рахунку.: 114050568	Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка	
Робота						
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	99999999	Softwareupdate durchführen	-	0000		0
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2023-08-15	Пробіг: 57943	Номер замовлення: 2302309504	Номер рахунку.: 114050567	Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка	
Робота						
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	99999999	SW-Update lt.Servicehinweis: 206292	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2023-08-15	Пробіг: 57943	Номер замовлення: 2302309502	Номер рахунку.: 114050566	Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка	
Робота						
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91081900	Phone holder w. interface rem+inst	-	0000		0
2	99999999	USB-Ladebuchse befestigen	-	0000		0
Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2023-05-22	Пробіг: 29022	Номер замовлення: 2023012643	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change		
Претензія ▼	Термін прийомки: 2023-04-28	Пробіг: 25300	Номер замовлення: 2023012643	BA-ID: 162209536		
Претензія клієнта		Klappern in Amatur auf Beifahrerseite / Klappern Fahrertür				
Код клієнта		Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Салон автомобіля > Шуми, коливання > стукає				
Визначення СТО						
Код СТО						
Запасна частина для усунення несправності						

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-04-28Пробіг:  
29022Номер замовлення:  
2301264301Номер рахунку.:  
110244324Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	ZUB100117	OEL 50400/50700 1L	5.50	F	OWN	99		0
5	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
6	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2023-03-27Пробіг:  
57943Номер замовлення:  
2023008584BA-ID:  
160281986

Претензія клієнта	Kombiinstrument Blende schief verbaut
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Комбінація приладів, індикація, екрани > Комбінація приладів > Дотримання розмірів > зазор/припасування за межами допуску
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-03-27Пробіг:  
125511Номер замовлення:  
2300858402Номер рахунку.:  
116046545

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	70581900	Dash panel trim strip removed+insta	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NN858069D WQD	PANEL	1.00	V	OWN	08		0
2	WHT006970	Clip	2.00	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-03-27Пробіг:  
125511Номер замовлення:  
2300858401Номер рахунку.:  
116046544

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	99999999	Elektrische Leitungsprüfung	-	0000		0
4	26851930	Injector for reductant removed+inst	-	0000		0
5	23251930	Air cleaner removed+installed	-	0000		0
6	50841960	Battery console removed+installed	-	0000		0
7	99999999	Marderscheuche nachrüsten	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L131113P	VALVE	1.00	V	OWN	08		0
2	04L253725F	CLIP	1.00	V	OWN	04		0
3	DEN100200	MUTTER	1.00	F	OWN	57		0
4	000054651A	PROTECTION	1.00	V	OWN	51		0
5	ZUB101035	RINGZUNGE	1.00	F	OWN	56		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-03-27Пробіг:  
125511Номер замовлення:  
2300858401Номер рахунку.:  
110264242

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	99999999	Elektrische Leitungsprüfung	-	0000		0
4	26851930	Injector for reductant removed+inst	-	0000		0
5	23251930	Air cleaner removed+installed	-	0000		0
6	50841960	Battery console removed+installed	-	0000		0
7	99999999	Marderscheuche nachrüsten	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L131113P	VALVE	1.00	V	OWN	08		0
2	04L253725F	CLIP	1.00	V	OWN	04		0
3	DEN100200	MUTTER	1.00	F	OWN	57		0
4	000054651A	PROTECTION	1.00	V	OWN	51		0
5	ZUB101035	RINGZUNGE	1.00	F	OWN	56		0

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2023-03-08Пробіг:  
15200Номер замовлення:  
2023006282BA-ID:  
159556392

Претензія клієнта	Ölverbrauch sehr hoch, ca 1l auf 6000km, Motor auf Dichtheit prüfen, Ölverbrauchsmessung zum Ölwechsel!
Код клієнта	Автомобіль загалом > Динамічні показники, витрати > Витрати моторної оливи > Дотримання розмірів > занадто високий/а/е
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2023-03-08Пробіг:  
15200Номер замовлення:  
2023006282BA-ID:  
159556488

Претензія клієнта	Klappergeräusche A- Säulen und Türverkleidungen, prüfen, inst.
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Салон автомобіля > Зона передньої панелі > Шуми, коливання > стукає
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Цифровий сервісний план  
▼Термін прийомки:  
2023-01-12Пробіг:  
1Номер замовлення.:  
2023001132Підтвердження сервісного  
обслуговування:  
Delivery inspection

#	Опис	Деталі
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-01-12Пробіг:  
1Номер замовлення:  
2300113201Номер рахунку.:  
116039134

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0
3	99085000	ERSTREINIGUNG NEUWAGEN	-	0000		0
4	99440527	4 RÄDER WECHSELN - Taracco ab/an	-	0000		0
5	99440527	4 RÄDER WECHSELN - Tiguan ab/an	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164DS	SCHEIREI1L	2.00	V	OWN	02		0