

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZ5NZNM102063	Наступний Технічний огляд	2027-07	Тип	VJ257T
Дата поставки:	2022-06-29	Наступна перевірка шкідливих викидів	2027-07		

Історія

Показати 100 записів

Усі	Гарантійні зобов'язання	Технічне обслуговування	Цифровий сервісний план	Рекламації	Сторно	Оглядова копія
Претензія ▼	Термін прийомки: 2025-09-22	Пробіг: 162439	Номер замовлення: 2025019571	BA-ID: 193774692		
Претензія клієнта	EPC leuchtet zeitweise auf					
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи контрольної індикації > Контрольний індикатор EPC > Функціональність > спрацьовує					
Визначення СТО	Ölstandssensor wurde ersetzt.					
Код СТО	Reparatur laut TPI					
Запасна частина для усунення несправності	04C-907-660-A-					
Претензія ▼	Термін прийомки: 2025-09-22	Пробіг: 162439	Номер замовлення: 2025019571	BA-ID: 193774685		
Претензія клієнта	alle Assistenzsysteme o.F.					
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент водіння > Активація асистента водіння > Керування автомобілем із допомогою асистента > Функціональність > не працює					
Визначення СТО						
Код СТО						
Запасна частина для усунення несправності						
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2025-09-22	Пробіг: 162439	Номер замовлення: 2501957102	Номер рахунку.: 21170884		
Робота						
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	VWL - SAISONRÄDER MONTIERT (ANGELIE	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-09-22Пробіг:
162439Номер замовлення:
2501957101Номер рахунку.:
21170883

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	10821900	Noise damping pan removed+installed	-	0000		0
3	99999999	MEHRERE PROBEFAHRTEN DURCHGEFÜHRT	-	0000		0
4	10821900	Noise damping pan removed+installed	-	0000		0
5	99999999	ÖLSTANDESENSOR AUF BESCHÄDIGUNGEN	-	0000		0
6	17111980	Oil level sensor removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04C907660A	OEL SENSOR	1.00	V	OWN	03		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2025-07-17Пробіг:
151194Номер замовлення.:
2025015213Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter
2	60480260	Water drain

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-06-26Пробіг:
151199Номер замовлення:
2501521301Номер рахунку.:
21167895Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60480260	Water drain checked	-	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	01060050	ET service .	-	0000		0
7	01330062	UVV VERBUNDPRÜFUNG 4-TÜRER	-	0000		0
8	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
9	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	N 90288901	Plug	1.00	V	OWN	01		0
4	N 0138158	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
5	OEL70	S_0W30_LL3	5.50	F	OWN	00		0
6	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
7	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0
8	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
9	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
10	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
11	N 10648301	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
12	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-06-26Пробіг:
151199Номер замовлення:
2501521301Номер рахунку.:
21167153Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60480260	Water drain checked	-	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	01060050	ET service .	-	0000		0
7	01330062	UVV VERBUNDPRÜFUNG 4-TÜRER	-	0000		0
8	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
9	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
11	98102999	FUSSRAUM VORNE AUSGESAUGT	-	0000		0
12	98102998	FAHRZEUG OBERWÄSCHE (WERT 9,90)	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	N 90288901	Plug	1.00	V	OWN	01		0
4	N 0138158	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
5	OEL70	S_0W30_LL3	5.50	F	OWN	00		0
6	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
7	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0
8	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
9	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
10	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
11	N 10648301	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
12	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01		0
13	ZZZ052164	Scheibenklar	1.00	F	OWN	00		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-06-26Пробіг:
151199Номер замовлення:
2501521302Номер рахунку.:
21167894

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	98102999	FUSSRAUM VORNE AUSGESAUGT	-	0000		0
2	98102998	FAHRZEUG OBERWÄSCHE (WERT 9,90)	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZZZ052164	Scheibenklar	1.00	F	OWN	00		0

Рахунок ▼	Термін прийомки: 2025-03-13	Пробіг: 142319	Номер замовлення: 2500664001	Номер рахунку.: 21162811			
Робота							
	#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
	1	44449910	VWL - SAISONRÄDER MONTIERT (EINGEL.	-	0000		0
Претензія ▼	Термін прийомки: 2025-01-14	Пробіг: 142319	Номер замовлення: 2025001119	BA-ID: 184211420			
	Претензія клієнта	Permanente Fehlermeldung Travel Assist nicht verfügbar, Meldung wird automatisch gelöscht und erscheint Sekunden später erneut.					
	Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності асистента водіння > Функціональність > спрацьовує					
	Визначення СТО	Lenkrad laut Tpi ers. [2069326/8 Fahrerassistenzsysteme: Ausfall verschiedener Assistenten/ Textmeldungen/ verschiedene Ereignisspeichereinträge]					
	Код СТО	Reparatur laut TPI					
	Запасна частина для усунення несправності	5h0-419-093-b-ypg					
Претензія ▼	Термін прийомки: 2025-01-14	Пробіг: 142319	Номер замовлення: 2025001119	BA-ID: 184211263			
	Претензія клієнта	Fahrzeug wackelt bei ca. 2000-2500 u/min und ca. 20 km/h					
	Код клієнта	Ходова частина					
	Визначення СТО	Gelenkwelle ers					
	Код СТО	Трансмісія > Приводні вали > Приводний вал колеса > Деталь, експлуатаційні матеріали > дисбаланс					
	Запасна частина для усунення несправності	5qn-407-271-r-					
Претензія ▼	Термін прийомки: 2025-01-14	Пробіг: 142319	Номер замовлення: 2025001119	BA-ID: 186676112			
	Претензія клієнта	Fahrzeug wackelt bei ca. 2000-2500 u/min und ca. 20 km/h					
	Код клієнта	Ходова частина					
	Визначення СТО	Gelenkwelle ers					
	Код СТО	Трансмісія > Приводні вали > Приводний вал колеса > Деталь, експлуатаційні матеріали > дисбаланс					
	Запасна частина для усунення несправності	5qn-407-272-ae-					
Претензія ▼	Термін прийомки: 2025-01-14	Пробіг: 142319	Номер замовлення: 2025001119	BA-ID: 184487117			
	Претензія клієнта	- Automatischer Verbindungsabbruch beim Beenden eines Telefonates über CarPlay. Danach ist teilweise eine erneute Verbindung des Telefons nur schwer möglich. Dies ist gerade auf der Autobahn sehr unpassend, da ich teilweise auf einen Parkplatz fahren muss um es neu zu verbinden					
	Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції мобільного телефону, клієнтський портал, додатки > Зображення інтерфейсу мобільного телефону (Apple CarPlay) > Функція телефону (Apple CarPlay) > Функціональність > помилка виконання функції					
	Визначення СТО	Batteriereset+ Handy löschen und neu anlernen					
	Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt					
	Запасна частина для усунення несправності						

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-01-14Пробіг:
142319Номер замовлення:
2500111903Номер рахунку.:
21517373Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5QN407272AE	DRIVESHAFT	0.70	V	OWN	06		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-01-14Пробіг:
142319Номер замовлення:
2500111903Номер рахунку.:
21163349

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5QN407272AE	DRIVESHAFT	0.30	V	OWN	06		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-01-14Пробіг:
142319Номер замовлення:
2500111902Номер рахунку.:
21517372Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	40410199	UNWUCHT LOKALISIEREN	-	0000		0
2	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
3	40412052	Drive shafts removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5QN407271R	DRIVESHAFT	0.70	V	OWN	06		0
2	WHT005437A	BOLT	0.70	V	OWN	01		0
3	N 90991002	Screw	4.20	V	OWN	01		0
4	N 91233201	Collar nut	4.20	V	OWN	01		0
5	WHT000729A	Bolt	2.10	V	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-01-14Пробіг:
142319Номер замовлення:
2500111902Номер рахунку.:
21163347

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	40410199	UNWUCHT LOKALISIEREN	-	0000		0
2	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
3	40412052	Drive shafts removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5QN407271R	DRIVESHAFT	0.30	V	OWN	06		0
2	WHT005437A	BOLT	0.30	V	OWN	01		0
3	N 90991002	Screw	1.80	V	OWN	01		0
4	N 91233201	Collar nut	1.80	V	OWN	01		0
5	WHT000729A	Bolt	0.90	V	OWN	01		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-01-14Пробіг:
142319Номер замовлення:
2500111901Номер рахунку.:
21517371Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	97850950	Battery earthing strap loosened+fas	-	0000		0
4	48105599	LENKRAD ERSETZEN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5H0419093B YPG	STEERWHEEL	1.00	V	OWN	08		0
2	N 90799102	Screw	1.00	V	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-01-14Пробіг:
142319Номер замовлення:
2500111901Номер рахунку.:
21163346

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	97850950	Battery earthing strap loosened+fas	-	0000		0
4	48105599	LENKRAD ERSETZEN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5H0419093B YPG	STEERWHEEL	0.00	V	OWN	08		0
2	N 90799102	Screw	0.00	V	OWN	01		0

Цифровий сервісний план
▼Термін прийомки:
2024-10-17Пробіг:
120799Номер замовлення.:
2024024930Підтвердження сервісного
обслуговування:

#	Опис	Прим.
1	Опис	
2	Прим.	Aktion 91MG durchgeführt

Цифровий сервісний план
▼Термін прийомки:
2024-10-17Пробіг:
120799Номер замовлення.:
2024023645Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	34015568	Gearbox oil

Рахунок ▼	Термін прийомки: 2024-10-15	Пробіг: 120804	Номер замовлення: 2402493001	Номер рахунку.: 21514948	Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка	
Робота						
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
Претензія ▼	Термін прийомки: 2024-10-10	Пробіг: 120799	Номер замовлення: 2024024408	BA-ID: 180731696		
Претензія клієнта	Handy lässt sich nur schlecht koppeln mit Kabel ohne gar nicht möglich					
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції мобільного телефону, клієнтський портал, додатки > Зображення інтерфейсу мобільного телефону (Apple CarPlay) > Функціональність > не працює					
Визначення СТО						
Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt					
Запасна частина для усунення несправності						
Претензія ▼	Термін прийомки: 2024-10-10	Пробіг: 120799	Номер замовлення: 2024024408	BA-ID: 180731630		
Претензія клієнта	Seit dem letzten Sofeware Update werden die Logos der Radiosender nicht mehr angezeigt					
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Режим радіо > Система радіоданих (RDS) > Індикація інформації про радіостанцію > Функціональність > не працює					
Визначення СТО	Nach SW Update normal, Sender müssen nur länger ausgewählt werden im Menü					
Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt					
Запасна частина для усунення несправності						
Претензія ▼	Термін прийомки: 2024-10-10	Пробіг: 120799	Номер замовлення: 2024024408	BA-ID: 180731745		
Претензія клієнта	Display Bordcomputer flackert					
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Індикація на екрані > Деталь, експлуатаційні матеріали > мерехтить					
Визначення СТО	Laut TPI, Reparatur aktuell zurückstellen [2069051/3 Elektrik: Informationselektronik (MIB3): Display der Anzeige-/ Bedieneinheit flackert]					
Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt					
Запасна частина для усунення несправності						
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2024-10-10	Пробіг: 120809	Номер замовлення: 2402440801	Номер рахунку.: 21146930		
Робота						
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	BA PRÜFEN	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-10-04Пробіг:
120804Номер замовлення:
2402364501Номер рахунку.:
21148444Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
3	01500010	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	34015563	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	44449910	VWL - SAISONRÄDER MONTIERT (EINGEL.	-	0000		0
9	44444440	VWL - 4 REIFEN ERSETZT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	OEL70	S_0W30_LL3	5.50	F	OWN	00		0
5	ZVD055529A2	DSG ÖL 055	6.00	F	OWN	04		0
6	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
7	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
8	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0
9	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
10	ZTW236558VVSZ00	REIFEN SEM	4.00	V	OWN	42		0
11	ZZZ601361	VENTIL/GEWICHT	4.00	F	OWN	00		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-10-04Пробіг:
120804Номер замовлення:
2402364501Номер рахунку.:
21146960Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449910	VWL - SAISONRÄDER MONTIERT (EINGEL.	-	0000		0
2	44444440	VWL - 4 REIFEN ERSETZT	-	0000		0
3	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
4	34015563	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	10821900	Noise damping pan removed+installed	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
10	01500010	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTW236558VSZ00	REIFEN SEM	4.00	V	OWN	42		0
2	ZZZ601361	VENTIL/GEWICHT	4.00	F	OWN	00		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
5	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
6	OEL70	S_0W30_LL3	5.50	F	OWN	00		0
7	ZVD055529A2	DSG ÖL 055	6.00	F	OWN	04		0
8	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
9	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
10	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0
11	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-07-17Пробіг:
92542Номер замовлення:
2024017237BA-ID:
177658813

Претензія клієнта	Verbindung zwischen Handy und FZG ist unterbrochen
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-07-17Пробіг:
105000Номер замовлення:
2024017283ВА-ID:
177673361

Претензія клієнта

- Außenspiegel klappen sporadisch nicht ein wenn man den Schalter auf einklappen stellt oder die Spiegel klappen ein und fahren selbstständig wieder aus

Код клієнта

Навісні елементи кузова > Керування зовнішнім дзеркалом заднього виду > Складання бокового дзеркала за допомогою електропривода > Функціональність > помилка виконання функції

Визначення СТО

Schalter für Spiegelverstellung ers

Код СТО

Навісні елементи кузова > Зовнішнє дзеркало заднього виду > Перемикач регулювання бокового дзеркала > Функціональність > не працює

Запасна частина для усунення несправності

3g0-959-565--

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-07-17Пробіг:
999999Номер замовлення:
2401728301Номер рахунку.:
21514046Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	70591900	Front door trim panel removed+insta	-	0000		0
2	66571950	Switch for electric mirror rem+inst	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3G0959565C ICX	Switch	0.70	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-07-17Пробіг:
999999Номер замовлення:
2401728301Номер рахунку.:
21141296

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	70591900	Front door trim panel removed+insta	-	0000		0
2	66571950	Switch for electric mirror rem+inst	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3G0959565C ICX	Switch	0.30	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-07-17Пробіг:
999999Номер замовлення:
2401723701Номер рахунку.:
21141338

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64105506	Windscreen replaced	-	0000		0
2	96381552	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	443845631A	Spacer	2.00	V	OWN	03		0
2	5NN845011CDNVB	WINDSHIELD	1.00	V	OWN	03		0
3	7N0955609FZ	GEL-Folie	1.00	F	OWN	08		0
4	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03		0
5	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03		0
6	D 00940104	Cleaner	0.25	V	OWN	03		0
7	357853999BZ	TRENNSCHNUR	1.00	V	OWN	03		0
8	D 004660M4	2-PACK ADH	1.00	V	OWN	02		0
9	5NA854327D 5AP	DEFLECTOR	1.00	V	OWN	08		0
10	5NA854328D 5AP	DEFLECTOR	1.00	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-04-08Пробіг:
92452Номер замовлення:
2400900202Номер рахунку.:
21133156

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	19010150	Cooling system checked	-	0000		0
2	98102998	FAHRZEUG OBERWÄSCHE (WERT 9,90)	-	0000		0
3	98102999	FUSSRAUM VORNE AUSGESAUGT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 12E100DS	KUEHLMITTEL-KO	0.50	V	OWN	02		0
2	ZZZ052164	SCHEIBENKLAR	1.00	V	OWN	00		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-04-08Пробіг:
92452Номер замовлення:
2400900201Номер рахунку.:
21134863Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	23241955	Air cleaner element removed+install	-	0000		0
5	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
8	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
9	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
11	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
12	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
13	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
14	44449910	VWL - SAISONRÄDER MONTIERT (EINGEL.	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	OEL70	S_0W30_LL3	5.50	F	OWN	00		0
4	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	01		0
5	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
6	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	01		0
7	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	01		0
8	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	V	OWN	02		0
9	G 065175A2	OIL	1.00	V	OWN	08		0
10	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
11	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
12	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
13	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
14	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	02		0
15	5QN615301A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
16	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01		0
17	N 10648301	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
18	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
19	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
20	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
21	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-04-08Пробіг:
92452Номер замовлення:
2400900201Номер рахунку.:
21133155Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	94151660	Headlight adjusted	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	23241955	Air cleaner element removed+install	-	0000		0
5	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
8	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
9	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
11	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
12	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
13	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
14	44449910	VWL - SAISONRÄDER MONTIERT (EINGEL.	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	OEL70	S_0W30_LL3	5.50	F	OWN	00		0
4	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	01		0
5	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
6	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	01		0
7	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	01		0
8	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	V	OWN	02		0
9	G 065175A2	OIL	1.00	V	OWN	08		0
10	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
11	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
12	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
13	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
14	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	02		0
15	5QN615301A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
16	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01		0
17	N 10648301	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
18	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
19	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
20	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
21	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0

Претензія ▼	Термін прийомки: 2024-03-20	Пробіг: 92448	Номер замовлення: 2024007269	BA-ID: 173496905					
	Претензія клієнта	wackeln vom Fzg bei niedrigen Geschwindigkeiten im 2. Gang bis 2000 Umdrehungen bei Last bis 20 km/H, wenn Fzg warm dann stärker							
	Код клієнта								
	Визначення СТО								
	Код СТО								
	Запасна частина для усунення несправності								
Претензія ▼	Термін прийомки: 2023-10-23	Пробіг: 68835	Номер замовлення: 2023026156	BA-ID: 167968895					
	Претензія клієнта	- sporadisch leuchtet Fehlermeldung Travelassist							
	Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент водіння							
	Визначення СТО	Lederling nach TPI 2069326/4 ersetzt [2069326/4 Fahrerassistenzsysteme: Ausfall verschiedener Assistenten/ Textmeldungen/ verschiedene Ereignisspeichereinträge]							
	Код СТО	Reparatur laut TPI							
	Запасна частина для усунення несправності	5H0-419-093-B-YPG							
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2023-10-23	Пробіг: 68835	Номер замовлення: 2302615601	Номер рахунку.: 21512044	Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка				
	Робота								
	#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет		
	1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0		
	2	27068950	Battery loaded	-	0000		0		
	3	48101950	Steering wheel removed+installed	-	0000		0		
	4	48105550	Steering wheel replaced	-	0000		0		
	5	69581900	Driver's airbag unit removed+instal	-	0000		0		
	Деталі								
	#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
	1	5H0419093B YPG	STEERWHEEL	1.00	V	OWN	08		0
	2	N 90799102	Screw	1.00	V	OWN	01		0
Претензія ▼	Термін прийомки: 2023-09-29	Пробіг: 64100	Номер замовлення: 2023023682	BA-ID: 167295666					
	Претензія клієнта	Travel Assist leuchtet sporadisch							
	Код клієнта								
	Визначення СТО								
	Код СТО								
	Запасна частина для усунення несправності								

Претензія ▼	Термін прийомки: 2023-09-14	Пробіг: 64100	Номер замовлення: 2023022344	ВА-ID: 166685170				
Претензія клієнта		- Weltkugel im Info Display ist sporadisch ausgegraut, - unter anderem lässt sich sporadi dann der Hauptnutzer nicht einrichten unter anderem lässt sich der Hauptnutzer nicht ändern.						
Код клієнта		Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси > Процес реєстрації > Авторизація основного користувача > Функціональність > помилка виконання функції						
Визначення СТО		Update nach TPI 2065288/6 durchgeführt [2065288/6 Elektrik: Informationselektronik (MIB3): verschiedene Beanstandungen (SW: 07xx/ 08xx)/ SW-Update auf 0841]						
Код СТО		Reparatur laut TPI						
Запасна частина для усунення несправності								
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2023-09-14	Пробіг: 64100	Номер замовлення: 2302234401	Номер рахунку.: 21510867	Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка			
Робота								
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет		
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0		
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0		
3	01510099	SOFTWAREUPDATE	-	0000		0		
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2023-09-04	Пробіг: 68834	Номер замовлення: 2302139501	Номер рахунку.: 21118707				
Робота								
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет		
1	44449900	VWL - SAISONRÄDER MONTIERT EINGELAG	-	0000		0		
Цифровий сервісний план ▼	Термін прийомки: 2023-08-22	Пробіг: 60592	Номер замовлення.: 2023020235	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change				
Дод. роботи								
#	Номер	Опис						
1	85181950	Dust and pollen filter						
2	60480260	Water drain						
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2023-08-21	Пробіг: 60600	Номер замовлення: 2302023502	Номер рахунку.: 21114398				
Робота								
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет		
1	98102998	FAHRZEUG OBERWÄSCHE (WERT 9,90)	-	0000		0		
2	98102999	FUSSRAUM VORNE AUSGESAUGT	-	0000		0		
Деталі								
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZZZ052164	Scheibenklar	1.00	F	OWN	00		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-21Пробіг:
60600Номер замовлення:
2302023502Номер рахунку.:
21113895

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	98102998	FAHRZEUG OBERWÄSCHE (WERT 9,90)	-	0000		0
2	98102999	FUSSRAUM VORNE AUSGESAUGT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZZZ052164	Scheibenklar	1.00	F	OWN	00		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-21Пробіг:
60600Номер замовлення:
2302023501Номер рахунку.:
21113896Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
6	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
7	60480260	Water drain checked	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	OEL70	S_0W30_LL3	5.50	F	OWN	00		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
7	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-08-01Пробіг:
57785Номер замовлення:
2023018790BA-ID:
164931606

Претензія клієнта	Infotainment Displayfehler
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Індикація на екрані > Деталь, експлуатаційні матеріали > дефектний піксель дисплея
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-07-19Пробіг:
57785Номер замовлення:
2301780401Номер рахунку.:
21112697

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64105506	Windscreen replaced	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	96381560	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
4	98102999	FUSSRAUM VORNE AUSGESAUGT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NN845011BNNVB	WINDSHIELD	1.00	V	OWN	03		0
2	D 004660M3	2-PACK ADH	1.00	V	OWN	02		0
3	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03		0
4	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03		0
5	7N0955609	GEL FOIL	1.00	V	OWN	08		0
6	357853999BZ	TRENNSCHNUR	1.00	S	OWN	03		0
7	D 00940104	Cleaner	0.25	V	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-09Пробіг:
46775Номер замовлення:
2301155101Номер рахунку.:
21105984

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	VWL - SAISONRÄDER MONTIERT EINGELAG	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-04-12Пробіг:
46775Номер замовлення:
2023008619BA-ID:
160824524

Претензія клієнта	Fahrzeug wackelt bei niedrigen Fahrgeschwindigkeiten.(Bei ca. 1500 Umdrehungen/Minute, im 2. Gang und 20km/h ruckelt bzw. wackelt das Auto.Es fühlt sich an, als ob etwas locker oder ausgeschlagen wäre. Bei höheren Geschwindigkeiten merkt man nichts.)
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Салон автомобіля > Шуми, коливання > вібрає
Визначення СТО	Probefahrt durchgeführt BA nicht nachvollziehbar
Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-04-12Пробіг:
46775Номер замовлення:
2023008619BA-ID:
161665916

Претензія клієнта	es spinnt der der Parksensoren auf der Beifahrerseite vorne
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент паркув., автопілот для паркув., асист. виїзду з місця паркув. > Асистент паркування > Функціональність > спрацьовує без причини
Визначення СТО	Kennzeichenhalter zu Groß , ersetzt.
Код СТО	Навісні елементи кузова > Спойлер, вентиляційна решітка, кронштейни > Рамка номерного знака > Деталь, експлуатаційні матеріали > неправильний/а/е
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-04-12Пробіг:
46775Номер замовлення:
2023008619ВА-ID:
161665997

Претензія клієнта

Wenn man das Radio ausmacht und dann wieder an, funktioniert es eine Weile wieder und dann fängt das ganze Display wieder an zu flackern.

Код клієнта

Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Індикація на екрані > Функціональність > помилка виконання функції

Визначення СТО

Keine Rep. durchgeführt

Код СТО

Keine Reparatur durchgeführt

Запасна частина для усунення несправності

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-04-12Пробіг:
46775Номер замовлення:
2300861901Номер рахунку.:
21615038

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	98102999	PROBEFAHRT + FEHLERUSCHE OHNE BEFUN	-	0000		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-01-17Пробіг:
29870Номер замовлення.:
2023001169Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-16Пробіг:
29879Номер замовлення:
2300116901Номер рахунку.:
21096053Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0
5	98102998	FAHRZEUG OBERWÄSCHE (WERT 9,90)	-	0000		0
6	98102999	FUSSRAUM VORNE AUSGESAUGT	-	0000		0
7	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	OEL70	S_0W30_LL3	5.50	F	OWN	00		0
5	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
6	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-09Пробіг:
29879Номер замовлення:
2300058501Номер рахунку.:
21096054

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64105506	Windscreen replaced	-	0000		0
2	44950350	Vehicle front + rear measured	-	0000		0
3	96381552	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NN845011BNNVB	WINDSHIELD	1.00	V	OWN	03		0
2	7N0955609	GEL FOIL	1.00	V	OWN	08		0
3	D 004660M3	2-PACK ADH	1.00	V	OWN	02		0
4	D 00940104W	Reinig.Lös	0.25	F	OWN	00		0
5	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03		0
6	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03		0
7	357853999BW	Faden	1.00	F	OWN	00		0
8	443845631A	Spacer	2.00	V	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-07Пробіг:
1000Номер замовлення:
2202330701Номер рахунку.:
21087662

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449910	VWL - SAISONRÄDER MONTIERT (EINGEL.	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZZZ093164	Pannenset	1.00	F	6	57		0
2	5NA073528 Z49	KOMPL.RAD	2.00	V	OWN	34		0
3	5NA073628 Z49	KOMPL.RAD	2.00	V	OWN	34		0

Цифровий сервісний план
▼Термін прийомки:
2022-06-01Пробіг:
15Номер замовлення.:
2022013039Підтвердження сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#	Опис	Деталі
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-31Пробіг:
15Номер замовлення:
2201303901Номер рахунку.:
21608669

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZZZ052164	Scheibenklar	2.00	F	6	00		0

Записи з 1 по 60 із 60 записів (відфільтровано з 64 записів)

Попередня 1 Наступна