

## Історія транспортного засобу

## Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ. Дата поставки:	WVGZZZ7PZHD009568 2017-09-04	Наступний Технічний огляд Наступна перевірка шкідливих викидів	2022-10 2022-10	Тип	7P62RJ
--	---------------------------------	---	--------------------	-----	--------

## Історія

Показати 100 записів

▼							Усі	ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН	РЕКЛАМАЦІЇ	ОГЛЯДОВА КОПІЯ
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2021-08-18	Пробіг: 99200	Номер замовлення: 2110555401	Номер рахунку.: 110038958								
Робота												
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини		Пакет				
1	94311910	Tail light removed+installed	-		0000			0				
Претензія ▼	Термін прийомки: 2021-05-22	Пробіг: 91609	Номер замовлення: 2021103480	ВА-ID: 135848784								
Претензія клієнта		Motorkontroll-Leuchte ist an										
Код клієнта		Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролювання відпрацьованих газів > Функціональність > спрацьовує										
Визначення СТО		Lambdasonde vor Kat ersetzt										
Код СТО		Двигун > Система випуску ВГ, рециркуляція ВГ, система нейтралізації ВГ > Лямбда-зонд перед каталітичним нейтралізатором										
Запасна частина для усунення несправності												

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-05-22Пробіг:  
91609Номер замовлення:  
2110348001Номер рахунку.:  
110037378

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	23571935	Lambda probe removed+installed	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	1K0998262AD	Lambda pr	1.00	V	OWN	03		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:  
2021-04-22Пробіг:  
88884Номер замовлення.:  
2021102188Підтвердження сервісного обслуговування:  
Flexible oil change service

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-04-06Пробіг:  
88891Номер замовлення:  
2110218801Номер рахунку.:  
110036461Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140015	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059198405	Filterelem	1.00	V	OWN	01		0
2	N 0138157	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
3	CAS400400	LONGL-3 ÖL	7.70	F	6	0		0
4	7P0998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
5	G 004000M2	Oil	0.10	V	OWN	04		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-11-30Пробіг:  
80138Номер замовлення:  
2010865101Номер рахунку.:  
110034200

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
3	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
4	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
5	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
6	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7L8615601G	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
2	7P0698451A	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
3	7P0907637C	Sender	2.00	V	OWN	03		0
4	N 91028202	Screw	2.00	V	OWN	01		0
5	N 91183701	Screw	4.00	V	OWN	01		0
6	7L6615302P	BRAKEDISC	1.00	V	OWN	02		0
7	7L6698269B	Att.parts	2.00	V	OWN	02		0
8	7PP615269	Spring	2.00	V	OWN	03		0
9	7L6698151J	Br. lining	1.00	V	OWN	02		0
10	7L6615301P	BRAKEDISC	1.00	V	OWN	02		0
11	7P0907637	Sender	2.00	V	OWN	03		0
12	N 90685403	Bolt	4.00	V	OWN	01		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2020-10-13Пробіг:  
77274Номер замовлення.:  
2020107004Підтвердження сервісного обслуговування:  
Inspection

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400060	Brake fluid service

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-10-06  
ДеталіПробіг:  
77296Номер замовлення:  
2010700402Номер рахунку.:  
116005060

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3C0853585	Clip	1.00	V	OWN	03		0
2	7P6807185B 041	Cover	1.00	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2020-10-06Пробіг:  
77296Номер замовлення:  
2010700401Номер рахунку.:  
110032812Прим.  
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340000	Inspections .	X	0000		0
2	60480260	Water drain checked	-	0000		0
3	01400060	Brake fluid service .	-	0000		0
4	01060050	ET service .	-	0000		0
5	63691950	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
6	94681950	Rear foglight removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	B 000DS	BREMSFLUES	1.00	V	OWN	00		0
2	7P6945701L	LIGHT	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-10-31  
ДеталіПробіг:  
58635Номер замовлення:  
1910880101Номер рахунку.:  
116004223

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7P6807185B 041	Cover	1.00	V	OWN	08		0
2	7P6807155 GRU	Cover	1.00	V	OWN	04		0

## Претензія ▼

Термін прийомки:  
2019-10-17Пробіг:  
57153Номер замовлення:  
2019108251ВА-ID:  
116340097

Претензія клієнта	ABBLENDLICHT VL OHNE FUNKTION
Код клієнта	Освітлення, сигналізація > Зовнішнє освітлення > Світло фар > Функціональність > частково не функціонує
Визначення СТО	
Код СТО	Освітлення, сигналізація > Зовнішні освітлювальні прилади > Блок керування газорозрядної лампи > Електрика > з'єднувальний контакт незакріплений
Запасна частина для усунення несправності	8K0-941-597-E-

## Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-10-17Пробіг:  
57153Номер замовлення:  
1910825101Номер рахунку.:  
114006997Прим.  
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна  
підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	94572099	2 x Steuergeräte für Gasentladungsl	-	0000		0
4	94592099	Gasentladungslampen aus- und eingeb	-	0000		0
5	63291900	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
6	94151950	Headlight removed+installed	-	0000		0
7	94155560	Headlight replaced	-	0000		0
8	94151610	Headlight adjusted	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	8K0941597E	Ctrl unit	0.70	V	OWN	08		0
2	7P1941043A	Headlight	0.70	V	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-10-17Пробіг:  
57153Номер замовлення:  
1910825101Номер рахунку.:  
110025816

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	94572099	2 x Steuergeräte für Gasentladungsl	-	0000		0
4	94592099	Gasentladungslampen aus- und eingeb	-	0000		0
5	63291900	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
6	94151950	Headlight removed+installed	-	0000		0
7	94155560	Headlight replaced	-	0000		0
8	94151610	Headlight adjusted	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	8K0941597E	Ctrl unit	0.30	V	OWN	08		0
2	7P1941043A	Headlight	0.30	V	OWN	03		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2019-10-14Пробіг:  
56886Номер замовлення.:  
2019107924Підтвердження сервісного обслуговування:  
Inspection with Oil change (flexible)

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345580	Diesel fuel filter
2	85181950	Dust and pollen filter
3	60052950	Sliding roof
4	60480260	Water drain
5	01390050	Additional Inspection scope

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-10-08Пробіг:  
56894Номер замовлення:  
1910792401Номер рахунку.:  
110025498Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
3	60480260	Water drain checked	-	0000		0
4	60052950	Sliding roof cleaned	-	0000		0
5	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	20345585	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
8	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
9	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059198405	Filterelem	1.00	V	OWN	01		0
2	N 0138157	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
3	CAS400400	LONGL-3 ÖL	7.70	F	6	0		0
4	7P5819631	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
5	7P6127177A	Filterelem	1.00	V	OWN	01		0
6	7P0698451A	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
7	7P0907637C	Sender	2.00	V	OWN	03		0
8	N 91183701	Screw	4.00	V	OWN	01		0
9	7PP615269	Spring	2.00	V	OWN	03		0
10	7P6955427	Wip. blade	1.00	V	OWN	03		0
11	7P0998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-10-01Пробіг:  
56058Номер замовлення:  
1910768101Номер рахунку.:  
110025205

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94571900	Gas discharge control unit rem+inst	-	0000		0
2	94591950	Gas discharge bulb removed+installe	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10721805	Xen burner	1.00	V	OWN	03		0

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2019-05-27Пробіг:  
48083Номер замовлення:  
2019104257ВА-ID:  
111345016

Претензія клієнта	Klimaanlage ist ohne Funktion und zischt
Код клієнта	Кондиціонування > Опалення, охолодження > Потужність охолодження кліматичної установки > Функціональність > не працює
Визначення СТО	
Код СТО	Кондиціонування > Охолодження > Клапан для заповнення охолоджувальної рідини (низького тиску) > Негерметичність > негерметичність штуцера
Запасна частина для усунення несправності	8E0-820-855--

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-05-27Пробіг:  
48083Номер замовлення:  
1910425702Номер рахунку.:  
116003736

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB121	Kontrastmittel R1234yf	10.00	F	6	0		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-05-27Пробіг:  
48083Номер замовлення:  
1910425701Номер рахунку.:  
114006435Прим.  
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна  
підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	87010150	Air conditioner checked	-	0000		0
4	87031700	Refrigerant drained+filled	-	0000		0
5	63291900	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
6	10831935	Cover removed+installed	-	0000		0
7	87381950	Filler valve removed+installed	-	0000		0
8	87381950	Filler valve removed+installed	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	8E0820855	Ventil	2.00	V	OWN	08		0
2	G 05254250	KAELTEMIT.	10.00	V	OWN	06		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2019-03-29Пробіг:  
44012Номер замовлення:  
1910235501Номер рахунку.:  
110021282

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
3	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7L6615301P	BRAKEDISC	1.00	V	OWN	02		0
2	7L6615302P	BRAKEDISC	1.00	V	OWN	02		0
3	7L6698151J	Br. lining	1.00	V	OWN	02		0
4	7L6698269B	Att.parts	2.00	V	OWN	02		0
5	7P0907637	Sender	2.00	V	OWN	03		0
6	N 90685403	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
7	N 91028202	Screw	2.00	V	OWN	01		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:  
2018-09-03Пробіг:  
29934Номер замовлення.:  
2018106447Підтвердження сервісного обслуговування:  
Inspection with Oil change (flexible)

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2018-08-06Пробіг:  
29940Номер замовлення:  
1810644701Номер рахунку.:  
110016729Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.)	X	0000		0
2	92272000	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92431900	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059198405	Filterelem	1.00	V	OWN	01		0
2	N 0138157	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
3	CAS400400	LONGL-3 ÖL	7.70	F	6	0		0
4	7P0998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
5	7P6955427	Wip. blade	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2018-05-25Пробіг:  
21800Номер замовлення:  
1810447301Номер рахунку.:  
110015258

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	63291940	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
2	91631650	Radar sensor adjusted	-	0000		0
3	44950350	Vehicle front + rear measured	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	63295580	Front bumper cover replaced	-	0000		0
6	90831550	Area view camera adjusted	-	0000		0
7	63294150	Front bumper cover repaired	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7P6898623	FIX. SET	1.00	V	OWN	01		0
2	7P6807221F GRU	Trim	1.00	V	OWN	04		0
3	7P6854662D 041	Grille	1.00	V	OWN	08		0
4	7P6807287E	Bracket	1.00	V	OWN	08		0
5	7P6919493B	Bracket	1.00	V	OWN	08		0
6	7P6919494C	Bracket	1.00	V	OWN	08		0
7	7P6854901B 041	Cap	1.00	V	OWN	08		0
8	7P6854902B 041	CAP	1.00	V	OWN	08		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2018-05-23Пробіг:  
21851Номер замовлення.:  
2018104220Підтвердження сервісного обслуговування:  
Запис майстерні

#	Опис	Запис майстерні
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 24D0 durchgeführt

## Цифровий сервісний план

Термін прийомки:  
2018-05-23Пробіг:  
21851Номер замовлення:  
2018104220Підтвердження сервісного обслуговування:  
Запис майстерні

#	Опис	Забезпечення
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 23Y3 durchgeführt

## Рахунок

Термін прийомки:  
2018-05-15Пробіг:  
21851Номер замовлення:  
1810422002Номер рахунку.:  
114004860Прим.  
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна  
підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	24252199	Aktion 24D0 durchgeführt:	-	0000		0

## Рахунок

Термін прийомки:  
2018-05-15Пробіг:  
21851Номер замовлення:  
1810422001Номер рахунку.:  
114004861Прим.  
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна  
підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	23602599	Aktion 23Y3 durchgeführt:	-	0000		0
2	06890199	Einmalige zusätzliche Sonderpauscha	-	0000		0

## Претензія

Термін прийомки:  
2018-01-19Пробіг:  
14120Номер замовлення:  
2018100566ВА-ID:  
94892778

Претензія клієнта	Navi Startet zu lange prüfen und nach absprache Inst.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Навігаційний режим > Ведення до пункту призначення > Функціональність > занадто повільно
Визначення СТО	Kunde Banstandet das Zeitweise das Navigationsgerät lange Ladezeiten aufweist und das die Bluetooth Verbindung mit dem Handy lange braucht (5-15sek) um hergestellt zu werden und diese Zeitweise auch nur hergestellt wird wenn man im Infotainment Phone auswählt. Allgemein würde das Infotainment Zeitweise sehr träge und langsam reagieren/arbeiten. GFS durchgeführt kein Fehler zum Radio vorhanden. 5F auf Updates geprüft keine Updates vorhanden (Datenstand aktuell), Keine zutreffenden TPI's vorhanden.
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Активація, керування, керування голосом > Блок керування електронної інформаційної системи > Функціональність > помилка виконання функції
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2018-01-19Пробіг:  
14192Номер замовлення:  
1810056601Номер рахунку.:  
114004016Прим.  
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна  
підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2017-11-21Пробіг:  
11056Номер замовлення:  
1711002402Номер рахунку.:  
110011519

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052910DS	HARNSTOFF	16.00	V	OWN	06		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2017-11-21Пробіг:  
11056Номер замовлення:  
1711002401Номер рахунку.:  
110011520

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94312000	Tail light removed+installed	-	0000		0
2	63691950	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
3	63695553	Rear bumper cover replaced	-	0000		0
4	63694350	Rear bumper cover drilled	-	0000		0
5	12457899	Teiel/Fahrzeug verbringung zum lack	-	0000		0
6	66451900	Rear wheel housing cover rem+inst	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	1T0919133C 9B9	seal ring	4.00	V	OWN	03		0
2	7P6807421F GRU	Trim	1.00	V	OWN	08		0
3	7P6807376C	Profile	1.00	V	OWN	08		0
4	7P6945702G	Trim	1.00	V	OWN	03		0
5	7P6945106A	Reflector	1.00	V	OWN	03		0
6	7P6853842	Trim	1.00	V	OWN	08		0
7	7P6853835	Trim	1.00	V	OWN	08		0
8	7P6807787A 2ZZ	Plate	1.00	V	OWN	08		0
9	7P6919491	Bracket	2.00	V	OWN	08		0
10	7P6919491A	Bracket	2.00	V	OWN	08		0
11	7P6854820A 9B9	Cover	1.00	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2017-09-06  
ДеталіПробіг:  
0Номер замовлення:  
54839Номер рахунку.:  
58132

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUBFEINSTAUB	UMPLAKETT	1.00	F	6	0		0

▼		ОГЛЯДОВА КОПІЯ				
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2016-09-30	Пробіг: 20	Номер замовлення: 1601504201	Номер рахунку.: 151006393		
Робота						
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

Записи з 1 по 33 із 33 записів

Попередня **1** Наступна