

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ. Дата поставки:	WVGZZZCRZMD011321 2021-03-30	Наступний Технічний огляд Наступна перевірка шкідливих викидів	2026-04 2026-04	Тип	CR73SJ
--	---------------------------------	---	--------------------	-----	--------

Історія

Показати 100 записів

▼

Усі

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-12-30

Деталі

Пробіг:
0

Номер замовлення:
82464

Номер рахунку.:
318838

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10528301	Battery	2.00	V	OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-10-29

Пробіг:
100511

Номер замовлення:
80304

Номер рахунку.:
316317

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44051900	Wheel removed+installed	-	0000		0
2	06900099	REIFEN VORNE LINKS GEFLICKT	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-09-24

Пробір:
98618

Номер замовлення:
78642

Номер рахунку.:
316593

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	06900099	DACHVERSTÄRKUNG V ERSETZT	-	0000		0
2	06900099	DACHVERSTÄRKUNG MITTE ERSETZT	-	0000		0
3	66871950	Roof rail removed+installed	-	0000		0
4	70840900	Roof trim loosened+fastened	-	0000		0
5	64755550	Side window replaced	-	0000		0
6	70281900	Rear wheel housing trim rem+inst	-	0000		0
7	70391900	Lock carrier cover removed+installe	-	0000		0
8	64755550	Side window replaced	-	0000		0
9	70281900	Rear wheel housing trim rem+inst	-	0000		0
10	64481900	Front window slot seal removed+inst	-	0000		0
11	64681900	Rear window slot seal removed+insta	-	0000		0
12	70841950	Roof trim removed+installed	-	0000		0
13	66162000	Front Wheel Housings Liner rem+inst	-	0000		0
14	55221900	Bonnet removed+installed	-	0000		0
15	70041900	Insulation for engine bonnet rem+in	-	0000		0
16	66612000	Windscreen trim frame removed+insta	-	0000		0
17	70032050	Side trims, boot (rear) rem+inst	-	0000		0
18	55591950	Tailgate removed+installed	-	0000		0
19	70921900	Tailgate trim panel removed+install	-	0000		0
20	66581950	Rear spoiler removed+installed	-	0000		0
21	94311950	Tail light removed+installed	-	0000		0
22	94311950	Tail light removed+installed	-	0000		0
23	94701950	Additional brake light removed+inst	-	0000		0
24	06900099	F-SPEICHER NACH REPARATUR AUSGEL	-	0000		0
25	00003001	SANFTE INST-SETZUNG HAGELSCHADEN	-	0000		0

Деталі

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760817119	REINFORCE.	1.00	V	OWN	08		0
2	760817120	REINFORCE.	1.00	V	OWN	08		0
3	D 190MKDA3	1pk adhes.	1.00	V	OWN	2		0
4	760845297CRNVB	SIDE PANE	1.00	V	OWN	03		0
5	760845298EANVB	SIDE PANE	1.00	V	OWN	03		0
6	D 004660M4	2-PACK ADH	1.00	V	OWN	2		0
7	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	3		0
8	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	3		0
9	D 00940104	Cleaner	1.00	V	OWN	3		0
10	760837475B VNH	SEAL	1.00	V	OWN	8		0
11	760839475A VNH	SEAL	1.00	V	OWN	8		0
12	760839476A VNH	SEAL	1.00	V	OWN	8		0
13	760898615	FIX. SET	1.00	V	OWN	4		0
14	760854327 9B9	Strip	1.00	V	OWN	08		0
15	760854328 9B9	Strip	1.00	V	OWN	08		0
16	8E0863727A	Clip	3.00	V	OWN	8		0
17	760837476B VNH	SEAL	1.00	V	OWN	8		0
18	5G6971829B	Grommet	2.00	V	OWN	3		0
19	ZUB007	MAT-KLEBET	1.00	T	OWN	0		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-08-13

Пробіг:
96512

Номер замовлення:
77420

BA-ID:
178579846

Претензія клієнта	Fehlermeldung Luftfederung
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності у системі регуляції амортизатора > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	Ходова частина > Регулювання дорожнього просвіту, компенс. повздовжнього нахилу, крену > Компресор пневматичної підвіски > Блоки керування, сервіси > із записом помилки у реєстратор подій
Запасна частина для усунення несправності	4M0-616-005-H-

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-08-13

Пробіг:
96512

Номер замовлення:
77420

Номер рахунку.:
315400

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	43231900	Valve unit removed+installed	-	0000		0
4	43151700	Compressor drained+filled	-	0000		0
5	43151900	Compressor removed+installed	-	0000		0
6	43155550	Compressor replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0616013B	VALVE UNIT	1.00	V	OWN	08		0
2	4M0616005H	ASSEMBLY	1.00	V	OWN	04		0
3	N 90570805	Nut	1.00	V	OWN	01		0
4	N 91207001	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
5	N 90887703	Nut	3.00	V	OWN	1		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-06-14

Пробіг:
91891

Номер замовлення:
75868

BA-ID:
176532401

Претензія клієнта	Adblue Fehler wird angez.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи контрольної індикації > Контрольний індикатор рівня відновника > Функціональність > спрацьовує без причини
Визначення СТО	GFS Batterie geladen Pumpe für Reduktionsmittel defekt Ad-Blue Tank ers Fehlermeldung zurückgesetzt
Код СТО	Двигун > Система випуску ВГ, рециркуляція ВГ, система нейтралізації ВГ > Насос відновника > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	4M0-131-878-CN-

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-06-14

Пробіг:
91891

Номер замовлення:
75868

BA-ID:
176532182

Претензія клієнта	SOS-Fehler leuchtet					
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності екстреного виклику > Функціональність > спрацьовує без причини					
Визначення СТО	GFS Batterie geladen LTE Antenne hinten links defekt					
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Telematik, онлайн-сервіси > LTE-антена для Telematik/онлайн-сервісів > Функціональність > не працює					
Запасна частина для усунення несправності	2GA-035-534--					

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-06-14

Пробіг:
91891

Номер замовлення:
75868

Номер рахунку.:
312098

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	S4180040	KONTINGENTE ERSATZMOBILITÄT IM GARA	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-06-14

Пробіг:
91891

Номер замовлення:
75868

Номер рахунку.:
312097

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	63691900	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
3	91381952	Mechanical aerial removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	2GA035534	AERIAL	1.00	V	OWN	4		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-06-14

Пробіг:
91891

Номер замовлення:
75868

Номер рахунку.:
312096

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	44051951	Wheel removed+installed	-	0000		0
4	66761950	Rear wheel housing liner rem+inst	-	0000		0
5	26881750	Reducing agent drained+filled	-	0000		0
6	26811950	Reservoir for reductant rem+inst	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0131878CN	TANK	1.00	V	OWN	08		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-05-17

Пробіг:
96512

Номер замовлення:
75102

BA-ID:
176366392

Претензія клієнта	SOS-Notruf nicht verfügbar
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент руху в екстрених ситуаціях > Автоматична активація асистента руху в екстрених ситуаціях > Функціональність > порушення
Визначення СТО	
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Telematik, онлайн-сервіси > Блок керування системи Telematik/онлайн-сервісів
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-05-17

Пробіг:
96512

Номер замовлення:
75102

BA-ID:
175477738

Претензія клієнта	Fehler Heckklappe öffnet/schließt nicht (sporadisch mit Schlüssel nicht öffnet zwar fährt aber nicht hoch, Händisch geht es manchmal auch nicht)
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Відкривання кришки багажного відсіку за допомогою електропривода > Функціональність > неможливо відчинити
Визначення СТО	GFS Batterie geladen Heckklappenschloss nach GFS geprüft und erneuert.
Код СТО	Навісні елементи кузова > Кришки > Замок кришки багажного відсіку > Мікроперемикач замка кришки багажного відсіку > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	5NA-827-506--

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2024-05-17

Пробіг:
91449

Номер замовлення:
75102

Номер рахунку.:
314393

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	S4180040	KONTINGENTE ERSATZMOBILITÄT IM GARA	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2024-05-17

Пробіг:
91449

Номер замовлення:
75102

Номер рахунку.:
314392

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	70922004	Tailgate trim panels removed+instal	-	0000		0
4	55561950	Rear lock upper part removed+instal	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NA827506	LOCK	1.00	V	OWN	6		0
2	760827535A	CABLE	1.00	V	OWN	08		0

Рахунок

Термін прийомки:
2024-04-12

Пробіг:
0

Номер замовлення:
73728

Номер рахунку.:
308592

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00004902	TÜV- ÜBERZIEHUNG	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-04-02

Пробіг:
85260

Номер замовлення.:
73075

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	23245580	Air cleaner element

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-04-02

Пробіг:
85268

Номер замовлення:
73075

Номер рахунку.:
308135

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	23245580	Air cleaner element replaced	-	0000		0
3	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
4	46365650	Brake pads,front disc br. replaced	-	0000		0
5	06900099	BREMSTRÄGER HINTEN GEREINIGT UND	-	0000		0
6	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	06900099	BREMSE VORN GANGBAR GEMACHT	-	0000		0
9	00009993	"DANKESCHÖN: FAHRZEUG GESAUGT"	-	0000		0
10	00009997	"DANKESCHÖN: FAHRZEUG AUSSENWÄSCHE"	-	0000		0
11	00004902	VERAUSLAGTE GEBÜHR HU	-	0000		1
12	01060099	VORFÜHRUNG Z.ABGASUNTERSUCHUNG(AU)	-	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	8W0615601K	BREMSSCHEI	2.00	V	OWN	02		0
2	N 91126801	bolt	4.00	V	OWN	1		0
3	4M0698451BC	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
4	4K0698231A	RET.SPRING	1.00	V	OWN	3		0
5	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	1		0
6	8W0615121E	SENDER	1.00	V	OWN	8		0
7	4M0698151BH	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
8	4M0615269B	SPRING	2.00	V	OWN	03		0
9	4M0615121AB	WIRE	1.00	V	OWN	8		0
10	N 91147601	Bolt	4.00	V	OWN	1		0
11	4M0133843H	AIR FILTER	1.00	V	OWN	01		0
12	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
13	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	1		0
14	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	1		0
15	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1		0
16	ZUB004	BREMSFETT	1.00	W	OWN	62		0
17	ZUB034	SCHMIERMIT	1.00	W	OWN	62		0
18	ZUB016	LONG.0W30	6.10	F	6	0		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-03-15
Деталі

Пробіг:
78728

Номер замовлення:
72548

Номер рахунку.:
307520

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10528301	Battery	1.00	V	OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-03-14
Деталі

Пробіг:
78728

Номер замовлення:
72498

Номер рахунку.:
307467

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10528301	Battery	1.00	V	OWN	1		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-09-20

Пробіг:
78728

Номер замовлення:
66180

BA-ID:
166783888

Претензія клієнта	Das Lenkrad quietscht bei der automatischen Höhenverstellung
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування сидіннями, багатомісним сидінням, підлокітниками, 1-й ряд > Електрична система полегшення посадки/висадки, 1-й ряд > Положення рульового колеса, сист. полегшення посадки/висадки, 1-й ряд
Визначення СТО	Geräusch Lenksäule ist nachvollziehbar (Video aufgenommen) Verkleidung Lenksäule gelöst Gelenke geölt, ohne Erfolg Geräusche immer bei der "Höhenverstellung" Verkleidung Lenksäule a+e Lenkrad a+e Lenksäule a+e GFS, Batterie geladen
Код СТО	Ходова частина > Рульове керування > Рульове колесо
Запасна частина для усунення несправності	4M1-419-506-AK-

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-09-20

Пробіг:
78728

Номер замовлення:
66180

BA-ID:
166783870

Претензія клієнта	Die Außenspiegel quietschen beim Ein- und Ausklappen
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування зовнішнім дзеркалом заднього виду > Автоматичне складання бокового дзеркала
Визначення СТО	[2056039/4 Aufbau/ Ausstattung: Außenspiegel: Geräusche (quietscht) beim Ein-/ Ausklappen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-09-20

Пробіг:
78728

Номер замовлення:
66180

Номер рахунку.:
307044

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	S4180040	KONTINGENTE ERSATZMOBILITÄT IM GARA	-	0000		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:

2023-09-20

Пробіг:

78728

Номер замовлення:

66180

Номер рахунку.:

307043

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	70221900	Dash panel cover removed+installed	-	0000		0
4	69581900	Driver's airbag unit removed+instal	-	0000		0
5	48101950	Steering wheel removed+installed	-	0000		0
6	20801950	Accelerator pedal removed+installed	-	0000		0
7	48161950	Lower steering column removed+insta	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M1419506AK	STEER. COL	1.00	V	OWN	6		0
2	N 10518405	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
3	N 10665001	Bolt	4.00	V	OWN	1		0
4	N 90799102	Screw	1.00	V	OWN	1		0

Рахунок

Термін прийомки:

2023-09-20

Пробіг:

78728

Номер замовлення:

66180

Номер рахунку.:

307042

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66893099	2 RÜCKSPIEGEL BEHANDELT	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-08-07

Пробіг:
67401

Номер замовлення:
64557

BA-ID:
165126701

Претензія клієнта	Ölstand reduzieren leuchtet erneut auf
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи-вказівники > Вказівка щодо рівня моторної оливи > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	- GFS - Ölstand reduziert - Lambdasonde vor KAT ers.
Код СТО	Двигун > Система випуску ВГ, рециркуляція ВГ, система нейтралізації ВГ > Лямбда-зонд перед каталітичним нейтралізатором > Забруднення > забруднено
Запасна частина для усунення несправності	8w0-906-265-AE-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-07

Пробіг:
67401

Номер замовлення:
64557

Номер рахунку.:
300189

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	17113599	ÖLSTAND GEPRÜFT UND KORRIGIERT	-	0000		0
4	10831900	Cover removed+installed	-	0000		0
5	23571981	Lambda probe removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	1		0
2	8W0906265AE	LAMBDA PR	1.00	V	OWN	08		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-07-19

Пробіг:
66615

Номер замовлення:
64013

BA-ID:
164482794

Претензія клієнта	SOS Notruf ohne Funktion leuchtet im Display auf
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності екстреного виклику > Функціональність > не спрацьовує
Визначення СТО	[2065503/3 We Connect: Textmeld.: "Notruffunktion eingeschränkt. Werkstatt aufsuchen."/ Ereignisspeichereintrag: B18BD11 (MOD2.5)]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	2GA-035-534--

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-07-19

Пробіг:
66615

Номер замовлення:
64013

Номер рахунку.:
299506

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-		0000		0
2	27068950	Battery loaded	-		0000		0
3	91381950	Mechanical aerial removed+installed	-		0000		0
4	91070199	ONLINE DIENSTE GEPRÜFT	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	2GA035534	AERIAL	1.00	V	OWN	4		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-07-19

Пробіг:
66615

Номер замовлення:
64013

Номер рахунку.:
299505

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB029	MIETWAGEN	1.00	F	OWN	0		0
2	ZUB033	REDUZ.SB	1.00	F	OWN	0		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-07-18

Пробіг:
56816

Номер замовлення:
63965

Номер рахунку.:
298137

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10528301	Battery	1.00	V	OWN	1		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-03-08

Пробіг:
56810

Номер замовлення.:
59035

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	20345550	Diesel fuel filter
3	85181950	Dust and pollen filter

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-01

Пробіг:
56816

Номер замовлення:
59035

Номер рахунку.:
292978

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	00009993	"DANKESCHÖN: FAHRZEUG GESAUGT"	-	0000		0
6	00009997	"DANKESCHÖN: FAHRZEUG AUSSENWÄSCHE"	-	0000		0
7	01400050	Brake fluid service .	-	0000		1
8	92272099	WISCHERBLÄTTER AUS- U.EINGEBAUT	-	0000		2

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0127434G	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
2	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
3	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	1		0
4	760955427	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		0
5	761998002A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		0
6	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	1		0
7	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	1		0
8	ZUB034	SCHMIERMIT	1.00	W	OWN	62		0
9	ZUB016	LONG.0W30	6.10	F	6	0		0
10	B 000DS	BREMSFLUE.	1.00	V	OWN	2		1

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-12-12

Пробіг:
44000

Номер замовлення:
56703

Номер рахунку.:
290017

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	26883552	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052910DS	HARNSTOFF	21.90	V	OWN	6		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-11-23

Пробіг:
40753

Номер замовлення.:
55685

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Motorölwechsel durchgeführt.

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-11-14

Пробіг:
40753

Номер замовлення:
55685

BA-ID:
155288747

Претензія клієнта	Ölstand zu Hoch!
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи-вказівники > Вказівка щодо рівня моторної оливи > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	SW-Update Motorsteuergerät geprüft = aktuell. Motorölwechsel laut TPI durchgeführt. [2066173/2 Motor: Motorölstand zu hoch/ Textmeldung "Bitte Ölstand reduzieren"]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-11-14

Пробіг:
40753

Номер замовлення:
55685

Номер рахунку.:
289371

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	17011750	Engine Oil drained+filled	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 05219550	Engine oil	61.00	F	6	00		0
2	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	1		0
3	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	1		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-07-19

Пробіг:
25806

Номер замовлення.:
46235

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-07-19

Пробіг:
25806

Номер замовлення.:
51074

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Aktion 91DN Krit. 01 durchgeführt

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-07-08

Пробіг:
25806

Номер замовлення:
51074

Номер рахунку.:
284255

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91470199	AKTION: 91DN KRIT. 01	-	0000		0
2	91475199	EINE ANTENNE ABGEDICHTET	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	AKL45000505	Butyl strp	0.02	V	OWN	2		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-25

Пробіг:
16520

Номер замовлення:
49800

Номер рахунку.:
282340

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00004001	KRAFTSTOFFKOSTEN	-	0000		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:

2022-02-15

Пробіг:

16482

Номер замовлення:

46235

Номер рахунку.:

54914

Прим.

Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	98060180	FAHRZEUG VERKAUFSFERTIG GEMACHT GW	-	0000		0
2	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
2	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	1		0
3	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	1		0
4	ZUB016	LONG.0W30	6.10	F	6	0		0

Рахунок

Термін прийомки:

2021-10-28

Пробіг:

11961

Номер замовлення:

62611

Номер рахунку.:

344316

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44051900	Wheel removed+installed	-	0000		0
2	44405550	Tyre replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	8D0012619A	Tyre seal.	1.00	V	OWN	6		0
2	ZTS285450WPZE0	OFFROAD-SO	1.00	V	OWN	40		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:

2021-10-14

Пробіг:

10806

Номер замовлення.:

VPL009681

Підтвердження сервісного обслуговування:

Oil change service

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-08

Пробіг:
10806

Номер замовлення:
VPL009681

Номер рахунку.:
WSRG385098

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	04444499	Flüssigkeitscheck bei Ölwechse	-	0000		0
2	01040015	Oil change services .	X	0000		8

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059198405B	SEAL	1.00	R	OWN			0
2	N 0138498	seal ring	1.00	N	OWN			0
3	KDWPFL80	Oel	6.10		OWN			0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-03-24

Пробіг:
0

Номер замовлення.:
UE00780792

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Записи з 1 по 45 із 45 записів