


Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZ7PZHD039168
Дата поставки:	2017-06-28
Наступний Технічний огляд	2020-06
Наступна перевірка шкідливих викидів	2020-06
Тип	7P62UJ

Історія

Показати  записів

Пошук:



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:
2021-09-08

Пробіг:
128326

Номер замовлення:
2021110224

ВА-ID:
139754017

Претензія клієнта

--> Wasseintritt Beifahrerfussraum. Bitte prüfen und nach Diagnose mit Kunden besprechen

Код клієнта

Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Салон автомобіля > Простір для ніг > Негерметичність > потрапила вода

Визначення СТО

Код СТО

Запасна частина для усунення
несправності



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-04-17Пробіг:
42000Номер замовлення:
1900306901Номер рахунку.:
356000671

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7P6959754	ATIRZTransmitt.	1.00	V	OWN	08	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
2	7P6837216B	INB Key	1.00	V	OWN	08	0	0

Претензія

Термін прийомки:
2019-01-30Пробіг:
41811Номер замовлення:
2019000100BA-ID:
107718541

Претензія клієнта	Schiebedach klappert, aus dem Bereich hintere Glasscheibe, linke Rahmenseite
Код клієнта	Системи на даху, спеціальні конструкції > Панорамний зсувний люк > Склопанель панорамного люка > Шуми, коливання > стукає
Визначення СТО	Kulissenführung links hat Geräusche verursacht. Video unter : https://www.datenhoster.de/file/details/789467/Ger%C3%A4usch-Video%20Touareg.MOV verfügbar !
Код СТО	Системи на даху, спеціальні конструкції > Панорамний зсувний люк > Склопанель панорамного люка > Шуми, коливання > шум
Запасна частина для усунення несправності	



Претензія ▼

Термін прийомки:
2019-01-30Пробіг:
41811Номер замовлення:
2019000100BA-ID:
107776622

Претензія клієнта	keine Tonausgabe von Radio, Navigation, Multimedia. Ließ sich auch nicht über Lenkradtasten oder Lautstärkeregler am Radio verändern. Bei nächster Fahrt (Zündungswechsel und Wartezeit) trat BA nicht erneut auf
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Відтворення звуку, налаштування звуку > Гучність звуку > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	
Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt
Запасна частина для усунення несправності	



Претензія ▼

Термін прийомки:
2019-01-30Пробіг:
41811Номер замовлення:
2019000100BA-ID:
107710349

Претензія клієнта	online Verkehrsdaten ohne funktion
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Система повідомлень інформації про дорожній рух > Показати ліцензію до інформації про ситуацію на дорогах (онлайн) > Функціональність > не працює
Визначення СТО	System lt TSC wieder i.O.
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси > Канал передачі даних UMTS (3G) > Блоки керування, сервіси > помилка зв'язку
Запасна частина для усунення несправності	



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-01-30Пробіг:
41811Номер замовлення:
1900010001Номер рахунку.:
354000226Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	60401900	Sliding roof panel removed+installe	-	0000		0
2	60401910	Sliding roof panel removed+installe	-	0000		0
3	99999999	AUSSTELLEINHEIT LI INSTANDGESETZT	-	0000		0
4	60052950	Sliding roof cleaned	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7P0898955	Fix. set	1.00	V	OWN	08	0	0



Претензія ▼

Термін прийомки:
2019-01-21Пробіг:
40814Номер замовлення:
2019300396BA-ID:
107201956

Претензія клієнта	online Verkehrsdaten ohne funktion
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Система повідомлень інформації про дорожній рух > Відображення інформації про ситуацію на дорогах (онлайн) > Функціональність > не працює
Визначення СТО	
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси > Показати стартову сторінку > Блоки керування, сервіси > сервіс недоступний
Запасна частина для усунення несправності	



Претензія

Термін прийомки:
2018-11-14Пробіг:
1Номер замовлення:
2018138460BA-ID:
104659167

Претензія клієнта	Nach Tausch des Steuergerätes für Informationselektronik hat der Kunde keinen Zugriff auf Online-Verkehrsinformationen.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Система повідомлень інформації про дорожній рух
Визначення СТО	Laut TSC: Zur Behebung der Beanstandung sind umfangreiche Anpassungen in den nachgeschalteten Systemen erforderlich. Diese Änderungen werden voraussichtlich in KW 48 durchgeführt werden, so dass anschließend die Online-Verkehrsdienste wieder zur Verfügung stehen sollten. Fahrzeugseitig sind in diesem Fall keine weiteren Arbeiten erforderlich.
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси > Показати стартову сторінку > Блоки керування, сервіси > сервіс недоступний
Запасна частина для усунення несправності	



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2018-11-14Пробіг:
35592Номер замовлення:
1813846001Номер рахунку.:
131027764Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0



Претензія ▼

Термін прийомки:
2018-11-05Пробіг:
33458Номер замовлення:
2018137404BA-ID:
104534026

Претензія клієнта	KD beanstandet: Sim Karte kann nicht gelesen werden (Sie wird aber vom Fahrzeug erkannt), Kd hat die Sim Karte geprüft diese ist funktionsfähig
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Режим телефона > Зчитати SIM-карту > Функціональність > не працює
Визначення СТО	5F Steuergerät nach Prüfung ersetzt. Das ganze Handschuhfach musste raus, da der leitungsatz des Steuergerätes falsch verlegt war. siehe bilder
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Активація, керування, керування голосом > Блок керування електронної інформаційної системи > Пристрій для читання SIM-карт для електронної інформаційної системи > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	7p6-035-670-nx-



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2018-11-05Пробіг:
1Номер замовлення:
1813740401Номер рахунку.:
131027427Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	97090199	ZENTRALLEITUNGSSATZ GEPRÜFT	-	0000		0
4	68151910	Glove box removed+installed	-	0000		0
5	91961950	Display operating unit ECU rem+inst	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7P6035670NX	CTRL UNIT	1.00	V	OWN	08	1	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2018-09-19Пробіг:
31604Номер замовлення:
1813210601Номер рахунку.:
111136726Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
3	60480260	Water drain checked	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZO 346LL3 INT	LONG LIFE III	7.70	F	6	N	0	0
2	059198405	Filterelem	1.00	V	OWN	01	0	0
3	N 0138157	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2018-09-19Пробіг:
31604Номер замовлення:
1813210602Номер рахунку.:
131027238Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	24252199	ABLAUFVENTIL LUFTANSAUGUNG ENTFERNT	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2018-02-27Пробіг:
12099Номер замовлення:
1810668601Номер рахунку.:
151057491

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	26883500	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052910DS	HARNSTOFF	1.60	V	OWN	06	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2018-02-27Пробіг:
12099Номер замовлення:
1810668602Номер рахунку.:
131024424Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	06890199	FAHRZEUG GEPRÜFT	-	0000		0
2	23602599	EDC-STEUERGERÄT UMPROGRAMMIERT	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2017-11-27
ДеталіПробіг:
1Номер замовлення:
1714353501Номер рахунку.:
151054912

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTW276450VS3S0REIFEN SEM		4.00	F	6	62	0	0

Цифровий сервісний
план Термін прийомки:
2017-09-11Пробіг:
10Номер замовлення.:
2017132582Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок

Термін прийомки:
2017-09-07Пробіг:
10Номер замовлення:
1713258201Номер рахунку.:
151051588

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZU 124002	WARNWESTE	1.00	F	6	63	0	0

Записи з 1 по 18 із 18 записів