

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZCRZKD007825
Дата поставки:	2018-11-09
Наступний Технічний огляд	2023-11
Наступна перевірка шкідливих викидів	2023-11
Тип	CR74RJ

Історія

Показати 100 записів

Пошук:

<input checked="" type="checkbox"/>	Усі	ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН	РЕКЛАМАЦІЇ	ОГЛЯДОВА КОПІЯ
Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2023-01-30	Пробіг: 56051	Номер замовлення.: 31361290	Підтвердження сервісного обслуговування: Flexible oil change service		



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-25Пробіг:
56051Номер замовлення:
31361290Номер рахунку.:
3383836Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140015	Flex. oil change ser. .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	MOEL9L	Motorenöl ARAL Super Tronic Longlif	6.10		6	00	0	0
2	059198405BSEAL		1.00	V	OWN	01	0	0
3	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0



Цифровий сервісний
план

Термін прийомки:
2022-09-13

Пробіг:
52183

Номер замовлення.:
31336432

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	85181950	Dust and pollen filter
3	60480260	Water drain



Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-08-22Пробіг:
52183Номер замовлення:
31336432BA-ID:
152323175

Претензія клієнта	Blasenbildung oberhalb des Lautstärkereglers
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Облицювання, покриття підлоги > Декоративна рамка центральної консолі > Деталь, експлуатаційні матеріали > деформований
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Облицювання, покриття підлоги > Декоративна рамка центральної консолі > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Запасна частина для усунення несправності	761-863-916-A -041



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-08-22Пробіг:
52183Номер замовлення:
31339798Номер рахунку.:
3371606Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340000	Inspections .	X	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	94151660	Headlight adjusted	-	0000		0
4	60480260	Water drain checked	-	0000		0
5	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
6	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0
2	4M0127434G	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
3	MOB1	Ersatzmobilität	1.00		OWN		0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:

2022-08-22

Пробіг:

52183

Номер замовлення:

31339793

Номер рахунку.:

3371602

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760867902	SUPPORT	1.00	V	OWN	08	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-08-22Пробіг:
52183Номер замовлення:
31336432Номер рахунку.:
3371612Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	68141999	Zierblende für Mittelkonsole ersetz	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	761863916A 041	TRIM	1.00	A	OWN	08	1	0



Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-04-26Пробіг:
47846Номер замовлення:
31318275BA-ID:
148240276

Претензія клієнта	Geräusche vorne links
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Передня частина автомобіля > Шуми, коливання > шум
Визначення СТО	
Код СТО	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Підшипник маточини > Шуми, коливання > шум
Запасна частина для усунення несправності	8W0-407-625-G-



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-04-26Пробіг:
47846Номер замовлення:
31318275Номер рахунку.:
3360495Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	40570199	Radlager geprüft	-	0000		0
2	44051900	Wheel removed+installed	-	0000		0
3	46501950	Front brake disc removed+installed	-	0000		0
4	40671950	Hub with bearing removed+installed	-	0000		0
5	40641950	Hub removed+installed	-	0000		0
6	40575550	Wheel bearing replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	8W0407625G	BEARING	1.00	A	OWN	03	1	0
2	WHT006966	SCREW	4.00	A	OWN	01	0	0
3	8E0407643A	Screw	1.00	A	OWN	01	0	0



Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-03-21Пробіг:
46531Номер замовлення:
31311943BA-ID:
147030011

Претензія клієнта	Hubzylinder f. Scheinwerferreinigung links ist undicht
Код клієнта	Сервісне обслуговування автомобіля > Інспекційний сервіс, технічне обслуговування > Роботи з відновлювання > Служба підтримки клієнтів : процес > з визначенням несправності
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Склоочисник/склоомивач > Форсунка омивача фар > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Запасна частина для усунення несправності	760-955-103--

Цифровий сервісний
планТермін прийомки:
2022-03-21Пробіг:
46531Номер замовлення.:
31311730Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Flexible oil change
service



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-21Пробіг:
46531Номер замовлення:
31311943Номер рахунку.:
3357551Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	63291900	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
2	92741950	HWS cylinder removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760955103	LIFT CYL.	1.00	A	OWN	04	1	0
2	N 10647801	Cable tie	1.00	A	OWN	01	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-21Пробіг:
46531Номер замовлення:
31313581Номер рахунку.:
3357301

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052002	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46502060	Front brake discs removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0615301AN	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
2	4M0698151BH	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
3	4M0615121AB	WIRE	2.00	V	OWN	08	0	0
4	N 91147601	Bolt	4.00	V	OWN	01	0	0
5	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
6	4M0615269B	SPRING	2.00	V	OWN	03	0	0
7	98000401	Kostenlose Fahrzeugwäsche	1.00		OWN		0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-18Пробіг:
46531Номер замовлення:
31311730Номер рахунку.:
3356466Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140015	Flex. oil change ser. .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	MOEL9L	Motorenöl ARAL Super Tronic Longlif	6.10		6	00	0	0
2	059198405BSEAL		1.00	V	OWN	01	0	0
3	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
4	98000401	Kostenlose Fahrzeugwäsche	1.00		OWN		0	0



Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-11-18Пробіг:
42528Номер замовлення:
31291432BA-ID:
142928328

Претензія клієнта	Starkes quietschen beim Lenken.
Код клієнта	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Підшипник напрямного важеля > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Визначення СТО	
Код СТО	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Напрямні важелі
Запасна частина для усунення несправності	4m0-407-510-b-

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-11-18Пробіг:
42528Номер замовлення:
31291432BA-ID:
142908352

Претензія клієнта	Starkes quietschen beim Lenken.
Код клієнта	Ходова частина > Керування, підсилювач рульового керування > Керований > Шуми, коливання > пищить
Визначення СТО	
Код СТО	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Шарнір поворотного важеля поворотного кулака > Шуми, коливання > шум
Запасна частина для усунення несправності	4m0-407-689-c-



Претензія

Термін прийомки:
2021-11-18Пробіг:
42528Номер замовлення:
31291432ВА-ID:
142928357

Претензія клієнта	Starkes quietschen beim Lenken.
Код клієнта	Ходова частина > Керування, підсилювач рульового керування > Керований > Шуми, коливання > пищить
Визначення СТО	
Код СТО	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Шарнір поворотного важеля поворотного кулака > Шуми, коливання > шум
Запасна частина для усунення несправності	4m0-407-689-c-



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-11-18Пробіг:
42522Номер замовлення:
31291432Номер рахунку.:
3347118Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	44961650	Vehicle height front + rear adjuste	-	0000		0
4	40172050	Lower wishbones removed+installed	-	0000		0
5	40362050	Lower ball joints removed+installed	-	0000		0
6	40151950	Upper wishbone removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0407689C	SWIVELOINT	1.00	A	OWN	08	1	0
2	4M0407689C	SWIVELOINT	1.00	A	OWN	08	1	0
3	N 91221601	SCREW	1.00	A	OWN	01	0	0
4	WHT006542	SCREW	1.00	A	OWN	01	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
5	N 10272302	Collar nut	1.00	A	OWN	01	0	0
6	WHT007028	BOLT	2.00	A	OWN	01	0	0
7	WHT006151	Collar nut	2.00	A	OWN	01	0	0
8	N 10784702	SCREW	2.00	A	OWN	01	0	0
9	N 10241507	Bolt	2.00	A	OWN	01	0	0
10	WHT001987	Nut	4.00	A	OWN	01	0	0
11	WHT006151	Collar nut	4.00	A	OWN	01	0	0
12	4M0407510B	GUIDE	1.00	A	OWN	03	1	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-11-18Пробіг:
42528Номер замовлення:
31293887Номер рахунку.:
3346979

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
4	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
5	01060099	AU-Service	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	8W0615601K	BREMSSCHEI	2.00	V	OWN	02	0	0
2	8W0698451BC	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
3	8W0615121E	SENDER	2.00	V	OWN	08	0	0
4	N 91126801	bolt	4.00	V	OWN	01	0	0
5	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
6	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
7	HUDekra	Hauptuntersuchung Dekra	1.00		OWN		0	0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2021-09-16

Пробіг:
40295

Номер замовлення.:
31279476

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	01390050	Additional Inspection scope



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-09-10Пробіг:
40295Номер замовлення:
31279476Номер рахунку.:
3339066Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340000	Inspections .	X	0000		0
2	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
4	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	B 000DS	Bremsflüssigkeit in Liter	1.15	V	OWN	02	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний
план Термін прийомки:
2020-11-05Пробіг:
31293Номер замовлення.:
31227299Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 23CI

Рахунок

Термін прийомки:
2020-11-03Пробіг:
31292Номер замовлення:
31227299Номер рахунку.:
3310713Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	23602699	Umprogrammierung EDC Steuergerät	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:
2020-09-10Пробіг:
29782Номер замовлення:
31216381BA-ID:
126954020

Претензія клієнта	Kunde beanstandet : Motor beanstandet Klappergeräusche im Leerlauf. Beanstandung nachvollziehbar.
Код клієнта	Двигун > Режим роботи двигуна > Робота двигуна > Шуми, коливання > стукає
Визначення СТО	Ölpumpe nach TPI geprüft, N.i.O. Ölpumpe nach RPL ersetzt. Kühlwasser nach RPL aufgefüllt und entlüftet. BA behoben. [2056106/1 Motor: Geräusch im Leerlauf aus dem Bereich Vorderwagen/ Motorraum]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	059-115-103-BQ-

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2020-09-10Пробіг:
29783Номер замовлення.:
31215067Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter
2	60480260	Water drain



Цифровий сервісний
план

Термін прийомки:
2020-09-10

Пробіг:
29783

Номер замовлення.:
31215067

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 01D6



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-09-10Пробіг:
29783Номер замовлення:
31216381Номер рахунку.:
3305916Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	17200199	Ölpumpe geprüft	-	0000		0
2	10821900	Noise damping pan removed+installed	-	0000		0
3	17501985	Sump removed+installed	-	0000		0
4	17201985	Oil pump removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059115103BQ	OIL PUMP	1.00	A	OWN	03	1	0
2	D 176501S0	Seal	5.00	A	OWN	02	0	0
3	N 10745101	Bolt	20.00	A	OWN	01	0	0
4	059103161AT	SEAL	1.00	A	OWN	03	0	0
5	N 10700201	BOLT	22.00	A	OWN	01	0	0
6	06M103051B	SEAL	1.00	A	OWN	05	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
7	WHT006588A	Bolt	1.00	A	OWN	01	0	0
8	034115427B	Seal. ring	1.00	A	OWN	03	0	0
9	N 90893202	BOLT	1.00	A	OWN	01	0	0
10	059115446E	Seal	1.00	A	OWN	03	0	0
11	059115423E	Cover	1.00	A	OWN	05	0	0
12	N 10554005	Screw	4.00	A	OWN	01	0	0
13	N 10405702	Screw	2.00	A	OWN	01	0	0
14	N 10745301	Bolt	3.00	A	OWN	01	0	0
15	G 12E100S0	KUEHLMITTE	20.00	A	OWN	02	0	0
16	G 052000S0	DIST.WATER	20.00	A	OWN	02	0	0



Претензія

Термін прийомки:
2020-09-02Пробіг:
29783Номер замовлення:
31215067BA-ID:
126934791

Претензія клієнта

Kunde beanstandet Klappergeräusche Motor.

Код клієнта

Двигун > Режим роботи двигуна > Робота двигуна > Шуми, коливання > стукає

Визначення СТО

Код СТО

Запасна частина для усунення несправності



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-09-02Пробіг:
29783Номер замовлення:
31216522Номер рахунку.:
3304333Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	60480260	Water drain checked	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
2	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	01	0	0
3	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-09-02Пробіг:
29782Номер замовлення:
31215067Номер рахунку.:
3304354Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	09075599	Typschild an der B-Säule ersetzt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7D0000279BH	DATA TAG	1.00	A	OWN	08	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-04-01Пробіг:
0Номер замовлення:
371575Номер рахунку.:
492321

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	08200014	4 Räder montieren	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-01-25Пробіг:
10404Номер замовлення:
1900184802Номер рахунку.:
1514021793Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Aktion 69Y2 Krit. 01 Gurtschloss er	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760857754D MNB	BELT LATCH	1.00	V	OWN	08	0	0
2	5G0886373	Tuelle	2.00	V	OWN	03	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-01-25Пробіг:
10404Номер замовлення:
1900184801Номер рахунку.:
1510085410

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44051900	Wheel removed+installed	-	0000		0
2	44405550	Tyre replaced	-	0000		0
3	01260000	FAHRZEUG AUSGESAUGT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	311601361	Valve	1.00	V	OWN	03	0	0
2	ZUB006A	KLEBEGEW.	2.00	F	6	15	0	0
3	ZTW286450VPSWAREIFEN PIR		1.00	V	OWN	40	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2018-09-28Пробіг:
10Номер замовлення:
356253Номер рахунку.:
476292

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	08200014	4 Räder montieren	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2018-09-28Пробіг:
10Номер замовлення:
356253Номер рахунку.:
476291

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99900004	Dienstwagentausch	-	0000		0



Рахунок

Термін прийомки:
2018-09-28
ДеталіПробіг:
10Номер замовлення:
356253Номер рахунку.:
476290

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760601149 XQI	HUP CAP	4.00	V	OWN	04		0

Записи з 1 по 36 із 36 записів

Попередня

1

Наступна