

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ. 2020-07-23	WVWZZZ3CZLE138854 Дата поставки:	Наступний Технічний огляд 2023-07	2023-07 Наступна перевірка шкідливих викидів	Тип	CB5C8T
--	-------------------------------------	--------------------------------------	---	-----	--------

Історія

Показати записів

Пошук:



Усі

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-01-06

Пробіг:
49845

Номер замовлення.:
2022009312

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-12-20Пробіг:
49850Номер замовлення:
2200931201Номер рахунку.:
110034662Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Freigabe Service: 2203953917	-	0000		0
2	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	01330000	Accident prev.regulations .	-	0000		0
9	99999999	Freigabe Mobilität: 2300011777	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
4	SLXLL3E	EDGE Profess LL3 5W-30	4.70	F	OWN	00	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0
6	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03	0	0
7	3G9955427D	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0

Претензія

Термін прийомки:
2022-01-24Пробіг:
27474Номер замовлення:
2022000585BA-ID:
144895787

Претензія клієнта	Hauptnutzer lässt sich nicht anlegen
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси > Процес реєстрації > Авторизація основного користувача
Визначення СТО	Hauptnutzer lt. Vorgang TPI 2064732/4 durchgeführt [2064732/4 We Connect: während der Aktivierung der Dienste: Textmeldung: „Nutzerprofil konnte nicht geladen werden.“ (MOD3)]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок	Термін прийомки: 2022-01-24	Пробіг: 27474	Номер замовлення: 2200058501	Номер рахунку.: 114006492	Прим. Гарантійні зобов./ Добров. післягарантійна підтримка
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------	---

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91074199	Online Dienste instand setzen	-	0000		0

Претензія	Термін прийомки: 2022-01-05	Пробіг: 26425	Номер замовлення: 2022000111	ВА-ID: 144162679
-----------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	---------------------

Претензія клієнта	Navigation friert ein ,Routenführen bleibt nach ca. 20km hängen und startet nach 1-2 Tagen wieder neu, Navigation startet ztw.während der Fahrt immer wieder neu!
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Навігаційний режим > Ведення до пункту призначення > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	It. TPI SW Datenstand 005F Informationselektronik und 0075 OCU aktualisiert [2063903/4 Elektrik: Informationselektronik (MIB3) und Onlinedienste (OCU3): verschiedene Beanstandungen (Software: 015x/ 0088)]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	



Цифровий сервісний
план

Термін прийомки:
2022-01-05

Пробіг:
26425

Номер замовлення.:
2021009789

Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change
(flexible)

Рахунок

Термін прийомки:
2022-01-05

Пробіг:
26425

Номер замовлення:
2200011101

Номер рахунку.:
114006432

Прим.
Гарантійні зобов./
Добров. післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01510099	Softwareupdate	-	0000		0
3	91070199	Online Dienste prüfen	-	0000		0



Рахунок

Термін прийомки:
2021-12-22Пробіг:
27474Номер замовлення:
2100978901Номер рахунку.:
110028761Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Freigabe Service: 2133823540	-	0000		0
2	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
3	92431900	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0
6	99999999	Freigabe Mobilität: 2133823555	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
4	0W-30	OEL	4.70	V	OWN	00	0	0
5	3G9955427B	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
6	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2021-12-22Пробіг:
27474Номер замовлення:
2100978901Номер рахунку.:
110028451Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Freigabe Service: 2133823540	-	0000		0
2	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
3	92431900	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0
6	99999999	Freigabe Mobilität: 2133823555	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
4	0W-30	OEL	4.70	V	OWN	00	0	0
5	3G9955427B	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
6	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2021-11-05Пробіг:
23379Номер замовлення:
2100852801Номер рахунку.:
110027237

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Luftschlauch instandgesetzt.	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	2D0955962	Hose	0.50	V	OWN	08	0	0
2	073133382	Adapter	1.00	V	OWN	05	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2020-12-28Пробіг:
7448Номер замовлення:
2001023201Номер рахунку.:
110021740

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	47771955	Vacuum hose removed+installed	-	0000		0
3	10831900	Cover removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	2D0955962	Hose	0.30	V	OWN	08	0	0
2	073133382	Adapter	1.00	V	OWN	05	0	0

Цифровий сервісний
план Термін прийомки:
2020-07-22Пробіг:
0Номер замовлення.:
UE00700332Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок

Термін прийомки:
2020-07-22Пробіг:
10Номер замовлення:
700332Номер рахунку.:
277964

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		1

Записи з 1 по 13 із 13 записів (відфільтровано з 14 записів)

Попередня

1

Наступна