

История автомобиля



Данные автомобиля

VIN	TMBLJ9NP2L7074620
Дата поставки:	2020-07-27
Следующий ГТО	2025-07
Следующий контроль ОГ	2025-07
Модель	3V558Z

История

Показать записей

Поиск:



ВСЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА



ВСЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная книжка



Срок приёмки:
2023-07-20

Пробег:
145000

№ заказа.:
2023001750

Отметка о провед.
ТО:
Инсп. сервис с
заменой масла
(гибкий интервал)

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	01400050	Сервис по замене тормозной жидкости
2	01575550	Масло для муфты полного привода



ВСЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-06-23Пробег:
148301№ заказа:
2300175001№ счёта.:
6610001684Примеч.
Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01060099	ABGASUNTERSUCHUNG	-	0000		0
2	01090000	Insp.w.Oil change (felx.)	X	0000		0
3	01400050	Brake fluid service	X	0000		0
4	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92272050	2 Wischerblätter aus- u.einbauen	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0



ВСЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
4	G S55545S1EUR	0W-30 LL III	4.70	V	OWN	98	0	0
5	B 000DS	BR-FLUE	1.00	V	OWN	02	0	0
6	G 060175A2	OIL	1.00	V	OWN	06	0	0
7	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
8	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01	0	0
9	3V9955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
10	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13	0	0



ВСЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная книжка



Срок приёмки:
2022-10-05

Пробег:
120237

№ заказа.:
285339

Отметка о провед.
ТО:
Инсп. сервис с
заменой масла
(гибкий интервал)

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	85185550	Салонный фильтр
2	34015570	Трансмиссионное масло
3	01390050	Дополнительный объём инспекционного сервиса



ВСЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная книжка

Срок приёмки:
2022-03-09

Пробег:
88730

№ заказа.:
272739

Отметка о провед.
ТО:
Инсп. сервис с
заменой масла
(гибкий интервал)



Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	20345550	Дизельный топливный фильтр
2	23245550	Фильтрующий элемент воздушного фильтра



ВСЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная книжка

Срок приёмки:
2021-09-13

Пробег:
58997

№ заказа.:
269216

Отметка о провед.
ТО:
Инсп. сервис с
заменой масла
(гибкий интервал)



Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	85185550	Салонный фильтр
2	01390050	Дополнительный объём инспекционного сервиса



ВСЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:
2021-09-10

Пробег:
58997

№ заказа:
269221

ID рекламации:
139843731

Рекламация клиента	3.KB Wenn Iphone XS und Android S20 parallel gekoppelt sind, dann wird bei telefonieren mit dem Iphone sporadisch die Verbindung unterbrochen . Ursache feststellen und beheben
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Работа телефона > Соединение Bluetooth > Функциональность > пропуск зажигания/воспламенения
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	
Запасная деталь для устранения неисправности	



ВСЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:
2021-09-10

Пробег:
58997

№ заказа:
269221

ID рекламации:
139843567

Рекламация клиента	1.KB: : Chromleiste vr unten ist lose . Ursache feststellen und beheben
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Декоративные элементы, грязеотражатели > Декоративный молдинг двери > Деталь/узел, рабочие жидкости > не зафиксировано
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	
Запасная деталь для устранения неисправности	



ВСЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:
2021-09-10Пробег:
58997№ заказа:
269221ID рекламации:
139843656

Рекламация клиента	2.KB: Kappen Kopftützen vorn los. beheben
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Управление одноместн. и многоместн. сиденьями, подлокотниками, 1-й ряд > Регулировка сиденья, мех., 1-й ряд > Регул.выс.подгол.,мех.,1-й ряд
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	
Запасная деталь для устранения неисправности	



ВСЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная книжка

Срок приёмки:
2021-02-26

Пробег:
28924

№ заказа.:
260980

Отметка о провед.
ТО:
Инсп. сервис с
заменой масла
(гибкий интервал)



Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	60480250	Водосток



ВСЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация ▼

Срок приёмки:
2021-02-24Пробег:
28925№ заказа:
260984ID рекламации:
132765989

Рекламация клиента	KB2: Lichttassi arbeitet Fehlerhaft (blenden des Gegenverkehrs, volles Aufblenden trotz vorausfahrenden Fahrzeug). Diagnose durchführen. Rep. nach Befund.
Кодирование рекламации клиента	Освещение, подача сигналов > Управление, комфортное управление освещением > Ассистент освещения > Ассистент освещения, дальний свет
Заключение станции	Kamera Kalibrierung nicht möglich "Einbaulage Kamera falsch". Kamera lt TSC Kommunikation ersetzt, Fehlerbild bleibt bestehen. Wg. Fahrwerksveränderung kann lt. TSC Kalibrierung nicht durchgeführt werden (fehlende Daten), verweis auf Rücksprache mit Werkstatt/Hersteller Tieferlegung. Kamera erfolgreich Kalibriert KD-BA ist seit dem nicht mehr aufgetreten
Кодирование неисправности дилером	Вспомогательные системы, комфортное управление > Система обработки изображения > Блок управления многофункциональной камеры > Функциональность > нарушена работа
Запасная деталь для устранения неисправности	2Q0-980-653--



ВСЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация ▼

Срок приёмки:

2021-02-24

Пробег:

28925

№ заказа:

260984

ID рекламации:

132765875

Рекламация клиента	KB1: Bei betätigung der Scheibenwaschanlage vorn, läuft es auch hinten raus. Diagnose durchführen. Rep. nach Befund.
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Стеклоочистители/омыватели > Форсунка омывателя заднего стекла
Заключение станции	Beim betätigen der Spritzdüsen vorn, tropft es aus der düse hinten .Pumpe f.SWA fehlerhaft,ersetzt,Fehler behoben
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Стеклоочистители/омыватели > Насос стеклоомывателя > Функциональность > нарушена работа
Запасная деталь для устранения неисправности	1K6-955-651--



ВСЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная книжка

Срок приёмки:
2020-07-23

Пробег:
9

№ заказа.:
251246

Отметка о провед.
ТО:
Предпродажная
подготовка



#		
1	Описание	Предпродажная подготовка
2	Примеч.	

Записи с 1 до 12 из 12 записей

Предыдущая

1

Следующая