

Історія транспортного засобу

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WAUZZZGE4NB001230	Наступний Технічний огляд	2024-09
Дата поставки:	2021-09-16	Наступна перевірка шкідливих викидів	2024-09
Тип	GEACAE		

Історія

Показати 100 записів

Пошук:

- [Усі](#)
- [ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ](#)
- [ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ](#)
- [ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН](#)
- [РЕКЛАМАЦІЇ](#)
- [ОГЛЯДОВА КОПІЯ](#)

Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2023-03-24	Пробіг: 30315	Номер замовлення.: 2023005516	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection
-------------------------	--------------------------------	------------------	----------------------------------	---

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	93851950	Collection tank



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-13Пробір:
30315Номер замовлення:
2300551601Номер рахунку.:
110150223Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340000	Inspections .	X	0000		0
2	93851950	Coolant reservoir removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 91103402	BOLT	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 91190002	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
3	N 91140701	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
4	0EF901257C	Tank	1.00	V	OWN	08	0	0
5	N 91140701	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0



Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-03-18Пробіг:
9455Номер замовлення.:
2022004798Підтвердження сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні



#		
2	Прим.	- Aktion 57I3 durchgeführt - Aktion 93N6 durchgeführt

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-03Пробіг:
9455Номер замовлення:
2200479802Номер рахунку.:
114030886Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01510000	Software updates .	X	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	90211599	Busruhe hergestellt	-	0000		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-03Пробір:
9455Номер замовлення:
2200479801Номер рахунку.:
114030885Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4N0959754CMTKE	TRANSMITT.	1.00	V	OWN	08	1	0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-10-13Пробір:
1435Номер замовлення:
2021022524BA-ID:
141145904

Претензія клієнта	Zeitweise lässt sich erst nach 2 mal starten ein Gang einlegen
Код клієнта	Трансмісія > Керування коробкою передач > Перемикач передач > Вибір режиму руху/передачі у режимі Kickdown > Функціональність > частково не функціонує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	



Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-10-13Пробіг:
1435Номер замовлення:
2021022524BA-ID:
141145578

Претензія клієнта	Fahrzeug zeigt Sörung im Notrufsystem an nachdem Starten Kontrolle leuchtet dann rot
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси > Передача даних для виклику про допомогу > Передача даних для екстреного виклику онлайн > Блоки керування, сервіси > повідомлення про помилку
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-10-13Пробіг:
1435Номер замовлення:
2021022524BA-ID:
141145808

Претензія клієнта	Fahrzeug lädt nur mit 9 KW an einer 22 KW Säule
Код клієнта	Енергопостачання, бортова мережа, перенесення даних > Керування АКБ > Заряджання високовольтної АКБ > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	



Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-09-22Пробіг:
14Номер замовлення:
2021020355BA-ID:
140735556

Претензія клієнта	Blende VR am Türgriff fehlt
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Облицювання, покриття підлоги > Накладка ручки дверей > Деталь, експлуатаційні матеріали > незакріплений
Визначення СТО	Blende vorne rechts hinter dem Türinnengriff fehlt von Anfang an, bei Übergabeinspektion festgestellt. Auftrag am 22.09.21 angelegt.
Код СТО	Навісні елементи кузова > Облицювання, покриття підлоги > Декоративна планка оббивки дверей > Деталь, експлуатаційні матеріали > відсутній
Запасна частина для усунення несправності	4KE-837-248-B-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-09-22Пробіг:
14Номер замовлення:
2102035501Номер рахунку.:
114028739Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	57455999	Blende Türgriff nachgerüstet	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4KE837248B 4PK	TRIM	1.00	V	OWN	08	0	0



Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2021-09-15Пробіг:
12Номер замовлення.:
2021018986Підтвердження сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок

Термін прийомки:
2021-09-06Пробіг:
0Номер замовлення.:
2101898601Номер рахунку.:
116028196Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	X	0000		0
2	98001999	NW Aufbereitung O	-	0000		0
3	98003499	NW UVV	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164DS	REINIGER	1.00	V	OWN	04	0	0

[Попередня](#)

1

[Наступна](#)