

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBLR9NP8M7054253	Наступний Технічний огляд	2024-03
Налаштування дати:	2021-03-26	Наступна перевірка шкідливих викидів	2024-03
Тип	3V5S9Z		

Історія

Показати записів



Усі

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СКАСОВАНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:

2023-10-27

Деталі

Пробіг:

81884

Номер замовлення:

2300687502

Номер рахунку.:

816008303

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3V0071606	СПОЙЛЕР	1,00	C	ВЛАСНИЙ	19	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-10-27Пробіг:
81884Номер замовлення:
2300687501Номер рахунку.:
810043445

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	99999998	РЕЗЕРВНА РОБОТА ОТ БАТАРЕЇ (ДЛЯ GFS/GEFU	-	0000		0
2	44950300	Автомобіль виміряно спереду і ззаду	-	0000		0
3	44125550	Замінено диск легкосплавний	-	0000		0
4	99999999	ВСТАНОВИТИ КРИШКУ ЗАДНЬОГО КОЛЕСА	-	0000		0
5	99999999	ЗНІМІТЬ КРИШКУ ЗАДНЬОГО КОЛІСНОГО КОРПУСУ	-	0000		0
6	01500000	GFS/КЕРОВАНІ ФУНКЦІЇ	-	0000		0
7	91631552	Комплект радарних датчиків.	-	0000		0
8	99999999	З'ЄДНУВАЧА ШТАГА VR A+E * СТАТ	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
9	99999999	ВАЖЕЛЬ ВІСІ VRU A+E * СКЛАДЕНИЙ АРТИКУЛ	-	0000		0
10	40505550	Замінений корпус підшипника колеса	-	0000		0
11	40501950	Знятий і встановлений корпус підшипника колеса	-	0000		0
12	46501950	Знятий і встановлений передній гальмівний диск	-	0000		0
13	40901950	Знятий і встановлений амортизатор	-	0000		0
14	99999999	амортизаційна стійка VR A+E * СКЛАДНА РОБОТА	-	0000		0
15	40070900	Носій блоку послаблений і закріплений	-	0000		0
16	48351950	Рульовий механізм EML знятий і встановлений.	-	0000		0
17	48355550	Замінено рульовий механізм EML.	-	0000		0
18	01500000	GFS/КЕРОВАНІ ФУНКЦІЇ	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
19	44950300	Автомобіль виміряно спереду і ззаду	-	0000		0
20	44881550	Відрегульована колія передніх коліс	-	0000		0
21	44891550	Відрегульований розвал передніх коліс	-	0000		0
22	44931550	Відрегульована колія задніх коліс	-	0000		0
23	96381552	Набір камер для попередження про виїзд зі смуги руху	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 91233201	Гайка з буртиком	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
2	WHT000785	Гайка з буртиком	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
3	N 10552402	Болт	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
4	N 91084901	Гвинт	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
5	N 10785401	гвинт	4.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
6	N 90910102	БОЛТ	4.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
7	N 90974701	Болт	4.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
8	3V0071998	ТРИМ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	19	0	0
9	3V0807218G	ТРИМ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	14	0	0
10	3V0821106	КРИЛО	1,00	C	ВЛАСНИЙ	13	0	0
11	3V0919485B	Кронштейн	1,00	C	ВЛАСНИЙ	16	0	0
12	3V0919485C	Кронштейн	1,00	C	ВЛАСНИЙ	16	0	0
13	3V0919486B	Кронштейн	1,00	C	ВЛАСНИЙ	16	0	0
14	3V0919486C	Кронштейн	1,00	C	ВЛАСНИЙ	16	0	0
15	Д 190МКДАЗ	1шт клеїв.	2.00	C	ВЛАСНИЙ	02	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
16	N 10700901	Spr. порваний	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
17	N 91183501	Болт	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
18	WHT003737	гайка	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
19	3C0407366B	Спільне	1,00	C	ВЛАСНИЙ	03	0	0
20	5WA407621A	РАДНАБЕ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	04	0	0
21	5Q0411315A	Чашковий бар	1,00	C	ВЛАСНИЙ	03	0	0
22	5Q0412249F	М'яч bearg	1,00	C	ВЛАСНИЙ	03	0	0
23	5Q0412331C	зберігання	1,00	C	ВЛАСНИЙ	08	0	0
24	1K0423812K	Кінець штанги	1,00	C	ВЛАСНИЙ	02	0	0
25	5Q0423831	Обкладинка	1,00	C	ВЛАСНИЙ	04	0	0
26	N 01116417	гайка	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
27	N 0150816	Гайка з буртиком	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
28	N 0150816	Гайка з буртиком	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
29	N 0150816	Гайка з буртиком	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
30	N 10434402	Затискач	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
31	1K0423933	ЗАЖИМ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	08	0	0
32	WHT005538	ГАЙКА НАВЕРХНА	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
33	N 01033513	Гвинт	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
34	N 90954802	Болт	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
35	N 91217701	Болт	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
36	N 91217701	Болт	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
37	N 91233201	Гайка з буртиком	6.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
38	WHT000237	Кульковий гвинт	3.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
39	N 10784801	Гвинт	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
40	N 91021601	Гайка з буртиком	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
41	N 10106402	Гайка з буртиком	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
42	N 10552402	Болт	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
43	WHT008926	БОЛТ	3.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
44	N 91231201	Гвинт	4.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
45	WHT005437A	БОЛТ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
46	N 10784701	Болт	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
47	3V0071997	ТРИМ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	19	0	0
48	3V0071998B	ТРИМ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	19	0	0
49	3V9071998	ТРИМ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	19	0	0
50	3V9071998A	ТРИМ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	19	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
51	3Q0407152P	КОНТР	1,00	C	ВЛАСНИЙ	08	0	0
52	5Q0407254A	Gehaeuse	1,00	C	ВЛАСНИЙ	03	0	0
53	3Q0413032	АМОТИЗАТОР АБС	1,00	C	ВЛАСНИЙ	04	0	0
54	5Q1423062KX	КЕРМУВАННЯ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	04	0	0
55	561423810	Гусениця	1,00	C	ВЛАСНИЙ	08	0	0
56	3V0601025AANA7	ЛЕГИЙ ДІБ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	15	0	0
57	ZUB6028	WSS Kleber Liquifast9000	1,00	Ф	ВЛАСНИЙ	00	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2023-10-27Пробіг:
81884Номер замовлення:
2300687501Номер рахунку.:
810042640

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	99999998	РЕЗЕРВНА РОБОТА ОТ БАТАРЕЇ (ДЛЯ GFS/GEFU	-	0000		0
2	44950300	Автомобіль виміряно спереду і ззаду	-	0000		0
3	44125550	Замінено диск легкосплавний	-	0000		0
4	99999999	ВСТАНОВИТИ КРИШКУ ЗАДНЬОГО КОЛЕСА	-	0000		0
5	99999999	ЗНІМІТЬ КРИШКУ ЗАДНЬОГО КОЛІСНОГО КОРПУСУ	-	0000		0
6	01500000	GFS/КЕРОВАНІ ФУНКЦІЇ	-	0000		0
7	91631552	Комплект радарних датчиків.	-	0000		0
8	99999999	З'ЄДНУВАЧА ШТАГА VR A+E * СТАТ	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
9	99999999	ВАЖЕЛЬ ВІСІ VRU A+E * СКЛАДЕНИЙ АРТИКУЛ	-	0000		0
10	40505550	Замінений корпус підшипника колеса	-	0000		0
11	40501950	Знятий і встановлений корпус підшипника колеса	-	0000		0
12	46501950	Знятий і встановлений передній гальмівний диск	-	0000		0
13	40901950	Знятий і встановлений амортизатор	-	0000		0
14	99999999	амортизаційна стійка VR A+E * СКЛАДНА РОБОТА	-	0000		0
15	40070900	Носій блоку послаблений і закріплений	-	0000		0
16	48351950	Рульовий механізм EML знятий і встановлений.	-	0000		0
17	48355550	Замінено рульовий механізм EML.	-	0000		0
18	01500000	GFS/КЕРОВАНІ ФУНКЦІЇ	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
19	44950300	Автомобіль виміряно спереду і ззаду	-	0000		0
20	44881550	Відрегульована колія передніх коліс	-	0000		0
21	44891550	Відрегульований розвал передніх коліс	-	0000		0
22	44931550	Відрегульована колія задніх коліс	-	0000		0
23	96381552	Набір камер для попередження про виїзд зі смуги руху	-	0000		0
24	99999999	Видаліть клейкі смужки та залишки клею	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 91233201	Гайка з буртиком	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
2	WHT000785	Гайка з буртиком	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
3	N 10552402	Болт	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
4	N 91084901	Гвинт	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
5	N 10785401	гвинт	4.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
6	N 90910102	БОЛТ	4.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
7	N 90974701	Болт	4.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
8	3V0071998	ТРИМ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	19	0	0
9	3V0807218G	ТРИМ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	14	0	0
10	3V0821106	КРИЛО	1,00	C	ВЛАСНИЙ	13	0	0
11	3V0919485B	Кронштейн	1,00	C	ВЛАСНИЙ	16	0	0
12	3V0919485C	Кронштейн	1,00	C	ВЛАСНИЙ	16	0	0
13	3V0919486B	Кронштейн	1,00	C	ВЛАСНИЙ	16	0	0
14	3V0919486C	Кронштейн	1,00	C	ВЛАСНИЙ	16	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
15	Д 190МКДАЗ	1шт клеїв.	2.00	С	ВЛАСНИЙ	02	0	0
16	N 10700901	Spr. порваний	2.00	С	ВЛАСНИЙ	01	0	0
17	N 91183501	Болт	2.00	С	ВЛАСНИЙ	01	0	0
18	WHT003737	гайка	2.00	С	ВЛАСНИЙ	01	0	0
19	3C0407366B	Спільне	1,00	С	ВЛАСНИЙ	03	0	0
20	5WA407621A	РАДНАБЕ	1,00	С	ВЛАСНИЙ	04	0	0
21	5Q0411315A	Чашковий бар	1,00	С	ВЛАСНИЙ	03	0	0
22	5Q0412249F	М'яч bearg	1,00	С	ВЛАСНИЙ	03	0	0
23	5Q0412331C	зберігання	1,00	С	ВЛАСНИЙ	08	0	0
24	1K0423812K	Кінець штанги	1,00	С	ВЛАСНИЙ	02	0	0
25	5Q0423831	Обкладинка	1,00	С	ВЛАСНИЙ	04	0	0
26	N 01116417	гайка	1,00	С	ВЛАСНИЙ	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
27	N 0150816	Гайка з буртиком	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
28	N 0150816	Гайка з буртиком	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
29	N 0150816	Гайка з буртиком	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
30	N 10434402	Затискач	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
31	1K0423933	ЗАЖИМ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	08	0	0
32	WHT005538	ГАЙКА НАВЕРХНА	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
33	N 01033513	Гвинт	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
34	N 90954802	Болт	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
35	N 91217701	Болт	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
36	N 91217701	Болт	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
37	N 91233201	Гайка з буртиком	6.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
38	WHT000237	Кульковий гвинт	3.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
39	N 10784801	Гвинт	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
40	N 91021601	Гайка з буртиком	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
41	N 10106402	Гайка з буртиком	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
42	N 10552402	Болт	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
43	WHT008926	БОЛТ	3.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
44	N 91231201	Гвинт	4.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
45	WHT005437A	БОЛТ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
46	N 10784701	Болт	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
47	3V0071606	СПОЙЛЕР	1,00	C	ВЛАСНИЙ	19	0	0
48	3V0071997	ТРИМ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	19	0	0
49	3V0071998B	ТРИМ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	19	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
50	3V9071998	ТРИМ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	19	0	0
51	3V9071998A	ТРИМ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	19	0	0
52	3Q0407152P	КОНТР	1,00	C	ВЛАСНИЙ	08	0	0
53	5Q0407254A	Gehaeuse	1,00	C	ВЛАСНИЙ	03	0	0
54	3Q0413032	АМОРТИЗАТОР АБС	1,00	C	ВЛАСНИЙ	04	0	0
55	5Q1423062KX	STEERING	1.00	C	OWN	04	0	0
56	561423810	Track rod	1.00	C	OWN	08	0	0
57	3V0601025AAHA7	ALLOY RIM	1.00	C	OWN	15	0	0
58	ZUB6028	WSS Kleber Liquifast9000	1.00	F	OWN	00	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2023-08-29Пробіг:
81884Номер замовлення:
2301022201Номер рахунку.:
16023312

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	53557913	Rear side panel painted	-	0000		0
2	99999997	-1- SENSOR / HALTER PARKLENKASSISTE	-	0000		0
3	99999997	-1- SENSOR / HALTER PARKLENKASSISTE	-	0000		0
4	63296151	Front bumper cover new part painted	-	0012		0
5	50556101	Mudwing front new part painted	-	0007		0
6	57117953	Door handle painted	-	0001		0
7	51017195	Body painting prepared	-	0000		0
8	51017193	Body painting prepared	-	0000		0
9	51017113	Body painting prepared	-	0000		0
10	99999998	SEITENTEIL H.R. AUSBEULEN	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
11	634042702x	Halter f Sensor Einparkhilfe	-	0000		0
12	63404251	Sensor brackets for PDC repaired	-	0000		0
13	99999999	RADLAUFABDECKUNG STOSSF.-ABDECKUNG	-	0000		0
14	63294355	Front bumper cover drilled	-	0000		0
15	63294356	Front bumper cover drilled	-	0000		0
16	63295551	Front bumper cover replaced	-	0000		0
17	99999999	ABDECKUNG KOTFLUEGEL V.R. EINBAUEN	-	0000		0
18	51017501	Body cavity preserved	-	0000		0
19	51017300	Застосовано нижнє ущільнення	-	0000		0
20	50555550	Замінено переднє крило	-	0000		0
21	99999999	ВСТАНОВИТИ ПЕРЕДНІЙ СПОЙЛЕР	-	0000		0
22	57111900	Ручка дверей знята+встановлена	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2023-08-29Пробіг:
81884Номер замовлення:
2301022201Номер рахунку.:
16023310

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	53557913	Задня панель пофарбована	-	0000		0
2	99999997	-1- ДАТЧИК / ТРИМАЧ ПАРКУВАЛЬНОГО КАСИСТА	-	0000		0
3	99999997	-1- ДАТЧИК / ТРИМАЧ ПАРКУВАЛЬНОГО КАСИСТА	-	0000		0
4	63296151	Накладка на передній бампер нова деталь пофарбована	-	0012		0
5	50556101	Мудкрил передня нова частина пофарбована	-	0007		0
6	57117953	Дверна ручка пофарбована	-	0001		0
7	51017195	Розпис кузова готовий	-	0000		0
8	51017193	Розпис кузова готовий	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
9	51017113	Розпис кузова готовий	-	0000		0
10	99999999	РЕЗЕРВНА РОБОТА ОТ БАТАРЕЇ (ДЛЯ GFS/GEFU	-	0000		0
11	99999998	ВМЯТИНА З БОКОВОЇ ПАНЕЛІ	-	0000		0
12	44950300	Виміряно передню + задню частину автомобіля	-	0000		0
13	99999999	ВСТАНОВИТИ КРИШКУ ЗАДНЬОГО КОЛЕСА	-	0000		0
14	63404270	2x тримач для датчика допомоги при паркуванні	-	0000		0
15	63404251	Відремонтовані кронштейни датчиків для PDC	-	0000		0
16	99999999	КОЛІСНА АРКА НАКЛАДКА НА БАМПЕР	-	0000		0
17	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
18	63294355	Накладка на передній бампер просвердлена	-	0000		0
19	63294356	Накладка на передній бампер просвердлена	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
20	91631552	Сенсор радара налаштований	-	0000		0
21	63295551	Замінено накладку на передній бампер	-	0000		0
22	99999999	ВСТАНОВИТИ КРИШКУ КРИЛА VR	-	0000		0
23	51017501	Порожнина тіла збережена	-	0000		0
24	51017300	Застосовано нижнє ущільнення	-	0000		0
25	50555550	Замінено переднє крило	-	0000		0
26	99999999	ВСТАНОВИТИ ПЕРЕДНИЙ СПОЙЛЕР	-	0000		0
27	57111900	Ручка дверей знята+встановлена	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план Термін прийомки:
2023-05-08Пробіг:
70773Номер замовлення.:
2023002525Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Акція 55НЗ і 48С5 виконана



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-04-18Пробіг:
70776Номер замовлення:
2300252501Номер рахунку.:
810039592

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	44440199	ВСТАНОВИТИ 4 ПОВНИХ КОЛЕСА	-	0000		0
2	99005399	4 ШИНИ ВСТАНОВЛЕНІ ТА ЗБАЛАНСОВАНІ	-	0000		0
3	11111111	Замовити колеса Niesen	-	0000		0
4	05300000	Контроль рідини.	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	839601361	Клапан	4.00	C	ВЛАСНИЙ	03	0	0
2	ZTS236409WBS14	ШИНИ BRI	4.00	C	ВЛАСНИЙ	41	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
3	G 052910DS	Харнстофф	15.50	C	ВЛАСНИЙ	06	0	0

Рахунок

Термін прийомки:
2023-04-18Пробіг:
70776Номер замовлення:
2300252503Номер рахунку.:
814007780Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
2	27068999	Підключення зарядного пристрою	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2023-04-18Пробіг:
70776Номер замовлення:
2300252502Номер рахунку.:
814007779Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	55611999	Заміна чотирьох кульових болтів	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	657827850B	ШПИЛЬКА	4.00	C	ВЛАСНИЙ	08	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план Термін прийомки:
2023-01-25Пробіг:
59764Номер замовлення.:
2023000191Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with oil
change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Фільтр від пилу та пилку
2	60480250	Злив води
3	01400050	Обслуговування гальмівної рідини
4	01575550	Масло для муфти повного приводу



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:
2023-01-10Пробіг:
59764Номер замовлення:
2023000191

BA-ID : 157309676

Претензія клієнта	Повідомлення про помилку допомоги при подорожі
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності асистента водіння > Функціональність > реагує хаотично
Визначення СТО	V17B8F2: Помилка блоку керування датчиком виявлення торкання керма зберігається в пам'яті даних. Перевірено програмне забезпечення блоку керування подушками безпеки та блоку керування [2062172/17 Travel Assist спорадично недоступний]
У СОТ	Ремонт згідно ТПІ
Запасна частина для усунення несправності	5e9-419-093-cb-vhk



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:
2023-01-10Пробіг:
59764Номер замовлення:
2023000191

BA-ID : 157309724

Претензія клієнта	Спілкування без використання рук, під час розмови вас майже не чути
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Режим телефону > Ведення розмови > Функціональність > пропуск запалювання
Визначення СТО	Перевірів систему гучного зв'язку за допомогою мобільного телефону компанії, не виявивши жодних помилок
У СОТ	Ремонт не проводився
Запасна частина для усунення несправності	



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-10Пробіг:
59764Номер замовлення:
2300019101Номер рахунку.:
810037993Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Перевірки із заміною масла.	X	0000		0
2	01400050	Обслуговування гальмівної рідини.	X	0000		0
3	60480250	Злив води перевірений	-	0000		0
4	01575550	Замінено масло в муфті повного приводу	-	0000		0
5	85185550	Замінено пиловий та пилковий фільтр	-	0000		0
6	92272050	Щітка склоочисника знята+встановлена	-	0000		0
7	92431950	Щітка склоочисника RWW знята+встановлена	-	0000		0
8	44052004	Колеса знято+встановлено	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
9	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
10	46502050	Передні гальмівні диски зняті+встановлені	-	0000		0
11	46532050	Задні гальмівні диски зняті+встановлені	-	0000		0
12	99999999	UVV композитний тест 4 двері	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Болт	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
2	05L115562A	ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
3	WHT000729A	Болт	3.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
4	G 05219500	ОРИГІНАЛЬНИЙ OEL LONGLIFE III	5.50	IN	ВЛАСНИЙ	00	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
5	B 000DS	ГАЛЬМІВНА РІДИНА	1,00	C	ВЛАСНИЙ	02	0	0
6	G 060175A2	МАСЛО	1,00	C	ВЛАСНИЙ	06	0	0
7	N 90281802	Болт	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
8	N 91082701	БОЛТ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
9	5Q0819669	Від. фільтр	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
10	3V1998001	WIP. ЛЕЗО	1,00	C	ВЛАСНИЙ	13	0	0
11	3V9955425	ВИПЕРБЛЕЙД	1,00	C	ВЛАСНИЙ	13	0	0
12	5Q0615301F	ГАЛЬМУВАЛЬНИЙ ДИСК	2.00	C	ВЛАСНИЙ	02	0	0
13	N 10648301	Болт	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
14	WHT010085	БОЛТ	4.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
15	N 91084901	Гвинт	4.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
16	5Q0698151AH	ВР. СЛИЗОВА ОБОЛОНКА	1,00	C	ВЛАСНИЙ	02	0	0
17	3Q0615601A	ГАЛЬМУВАЛЬНИЙ ДИСК	2.00	C	ВЛАСНИЙ	02	0	0
18	N 10648301	Болт	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
19	N 91168901	Гвинт	4.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
20	3Q0698451F	ВР. СЛИЗОВА ОБОЛОНКА	1,00	C	ВЛАСНИЙ	02	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-10Пробіг:
59764Номер замовлення:
2300019101Номер рахунку.:
810037702Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Перевірки із заміною масла.	X	0000		0
2	01400050	Обслуговування гальмівної рідини.	X	0000		0
3	60480250	Злив води перевірений	-	0000		0
4	01575550	Замінено масло в муфті повного приводу	-	0000		0
5	85185550	Замінено пиловий та пилковий фільтр	-	0000		0
6	92272050	Щітка склоочисника знята+встановлена	-	0000		0
7	92431950	Щітка склоочисника RWW знята+встановлена	-	0000		0
8	44052004	Колеса знято+встановлено	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
9	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
10	46502050	Передні гальмівні диски зняті+встановлені	-	0000		0
11	46532050	Задні гальмівні диски зняті+встановлені	-	0000		0
12	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
13	99999999	UVV композитний тест 4 двері	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Болт	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
2	05L115562A	ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
3	WHT000729A	Болт	3.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
4	G 05219500	ОРИГІНАЛЬНИЙ OEL LONGLIFE III	5.50	IN	ВЛАСНИЙ	00	0	0
5	B 000DS	ГАЛЬМІВНА РІДИНА	1,00	C	ВЛАСНИЙ	02	0	0
6	G 060175A2	МАСЛО	1,00	C	ВЛАСНИЙ	06	0	0
7	N 90281802	Болт	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
8	N 91082701	БОЛТ	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
9	5Q0819669	Від. фільтр	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
10	3V1998001	WIP. ЛЕЗО	1,00	C	ВЛАСНИЙ	13	0	0
11	3V9955425	ВИПЕРБЛЕЙД	1,00	C	ВЛАСНИЙ	13	0	0
12	5Q0615301F	ГАЛЬМУВАЛЬНИЙ ДИСК	2.00	C	ВЛАСНИЙ	02	0	0
13	N 10648301	Болт	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
14	WHT010085	БОЛТ	4.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
15	N 91084901	Гвинт	4.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
16	5Q0698151AH	ВР. СЛИЗОВА ОБОЛОНКА	1,00	C	ВЛАСНИЙ	02	0	0
17	3Q0615601A	ГАЛЬМУВАЛЬНИЙ ДИСК	2.00	C	ВЛАСНИЙ	02	0	0
18	N 10648301	Болт	2.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
19	N 91168901	Гвинт	4.00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0
20	3Q0698451F	ВР. СЛИЗОВА ОБОЛОНКА	1,00	C	ВЛАСНИЙ	02	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-10Пробіг:
59764Номер замовлення:
2300019102Номер рахунку.:
814007497Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	69581900	Блок подушки безпеки водія знято+встановлено	-	0000		0
2	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
3	27068950	Батарея заряджена	-	0000		0
4	91620199	Перевірте електромонтаж	-	0000		0
5	48101950	Кермо знято+встановлено	-	0000		0
6	48105550	Замінено кермо	-	0000		0

Деталі



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E3419093СВVKHРУЛЬ		1,00	С	ВЛАСНИЙ	18	1	0
2	N 90799102	Гвинт	1,00	С	ВЛАСНИЙ	01	0	0

Претензія

Термін прийомки:
2022-10-18Пробіг:
49800Номер замовлення:
2022005415

BA-ID : 154504063

Претензія клієнта	Помилка Travel Assist знову виникає!
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент водіння > Активація асистента водіння > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	Кермо, протестований кабель ІО [2062172/12 Travel Assist спорадично недоступний]
У СОТ	Ремонт згідно ТПІ
Запасна частина для усунення несправності	



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2022-10-18Пробіг:
52487Номер замовлення:
2200541502Номер рахунку.:
810036259

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	44449901	ВСТАНОВИТИ 4 ПОВНИХ КОЛЕСА	-	0000		0
2	99000061	Колеса збережені	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 05219500	ОРИГІНАЛЬНИЙ OEL LONGLIFE III	1.60	IN	ВЛАСНИЙ	00	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-18Пробіг:
52487Номер замовлення:
2200541501Номер рахунку.:
814007202Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	69581900	Блок подушки безпеки водія знято+встановлено	-	0000		0
2	91620199	Трос керма перевірений	-	0000		0
3	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний планТермін прийомки:
2022-03-23Пробіг:
29603Номер замовлення.:
2022001055Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)

Претензія

Термін прийомки:
2022-03-02Пробіг:
29603Номер замовлення:
2022001055**BA-ID : 146378551**

Претензія клієнта	Подивіться, будь ласка, на передню праву частину колеса, деякий час тому у клієнта виникло відчуття, що там щось закріпилося.
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Передня частина автомобіля > Шуми, коливання > шум
Визначення СТО	
У СОР	
Запасна частина для усунення несправності	



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:
2022-03-02Пробіг:
29603Номер замовлення:
2022001055

BA-ID : 146378383

Претензія клієнта	Kd. каже, що система допомоги при вибудуванні смуги постійно дає збій
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент руху по смузі > Попередження асистента руху по смузі > Функціональність > частково не функціонує
Визначення СТО	Пам'ять помилок B17B8F2: Блок керування виявленням дотику керма Помилка датчика збережена. Потрібна заміна керма. [2062172/10 Travel Assist спорадично недоступний]
У СТО	Ремонт згідно ТПІ
Запасна частина для усунення несправності	5e3-419-093-at-vkh



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-02Пробіг:
29609Номер замовлення:
2200105505Номер рахунку.:
810032415

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Scheibenwaschanlage aufgefüllt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB927	Scheibenklar	1.00	F	6	00	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2022-03-02Пробіг:
29609Номер замовлення:
2200105503Номер рахунку.:
810032414

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	4 KOMPLETTRÄDER MONTIEREN VWL	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-02Пробіг:
29609Номер замовлення:
2200105501Номер рахунку.:
810032412Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090020	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	60480250	Water drain checked	-	0000		0
3	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
6	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
7	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
10	40643050	Hubs cleaned	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
11	01330052	UVV Verbundprüfung 4 Türer	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
4	G 05219500	ORIGINAL OEL LONGLIFE III	5.50	V	OWN	00	0	0
5	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
6	3V9955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
7	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
8	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
9	3Q0698451F	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
10	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02	0	0
11	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-02Пробіг:
29609Номер замовлення:
2200105502Номер рахунку.:
814006661Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	69581900	Блок подушки безпеки водія знято+встановлено	-	0000		0
3	48101950	Кермо знято+встановлено	-	0000		0
4	48105550	Замінено кермо	-	0000		0
5	91620199	ЕЛЕКТРОМОНТАЖ ПРОВЕРЕНИЙ	-	0000		0

Деталі



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E3419093ATVXRУЛЬ		1,00	C	ВЛАСНИЙ	18	1	0
2	N 90799102	Гвинт	1,00	C	ВЛАСНИЙ	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2021-12-13Пробіг:
23428Номер замовлення:
29324Номер рахунку.:
22601

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	39021900	Карданний вал знятий+встановлений	-	0000		0
2	39025550	Замінено карданний вал	-	0000		0
3	26331900	Знятий+встановлений задній глушник	-	0000		0
4	26335500	Замінений задній глушник	-	0000		0
5	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
6	44950350	Виміряно передню + задню частину автомобіля	-	0000		0
7	44051950	Колесо зняте+встановлено	-	0000		0
8	44405550	Замінена гума	-	0000		0
9	FL000002	Тунель центр справа інст.	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
10	FL000003	Фарба для ремонту тунелю посередині справа	-	0000		0
11	FL000002	Тунельний середній правий захист днища	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	W235401996VPI	PIRELLI Sottozero 3 235/40R19 96V	1,00	Ф	6			0
2	R100	ШИННИЙ КЛАПАН	1,00	Ф	6			0
3	3V0253181CD	ТРУБА	1,00	С	6	12		0
4	1K0253141T	Кліп	1,00	С	6	04		0
5	3Q0254301GX	ВИХЛОПНИЙ ПІ	1,00	С	6	08		0
6	3Q0253725A	Затискач	1,00	С	6	08		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
7	3Q0253115	Печатка	1,00	C	6	03		0
8	3Q0825902B	НЕДОСТУП	1,00	C	6	08		0
9	5Q0825661BR	ТЕПЛО SN.	1,00	C	6	08		0
10	3Q0521101AQ	КАРТКА. ВАЛ	1,00	C	6	06		0
11	WHT005179	Болт	3.00	C	6	01		0
12	N 90846102	Болт	3.00	C	6	01		0
13	1K0253147E	правильно. каблучка	2.00	C	6	04		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-18Пробіг:
20115Номер замовлення:
2100509202Номер рахунку.:
810031007

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	44449901	ВСТАНОВИТИ 4 ПОВНИХ КОЛЕСА	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-18Пробіг:
20115Номер замовлення:
2100509201Номер рахунку.:
810031006

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	236458V87C0CP4	OZ-WKR-CON 235/45/18	4.00	C	ВЛАСНИЙ	19	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план Термін прийомки:
2021-03-12Пробіг:
1Номер замовлення.:
2021001119Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Перевірка доставки
2	Прим.	



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2021-03-09Пробіг:
1Номер замовлення:
2100111902Номер рахунку.:
616007679

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 093093	Warndreieck	1,00	Φ	6	00	0	0
2	G 093066	Попереджувальний жилет	1,00	Φ	6	00	0	0
3	G000093113BS	Аптечка	1,00	Φ	6	00	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-03-09Пробіг:
1Номер замовлення:
2100111901Номер рахунку.:
616007680

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Перевірка доставки.	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164DS	ЯСНО	1,00	С	ВЛАСНИЙ	02	0	0
2	N 346015TE	НОМЕРНИЙ Гвинт ХРЕСТ	2.00	Ф	6	00	0	0
3	N 346019TE	Вага гвинтів номерного знака	2.00	Ф	6	00	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Записи з 1 по 31 із 31 записів (відфільтровано з 35 записів)

Попередня

1

Наступна