

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZCRZMD009219	Наступний Технічний огляд	2023-11
Налаштування дати:	2020-11-14	Наступна перевірка шкідливих викидів	2023-11
Тип	CR75RJ		

Історія

Показати записів



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-11-02Пробіг:
90872Номер замовлення:
20614Номер рахунку.:
25707

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	44448803	Колеса аутсорсинг	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-24Пробіг:
90872Номер замовлення:
52916Номер рахунку.:
11908

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	44052099	Переставте колеса	-	0000		1
2	44448888	Зберігайте 4 колеса	-	0000		1
3	99000008	Помити 4 колеса	-	0000		1



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:

2023-02-20

Деталі

Пробіг:

85672

Номер замовлення:

51412

Номер рахунку.:

69748

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	GUTTD	Кредит	1,00	T	ВЛАСНИЙ	0		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-12Пробіг:
85675Номер замовлення:
49382Номер рахунку.:
67696

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	99999928	Radmontage ab ALU 17"	-	0000		0
2	99999928	Radmontage ab ALU 17"	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	GET256559HBLMC	Шина Bri	2.00	Ф	6	0		0
2	ZUB111	Ваги	2.00	Ф	6	0		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план Термін прийомки:
2023-01-11Пробіг:
85672Номер замовлення.:
49070Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with oil
change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Обслуговування гальмівної рідини
2	23245585	Елемент повітроочисника



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-11Пробіг:
85675Номер замовлення:
49070Номер рахунку.:
67695Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Перевірки із заміною масла.	X	0000		0
2	01400050	Обслуговування гальмівної рідини.	-	0000		0
3	23245585	Замінено елемент повітроочисника	-	0000		0
4	94151662	Фара відрегульована	-	0000		0
5	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
6	11111111	безкоштовне пілососіння	-	0000		0
7	99999904	безкоштовна пральня на вулиці	-	0000		0
8	99999999	Номер процесу 2300062913	-	0000		0
9	99999999	Статус процесу випущено	-	0000		0

Деталі



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL507	0W-30	6.10	Ф	6	0		0
2	B 000DS	ГАЛЬМІВНА РІДИНА	1,00	B	ВЛАСНИЙ	2		0
3	4M0133843C	ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР	1,00	B	ВЛАСНИЙ	1		0
4	059198405B	ПЕЧАТКА	1,00	B	ВЛАСНИЙ	1		0
5	N 0138495	ущільнювальне кільце	1,00	B	ВЛАСНИЙ	1		0
6	N 91167901	Гвинт	1,00	B	ВЛАСНИЙ	1		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-11Пробіг:
85672Номер замовлення:
49300Номер рахунку.:
69087

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	99999916	ШИНОМОНТАЖ, ВКЛ. БАЛАНС	-	0000		0
2	99999916	ШИНОМОНТАЖ, ВКЛ. БАЛАНС	-	0000		0
3	99999916	ШИНОМОНТАЖ, ВКЛ. БАЛАНС	-	0000		0
4	99999916	ШИНОМОНТАЖ, ВКЛ. БАЛАНС	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTS286401YCC5C	КОН.ШИН	4.00	В	6	40		0
2	ZUB111	Ваги	4.00	Ф	6	0		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план Термін прийомки:
2022-10-13Пробіг:
75115Номер замовлення.:
42794Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Проведена акція 91ДН



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-05Пробіг:
75115Номер замовлення:
42794Номер рахунку.:
60932Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	91470199	Перевірте дисплей панелі приладів	-	0000		0
2	91475299	Заклейте дві антени	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	AKL45000505	Бутил стр.п	0,04	В	ВЛАСНИЙ	2	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-05Пробіг:
75124Номер замовлення:
42797Номер рахунку.:
60316

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Lac	Код першопричини	Пакет
1	66891950	Дзеркало заднього виду знято+встановлено	-	0000		0
2	66895550	Замінено дзеркало заднього виду	-	0000		0
3	70591900	Обшивка передніх дверей знята+інста	-	0000		0
4	90831500	Камера зонального огляду налаштована	-	0000		0
5	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
6	27068999	ЗАРЯД АКУМУЛЯТОРА ЯК РЕЗЕРВНИЙ РЕЖИМ	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	761857507AF9B9	ЖИТЛО	1,00	B	ВЛАСНИЙ	3		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
2	760857537A ГРУ	Кепка	1,00	B	ВЛАСНИЙ	8		0
3	760949145	ІНДИКАТОР	1,00	B	ВЛАСНИЙ	8		0
4	N 91259501	Гвинт	2.00	B	ВЛАСНИЙ	1		0
5	8D0803583L	вправи	2.00	B	ВЛАСНИЙ	3		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-22Пробіг:
75115Номер замовлення:
42795Номер рахунку.:
60707

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	99999928	Radmontage ab ALU 17"	-	0000		0
2	99999928	Radmontage ab ALU 17"	-	0000		0
3	99999928	Radmontage ab ALU 17"	-	0000		0
4	99999928	Radmontage ab ALU 17"	-	0000		0
5	44052099	Переставте колеса	-	0000		1
6	44448888	Зберігайте 4 колеса	-	0000		1
7	99000008	Помити 4 колеса	-	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	GET256559HBLMA	Бріджстон	4.00	Ф	6	0		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
2	ZUB111	Ваги	4.00	Ф	6	0		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-22Пробіг:
75115Номер замовлення:
42795Номер рахунку.:
60706

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	92272050	Щітка склоочисника знята+встановлена	-	0000		0
2	92431950	Щітка склоочисника RWW знята+встановлена	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	761998002A	WIP. ЛЕЗО	1,00	B	ВЛАСНИЙ	3		0
2	760955427	WIP. ЛЕЗО	1,00	B	ВЛАСНИЙ	3		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:
2022-03-16Пробіг:
56304Номер замовлення:
32402

BA-ID : 146893953

Претензія клієнта	Повідомлення про помилку SOS недоступний
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент руху в екстрених ситуаціях
Визначення СТО	[2065503/3 We Connect: Текстове повідомлення: "Функція екстреного виклику обмежена. Йдіть до майстерні."/ Запис у пам'яті подій: V18BD11 (MOD2.5)]
У СОТ	Ремонт згідно ТПІ
Запасна частина для усунення несправності	2GA-035-534--



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план Термін прийомки:
2022-03-16Пробіг:
56304Номер замовлення.:
32400Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with oil
change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Фільтр дизельного палива
2	85181950	Фільтр від пилу та пилку



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-16Пробіг:
56304Номер замовлення:
32402Номер рахунку.:
47687Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
2	63691900	Накладка на задній бампер знята+встановлена	-	0000		0
3	91381950	Механічна антена знята+встановлена	-	0000		0
4	91070199	Перевірте онлайн-сервіси	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	2GA035534	АНТЕНА	1,00	B	ВЛАСНИЙ	4	1	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-16Пробіг:
56304Номер замовлення:
32400Номер рахунку.:
47372Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	94151660	Фара відрегульована	-	0000		0
2	92272050	Щітка склоочисника знята+встановлена	-	0000		0
3	92431950	Щітка склоочисника RWW знята+встановлена	-	0000		0
4	01330099	УВВ Лізинг	-	0000		0
5	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
6	01030035	Перевірки із заміною масла.	X	0000		1
7	85181950	Фільтр від пилу та пилку знятий+інст	-	0000		2
8	20345550	Замінений фільтр дизельного палива	-	0000		3
9	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		3

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB002C	УВВ МІСЦЕ	1,00	Ф	6	0		0
2	G JZW164DS	Диск кл	1,00	В	ВЛАСНИЙ	2		0
3	761998002	WIP. ЛЕЗО	1,00	В	ВЛАСНИЙ	3		0
4	760955427	WIP. ЛЕЗО	1,00	В	ВЛАСНИЙ	3		0
5	N 91167901	Гвинт	1,00	В	ВЛАСНИЙ	1		0
6	059198405B	ПЕЧАТКА	1,00	В	ВЛАСНИЙ	1		1
7	N 0138495	ущільнювальне кільце	1,00	В	ВЛАСНИЙ	1		1
8	OEL507	0W-30	6.10	Ф	6	0		1
9	4M0819439B	Від. фільтр	1,00	В	ВЛАСНИЙ	1		2
10	4M0127434G	ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ	1,00	В	ВЛАСНИЙ	1		3



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-11Пробіг:
56303Номер замовлення:
32149Номер рахунку.:
50437

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	92252000	Важіль склоочисника знято+встановлено	-	0000		1
2	66441950	Обшивка панелі капота знята+встановлена	-	0000		1
3	64105556	Замінено лобове скло	-	0000		1
4	01500050	GFF/керовані функції .	-	0000		1
5	27068950	Батарея заряджена	-	0000		1
6	44950350	Виміряно передню + задню частину автомобіля	-	0000		1
7	96381552	Відрегульована камера допомоги водієві	-	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB002B	Дрібний пил Р	1,00	Ф	6	0		0
2	3G0867280	Кліп	2.00	В	ВЛАСНИЙ	3		0
3	8L4867276	Кліп	4.00	В	ВЛАСНИЙ	3		0
4	3 845845TE	Диск кл	1,00	Ф	6	0		0
5	Z 00920002	Буквар	1,00	Ф	6	0		0
6	8U0955609	фольга	1,00	В	ВЛАСНИЙ	8		1
7	Д 00950025	АПЛІКАТОР	1,00	В	ВЛАСНИЙ	3		1
8	850857945	Кліп	1,00	В	ВЛАСНИЙ	3		1
9	760845011ABNVB	ВІТРОВЕ СКЛО	1,00	В	ВЛАСНИЙ	3		1



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-03Пробіг:
53348Номер замовлення:
31709Номер рахунку.:
48132

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	99999929	Шиномонтаж від 20 дюймів	-	0000		0
2	99999929	Шиномонтаж від 20 дюймів	-	0000		0
3	99999929	Шиномонтаж від 20 дюймів	-	0000		0
4	99999929	Шиномонтаж від 20 дюймів	-	0000		0
5	44052099	Переставте колеса	-	0000		1
6	44448888	Зберігайте 4 колеса	-	0000		1
7	99000008	Помити 4 колеса	-	0000		1

Деталі



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTS286401YCC5C	Літній відпочинок	4.00	B	6	40		0
2	311601361	Клапан	4.00	B	ВЛАСНИЙ	3		0
3	ZUB111	Ваги	4.00	Ф	6	0		0
4	1K0601173 9B9	Кепка	16.00	B	ВЛАСНИЙ	4		0
5	3C0601173 9B9	Кепка	4.00	B	ВЛАСНИЙ	4		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-02-15Пробіг:
53348Номер замовлення:
30792Номер рахунку.:
45339

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	44052054	Колеса знято+встановлено	-	0000		0
2	46362050	Гальмівні колодки, передні дискові бр. рем+інст	-	0000		1
3	46505650	Замінені передні гальмівні диски	-	0000		1
4	46502050	Передні гальмівні диски зняті+встановлені	-	0000		1
5	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		2
6	46535650	Замінені задні гальмівні диски	-	0000		2
7	46382050	Гальмівні колодки, задні дискові бр. рем+інст	-	0000		2
8	46532050	Задні гальмівні диски зняті+встановлені	-	0000		2

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 91147601	Болт	4.00	B	ВЛАСНИЙ	1		0
2	4M0615301AN	ГАЛЬМУВАЛЬНИЙ ДИСК	2.00	B	ВЛАСНИЙ	2		1
3	4M0615121AB	ДРІТ	1,00	B	ВЛАСНИЙ	8		1
4	4M0698151BH	BR. СЛИЗОВА ОБОЛОНКА	1,00	B	ВЛАСНИЙ	2		1
5	4M0615269B	ВЕСНА	2.00	B	ВЛАСНИЙ	3		1
6	N 10648301	Болт	2.00	B	ВЛАСНИЙ	1		1
7	4M0698231A	ТАРІЛКА	1,00	B	ВЛАСНИЙ	8		1
8	8W0615121E	ВІДПРАВНИК	1,00	B	ВЛАСНИЙ	8		2
9	8W0615601K	ГАЛЬМІВНИЙ ДИСК	2.00	B	ВЛАСНИЙ	2		2
10	N 91126801	болт	4.00	B	ВЛАСНИЙ	1		2
11	4M0698451BC	BR. СЛИЗОВА ОБОЛОНКА	1,00	B	ВЛАСНИЙ	1		2
12	N 10648301	Болт	2.00	B	ВЛАСНИЙ	1		2

ОГЛЯДОВА КОПІЯ



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
13	4K0698231A	РЕТ.ВЕСНА	1,00	В	ВЛАСНИЙ	1		2
14	WHT010085	БОЛТ	4.00	В	ВЛАСНИЙ	1		2

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-10-18Пробіг:
40826Номер замовлення:
23395

BA-ID : 141251398

Претензія клієнта	ВА: додатковий нагрівач більше не можна запускати через APP протягом приблизно 8 тижнів
Код клієнта	Кондиціонування > Автономне опалення, автономне охолодження > Увімкнення автономного опалювача > Дистанційне керування увімкненням автономного опалювача (онлайн) > Функціональність > не працює
Визначення СТО	
У СОТ	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Telematik, онлайн-сервіси > Блок керування системи Telematik/онлайн-сервісів > Функціональність > пропуск запалювання
Запасна частина для усунення несправності	2GA-035-534--



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-18Пробіг:
40826Номер замовлення:
23397Номер рахунку.:
40882

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	44052099	Переставте колеса	-	0000		1
2	44448888	Зберігайте 4 колеса	-	0000		1
3	99000008	МИЙ 4 КОЛЕСА	-	0000		1



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-18Пробіг:
40826Номер замовлення:
23395Номер рахунку.:
40886Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
2	27068950	Батарея заряджена	-	0000		0
3	63691900	Накладка на задній бампер знята+встановлена	-	0000		0
4	91381952	Механічна антена знята+встановлена	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	2GA035534	АНТЕНА	1,00	В	ВЛАСНИЙ	4	1	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2021-07-21	Пробіг: 30225	Номер замовлення.: 17837	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change
----------------------------	--------------------------------	------------------	-----------------------------	---



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-07-21Пробіг:
30225Номер замовлення:
17837Номер рахунку.:
30286Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Перевірки із заміною масла.	X	0000		0
2	92272050	Щітка склоочисника знята+встановлена	-	0000		0
3	92431950	Щітка склоочисника RWW знята+встановлена	-	0000		0
4	94151660	Фара відрегульована	-	0000		0
5	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL507	0W-30	6.10	Ф	6	0		0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
2	059198405B	ПЕЧАТКА	1,00	B	ВЛАСНИЙ	1		0
3	N 91167901	Гвинт	1,00	B	ВЛАСНИЙ	1		0
4	N 0138495	ущільнювальне кільце	1,00	B	ВЛАСНИЙ	1		0
5	761998002	WIP. ЛЕЗО	1,00	B	ВЛАСНИЙ	3		0
6	760955427	WIP. ЛЕЗО	1,00	B	ВЛАСНИЙ	3		0
7	WHT000729A	Болт	3.00	B	ВЛАСНИЙ	1		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план Термін прийомки:
2021-06-29Пробіг:
26915Номер замовлення.:
16775Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Згадайте 42K9



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-06-29Пробіг:
26915Номер замовлення:
16775Номер рахунку.:
29081Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	42114999	Переробити	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT010234	ГАЙКА	4.00	В	ВЛАСНИЙ	1	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-03-26Пробіг:
14745Номер замовлення:
11096Номер рахунку.:
21938

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	44052099	Переставте колеса	-	0000		1
2	44448888	Зберігайте 4 колеса	-	0000		1
3	99000008	МИЙ 4 КОЛЕСА	-	0000		1
4	99000009	БАЛАНС 4 КОЛЕСА	-	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ГУТКД	Кредит	-1,00	В	ВЛАСНИЙ	0		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-02-15Пробіг:
10544Номер замовлення:
8432

ВА-ID : 132378386

Претензія клієнта	Відображається помилка шасі
Код клієнта	Ходова частина > Регулювання амортизаторів/пружин > Автоматичне регулювання дорожнього просвіту > Функціональність > неможливо активувати
Визначення СТО	Датчик передній правий (НСС. РВТ)
У СОТ	Ходова частина > Регулювання дорожнього просвіту, компенс. повздовжнього нахилу, крену > Важільний механізм датчика рівня підвіски автомобіля > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Запасна частина для усунення несправності	4mo-941-286-d-



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-02-15Пробіг:
10544Номер замовлення:
8432

BA-ID : 132453065

Претензія клієнта	Відображається повідомлення про помилку системи SOS
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності екстреного виклику > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	Виміряно лінії антени від модуля екстреного виклику до антени за бампером та замінено антенний модуль.
У СOT	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси > Канал передачі даних GSM (2G) > Блоки керування, сервіси > помилка зв'язку
Запасна частина для усунення несправності	2GA-035-534--



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-02-15Пробіг:
10544Номер замовлення:
8432Номер рахунку.:
21400Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	43181900	F.self.level sys.sender rem+inst	-	0000		0
2	94151660	Фара відрегульована	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0941286D	ДАТЧИК	1,00	B	ВЛАСНИЙ	3	1	0
2	N 01508210	Гайка з буртиком	1,00	B	ВЛАСНИЙ	1	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-02-15Пробіг:
10544Номер замовлення:
8432Номер рахунку.:
21401Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	27068950	Батарея заряджена	-	0000		0
2	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
3	70410960	Переднє покриття підлоги ослаблено+швидко	-	0000		0
4	72011900	Переднє сидіння знято+встановлено	-	0000		0
5	90351950	Блок керування шиною даних знято+встановлено	-	0000		0
6	63691900	Накладка на задній бампер знята+встановлена	-	0000		0
7	91381950	Механічна антена знята+встановлена	-	0000		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ



#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
8	97590199	Комплект кабелів для модуля антени перевірено	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	2GA035534	АНТЕНА	1,00	В	ВЛАСНИЙ	4	1	0

Рахунок

Термін прийомки:
2021-02-15Пробіг:
10544Номер замовлення:
8432Номер рахунку.:
21402

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	00000ERS	ЗМІННА МОБІЛЬНІСТЬ	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2020-12-21Пробіг:
4595Номер замовлення:
5854

BA-ID : 130709988

Претензія клієнта	Повідомлення про помилку, функція екстреного виклику не працює.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності екстреного виклику > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	Налаштування програмного забезпечення для модуля екстреного виклику виконано згідно з планом тестування.
У СОТ	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Telematik, онлайн-сервіси > Аварійний гучномовець для системи Telematik/онлайн-сервісів > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2020-12-21Пробіг:
4595Номер замовлення:
5854

BA-ID : 130710107

Претензія клієнта	Загоряється індикатор несправності ACC.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності круїз-контролю (ADR, ACC) > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	[2060938/2 Електрика: Discover Pro/ Discover Premium: різні скарги на пристрої]



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

У СОТ

Ремонт згідно ТПІ

Запасна частина для
усунення несправності

Рахунок

Термін прийомки:

2020-12-21

Пробіг:

4599

Номер замовлення:

5854

Номер рахунку.:

16600

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5KA069604	THE.BECHER	1,00	B	6	10		0
2	LST0P2C5M	Синій	1,00	B	ВЛАСНИЙ	2		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-12-21Пробіг:
4599Номер замовлення:
5854Номер рахунку.:
16599Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-12-21Пробіг:
4599Номер замовлення:
5854Номер рахунку.:
16598Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/керовані функції .	-	0000		0
2	27068950	Батарея заряджена	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-12-09Пробіг:
100Номер замовлення:
5227Номер рахунку.:
15197

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лас	Код першопричини	Пакет
1	44448801	МАГАЗИН 4 КОЛЕСА	-	0000		0

Записи з 1 по 38 із 38 записів

Попередня

1

Наступна