

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-04-11Пробіг:
76293Номер замовлення:
10293Номер рахунку.:
15410

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405550	Tyre replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	839601361	Valve	4.00	V	OWN	3		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-11-15Пробіг:
61432Номер замовлення:
8908Номер рахунку.:
13999

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405550	Tyre replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	839601361	Valve	4.00	V	OWN	3		0

Цифровий сервісний план ▼	Термін прийомки: 2022-10-24	Пробіг: 60210	Номер замовлення: 79348	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change
Дод. роботи				
#	Номер	Опис		
1	85185550	Dust and pollen filter		
2	01400050	Brake fluid service		
Претензія ▼	Термін прийомки: 2022-07-20	Пробіг: 51625	Номер замовлення: 78662	BA-ID: 151239688
Претензія клієнта		Fz. springt nach Standzeit schlecht an (Batterie)		
Код клієнта		Двигун > Режим роботи двигуна > Пуск двигуна > Функціональність > занадто повільно		
Визначення СТО		Verursacher für Startprobleme war wohl Kühlwasser im Zylinder nach Standzeit.		
Код СТО		Keine Reparatur durchgeführt		
Запасна частина для усунення несправності				
Претензія ▼	Термін прийомки: 2022-07-20	Пробіг: 51625	Номер замовлення: 78662	BA-ID: 151239181
Претензія клієнта		Kühlmittelkontrolle blinkt/warnt zum wiederholten Male (Kd. bereits öfter Kühlmittel nachgefüllt) Verlust - Verbrauch ???		
Код клієнта		Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи попереджувальної індикації > Попереджувальна індикація рівня/температури охолоджувальної рідини > Функціональність > спрацьовує		
Визначення СТО				
Код СТО		Двигун > Системи впуску, компресори, вакуумні системи > Впускний колектор > Негерметичність > нещільний		
Запасна частина для усунення несправності		04L-129-711-AB-		



Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-07-20

Пробіг:
51625

Номер замовлення:
78662

BA-ID:
151239506

Претензія клієнта	Display meldet: " Travel Assist o.F."
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент водіння > Активація асистента водіння > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	Kd. Sachverhalt lt. TPI erklärt, Rep. zurückgestellt. Kd. wartet bis modifizierte Lenkräder angeboten werden. [2062172/11 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]
Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-04-25

Пробіг:
44185

Номер замовлення:
7072

Номер рахунку.:
12190

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405550	Tyre replaced	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-04-25Пробіг:
44185Номер замовлення:
7072Номер рахунку.:
12189

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
2	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-12-17Пробіг:
32114Номер замовлення:
5968Номер рахунку.:
11162

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405550	Tyre replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTW236409VD3DR	Tyre	1.00	V	OWN	41		0

Претензія ▼	Термін прийомки: 2021-11-30	Пробіг: 30151	Номер замовлення: 76885	BA-ID: 142910477
	Претензія клієнта	Travel Assist zeitweise nicht verfügbar		
	Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент руху по смузі > Попередження асистента руху по смузі > Функціональність > не працює		
	Визначення СТО	[2062172/8 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]		
	Код СТО	Reparatur laut TPI		
	Запасна частина для усунення несправності	5e3-419-093-bb-vkl		
Претензія ▼	Термін прийомки: 2021-11-30	Пробіг: 30151	Номер замовлення: 76885	BA-ID: 142909801
	Претензія клієнта	Tonausgabe zeitweise nicht verfügbar		
	Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Аудіо, відео, телебачення > Динамік > Функціональність > не працює		
	Визначення СТО	[2063258/7 MIB OI SW 270 (Zurücksetzen, Ausfälle des MIB, Connect Verifizierung)]		
	Код СТО	Reparatur laut TPI		
	Запасна частина для усунення несправності			
Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2021-11-30	Пробіг: 30151	Номер замовлення.: 77884	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with Oil change (flexible)

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-14Пробіг:
25888Номер замовлення:
5324Номер рахунку.:
10380

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405550	Tyre replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	839601361	Valve	4.00	V	OWN	3		0
2	0W30	MOTORÖL	0.50	F	6	00		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-03-26Пробіг:
10370Номер замовлення:
3416Номер рахунку.:
28437

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405550	Tyre replaced	-	0000		0
2	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	839601361	Valve	4.00	V	OWN	3		0
2	G 052910M1	HARNSTOFF	14.00	V	OWN	08		0

Цифровий сервісний план ▼		Термін прийомки: 2020-10-02	Пробіг: 2	Номер замовлення: 55214	Підтвердження сервісного обслуговування: Delivery inspection
#					
1	Опис			Delivery inspection	
2	Прим.				

Записи з 1 по 16 із 16 записів