

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBLR9NP8M7052311	Наступний Технічний огляд	2024-03
Дата поставки:	2021-03-24	Наступна перевірка шкідливих викидів	2024-03
Тип	3V559Z		

Історія

Показати 100 записів

<input checked="" type="checkbox"/> Усі <input type="checkbox"/> ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ <input type="checkbox"/> ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ <input type="checkbox"/> ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН <input type="checkbox"/> РЕКЛАМАЦІЇ <input type="checkbox"/> СТОРНО																																																						
ОГЛЯДОВА КОПІЯ																																																						
Рахунок <input checked="" type="checkbox"/> Термін прийомки: 2024-03-28 Пробіг: 165692 Номер замовлення: 10481193 Номер рахунку.: 1070614																																																						
Робота																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Номер</th> <th>Позначення</th> <th>Технічне обслуговування</th> <th>Лак</th> <th>Код першопричини</th> <th>Пакет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>64145502</td> <td>WINDSCHUTZSCHEIBE GETOENT ERSETZT</td> <td>-</td> <td>0000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>96381500</td> <td>Driver assist camera adjusted</td> <td>-</td> <td>0000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет	1	64145502	WINDSCHUTZSCHEIBE GETOENT ERSETZT	-	0000		0	2	96381500	Driver assist camera adjusted	-	0000		0																																	
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет																																																
1	64145502	WINDSCHUTZSCHEIBE GETOENT ERSETZT	-	0000		0																																																
2	96381500	Driver assist camera adjusted	-	0000		0																																																
Деталі																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Номер</th> <th>Позначення</th> <th>Кількість</th> <th>Фабричний номер</th> <th>Тип виробу (WA)</th> <th>Група деталей (TG)</th> <th>Код першопричини</th> <th>Пакет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3V0845011ANNVB</td> <td>WINDSCREEN</td> <td>1.00</td> <td>A</td> <td>OWN</td> <td>13</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>7N0955609</td> <td>GEL FOIL</td> <td>1.00</td> <td>A</td> <td>OWN</td> <td>08</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>D 004660M4</td> <td>2-PACK ADH</td> <td>1.00</td> <td>A</td> <td>OWN</td> <td>02</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>D 00920002</td> <td>PRIMER</td> <td>1.00</td> <td>A</td> <td>OWN</td> <td>03</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>D 00950025</td> <td>APPLICATOR</td> <td>1.00</td> <td>A</td> <td>OWN</td> <td>03</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет	1	3V0845011ANNVB	WINDSCREEN	1.00	A	OWN	13		0	2	7N0955609	GEL FOIL	1.00	A	OWN	08		0	3	D 004660M4	2-PACK ADH	1.00	A	OWN	02		0	4	D 00920002	PRIMER	1.00	A	OWN	03		0	5	D 00950025	APPLICATOR	1.00	A	OWN	03		0
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет																																														
1	3V0845011ANNVB	WINDSCREEN	1.00	A	OWN	13		0																																														
2	7N0955609	GEL FOIL	1.00	A	OWN	08		0																																														
3	D 004660M4	2-PACK ADH	1.00	A	OWN	02		0																																														
4	D 00920002	PRIMER	1.00	A	OWN	03		0																																														
5	D 00950025	APPLICATOR	1.00	A	OWN	03		0																																														



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-12Пробіг:
152449Номер замовлення:
6467131Номер рахунку.:
653912Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
5	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	div	Vornagnsnummer: 2400192812	1.00		OWN		0	0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
3	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
5	200105	MOTORENÖL LONGLIFE 0W-30 504.00/507	5.50		OWN	00	0	0
6	200107	WASCHANLAGENZUSATZ GRATIS	1.50		OWN	01	0	0
7	G 12E100DS	KÜHLMITTEL	0.40	C	OWN	02	0	0
8	3V9955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
9	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
10	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02	0	0
11	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01	0	0
12	N 91168901	Screw	4.00	C	OWN	01	0	0
13	3Q0698451F	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний планТермін прийомки:
2024-01-19Пробіг:
152441Номер замовлення.:
6466372Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with oil
change

Рахунок

Термін прийомки:
2024-01-08Пробіг:
152448Номер замовлення:
6466372Номер рахунку.:
651509Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
5	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
4	200105	MOTORENÖL LONGLIFE 0W-30 504.00/507	5.50		OWN	00	0	0
5	200107	WASCHANLAGENZUSATZ GRATIS	1.50		OWN	01	0	0
6	G 12E100DS	KÜHLMITTEL	0.40	C	OWN	02	0	0
7	3V9955425	WIPERBLADE	1.00		OWN	13	0	0
8	3V1998001	WIP. BLADE	1.00		OWN	13	0	0
9	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02	0	0
10	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01	0	0
11	N 91168901	Screw	4.00	C	OWN	01	0	0
12	3Q0698451F	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-06-05Пробіг:
126430Номер замовлення:
515553Номер рахунку.:
531587

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	AF000000	Lackierung Ambrosi	-	0000		0
2	94641600	Foglight adjusted	-	0000		0
3	00003099	eingebaut	-	0000		0
4	91631500	Radar sensor adjusted	-	0000		0
5	01500000	Geführte Fehlersuche/Funktion	-	0000		0
6	63295551	Front bumper cover replaced	-	0000		0
7	63294355	Front bumper cover drilled	-	0000		0
8	00003099	esetzt.	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3V0941700B	FOG LIGHT	1.00		OWN			0
2	3V0807218G	TRIM	1.00		OWN			0
3	3V0919486B	Bracket	1.00		OWN			0
4	3V0919486C	Bracket	1.00		OWN			0
5	3V0919485B	Bracket	1.00		OWN			0
6	3V0919485C	Bracket	1.00		OWN			0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-17Пробіг:
122385Номер замовлення:
515249Номер рахунку.:
531364

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44931550	Rear wheel track adjusted	-	0000		0
2	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
3	44405654	Tyres replaced	-	0000		0
4	44950300	Fahrzeug vorn u.hinten gemessen	-	0000		0
5	44881550	Spur der Vorderräder eingestellt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	SK999BER17351	ALU KLEBEGEW	220.00		OWN			0
2	SK999BER104783	104783 VENTIL LANG 49MM	4.00		OWN			0
3	GO235401996Y	235/40R19 96Y GOODYEAR EAGLE F1	4.00		6			0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-04-28Пробіг:
119777Номер замовлення.:
514053Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	34015570	Gearbox oil
3	01400050	Brake fluid service
4	01575550	Oil for all-wheel drive coupling



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-27Пробіг:
119777Номер замовлення:
514053Номер рахунку.:
531417

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405654	Tyres replaced	-	0000		0
2	44059450	Wheels balanced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	SK999BER104784	104784 VENTIL KURZ	4.00		OWN			0
2	SK999BER17351	ALU KLEBEGEW	200.00		OWN			0
3	DU215601699HW	215/60R16 99H DUNLOP WINTERSPORT	4.00		6			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-21Пробіг:
119777Номер замовлення:
513918Номер рахунку.:
530122Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	657827850BSTUD		4.00		OWN		1	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-18Пробіг:
113030Номер замовлення:
513889Номер рахунку.:
530675

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44448800	EINLAGERN VON 4 RÄDERN	-	0000		0
2	44449900	SAISONALE RÄDERUMRÜSTUNG	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:
2023-02-17Пробіг:
113030Номер замовлення:
513408BA-ID:
158825300

Претензія клієнта	Travel Assist ohne Funktion
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент руху по смузі > Попередження асистента руху по смузі
Визначення СТО	Lenkrad nach GFS und Prüfung SW erneuert [2062172/20 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5E3-419-093-CB-VKH

Рахунок

Термін прийомки:
2023-02-17Пробіг:
113030Номер замовлення:
513408Номер рахунку.:
530090Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90799102	Screw	1.00		OWN		0	0
2	5E3419093CBVKHSTEERWHEEL		1.00		OWN		0	0

Рахунок

Термін прийомки:
2023-02-03Пробіг:
106424Номер замовлення:
513208Номер рахунку.:
530481

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
3	01500000	Geführte Fehlersuche/Funktion	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3Q0615601ABRAKEDISC		2.00		OWN			0
2	3Q0698451F BR. LINING		1.00		OWN			0
3	3V9955425 WIPERBLADE		1.00		OWN			0
4	N 91084901 SCREW		4.00		OWN			0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-03Пробіг:
106424Номер замовлення:
513208Номер рахунку.:
530332

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
3	01500000	Geführte Fehlersuche/Funktion	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3Q0615601	ABRAKEDISC	2.00		OWN			0
2	3Q0698451	BR. LINING	1.00		OWN			0
3	3V9955425	WIPERBLADE	1.00		OWN			0
4	N 91084901	SCREW	4.00		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-03Пробіг:
106424Номер замовлення:
513208Номер рахунку.:
530325

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	MWAGENTU	Mietwagen	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-03Пробіг:
106424Номер замовлення:
513208Номер рахунку.:
530324

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
3	01500000	Geführte Fehlersuche/Funktion	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3Q0615601	ABRAKEDISC	2.00		OWN			0
2	3Q0698451	BR. LINING	1.00		OWN			0
3	3V9955425	WIPERBLADE	1.00		OWN			0
4	N 91084901	SCREW	4.00		OWN			0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-01-30Пробіг:
96287Номер замовлення:
513112BA-ID:
158075494

Претензія клієнта	Kunde beanstandet: Abgaskonrolleuchte leuchtet dauerhaft
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролювання відпрацьованих газів > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	GFS durchgeführt. Glühkerze im Rückstand. Glühkerze am 03.02.2023 erneuert. GFS versendet [2068445/1 API 10_2022 SG Glühsystem defekt, P064C00: Glühzeitsteuergerät]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	059-963-319-ab-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-30Пробіг:
106424Номер замовлення:
513112Номер рахунку.:
530033Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059963319	ABGLOW PLUG	1.00		OWN		1	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-11-25
Деталі

Пробіг:
96287

Номер замовлення:
511581

Номер рахунку.:
523590

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10528301	Battery	1.00		OWN			0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-10-28

Пробіг:
92048

Номер замовлення.:
511330

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245550	Air cleaner element

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-28

Пробіг:
92056

Номер замовлення:
511330

Номер рахунку.:
523183

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	MWAGENTU	Mietwagen	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-28Пробіг:
92056Номер замовлення:
511330Номер рахунку.:
523182Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	23251950	Air cleaner removed+installed	-	0000		0
3	20341900	Diesel fuel filter removed+installe	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			0
2	SKAYX101	MOTORÖL LONG 5W30	5.30		6			0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			0
4	5Q0127177D	FILTERELEM	1.00		OWN			0
5	5Q0129620D	Air filter	1.00		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-28Пробіг:
92056Номер замовлення:
511330Номер рахунку.:
523178

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44448800	EINLAGERN VON 4 RÄDERN	-	0000		0
2	44449900	SAISONALE RÄDERUMRÜSTUNG	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-05-20Пробіг:
59976Номер замовлення:
508456BA-ID:
149150535

Претензія клієнта	Kunde beanstandet Fehlermeldung Travel Assist ohne Funktion
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент зміни смуги
Визначення СТО	[2062172/10 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5e3-419-093-at-vkh



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-20Пробіг:
70019Номер замовлення:
508456Номер рахунку.:
520178Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E3419093ATVKH	STEERWHEEL	1.00		OWN		0	0
2	N 90799102	Screw	1.00		OWN		0	0

Цифровий
сервісний план ▼Термін прийомки:
2022-04-08Пробіг:
59976Номер замовлення.:
507628Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-04-08Пробіг:
59976Номер замовлення:
507628Номер рахунку.:
521339Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	AYX102	MOTOROEL 0W20	5.50		6			0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			0
3	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN			0
4	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-12-16Пробіг:
43508Номер замовлення:
505930BA-ID:
143681725

Претензія клієнта	Heckklappe öffnet ohne Grund
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Відкривання кришки багажного відсіку за допомогою електропривода > Функціональність > самостійно відчиняється
Визначення СТО	GFS- HDE ohne Einträge , keine TPI's / API's . Funktionsprüfung i.O. Sichtprüfung Kabelsatz im Stoßfänger in Ordnung. STG ersetzt Fotos Stand 20.12.2021 nicht hochladbar- im Haus auf Server hinterlegt [2032866/11 Servicehinweis: Dokumentation von optischen, akustischen und funktionalen Kundenbeanstandungen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	3AA-962-243-G-

Цифровий
сервісний планТермін прийомки:
2021-10-02Пробіг:
30271Номер замовлення:
504481Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-02Пробіг:
30271Номер замовлення:
504481Номер рахунку.:
512752

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	MWAGENTU	Mietwagen	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-02Пробіг:
30271Номер замовлення:
504481Номер рахунку.:
512751Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030006	Inspections w.oil change .	X	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-08-06Пробіг:
22946Номер замовлення:
503509BA-ID:
138572036

Претензія клієнта	Heckklappe lässt sich nicht öffnen
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Відкривання кришки багажного відсіку за допомогою електропривода > Функціональність > неможливо відчинити
Визначення СТО	GFS mit Eintrag, Klappe öffnet nicht. Bauteile geprüft. Stellmotor für Zuziehhilfe erneuert [2032866/11 Servicehinweis: Dokumentation von optischen, akustischen und funktionalen Kundenbeanstandungen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5TA-827-887-C-

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-04-16Пробіг:
10Номер замовлення:
501625BA-ID:
134618130

Претензія клієнта	Hauptnutzer nicht einstellbar
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси > Процес реєстрації > Функціональність > не працює
Визначення СТО	GFS mit diversen Prüfungen und Anpassungen. Leider kein Erfolg. Erst TPI behebt die BA. [2058244/10 Registrierung des Škoda Connect Benutzers oder Hauptnutzers fehlgeschlagen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-04-16Пробіг:
10Номер замовлення:
501625BA-ID:
136586158

Претензія клієнта	Connect Hauptnutzer kann nicht eingestellt werden
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси > Конфігурування онлайн-сервісів > Функціональність > неможливо викликати
Визначення СТО	Zweite TI eröffnet da in erster falsche TPI von mir hinterlegt wurde. BA behoben [2063258/4 MIB OI SW 270 (Zurücksetzen, Ausfälle des MIB, Connect Verifizierung)]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план Термін прийомки:
2021-03-12Пробіг:
0Номер замовлення.:
1103003Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Претензія

Термін прийомки:
2021-03-04Пробіг:
6Номер замовлення:
1161330BA-ID:
133073395

Претензія клієнта	bei Übergabe Inspektion festgestellt Heckklappe schließt nicht richtig
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Відкривання кришки багажного відсіку за допомогою електропривода > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Кришки > Привод кришки багажного відсіку > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	3V9-827-851-D-

Рахунок

Термін прийомки:
2021-03-04Пробіг:
7Номер замовлення:
1161330Номер рахунку.:
149068Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	55131900	STELLMOTOR F DECKELOEFFNER AUS- U.E	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3V9827851D	SERVOMOTOR	1.00	A	OWN	15		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-03-02Пробіг:
6Номер замовлення:
1103003Номер рахунку.:
188548

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL A05030	ARAL LONGLIFE III	0.40		6	00		0
2	G 12EDS	KUEHLMITTEL	0.30	A	OWN	02		0
3	G 052000	DEST. WASSER	0.30	O	OWN	00		0
4	G 052164DS	SCHEIBENREINIGER	2.00	A	OWN	04		0

Записи з 1 по 38 із 38 записів (відфільтровано з 39 записів)

Попередня

1

Наступна