

Поиск данных в истории автомобиля

Результаты поиска по W1V44781313701539:

№	Пробег	Код ВидаЗН	Вид ЗН	№ ЗН	Дата ЗН	Предприятие
1	75 355	01/03	Додаткове обладнання	ЗНVA32513	30.11.2022 0:00:00	Волынь-Авто
2	75 355	06/05	Поточний ремонт (виносні пости)	ЗНVA42010	30.01.2024 0:00:00	Волынь-Авто

[Назад](#)

АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № ЗНVA42010 від 30.01.2024,

Підстава: замовлення-наряд № ЗНVA42010 від 30.01.2024 0:00:00

Платник: Мосійчук Р.С.

Адреса:

Телефон:

Термін оплати: 30.01.2024 9:38:00

ДК №

Замовник: Мосійчук Р.С.

Марка ДТЗ: Vito

Модель: V-Class

Держ. №: AC9741EP

Складові частини ДТЗ:

Двигун №: 65492080730666

Кузов №(VIN): W1V44781313701539

Шасі №:

Рік випуску: 01.01.2019 0:00:00

Пробіг, км: 75355

Виконані роботи:

№ п/п	Артикул (операції)	Найменування робіт (операцій)	Вартість нормо-години, без НДС	Кільк. нормо-годин	Кільк. робіт (операц.)	% знижки	Сума знижки	Сума, без ПДВ
6	00-8000	Мийку а/м виконати	1430	0,09	1			
7	54-1011	Короткий тест виконати	1430	0,2	1			
8	54-0650	Напругу бортової мережі підтримувати (при перевірочних та діагностичних роботах)	1430	0,1	1			
9	42-0640	Систему регулювання тягового зусилля та гальмівну систему перевірити (після короткого тесту)	1430	0,7	1			
10	42-3301	Барабанні гальмівні колодки гальма стоянки зняти, встановити, при необх. замінити (гальмівні колодки зняті)	1430	1,6	1			
11	42-2850	4 гальмівні колодки заднього моста зняти, встановити, при необх. замінити	1430	0,9	1			
12	40-1469	Додаток до: 2 колеса у зборі зняти, встановити під час монтажу за допомогою підйомн. пристрої для коліс	1430	0,2	1			
13	42-5970	Сервомотор з тросами електричного гальма стоянки (EFB) зняти і встановити	1430	0,6	1			
14	61-1128	Захисне облицювання задньої секції днища кузова зняти та встановити	1430	0,3	1			
15	40-3400	Запасне колесо: зняти та встановити	1430	0,2	1			
Разом:			-	-	-	-		

Перелік запчастин (матеріалів) наданих АСП:

№ п/п	Артикул запчастини (матеріалу)	Найменування запчастин (матеріалів)	Од. виміру	Вартість, без НДС	Кільк.	% знижки	Сума знижки	Сума, без ПДВ
1	4479068700	Актуатор гальмівного циліндра	шт	20008,4	1			
2	4474203800	Трос стояночних гальм	шт	958,65	2			
3	6394200220	Колодки гальмівні, комплект з 4шт.	шт	5983,95	1			
4	4474206700	Колодки гальмівні, комплект з 4шт.	шт	3333	1			
5	400.5511.20	Диск гальмівний	шт	1833,34	2			
Разом:						-		

АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ № ЗНВА32513 від 30.11.2022,

Підстава: замовлення-наряд № ЗНВА32513 від 30.11.2022 0:00:00

Платник: Мосійчук Р.С.

Адреса:

Телефон:

Термін оплати: 30.11.2022 16:04:52

ДК №

Замовник: Мосійчук Р.С.

Марка ДТЗ: Vito

Модель: V-Class

Держ. №: AC9741EP

Складові частини ДТЗ:

Двигун №: 65492080730666

Кузов №(VIN): W1V44781313701539

Шасі №:

Рік випуску: 01.01.2019 0:00:00

Пробіг, км: 75355

Виконані роботи:

№ п/п	Артикул (операцій)	Найменування робіт (операцій)	Вартість нормо-години, без НДС	Кільк. нормо-годин	Кільк. робіт (операц.)	% знижки	Сума знижки	Сума, без ПДВ
2	б/н	Колесо - слу	1000	0,001	1			
Разом:			-	-	-	-		

Перелік запчастин (матеріалів) наданих АСП:

№ п/п	Артикул запчастини (матеріалу)	Найменування запчастин (матеріалів)	Од. виміру	Вартість, без НДС	Кільк.	% знижки	Сума знижки	Сума, без ПДВ
1	44740148007X45	Диск колеса легкосплавний 17	шт	14383,5	4			
Разом:						-		

Гарантійні зобов'язання на виконані роботи та встановлені (викорстані) запчастини матеріали підтвержується умовами гарантійного талону (зворотна сторона акту виконаних робіт)