

Модель: 530D A

Идентификационный номер транспортного средства: WBA11AH030CJ38509

Внутризаводское обозначение серии: G30

Код модели: 21AH

Ключ кодов моделей: 21AH

Транспортное средство

BMW 530D A, 210кВт

WBA11AH030CJ38509



Внутризаводское обозначение серии

G30

Цвет

alpinweiss 3

Уровень интеграции, текущий

S15A-22-03-565

Начало гарантии

14 декабря 2021 г.



Имеются действительные сервисные договоры.

Технические акции

Акции отсутствуют.

Куланц на основании VIN

Акции отсутствуют.

Специальная информация

Акции отсутствуют.

Диагностика в режиме реального времени

Для диагностики в режиме реального времени нет сервисных решений.



Сервисные договоры

Описание	Составитель	Расчет с	Продолжительность	Пробег
Warranty Extension 3rd year	AG	03.11.2021	До 13.12.2024	До 999999 км

Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование

Информация о неисправностях отсутствует.

Навигационная карта

Инсталлированная к...	Ключ деблокировки (...)	Самая новая содержащаяся в абонементе дорожная карта	Самая новая платная навигационная карта
Road Map EUROPE Live 2021-2 (уровень: 15.06.2022)	Ключ деблокировки действителен для навигационных карт с датой выпуска до 30.11.2024 (SWID: 01552411).	Road Map EUROPE Live 2022-3	-

Данные транспортного средства

Тип транспортного средства	Легковой автомобиль
Марка	BMW
Модель	530D A
Кузов	LIM
VIN (7-значный)	CJ38509
VIN (17-значный)	WBA11AH030CJ38509
Внутризаводское обозначение серии	G30
Рулевое управление	LL
Двигатель	B57P
Номер двигателя	64156589
Доочистка отработавших газов	EURO6, WLTP, AP, PI/CI, M, N1 I
Коробка передач	AUT
Номер коробки передач	0047636WJQ
Головное устройство серийный номер	HBB312M96L88PX
Привод	HECK
Уровень интеграции, заводской	S15A-21-07-555
Дата изготовления	03.11.2021

Завод-изготовитель	Dingolfing
Дата поставки	25.11.2021
Поставляющий дилер	BMW AG, C1-V-30, München, DE
Транспортное средство в экспортном исполнении	EUR
Код лака	300
Код обивки	LCFK
Код модели	21AH
Базовый тип	11AH
Ключ кодов моделей	21AH

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование с завода:

01CB Объем CO2
 01CE Рекуперационная система
 0223 Адаптивная подвеска
 0230 дополнительный объем для EU
 0258 Шины допускающие движ.в аварийном режиме
 02PA Фиксатор колесного болта
 02ТВ Спортивная АКПП
 02VB Индикация давления в шинах
 02VN Интегральное активное рулевое управление
 0302 Система сигнализации
 0322 Комфортный доступ
 032X Отсутствие бесконтактного управления крышкой багажника
 032Z ENTFALL BMW DIGITAL KEY
 0337 Спортивный комплект стиль M
 03DS BMW ключ с дисплеем
 0403 Стеклопанель люка с электроприводом
 0420 Солнце защитное остекление
 0423 Ножные коврики Velours
 0428 Знак аварийной остановки и аптечка
 0441 Комплект для курящих
 0456 Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож.
 0465 Сист.с люком д.перевозки длинном.предм.
 0494 Система обогр.сиден.водителя/ перед.пасс.

Установленное позже дополнительное оборудование:

На этом транспортном средстве не проводилось дооснащение.

04KH Алюминий Rhombicle акцент Perlglanz
 хром
 04NB Автом.сист.кондиц.с 4-зонным регулир.
 04T8 Наружное зеркало с
 автомат.затемнением
 04UR Сопровождающее освещение салона
 0548 Спидометр
 0575 Дополнительные гнезда разъемов 12 В
 05AC Автоматическое включение дальнего
 света
 05AL Active Protection
 05AU Driving Assistant
 05AV Active Guard
 05AZ BMW Laserlicht
 05DM Система парковки
 0610 Дисплей на лобовом стекле
 0654 Принимающий модуль DAB
 0676 Система динамиков HiFi
 06AC Интеллектуальный экстренный вызов
 06AE Teleservices
 06AK Connected Drive Services
 06C4 Connected Package Professional
 06NS Комф. телеф. связь с пом. смартфона
 06U3 BMW Live кокпит Professional
 06WD WLAN Hotspot
 0710 Кожаное рулевое колесо в М-стиле
 0715 Аэродинамический комплект M Technic
 0760 Shadow-Line с зеркальным блеском
 0775 Потолок антрацит
 07R7 Пакет инноваций
 0801 Экспортное исполнение для Германии
 0851 Языковая версия немецкий
 0879 Бортовая документация, немецкий
 08EK Dummy-SALAPA
 08KA Интервал замены масла 24 мес./30 000
 км
 08R9 Хладагент R1234yf
 08TF Активная защита пешеходов
 08TR Декодирование дополнительных
 функций
 0931 зимние шины вместо летних с завода
 09BD BUSINESS PACKAGE
 A105 Аккумулятор AGM 105 ампер-час













Версия программного обеспечения ЭБУ

Указание: Допустимые сопряжения CAL ID/CVN в т/с EURO.

ЭБУ	Класс ЭБУ	CAL ID	CVN
DME1	DME	188D71F5	188D71F5
		1FB19330	1FB19330

	54949183	54949183
	57A50CF3	57A50CF3
	5AFEEA5F	5AFEEA5F
	63D01835	63D01835
	654BF6F0	654BF6F0
	7B9D4DCC	7B9D4DCC
	9EF0636F	9EF0636F
	A0A0ECD8	A0A0ECD8
	B8B6150C	B8B6150C
	CFD4AB98	CFD4AB98

Истории транспортного средства

Дата	Тип	Пробег	Дилер	Обзор					
15.06.2022	Ключ	15969 км	00114	Ключ 10					
	 11000 11/2023	 11000 497		 11000 497			 11/2024	 857	
	 37000 11/2025								

15.06.2022	Гарантия	15969 км	00114	Задание Head Unit High HU-H (Nav Professional) Software error / internal device fault
------------	----------	----------	-------	---

— Задание Head Unit High HU-H (Nav Professional) Software error / internal device fault

Описание Head Unit High HU-H (Nav Professional) Software error / internal device fault

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента

Диагностика транспортного средства —
выполнение тестового модуля
Единица рабочего времени | 61 00 006

2 ед. раб вр.

Поддержка напряжения в бортовой сети/ подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети Единица рабочего времени 61 21 528	1 ед. раб вр.
Программирование/кодирование блока(-ов) управления, включая очистку регистратора неисправностей Единица рабочего времени 61 00 730	4 ед. раб вр.
Время работы не задано/ Электрооборудование автомобиля Единица рабочего времени 61 99 000	1 ед. раб вр.
Выполнение проверки автомобиля Единица рабочего времени 00 00 006	4 ед. раб вр.
Диагностика транспортного средства — выполнение тестового модуля Единица рабочего времени 61 00 006	2 ед. раб вр.
Продолжение теста транспортного средства и очистка ЗУ неисправностей Единица рабочего времени 61 00 980	2 ед. раб вр.
Время работы не задано/ Электрооборудование автомобиля Единица рабочего времени 61 99 000	2 ед. раб вр.
Head Unit High HU-H (Nav Professional) Software error / internal device fault Результат 65 12 58 02 00	

—	19.11.2021	Сервисное обслуживание	7 км	30982 ISIS/ ITools int. Kunden Inlan, Garching	Вручную
---	------------	---------------------------	------	--	---------

