

Модель: 540D XDR A

Идентификационный номер транспортного средства: WBA51AH030CF85118

Внутризаводское обозначение серии: G30

Код модели: 61AH

Ключ кодов моделей: 61AH

Транспортное средство

BMW 540D XDR A, 250кВт

WBA51AH030CF85118



Внутризаводское
обозначение серии

G30

Цвет

Aventurin красный II металлик

Уровень интеграции,
текущий

S15A-20-07-554

Начало гарантии

5 ноября 2020 г.



Имеются действительные сервисные договоры.

Технические акции

Акции отсутствуют.

Куланц на основании VIN

Статус	Номер акции	Описание
Открыто	1SACC011056	Радиатор системы рециркуляции отработавших газов Vx7 Локальный номер акции: -

Специальная информация

Акции отсутствуют.

Ограничения гарантии

Отсутствуют ограничения гарантии

⚠ Ограничения, специфичные для конкретного рынка, в настоящее время не отображаются. Проверьте их в WDF/WXE через S-Gate.

Диагностика в режиме реального времени

Для диагностики в режиме реального времени нет сервисных решений.



Сервисные договоры

Описание	Составитель	Расчет с	Продолжительность	Пробег
Warranty Extension 3rd year	AG	05.11.2020	До 04.11.2023	До 999999 км

Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование

Информация о неисправностях отсутствует.

Навигационная карта

Инсталлированная ка...	Ключ деблокировки (а...	Самая новая содержащаяся в абонементе дорожная карта	Самая новая платная навигационная карта
Road Map EUROPE Live 2020-2 (уровень: 08.03.2023)	Ключ деблокировки действителен для навигационных карт с датой выпуска до 30.11.2023 (SWID: 01552311).	Road Map EUROPE Live 2022-4	-

Данные транспортного средства

Тип транспортного средства	Легковой автомобиль
Марка	BMW
Модель	540D XDR A
Кузов	LIM
VIN (7-значный)	CF85118
VIN (17-значный)	WBA51AH030CF85118
Внутризаводское обозначение серии	G30
Рулевое управление	LL
Двигатель	B57R
Номер двигателя	66726201

Доочистка отработавших газов	EURO6, WLTP, AP, PI/CI, M, N1 I
Коробка передач	AUT
Номер коробки передач	0375828WL5
Головное устройство серийный номер	HBB312L3573494
Привод	ALLR
Уровень интеграции, заводской	S15A-20-07-554
Дата изготовления	26.10.2020
Завод-изготовитель	Dingolfing
Дата поставки	09.11.2020
Поставляющий дилер	ahg Autohandelsgesellschaft, Horb/Neckar, DE
Транспортное средство в экспортном исполнении	EUR
Код лака	X1C
Код обивки	LCFK
Код модели	61AH
Базовый тип	51AH
Ключ кодов моделей	61AH

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование с завода:

01CB Объем CO2
 01CE Рекуперационная система
 01RB BMW л/с д. Aerodynamik 1001I JB/GG/ав.р.
 0230 дополнительный объем для EU
 0258 Шины допускающие движ.в аварийном режиме
 02NH Спортивные тормоза M
 02PA Фиксатор колесного болта
 02ТВ Спортивная АКПП
 02VB Индикация давления в шинах
 0302 Система сигнализации
 0316 Автоматический привод багажной двери
 0320 Отсутствует обозначение модели
 0322 Комфортный доступ
 0337 Спортивный комплект стиль M
 03AC Тягово-сцепное устройство

Установленное позже дополнительное оборудование:

На этом транспортном средстве не проводилось дооснащение.

03MF BMW ФОНАРИ INDIVIDUAL SHADOW
LINE
0420 Солнце защитное остекление
0423 Ножные коврики Velours
0428 Знак аварийной остановки и аптечка
0456 Сиденье повыш.комфортн. с памятью
полож.
0465 Сист.с люком д.перевозки
длинном.предм.
04HA обогрев передних и задних сидений
04KH Алюминий Rhombicle акцент Perlglanz
хром
04NB Автом.сист.кондиц.с 4-зонным регулир.
04T7 Массажная функция для водит. и ПАСС
Пд
04T8 Наружное зеркало с
автомат.затемнением
04UR Сопровождающее освещение салона
0548 Спидометр
05AC Автоматическое включение дальнего
света
05AS Driving Assistant
05AV Active Guard
05AZ BMW Laserlicht
05DM Система парковки
0610 Дисплей на лобовом стекле
0654 Принимающий модуль DAB
06AC Интеллектуальный экстренный вызов
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06C4 Connected Package Professional
06F1 Bowers & Wilkins High End Sound System
06U3 BMW Live кокпит Professional
0704 Спортивная ходовая часть M
0710 Кожаное рулевое колесо в M-стиле
0715 Аэродинамический комплект M Technic
0760 Shadow-Line с зеркальным блеском
0775 Потолок антрацит
07M9 Инд.блестящая отделка Shadow Line
07R7 Пакет инноваций
0801 Экспортное исполнение для Германии
0851 Языковая версия немецкий
0879 Бортовая документация, немецкий
08EK Dummy-SALAPA
08KA Интервал замены масла 24 мес./30 000
км
08R9 Хладагент R1234yf
08TF Активная защита пешеходов
09AA ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ КУЗОВА
09D6 Fahrerlebnis paket de
A090 Аккумулятор AGM 90 ампер-час

Истории транспортного средства

	Дата	Тип	Пробег	Дилер	Обзор
—	09.03.2023	Ремонт	35895 км	01965 Hubauer GmbH, Landshut	Задание Задание Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Снятие и установка/замена центральной решетки радиатора Ед. раб. вр. 51 13 000	3 ед. раб вр.
---	---------------

AZ ohne Vorgabe/Wartung Ед. раб. вр. 99 99 999	1 ед. раб вр.
---	---------------

Передняя декоративная решетка Деталь 51 12 9 852 168	1
---	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Дополнительная операция с камерой KAFAS Ед. раб. вр. 66 51 990	5 ед. раб вр.
---	---------------

Замена лобового стекла Ед. раб. вр. 51 31 011	30 ед. раб вр.
--	----------------

Feinstaubplakette Ед. раб. вр. F00 04 40	1 ед. раб вр.
---	---------------

Запасные пластинки датчика дождя/света Деталь 61 35 9 856 157	1
--	---

Лоб.стекло зеленое датч.дожд/осв./запот Деталь 51 31 9 466 314	1
---	---

Очиститель R1 Деталь 83 19 2 211 217	1
---	---

Зажим Деталь 51 13 7 357 283	10
-----------------------------------	----

Звукоизоляция обтекателя лобового стекла	2
--	---

Деталь | 51 48 7 458 549

Буфер
Деталь | 51 31 7 288 462 10

Щиток лобового стекла Вх
Деталь | 51 31 7 388 713 1

RS Scheibenklebstoff Локально 1
Деталь | 93 19 2 289 285

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Гнездо кнопки 1
Деталь | 66 12 6 912 985

— 09.03.2023 Ремонт 35895 км 01965 Задание
Hubauer GmbH, Landshut

— Задание


Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Гнездо кнопки 1
Деталь | 66 12 6 912 985

— 08.03.2023 Ключ 35894 км 01965 Ключ 0
Hubauer GmbH, Landshut



— 08.03.2023 Ремонт 35895 км 01965 Задание
Hubauer GmbH, Landshut

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Снятие и установка/замена центральной решетки радиатора Ед. раб. вр. 51 13 000	3 ед. раб вр.
AZ ohne Vorgabe/Wartung Ед. раб. вр. 99 99 999	1 ед. раб вр.
Передняя декоративная решетка Деталь 51 12 9 852 168	1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Дополнительная операция с камерой KAFAS Ед. раб. вр. 66 51 990	5 ед. раб вр.
Замена лобового стекла Ед. раб. вр. 51 31 011	30 ед. раб вр.
Feinstaubplakette Ед. раб. вр. F00 04 40	1 ед. раб вр.
Зажим Деталь 51 13 7 357 283	10
Звукоизоляция обтекателя лобового стекла Деталь 51 48 7 458 549	2
Лоб.стекло зеленое датч.дожд/осв./запот Деталь 51 31 9 466 314	1
Очиститель R1 Деталь 83 19 2 211 217	1
Запасные пластинки датчика дождя/света Деталь 61 35 9 856 157	1
Буфер Деталь 51 31 7 288 462	10
Щиток лобового стекла Вх Деталь 51 31 7 388 713	1
RS Scheibenklebstoff Деталь 93 19 2 289 285	Локально 1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Гнездо кнопки Деталь 66 12 6 912 985	1
---	---

— 08.03.2023 Ремонт 35895 км 01965 Hubauer GmbH, Landshut Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Замена лобового стекла Ед. раб. вр. 51 31 011	30 ед. раб вр.
--	----------------

Дополнительная операция с камерой KAFAS Ед. раб. вр. 66 51 990	5 ед. раб вр.
---	---------------

Feinstaubplakette Ед. раб. вр. F00 04 40	1 ед. раб вр.
---	---------------

Щиток лобового стекла Вх Деталь 51 31 7 388 713	1
--	---

Буфер Деталь 51 31 7 288 462	10
-----------------------------------	----

Очиститель R1 Деталь 83 19 2 211 217	1
---	---

Лоб.стекло зеленое датч.дожд/осв./запот Деталь 51 31 9 466 314	1
---	---

Звукоизоляция обтекателя лобового стекла Деталь 51 48 7 458 549	2
--	---

Зажим Деталь 51 13 7 357 283	10
-----------------------------------	----


Запасные пластинки датчика дождя/света Деталь 61 35 9 856 157	1
--	---

RS Scheibenklebstoff Деталь 93 19 2 289 285	Локально 1
--	------------

— 08.04.2022 Ключ 26614 км 01965 Ключ 0
Hubauer GmbH, Landshut



— 08.04.2022 Сервисное обслуживание 26614 км 01965 Вручную
Hubauer GmbH, Landshut



— 08.04.2022 Ремонт 26614 км 28140 Задание
Задание
Задание
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Basis-Service: Räder umstecken, reinigen.
Ед. раб. вр. | 36 99 002

8 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Service Standardumfang
Ед. раб. вр. | 00 00 105

1 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Service Motoröl Ед. раб. вр. 00 00 610	3 ед. раб вр.
---	---------------

BMW Engine Oil LL04 5W30 Деталь 83 21 2 405 948	7
--	---

К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь 11 42 7 826 799	1
---	---

— Задание

Описание:


Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Service Mikrofilter Ед. раб. вр. 00 00 616	2 ед. раб вр.
---	---------------

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем Деталь 64115A1BDB6	1
---	---

— 11.11.2020 Ключ 195 км 01965 Ключ 0
Hubauer GmbH, Landshut



— 04.11.2020 Сервисное обслуживание 15 км 29313 Вручную
BMW AG, München

