

Модель: X6 M50d  
Идентификационный номер транспортного средства: WBAKV610100S74400  
Внутризаводское обозначение серии: F16  
Код модели: KV61  
Ключ кодов моделей: KV61

Транспортное средство

**BMW X6 M50d, 280кВт**

WBAKV610100S74400





Внутризаводское обозначение серии F16  
Цвет black-sapphire metallic  
Уровень интеграции, текущий F025-16-07-507  
Начало гарантии 30 января 2017 г.

Запрет на поставку

 Имеются технические акции.

▼ Технические акции

Статус	Номер акции	Описание	Резервирование
Открыто	10011310700	Замена (высокотемпературного) радиатора системы рециркуляции отработавших газов  <b>Запрет на поставку</b> Локальный номер акции: -	
Открыто	10052920200	Доработка скоб крепления ISOFIX  <b>Запрет на поставку</b> Локальный номер акции: -	

▼ Куланц на основании VIN

Статус	Номер акции	Описание
Открыто	1SACC211056	Радиатор системы рециркуляции отработавших газов Nx7 Локальный номер акции: -

▼ Специальная информация

Статус	Номер акции	Описание
Открыто	1INFO411056	Customer Information EGR-Cooler Локальный номер акции: -

Ограничения гарантии

Отсутствуют ограничения гарантии.

△ Ограничения, специфичные для конкретного рынка, в настоящее время не отображаются. Проверьте их в WDF/WXE через S-Gate.

## Диагностика в режиме реального времени

ℹ Для диагностики в режиме реального времени нет сервисных решений.

## Сервисные договоры

Нет доступных договоров BSI

## Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование

Информация о неисправностях отсутствует.

## Навигационная карта

**Указание:** Инсталлированную карту не удается с точностью идентифицировать. Предположительно, в транспортном средстве имеется одна из следующих карт.

Инсталлированная карта	Ключ деблокировки (абонем...	Самая новая содержащаяся в абонементе дорожная карта	Самая новая платная навигационная карта
Road Map EUROPE EVO 2016-2 (уровень: 01.09.2021)	-	-	-
Road Map EUROPE EVO 2016-2 (уровень: 01.09.2021)	Ключ деблокировки действителен для навигационных карт с датой выпуска до 31.01.2020 (SWID: 01200048).	Road Map EUROPE EVO 2020-1	Road Map EUROPE EVO 2023-2

## Данные транспортного средства

Тип транспортного средства	Легковой автомобиль
Марка	BMW
Модель	X6 M50d
Кузов	SC
VIN (7-значный)	0S74400
VIN (17-значный)	WBAKV610100S74400
Внутризаводское обозначение серии	F16
Рулевое управление	LL
Двигатель	N57X
Номер двигателя	90571578
Доочистка отработавших газов	данные отсутствуют
Коробка передач	AUT
Номер коробки передач	0259647WCU
Головное устройство серийный номер	HB2209G3377651
Привод	ALLR

Уровень интеграции, заводской	F025-16-07-507
Дата изготовления	23.11.2016
Завод-изготовитель	SPARTANBURG
Дата поставки	09.01.2017
Поставляющий дилер	данные отсутствуют
Транспортное средство в экспортном исполнении	EUR
Код лака	475
Код обивки	NARQ
Код модели	KV61
Базовый тип	KV61
Ключ кодов моделей	KV61

---

### Дополнительное оборудование

---

#### Дополнительное оборудование с завода:


0161 Норма токсичности ОГ EU5  
 0248 Система обогрева рулевого колеса  
 02PA Фиксатор колесного болта  
 02TW Л/с диск BMW M с сдвоен.спицами диз.623  
 02VB Индикация давления в шинах  
 02VF Адаптивная ходовая часть M  
 02VP Адаптивный пакет ходовой части Dynamik  
 0300 Аварийное колесо  
 0302 Система сигнализации  
 0322 Комфортный доступ  
 0323 Автопроводчик дверей  
 0337 Спортивный комплект стиль M  
 03AG Видеокамера заднего хода  
 0417 Солнцезащитная штора окна двери 3д  
 0423 Ножные коврики Velours  
 0428 Знак аварийной остановки и аптечка  
 0430 Внутр./нар.зерк.с затемнением  
 0441 Комплект для курящих  
 0453 Сиденья Пд с вентиляцией  
 0456 Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож.  
 0488 Поясничная опора водителя и перед.пасс.  
 0493 Пакет мест хранения  
 0494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.  
 0496 Система обогрева сиденья 3д  
 04DD Исп.из ценных пород дерева Finline Pur  
 04NB Автом.сист.кондиц.с 4-зонным регулir.  
 0502 система омывателей фар  
 0508 Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)  
 0548 Спидометр  
 0552 Адаптивная светодиодная фара  
 0563 Пакет светотехники  
 0575 Дополнительные гнезда разъемов 12 В  
 05A1 LED Fog lights  
 05AC Автоматическое включение дальнего света  
 05AG Предупреждение о выезде с полосы движ.  
 05DA Деактивизация НПБ переднего пассажира  
 05DL Surround View  
 0609 Система навигации Professional  
 0610 Дисплей на лобовом стекле  
 0688 Harman/Kardon система объемного звучания  
 06UD ЯЗЫКОВАЯ ВЕРСИЯ РУССКИЙ  
 06WB M/ф дисплей комбинации приборов

#### Установленное позже дополнительное оборудование:

На этом транспортном средстве не проводилось дооснащение.

0701 код 5 для DVD  
 0710 Кожаное рулевое колесо в М-стиле  
 0715 Аэродинамический комплект M Technic  
 0760 Shadow-Line с зеркальным блеском  
 0775 Потолок антрацит  
 07LB Дизайн салона Pure Extravagance cognac  
 0842 Исполнение для стран с холодным климатом  
 0891 Бортовая документация, русский  
 08KM Интервал замены масла 12 000 км/12 мес.  
 08S3 °ТѵЮЪ.СЫЮЪШаЮТЪР ЯаШ ваЮУРЭШШ б ЪХбвР  
 08SM Идентификационный номер виден снаружи  
 0925 Dummy-SALAPA  
 0948 комплект основной модели V-5-KA  
 09AA ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ КУЗОВА  
 A105 Аккумулятор AGM 105 ампер-час  
 LEDE Отделка кожей

## Истории транспортного средства


Дата	Тип	Пробег	Дилер	Обзор				
01.09.2021	Ключ	85903 км	36982	Ключ 0				
 -90 0.9% 03/2022					 5000	 11/2021	 1600	 40000 03/2025
01.09.2021	Ключ	85903 км	36982	Ключ 0				
 -90 0.9% 03/2022					 5000	 11/2021	 1600	 40000 03/2025
01.09.2021	Сервисное обслуживание	85903 км	36982 Valery M , Rivne	Автоматическое				
 -90 02/2022 ✓					 5000	 10/2021 ✓	 1600 ✓	 40000 02/2025 ✓
22.03.2021	Ключ	76126 км	45327	Ключ 1				
 80 05/2021		 80 39	 80 39		 5000	 11/2021	 70000	 10000 05/2021
22.03.2021	Сервисное обслуживание	76126 км	45327 AWT Bavaria Kyiv - Airport , Hora	Автоматическое				
 80 04/2021 ✓		 80 04/2021 ✓	 80 04/2021 ✓		 5000	 10/2021	 70000	 10000 04/2021
28.05.2020	Ключ	67056 км	45327	Ключ 0				




— 28.05.2020 Сервисное обслуживание 67056 км 45327 AWT Bavaria Kyiv - Airport , Hora Автоматическое



— 09.11.2019 Ключ 57576 км 45327 Ключ 0



— 09.11.2019 Сервисное обслуживание 57576 км 45327 AWT Bavaria Kyiv - Airport , Hora Автоматическое



— 09.11.2019 Гарантия 57578 км 45197  
 Задание: Rubber mount/ball joint (on spring strut), front axle control arm, bottom Excessive play  
 Задание: Rubber mount/ball joint, top control arm (inner/outer) connection to rear axle carrier/wheel carrier  
 Задание: Rear spring strut, air suspension (LF) Leaking

— Задание: Rubber mount/ball joint (on spring strut), front axle control arm, bottom Excessive play

**Описание:** Rubber mount/ball joint (on spring strut), front axle control arm, bottom Excessive play

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Снятие и установка / замена обоих нижних поперечных рычагов подвески 0 ед. раб вр.  
 Ед. раб. вр. | 31 12 575

Измерение параметров ходовой части системой диагностики кинематики с измерением высоты дорожного просвета при незагруженном автомобиле 0 ед. раб вр.  
 Ед. раб. вр. | 32 00 155

Регулировка заднего и переднего мостов 0 ед. раб вр.  
 Ед. раб. вр. | 32 00 630

Rubber mount/ball joint (on spring strut), front axle control arm, bottom Excessive play  
 Результат | 31 12 15 31 00

Комбинированная гайка 4  
 Деталь | 33 30 6 787 062

Болт с шестигранной головкой с фланцем Деталь I 07 11 9 906 898	2
Нижн.попер.рычаг подв.с резиномет.шарн.Л Деталь I 31 12 6 864 821	1
Нижн.попер.рычаг подв.с резиномет.шарн.П Деталь I 31 12 6 864 822	1
Комбинированная гайка Деталь I 31 12 6 780 480	2

— Задание: Rubber mount/ball joint, top control arm (inner/outer) connection to rear axle carrier/wheel carrier

**Описание:** Rubber mount/ball joint, top control arm (inner/outer) connection to rear axle carrier/wheel carrier

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Замена одного верхнего поперечного рычага подвески Ед. раб. вр. I 33 32 666	8 ед. раб вр.
--	---------------

Rubber mount/ball joint, top control arm (inner/outer) connection to rear axle carrier/wheel carrier  
Результат I 33 32 05 21 00

Болт с шестигранной головкой и буртиком Деталь I 07 11 9 906 093	1
---	---

Поп.рычаг подвески с рез.мет.шарниром П Деталь I 33 32 6 796 002	1
---	---

Гайка с буртиком самоконтрящаяся Деталь I 33 32 6 760 668	1
--	---

Комбинированная гайка Деталь I 33 32 6 760 380	1
---	---

— Задание: Rear spring strut, air suspension (LF) Leaking

**Описание:** Rear spring strut, air suspension (LF) Leaking

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Снятие и установка/замена обеих пневматических рессор Ед. раб. вр. I 37 12 527	11 ед. раб вр.
---	----------------

Rear spring strut, air suspension (LF) Leaking  
Результат I 37 12 36 48 00

Пневматическая рессора Зд Деталь I 37 12 6 795 013	2
---	---

—	09.11.2019	Гарантия	57578 км	45197	Задание: Rubber mount/ball joint (on spring strut), front axle control arm, bottom Excessive play
---	------------	----------	----------	-------	---

— Задание: Rubber mount/ball joint (on spring strut), front axle control arm, bottom Excessive play

**Описание:** Rubber mount/ball joint (on spring strut), front axle control arm, bottom Excessive play

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Регулировка заднего и переднего мостов Ед. раб. вр. I 32 00 630	9 ед. раб вр.
--	---------------

Измерение параметров ходовой части системой диагностики кинематики с измерением высоты дорожного просвета при незагруженном автомобиле Ед. раб. вр. I 32 00 595	10 ед. раб вр.
--	----------------

Снятие и установка / замена обоих нижних поперечных рычагов подвески 15 ед. раб вр.  
 Ед. раб. вр. | 31 12 575

Rubber mount/ball joint (on spring strut), front axle control arm, bottom Excessive play  
 Результат | 31 12 15 31 00

Комбинированная гайка 4  
 Деталь | 33 30 6 787 062


Комбинированная гайка 2  
 Деталь | 31 12 6 780 480

Болт с шестигранной головкой с фланцем 2  
 Деталь | 07 11 9 906 898

Нижн.попер.рычаг подв.с резиномет.шарн.П 1  
 Деталь | 31 12 6 864 822

Нижн.попер.рычаг подв.с резиномет.шарн.Л 1  
 Деталь | 31 12 6 864 821


— 07.06.2019 Ключ 48364 км 45571 Ключ 0



— 07.06.2019 Сервисное обслуживание 48364 км 45327 AWT Bavaria Kyiv - Airport , Hora Автоматическое



— 27.12.2018 Ключ 40178 км 45327 Ключ 0



— 27.12.2018 Гарантия 40178 км 45197  
 Задание: Front exhaust system mounting (bracket) Cracked / broken / torn off  
 Задание: Rubber mount/ball joint, top control arm (inner/outer) connection to rear axle carrier/wheel carrier

— Задание: Front exhaust system mounting (bracket) Cracked / broken / torn off

**Описание:** Front exhaust system mounting (bracket) Cracked / broken / torn off

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Время работы без предустановки / система выпуска отработавших газов 1 ед. раб вр.  
 Ед. раб. вр. | 18 99 000

Front exhaust system mounting (bracket) Cracked / broken / torn off  
 Результат | 18 21 00 01 00

— Задание: Rubber mount/ball joint, top control arm (inner/outer) connection to rear axle carrier/wheel carrier

**Описание:** Rubber mount/ball joint, top control arm (inner/outer) connection to rear axle carrier/wheel carrier

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Измерение параметров ходовой части системой диагностики кинематики с измерением высоты дорожного просвета при незагруженном автомобиле  
 Ед. раб. вр. | 32 00 595 10 ед. раб вр.

Регулировка заднего моста  
 Ед. раб. вр. | 32 00 620 7 ед. раб вр.

Замена одного верхнего поперечного рычага подвески  
 Ед. раб. вр. | 33 32 666 8 ед. раб вр.

Rubber mount/ball joint, top control arm (inner/outer) connection to rear axle carrier/wheel carrier  
 Результат | 33 32 05 21 00


Поп.рычаг подвески с рез.мет.шарниром Л  
 Деталь | 33 32 6 796 001 1

Комбинированная гайка  
 Деталь | 33 32 6 760 380 1


Гайка с буртиком самоконтрящаяся  
 Деталь | 33 32 6 760 668 1

Болт с шестигранной головкой и буртиком  
 Деталь | 07 11 9 906 093 1

— 01.12.2018 Ключ 38854 км 45327 Ключ 0



— 01.12.2018 Сервисное обслуживание 38854 км 45327 AWT Bavaria Kyiv - Airport , Hora Автоматическое




— 11.07.2018 Ключ 29205 км 45327 Ключ 0



— 11.07.2018 Сервисное обслуживание 29205 км 45327 AWT Bavaria Kyiv - Airport , Hora Автоматическое





— 26.02.2018 Гарантия 23396 км 45197 Задание: ARS pipes Leaking

— Задание: ARS pipes Leaking

**Описание:** ARS pipes Leaking

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 61 21 528

Снятие и установка / замена напорного трубопровода поворотного двигателя VA2 44 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 37 13 125

Выполнение проверки автомобиля 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 556

ARS pipes Leaking  
Результат | 37 10 05 48 00

Эласт.шланг Adaptive Drive 2-я часть 1  
Деталь | 32 41 6 859 636


— 21.02.2018 Ключ 23395 км 45327 Ключ 0




— 23.01.2018 Ключ 21793 км 45327 Ключ 0



— 27.11.2017 Ключ 19150 км 45209 Ключ 0




— 27.11.2017 Сервисное обслуживание 19150 км 45209 AWT Bavaria Kyiv - Podol , Kyiv Автоматическое



— 17.07.2017 Ключ 9140 км 33484 Ключ 0



— 17.07.2017 Сервисное обслуживание 9140 км 33484 AWT Bavaria , Kiev Автоматическое



— 10.06.2017 Ключ 7663 км 33484 Ключ 0

