

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	ТМВJJ9NX0MY124577	Наступний Технічний огляд	2026-04	Тип	NX547D
Дата поставки:	2021-04-20	Наступна перевірка шкідливих викидів	2026-04		

Історія

Показати записів



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2024-05-28Пробіг:
193925Номер замовлення:
2450533201Номер рахунку.:
2510013098

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	96381552	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	44950350	Vehicle front + rear measured	-	0000		0
4	64145502	Windschutzscheibe getönt ersetzen	-	0000		0
5	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E3845011D NVB	WINDSCREEN	1.00	C	OWN	13	0	0
2	8U0955609	Foil	1.00	C	OWN	08	0	0
3	357853999B	Line	1.00	C	OWN	03	0	0
4	D 004660M4	2-PACK ADH	1.00	C	OWN	02	0	0
5	D 00920002	PRIMER	1.00	C	OWN	03	0	0
6	D 181802M1	ACTIVATOR	1.00	C	OWN	03	0	0
7	D 00940104	Cleaner	0.20	C	OWN	03	0	0
8	D 00950025	APPLICATOR	2.00	C	OWN	03	0	0
9	654867333	BRACKET	1.00	C	OWN	18	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2024-05-16Пробіг:
193925Номер замовлення:
2450494801Номер рахунку.:
2516007557

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	96381552	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	44950350	Vehicle front + rear measured	-	0000		0
4	64145502	Windschutzscheibe getönt ersetzen	-	0000		0
5	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	D 00920002	PRIMER	1.00	C	OWN	03	0	0
2	D 00950025	APPLICATOR	1.00	C	OWN	03	0	0
3	8U0955609	Foil	1.00	C	OWN	08	0	0
4	D 004660M4	2-PACK ADH	1.00	C	OWN	02	0	0
5	5E3845011D NVB	WINDSCREEN	1.00	C	OWN	13	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-04-17Пробіг:
191772Номер замовлення:
2400449703Номер рахунку.:
507050076

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Schlüsselbatterie ersetzt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10528301	Battery	1.00	C	OWN	01	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-04-17Пробіг:
191772Номер замовлення:
2400449702Номер рахунку.:
507050075

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44059999	Anlageflächen Radnaben gereinigt	-	0000		0
2	44052092	Sommerräder montieren - Aktionsprei	-	0000		0



Рахунок

Термін прийомки:
2024-04-17Пробіг:
191772Номер замовлення:
2400449701Номер рахунку.:
507050074

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
2	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
3	5WA698451G	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
4	5WA698269B	Spreizfede	1.00	C	OWN	02	0	0

Претензія

Термін прийомки:
2024-01-29Пробіг:
177604Номер замовлення:
2024001094BA-ID:
171474121

Претензія клієнта	3.Bremslicht ohne Funktion. prüfen und instand setzen.
Код клієнта	Освітлення, сигналізація > Зовнішнє освітлення > Стоп-сигнал > Функціональність > неможливо ввімкнути/підключити
Визначення СТО	Steckverbindung durch Wassereintritt ebenfalls stark beschädigt Gehäuse ers mit neuen Kontakten [2068595/1 API 10_2022 Feuchtigkeit in der 3. Bremsleuchte]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5E7-945-097--



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-01-29Пробір:
182083Номер замовлення:
2400109601Номер рахунку.:
507048190

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	53556511	Rear side panel pts r+i	-	0000		0
2	63696599	Teile für Lackierung Stossf-Abdecku	-	0000		0
3	77117799	Stossf-Abdeckung H ersetzt	-	0000		0
4	63694355	Abdeckung f Stoßfänger hinten geboh	-	0000		0
5	63694354	Abdeckung f Stoßfänger hinten geboh	-	0000		0
6	63404271	2x Halter f Sensor Einparkhilfe	-	0000		0
7	63404262	4x Halter f Sensor Einparkhilfe	-	0000		0
8	77117799	Verbringung	-	0000		0
9	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
10	53556300	Rear side panel planished	-	0000		0
11	51017133	Body painting prepared	-	0000		0
12	51017193	Body painting prepared	-	0000		0
13	51017195	Body painting prepared	-	0000		0
14	53557903	Rear side panel painted	-	0000		0
15	63697953	Abdeckung f Stoßfänger hinten lacki	-	0000		0
16	77117799	Lackmaterial	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E7807421	TRIM	1.00	C	OWN	14	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
2	5E7919485A	Bracket	1.00	C	OWN	18	0	0
3	5E7919486A	Bracket	1.00	C	OWN	18	0	0
4	5E6919485	Bracket	1.00	C	OWN	18	0	0
5	5E6919486	Bracket	1.00	C	OWN	18	0	0
6	5E7919487	Bracket	1.00	C	OWN	18	0	0
7	5E7919488	Bracket	1.00	C	OWN	18	0	0
8	5E3807906C	PROT.FILM	1.00	C	OWN	15	0	0
9	N 90974701	Bolt	18.00	C	OWN	01	0	0
10	WHT003737	Nut	4.00	C	OWN	01	0	0
11	N 91018901	Nut	5.00	C	OWN	01	0	0
12	5E3807906C	PROT.FILM	1.00	C	OWN	15	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2024-01-29Пробіг:
177604Номер замовлення:
2400109401Номер рахунку.:
507047313

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94701900	Additional brake light removed+inst	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	97094151	Central wiring harness repaired	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E7945097	Brakelight	1.00	C	OWN	13	0	0
2	N 10621602	Bolt	4.00	C	OWN	01	0	0
3	4H0973702A	Housing	1.00	C	OWN	08	0	0
4	000979034E	Singl.lead	1.00	C	OWN	04	0	0
5	000979940	Connector	2.00	C	OWN	01	0	0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-12-22Пробіг:
170928Номер замовлення.:
2023012396Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480250	Water drain



Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-11-24Пробіг:
170928Номер замовлення:
2023012396BA-ID:
169149685

Претензія клієнта	Fahrzeug meldet Fehler Wahlhebel, Weiterfahrt möglich, prüfen und inst setzen
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності коробки передач > Функціональність > не спрацьовує
Визначення СТО	GFS Batterie geladen Gewährleistungsabfrage durchgeführt Mittelkonsole A+E Luftfiltergehäuse A+E Batterieträger A+E Tunnelbrücke vorne und hinten A+E Abgasvorrohr A+E Schaltbetätigung A+E ersetzt nach TPI [2065414/5 API 11_2021 Wählhebel Fehlfunktion]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5WA-713-033-CD-



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-11-24Пробіг:
170928Номер замовлення:
2301239601Номер рахунку.:
507046163Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44055292	2 Reifen / Scheibenräder ersetzt Le	-	0000		0
2	44059999	Anlageflächen Radnaben gereinigt	-	0000		0
3	01090020	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
7	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
8	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
9	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
10	60480250	Water drain checked	-	0000		0
11	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0
12	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
13	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
14	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTW206606HАH20	REIFEN FUL	2.00	C	OWN	43	0	0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
3	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
4	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
5	G S60577S1EUR	OW-20	5.50	C	OWN	00	0	0
6	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
7	5E7955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
8	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02	0	0
9	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
10	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
11	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01	0	0
12	N 91084901	SCREW	4.00	C	OWN	01	0	0
13	5Q0615601B	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02	0	0
14	5WA698451G	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
15	5WA698269B	Spreizfede	1.00	C	OWN	02	0	0
16	N 91194501	Schraube	4.00	C	OWN	01	0	0
17	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-11-24
Деталі

Пробіг:
170928

Номер замовлення:
2301239603

Номер рахунку.:
507045971

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10528301	Battery	2.00	C	OWN	01	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-11-24Пробіг:
177604Номер замовлення:
2301239602Номер рахунку.:
507047653

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	34101982	Gear lever housing removed+installe	-	0000		0
2	26151982	Wärmeschutz aus- u.eingebaut.	-	0000		0
3	26171983	Front exhaust pipe removed+installe	-	0000		0
4	10821950	Noise damping pan removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5WA713033CD	MECHANISM	1.00	C	OWN	08	0	0
2	3Q0253725A	Clamp	1.00	C	OWN	08	0	0
3	3Q0253115	Seal	1.00	C	OWN	03	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-11-24Пробіг:
177604Номер замовлення:
2301239602Номер рахунку.:
507046948

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	34101982	Gear lever housing removed+installe	-	0000		0
2	26151982	Wärmeschutz aus- u.eingebaut.	-	0000		0
3	26171983	Front exhaust pipe removed+installe	-	0000		0
4	10821950	Noise damping pan removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5WA713033CD	MECHANISM	1.00	C	OWN	08	0	0
2	3Q0253725A	Clamp	1.00	C	OWN	08	0	0
3	3Q0253115	Seal	1.00	C	OWN	03	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-10-17Пробіг:
160696Номер замовлення:
2301067501Номер рахунку.:
507044097

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44059999	Anlageflächen Radnaben gereinigt	-	0000		0
2	44052094	Winterräder montieren - Aktionsprei	-	0000		0



Рахунок

Термін прийомки:
2023-09-05Пробіг:
151324Номер замовлення:
2300882301Номер рахунку.:
507042671

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44055292	2 Reifen / Scheibenräder ersetzt Le	-	0000		0
2	44059999	Anlageflächen Radnaben gereinigt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTS225458YBTN0	REIFEN BRI	2.00	C	OWN	42	0	0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-06-26Пробіг:
140201Номер замовлення.:
2023005764Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	23245550	Air cleaner element



Рахунок

Термін прийомки:
2023-06-02Пробіг:
140201Номер замовлення:
2300576403Номер рахунку.:
507040551

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44055292	2 Reifen / Scheibenräder ersetzt Le	-	0000		0
2	44059999	Anlageflächen Radnaben gereinigt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTS225458YBTN0	REIFEN BRI	2.00	V	OWN	42	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-06-02Пробіг:
140201Номер замовлення:
2300576401Номер рахунку.:
507040549Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
3	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	01090020	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
6	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
2	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
3	5WA698451G	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
4	5WA698269B	Spreizfede	1.00	C	OWN	02	0	0
5	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
6	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
7	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
8	G S60577S1EUR	0W-20	5.50	C	OWN	00	0	0
9	5Q0129620D	Air filter	1.00	C	OWN	01	0	0

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
10	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
11	5E7955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-05-10Пробіг:
132728Номер замовлення.:
2023004118Підтвердження сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#	Опис	Запис майстерні
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	4855

Рахунок

Термін прийомки:
2023-04-19Пробіг:
132728Номер замовлення:
2300411802Номер рахунку.:
507039169

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44059999	Anlageflächen Radnaben gereinigt	-	0000		0
2	44052092	Sommerräder montieren - Aktionsprei	-	0000		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-04-19Пробіг:
132728Номер замовлення:
2300411801Номер рахунку.:
509005484Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068999	Anschluss Ladegerät	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-10Пробіг:
116000Номер замовлення:
2300148701Номер рахунку.:
507036435

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-02-08Пробіг:
111800Номер замовлення.:
2023000536Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	34015570	Gearbox oil
2	01400050	Brake fluid service

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-17Пробіг:
114783Номер замовлення:
2300053602Номер рахунку.:
507036331Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
3	34015570	Gearbox oil replaced	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0
8	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
9	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
10	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
4	G S6057751EUR	0W-20	5.50	C	OWN	00	0	0
5	B 000DS	Bremsflüssigkeit	1.00	C	OWN	00	0	0
6	G 055529A2	Oil	6.00	C	OWN	04	0	0
7	N 90965401	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
8	N 0438092	seal ring	1.00	C	OWN	01	0	0
9	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
10	5E7955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-28Пробіг:
100197Номер замовлення:
2200903202Номер рахунку.:
507034040

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
2	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
2	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
3	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02	0	0
4	5WA698451G	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
5	5WA698269B	Spreizfede	1.00	C	OWN	02	0	0
6	N 10648301	Bolt	4.00	C	OWN	01	0	0
7	N 91194501	Schraube	4.00	C	OWN	01	0	0
8	N 91084901	SCREW	4.00	C	OWN	01	0	0
9	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
10	5Q0615601B	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02	0	0
11	5WA615269	HALTEFEDER	2.00	C	OWN	03	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-28Пробіг:
100197Номер замовлення:
2200903202Номер рахунку.:
507032701

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
2	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
2	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
3	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02	0	0
4	5WA698451G	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
5	5WA698269B	Spreizfede	1.00	C	OWN	02	0	0
6	N 10648301	Bolt	4.00	C	OWN	01	0	0
7	N 91194501	Schraube	4.00	C	OWN	01	0	0
8	N 91084901	SCREW	4.00	C	OWN	01	0	0
9	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
10	5Q0615601B	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02	0	0
11	5WA615269	HALTEFEDER	2.00	C	OWN	03	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-28Пробіг:
100197Номер замовлення:
2200903201Номер рахунку.:
507032717

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44059999	Anlageflächen Radnaben gereinigt	-	0000		0
2	44052094	Winterräder montieren - Aktionsprei	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-07-13Пробіг:
85781Номер замовлення.:
2022005602Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-06-21Пробіг:
85781Номер замовлення:
2022005602**BA-ID:**
150975557

Претензія клієнта	Kunde bemängelt : Navi fährt nivht in Echtzeit Prüfen und Instandsetzen
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Навігаційний режим > Відображення мапи (MAP) > Функціональність > хибні показники
Визначення СТО	GFS Batterie geladen Softwareupdate laut TPI 2065556/6 [2065556/6 MIB OI - verschiedene/ unterschiedliche Beanstandungen zu Funktionen (SW17xx und 18xx)]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-06-21Пробіг:
85781Номер замовлення:
2200560201Номер рахунку.:
507031268Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
2	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
3	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
4	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
5	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
6	01030025	Inspections w.oil change .	X	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
2	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
3	5WA698451G	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
4	5WA698269B	Spreizfede	1.00	C	OWN	02	0	0
5	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
6	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
7	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01	0	0
8	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
9	5E7955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
10	G S60577M2EUR	OW-20 LL IV	5.50	V	OWN	00	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
11	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
12	5Q0127177	Filtreins	1.00	C	OWN	01	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-06-21Пробіг:
85781Номер замовлення:
2200560201Номер рахунку.:
507030211Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
2	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
3	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
4	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
5	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
6	01030025	Inspections w.oil change .	X	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
2	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
3	5WA698451G	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
4	5WA698269B	Spreizfede	1.00	C	OWN	02	0	0
5	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
6	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
7	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01	0	0
8	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
9	5E7955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
10	G S60577M2EUR	0W-20 LL IV	5.50	V	OWN	00	0	0
11	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
12	5Q0127177	Filtereins	1.00	C	OWN	01	0	0
13	Z 010036TE	BATTERIE	1.00	C	OWN	00	0	0

Рахунок

Термін прийомки:
2022-06-21Пробіг:
85781Номер замовлення:
2200560202Номер рахунку.:
509004276Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01510099	Softwareupdate	-	0000		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-04-26Пробіг:
70770Номер замовлення:
2200381201Номер рахунку.:
507028294

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44055594	2 Räder a+e - ab 18 Zoll	-	0000		0
2	44059999	Anlageflächen Radnaben gereinigt	-	0000		0
3	44055295	2 Reifen / Scheibenräder ersetzt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTS225458YGY51	REIFEN GOO	2.00	V	OWN	42	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2022-03-12Пробіг:
64358Номер замовлення:
2200214301Номер рахунку.:
507027175

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64125502	Windscreen (laminated glass) replac	-	0000		0
2	96381500	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E3845011D NVB	WINDSCREEN	1.00	C	OWN	13	0	0
2	8U0955609	Foil	1.00	C	OWN	08	0	0
3	D 00940104	Cleaner	0.20	C	OWN	03	0	0
4	NOR004660M2	Scheibenkleber	1.00	F	6	00	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-07Пробіг:
64358Номер замовлення:
2200191102Номер рахунку.:
507027178

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405550	Tyre replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTW205606HDW51	REIFEN DUN	1.00	V	OWN	43	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-07Пробіг:
64358Номер замовлення:
2200191102Номер рахунку.:
507026727

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405550	Tyre replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTW205606HDW51	REIFEN DUN	1.00	V	OWN	43	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-07Пробіг:
60513Номер замовлення:
2200191101Номер рахунку.:
507026726

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44059999	Anlageflächen Radnaben gereinigt	-	0000		0
2	44052092	Sommerräder montieren - Aktionsprei	-	0000		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-02-14Пробіг:
55625Номер замовлення.:
2022000987Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-02-04Пробіг:
55625Номер замовлення:
2022000987**BA-ID:**
145678495

Претензія клієнта	Kunde bemängelt : SOS Notruf teilweise ohne Funktion prüfen und Instandsetzen
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси > Автоматичний виклик допомоги > Автоматичний екстрений виклик онлайн > Функціональність > частково не функціонує
Визначення СТО	Update ist nicht durchgelaufen, Software Update auf 0140 war aber erfolgreich [2064070/9 OCU 3 - Ereignisspeichereintrag U178500 in der Adresse 0075]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-02-04Пробіг:
55625Номер замовлення:
2200098701Номер рахунку.:
507026055Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
4	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
5	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
6	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
4	G S60577M2EUR	OW-20 LL IV	5.50	V	OWN	00	0	0
5	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
6	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
7	5WA698451G	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
8	5WA698269B	Spreizfede	1.00	C	OWN	02	0	0
9	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
10	5E7955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-02-04Пробіг:
55625Номер замовлення:
2200098703Номер рахунку.:
509003711Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01510000	Software updates .	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-11-23Пробіг:
43063Номер замовлення:
2021010350**BA-ID:**
143118077

Претензія клієнта	Sitzeinstellung; Sitz fährt nicht in die position, welche voreingestellt worden ist
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування сидіннями, багатомісним сидінням, підлокітниками, 1-й ряд > Регулювання сидіння за допомогою електропривода, 1-й ряд > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	BA kann nicht nachvollzogen werden
Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt
Запасна частина для усунення несправності	



Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-11-23Пробіг:
43063Номер замовлення:
2021010350BA-ID:
143117908

Претензія клієнта	Infotainment system vergiss alles voreingespeicherte (alle 3-4 Starts)- prüfen und inst.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів
Визначення СТО	Softwareaktualisierung laut TPI 2063934/2 von SW Stand 1788 auf SW Stand 1803 durchgeführt laut TPI 2065445/1 Rep zurückstellen [2065445/1 API 11_2021 MIB OI Navigation Verlust der gespeicherten Heimatadresse und der letzten Ziele]
Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-11-23Пробіг:
43063Номер замовлення:
2021010350BA-ID:
143118298

Претензія клієнта	Stauumfahrung ohne funktions / prüfen und inst.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Навігаційний режим > Відображення мапи (MAP) > Відобразити пробки > Функціональність > хибні показники
Визначення СТО	Softwareaktualisierung laut TPI 2063934/2 von SW Stand 1788 auf SW Stand 1803 [2063934/2 TSC Info: MIB verschiedene Beanstandungen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-11-23Пробіг:
43063Номер замовлення:
2101035001Номер рахунку.:
509003391Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-19Пробіг:
41600Номер замовлення:
2100888601Номер рахунку.:
507023748

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44059999	Anlageflächen Radnaben gereinigt	-	0000		0
2	44052094	Winterräder montieren - Aktionsprei	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	206606HW5DUS5X	OT-WKR-DUN 205/60/16	4.00	C	OWN	19	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-19Пробіг:
41600Номер замовлення:
2100888601Номер рахунку.:
507023258

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44059999	Anlageflächen Radnaben gereinigt	-	0000		0
2	44052094	Winterräder montieren - Aktionsprei	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	206606HW5DUS5X	OT-WKR-DUN 205/60/16	4.00	C	OWN	19	0	0



Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2021-09-08Пробіг:
28475Номер замовлення:
2021007166Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change
(flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480250	Water drain

Претензія

Термін прийомки:
2021-09-01Пробіг:
28475Номер замовлення:
2021007166BA-ID:
139489820

Претензія клієнта	Fernlicht wird bei jeder Fahrt neu instaliert / Kd. generft / prüfen und inst. setzen
Код клієнта	Освітлення, сигналізація > Зовнішнє освітлення > Дальнє світло
Визначення СТО	Kundenbeanstandung geprüft Kundenbeanstandung kann nicht nachvollzogen werden
Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія

Термін прийомки:
2021-09-01Пробіг:
28475Номер замовлення:
2021007166BA-ID:
139489496

Претензія клієнта	Software sehr langsam / gespeicherte Sachen gehen immer verloren / prüfen und nach rückspr. instand setzen
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів
Визначення СТО	GFS Batterie geladen Kundenbeanstandung geprüft Tpi´s geprüft Software 5F laut Tpi aktualisiert SWK 5F SWK 19 FFS 19 [2063934/2 TSC Info: MIB verschiedene Beanstandungen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-09-01Пробіг:
28475Номер замовлення:
2100716603Номер рахунку.:
509002836Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-09-01Пробіг:
41600Номер замовлення:
2100716601Номер рахунку.:
507023821Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090020	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
5	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
6	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	60480250	Water drain checked	-	0000		0
9	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
2	G S60577M2EUR	OW-20 LL IV	5.50	V	OWN	00	0	0
3	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
5	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
6	5E7955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
7	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
8	5WA698451G	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
9	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
10	5WA698269B	Spreizfede	1.00	C	OWN	02	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-09-01Пробіг:
41600Номер замовлення:
2100716601Номер рахунку.:
507021349Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090020	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	60480250	Water drain checked	-	0000		0
3	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
7	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
8	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
9	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
2	G S60577M2EUR	OW-20 LL IV	5.50	V	OWN	00	0	0
3	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01	0	0
5	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
6	5E7955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
7	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
8	5WA698451G	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
9	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01	0	0
10	5WA698269B	Spreizfede	1.00	C	OWN	02	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:

2021-04-19

Деталі

Пробіг:

8

Номер замовлення:

2101942301

Номер рахунку.:

2116003250

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E4061500	FLOOR MAT	1.00	C	6	19	0	0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:

2021-04-09

Пробіг:

8

Номер замовлення.:

2021017353

Підтвердження сервісного

обслуговування:

Delivery inspection

#	Опис	Деталі
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-04-09
ДеталіПробіг:
8Номер замовлення:
2101735302Номер рахунку.:
2116002942

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000093113BS	FIRSTAID	1.00	C	6	00	0	0
2	000093056L	H.-V. VEST	1.00	C	6	19	0	0
3	GGA700001A	Triangle	1.00	C	6	19	0	0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-04-09Пробіг:
8Номер замовлення:
2101735301Номер рахунку.:
2116002943

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164DS	WASCHZUS	2.00	C	6	02	0	0
2	G 12E100DS	Kühlmittel	0.10	C	6	02	0	0
3	G 052000S0	DIST.WATER	0.10	C	6	02	0	0
4	B 000DS	BREMSFLUE	0.10	C	6	02	0	0

