

Модель: X1 SDRIV A
Идентификационный номер транспортного средства: WBA71AD0605S11893
Внутризаводское обозначение серии: F48
Код модели: 81AD
Ключ кодов моделей: 81AD

Транспортное средство

BMW X1 SDRIV A, 140кВт

WBA71AD0605S11893



Внутризаводское обозначение серии F48
Цвет schwarz 2
Уровень интеграции, текущий F056-20-07-520
Начало гарантии 25 августа 2020 г.

Технические акции

Акции отсутствуют.

Продление гарантии / куланц по идентификационному номеру транспортного средства

Статус	Номер акции	Описание
Открыто	1SACC011056	Радиатор системы рециркуляции отработавших газов Bx7 Локальный номер акции: -
Открыто	1SACC023714	Датчик давления наддува P22 Локальный номер акции: -

Специальная информация

Акции отсутствуют.

Ограничения гарантии

Отсутствуют ограничения гарантии.

⚠ Ограничения, специфичные для конкретного рынка, в настоящее время не отображаются. Проверьте их в WDF/WXE через S-Gate.

Диагностика в режиме реального времени

📘 Сервисные решения для автоматизированной диагностики отсутствуют.

Сервисные договоры

Нет доступных договоров BSI

Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование

Информация о неисправностях отсутствует.

Навигационная карта

Установленная карта	Ключ деблокировки (абонем...	Самая новая содержащаяся в абонемента дорожная карта	Самая новая платная навигационная карта
Road Map EUROPE Way 2020-2 (уровень: 11 апр. 2024 г.)	Ключ деблокировки действителен для навигационных карт с датой выпуска до 31 дек. 2099 г. (SWID: 01309912).	Road Map EUROPE Way 2025-1	-

Данные транспортного средства

Тип транспортного средства	Легковой автомобиль
Марка	BMW
Модель	X1 SDRIV A
Кузов	GEFZG
VIN (7-значный)	5S11893
VIN (17-значный)	WBA71AD0605S11893
Внутризаводское обозначение серии	F48
Рулевое управление	LL
Двигатель	B47D
Номер двигателя	64956121
Доочистка отработавших газов	EURO6, WLTP, AP, PI/CI, M, N1 I
Коробка передач	AUT
Номер коробки передач	0389318ENQ
Головное устройство серийный номер	AL07FFL0671456
Привод	FRONT
Уровень интеграции, заводской	F056-20-07-520
Дата изготовления	13 июл. 2020 г.
Завод-изготовитель	Regensburg
Дата поставки	14 июл. 2020 г.
Поставляющий дилер	Niederlassung Hamburg, Hamburg, DE
Транспортное средство в экспортном исполнении	EUR
Код лака	668
Код обивки	KFL1

Код модели	81AD
Базовый тип	71AD
Ключ кодов моделей	81AD

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование с завода:

01AG Увеличенный топливный бак
01CB Объем CO2
01UT 18" кол.с л/с д.сдвоенные спицы 578
0205 автоматическая коробка передач
0230 Специфические дополнительные объемы для ЕЭС
0249 Многофункциональное рулевое колесо
0255 Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа
02PA Фиксатор колесного болта
02VB Индикация давления в шинах
02VG Контроль динамических характеристик
0302 Система сигнализации
0313 Наружное зеркало с функцией складывания
0316 Автоматический привод багажной двери
0320 Отсутствует обозначение модели
03AG Видеокамера заднего хода
03MC Рейлинги на крыше M Shadow Line
0420 Солнце защитное остекление
0423 Ножные коврики Velours
0428 Знак аварийной остановки и аптечка
0430 Внутр./нар.зерк.с затемнением
0431 Внутр.зеркало с автоматич.затемнением
0473 Подлокотник Пд
0481 Спортивное сиденье
0488 Поясничная опора водителя и перед.пасс.
0493 Пакет мест хранения
0494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
04LU черн.глянц., акцент Perlglanz Chrom
0508 Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)
0534 Автоматическая система кондиционирования
0544 Круиз-контроль с функц.подтормаживания
0548 Спидометр
0563 Пакет светотехники
0575 Дополнительные гнезда разъемов 12 В
05A1 LED Fog lights
05A2 Светодиодная фара
05AS Driving Assistant
05DA Деактивизация НПБ переднего пассажира
05DP Парковочный помощник
0610 Дисплей на лобовом стекле
0650 Дисковод CD
0654 Принимающий модуль DAB
0676 Система динамиков HiFi
0698 код 2 для DVD
06AC Интеллектуальный экстренный вызов
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AP Remote Services
06CP Интеграция смартфона
06NW Телефония с беспроводной зарядкой
06UP Navigation Plus
0775 Потолок антрацит
07AC Sport Line
07LD Modell Sport Line
0801 Исполнение для Германии
0851 Языковая версия немецкий
0879 Бортовая документация, немецкий
08KB Интервал замены масла 24 мес./25 000 км
08R9 Хладагент R1234yf
08TF Активная защита пешеходов
09AA ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ КУЗОВА
09BD BUSINESS PACKAGE

Установленное позже дополнительное оборудование:

На этом транспортном средстве не проводилось дооснащение.

Версия программного обеспечения ЭБУ

Указание: Допустимые сопряжения CAL ID/CVN в т/с EURO.

ЭБУ	Класс ЭБУ	CAL ID	CVN
DDE	DDE	E446B7BF	E446B7BF
DME1	DME	E98B57AF	E98B57AF

Истории транспортного средства

Дата	Тип	Пробег	Дилер	Обзор	
26.06.2024	Ключ	121171 км	04569	Ключ 0	
1200 12/2025 1200 12/2025 1200 12/2025 1200 12/2025 08/2025 08/2025 08/2025 08/2025 1200 12/2025	26.06.2024	Сервисное обслуживание	121171 км	04569 Niederlassung Chemnitz , Chemnitz	Автоматическое
1200 1200 1200 1200 1200	26.06.2024	Ремонт	121171 км	04543 ,	Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание
Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента:					
Ersatzfahrzeug (24 Stunden) Деталь I 0000160			Локально	1	
Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента: - Sixt Leasing,					

Ед. раб. вр. I 00 00 610

BMW Engine Oil LL04 0W30
Деталь I 83 21 2 405 950

5.5

К-т сменного элемента масляного фильтра
Деталь I 11 42 8 593 186

1

Гнездо кнопки
Деталь I 66 12 6 912 985

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Обслуживание топливного фильтра
Ед. раб. вр. I 00 00 604

4 ед. раб вр.

Сменный элемент топливного фильтра
Деталь I 13 32 8 584 868

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО сменного элемента воздушного фильтра
Ед. раб. вр. I 00 00 602

1 ед. раб вр.

Сменный элемент фильтра
Деталь I 13 71 8 513 944

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"
Ед. раб. вр. I 00 00 616

2 ед. раб вр.

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем
Деталь I 64 31 6 835 405

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Диагностика автомобиля"
Ед. раб. вр. I 00 00 624

6 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. I 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Motorölservice - zusätzliche AW Ед. раб. вр. I IM00 25 0	Локально	2 ед. раб вр.
---	----------	---------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Service Standard Fahrzeugpflege Деталь I IF00200	Локально	1
---	----------	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen derAnnahme Ед. раб. вр. I 00 52 054	Локально	1 ед. раб вр.
--	----------	---------------

— Задание


Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет


Дословное заявление клиента:

AdBlue-Service Nachfüllmenge ab 10 Liter Ед. раб. вр. I NL00 05 1	Локально	1 ед. раб вр.
--	----------	---------------


— 17.06.2024 Ключ 120684 км 05842 Remote KeyRead



— 10.04.2024 Ключ 113643 км 04569 Ключ 0



— 10.04.2024 Сервисное обслуживание 113643 км 04569 Автоматическое
обслуживание Niederlassung Chemnitz ,
Chemnitz



— 10.04.2024 Ремонт 113643 км 04569 Задание
Задание Niederlassung

Chemnitz	Задание
BMW AG,	Задание
Chemnitz	Задание
	Задание
	Задание
	Задание
	Задание
	Задание

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

§57 Abs.1 d. DGUV-Vorschrift 70 Деталь I AZ00810	Локально	1
---	----------	---

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента: - Sixt Mobility 30330072 0800 7234155 Freigabe,

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр. I 00 00 105		2 ед. раб вр.
---	--	---------------

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

ТО "Передние тормозные механизмы" Ед. раб. вр. I 00 00 612		6 ед. раб вр.
Bremsenreiniger 2.0 Деталь I 83 19 2 413 695	Локально	1
Паста для тормозных накладок Деталь I 83 19 2 158 851		2
Датчик износа тормозных накладок Л Пд Деталь I 34 35 6 888 167		1
Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых Деталь I 34 10 6 860 019		1

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Снятие и установка/замена тормозных дисков передних колес Ед. раб. вр. I 34 11 613		2 ед. раб вр.
Тормозной диск Деталь I 34 10 6 891 080		1
Тормозной диск Деталь I 34 10 6 891 080		1
Болт Torx с шайбой Деталь I 34 10 8 838 589		4
Болт с внутренним шестигранником		2

Деталь I 34 21 1 161 806

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Задние тормозные механизмы"	8 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 614	

Bremsenreiniger 2.0	Локально	1
Деталь I 83 19 2 413 695		

Датчик износа тормозных накладок 3д	1
Деталь I 34 35 6 865 612	

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых	1
Деталь I 34 20 1 543 683	

Паста для тормозных накладок	2
Деталь I 83 19 2 158 851	

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Снятие и установка/замена тормозных дисков задних колес	2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 34 21 932	

Тормозной диск вентилируемый	2
Деталь I 34 21 6 799 369	

Болт с шестигранной головкой с шайбой	4
Деталь I 34 20 6 867 544	

Болт с внутренним шестигранником	2
Деталь I 34 21 1 161 806	

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Приемка у автомобиля	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 52 050	

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Service Standard Fahrzeugpflege	Локально	1
Деталь I IF00200		

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Ersatzfahrzeug 2 Tage	Локально	2
-----------------------	----------	---

Деталь I 0000160

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

—	10.04.2024	Ремонт	113643 км	04569 Niederlassung Chemnitz BMW AG, Chemnitz	Задание Задание Задание
---	------------	--------	-----------	---	-------------------------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Feinstaubplakette	Локально	1
Деталь I 0000154		

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента: Reparaturauftrag Nr.: 30699248,,Schaden-Nr.: 9059884665,

Замена лобового стекла	24 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 51 31 011	

Дополнительная операция с датчиком интенсивности дождя/ наружного освещения	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 61 35 994	

Дополнительная операция с камерой KAFAS	4 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 66 51 990	

Щиток лобового стекла Вх	1
Деталь I 51 31 7 350 589	

Лобовое стекло Grp датч.интенс.дождя	1
Деталь I 51 31 7 350 601	

Водосток П	1
Деталь I 51 31 7 350 610	

Водосток Л	1
Деталь I 51 31 7 350 609	

Звукоизоляция обтекателя	1
Деталь I 51 45 7 055 907	

Буфер	6
Деталь I 51 31 7 288 462	

Ремкомплект стекла, хол., 1 час.	1
Деталь I 83 19 2 289 287	

Липкая лента	2
--------------	---

Деталь I 83 19 2 157 772

Очиститель R2

Деталь I 83 19 0 417 324

0

Зажим водосточного желобка

Деталь I 51 13 7 258 183

12

Запасные пластинки датчика дождя/света

Деталь I 61 35 9 856 157

1

—

28.03.2024

Ключ

113002 км

05842

Remote KeyRead



9000

12/2025



9000

12/2025



9000

12/2025



9000

12/2025



-250

0.5 %



08/2025



08/2025



80



9000

12/2025



—

20.12.2023

Ключ

103242 км

04569

Ключ 0



19000

12/2025



19000

12/2025



19000

12/2025



19000

12/2025





08/2025



08/2025





19000

12/2025



—

20.12.2023

Сервисное обслуживание

103242 км

04569

Вручную

Niederlassung Chemnitz, Chemnitz





























—

19.12.2023

Ремонт

103242 км

04569

Задание

Niederlassung Chemnitz, BMW AG, Chemnitz

Задание

Задание

Задание

Задание

Задание

Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента: >keine CBS Daten IspaausfallFotos Fleetback,O-Ton Mechaniker: Fehlerspeicher ausgelesen. Keine Fehler zum SCR-System,gespeichert oder vorhanden.,Testmodul zum SCR-Dosiermodul abgearbeitet. Tankstand i .o. und,plausibel. AdBlue-Verbrauch bei 249L/1000km - 08l höher als,Standartwert. 15l auf 3000km daher unplausibel,Weiterhin keine Undichtigkeit an AdBlue-System feststellbar,

Befundung der Kundenbeanstandung und ggf

Локально

1 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. I NL11 00 0

Выполнение проверки автомобиля

2 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. I 00 00 556

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети

1 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. I 61 21 528

Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту OelSERVICE Ед. раб. вр. I 00 00 610	3 ед. раб вр.
ТО в обычном объеме Ед. раб. вр. I 00 00 105	2 ед. раб вр.
К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь I 11 42 8 593 186	1
Гнездо кнопки Деталь I 66 12 6 912 985	1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. I 00 00 616	2 ед. раб вр.
К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем Деталь I 64 31 6 835 405	1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Ersatzfahrzeug (24 Stunden) Деталь I 0000160	Локально	1
---	----------	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Motorölservice - zusätzliche AW Ед. раб. вр. I IM00 25 0	Локально	2 ед. раб вр.
---	----------	---------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

BMW Engine Oil LL04 0W30 Деталь I 83 21 2 405 950	6
--	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

-460
2.4 %
04/2025

-460
04/2025

19000
04/2027

—

29.08.2023

Ключ

89305 км

04569

Ключ 0

14000
04/2025

14000
04/2025

36000
04/2027

—

29.08.2023

Сервисное обслуживание

89305 км

04569
Niederlassung Chemnitz , Chemnitz

Автоматическое

14000
04/2025

14000
04/2025

36000
04/2027

—

29.08.2023

Ремонт

89305 км

04569
Niederlassung Chemnitz
BMW AG, Chemnitz

Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

§ Abgasuntersuchung mit OBD und Sonde Деталь I NL12159	Локально	1
Überprüfung nach § 29 STVZO Деталь I 0012159	Локально	1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Чист.сп-во д.стекло без антифриза 1:10 Деталь I 83125A1A170		1
--	--	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Ersatzfahrzeug (24 Stunden) Деталь I 0000160	Локально	2
---	----------	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

§57 Abs.1 d. DGUV-Vorschrift 70
Деталь I AZ00810

Локально

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Инициализация индикатора повреждения шин
Ед. раб. вр. I 36 11 500

1 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. I 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Тормозная жидкость"
Ед. раб. вр. I 00 00 618

5 ед. раб вр.

Тормозная жидкость DOT4 LV,с низк.вязк.
Деталь I 83 13 2 184 843

1


— Задание

Описание:


Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— 25.04.2023 Ключ 81285 км Ключ 0



— 25.04.2023 Сервисное обслуживание 81285 км 04569 Автоматическое
Niederlassung
Chemnitz ,
Chemnitz



— 25.04.2023 Ремонт 81285 км 04569 Задание
Niederlassung Задание

Chemnitz	Задание
BMW AG,	Задание
Chemnitz	Задание
	Задание
	Задание
	Задание
	Задание

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Чист.ср-во д.стекол без антифриза 1:10 Деталь I 83125A1A170	1
--	---

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр. I 00 00 105	2 ед. раб вр.
---	---------------

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту OelSERVICE Ед. раб. вр. I 00 00 610	3 ед. раб вр.
К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь I 11 42 8 593 186	1
BMW Engine Oil LL04 0W30 Деталь I 83 21 2 405 950	6
Гнездо кнопки Деталь I 66 12 6 912 985	1

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

ТО сменного элемента воздушного фильтра Ед. раб. вр. I 00 00 602	1 ед. раб вр.
Сменный элемент фильтра Деталь I 13 71 8 513 944	1

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. I 00 00 616	2 ед. раб вр.
--	---------------

23.04.2025, 10:26

AIR - Транспортное средство

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем	1
Деталь I 64 31 6 835 405	

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Диагностика автомобиля"	6 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 624	

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Fahrzeug - Oberwäsche zum Serviceauftrag	Локально	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I NL00 10 0		
Motorölservice - zusätzliche AW	Локально	2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I IM00 25 0		
Срочное ТО и сервис-билет с ограниченной проверкой или приемкой у автомобиля		0 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 52 055		

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Замена всех щеток стеклоочистителя	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 61 61 547	
Щетка стеклоочистителя	1
Деталь I 61 62 7 356 223	
Комплект щеток стеклоочистителя	1
Деталь I 61615A27D68	

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— 25.04.2023

Ремонт

81285 км

04569
Niederlassung
Chemnitz
BMW AG,
Chemnitz

Задание

— Задание


Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Ersatzfahrzeug (24 Stunden) Businesscard Деталь I 0000160	Локально	1
--	----------	---

— 01.08.2022 Ключ 61209 км 04569 Ключ 0



— 28.07.2022 Ремонт 61209 км 04569
Niederlassung
Chemnitz
BMW AG,
Chemnitz

Задание
Задание
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента: Vertragsnr.:E852370,

Дополнительная операция с датчиком интенсивности дождя/ наружного освещения Ед. раб. вр. I 61 35 994	1 ед. раб вр.
--	---------------

Дополнительная операция с камерой KAFAS Ед. раб. вр. I 66 51 990	4 ед. раб вр.
---	---------------

Feinstaubplakette Деталь I 0000154	Локально	1
---------------------------------------	----------	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Замена лобового стекла Ед. раб. вр. I 51 31 011	24 ед. раб вр.
--	----------------

Лобовое стекло Грп датч.интенс.дождя Деталь I 51 31 7 350 601	1
--	---

Ремкомплект стекла, хол., 1 час. Деталь I 83 19 2 289 287	1
--	---

Звукоизоляция обтекателя Деталь I 51 45 7 055 907	1
--	---

Буфер Деталь I 51 31 7 288 462	6
-----------------------------------	---

Щиток лобового стекла Вх Деталь I 51 31 7 350 589	1
--	---

Водосток Л	1
------------	---

Деталь I 51 31 7 350 609

Водосток П
Деталь I 51 31 7 350 610

1


Липкая лента
Деталь I 83 19 2 157 772

2


Очиститель R2
Деталь I 83 19 0 417 324

0

29.06.2022 Ключ 59113 км 04569 Ключ 0



29.06.2022 Сервисное обслуживание 59113 км 04569 Автоматическое
Niederlassung Chemnitz , Chemnitz



29.06.2022 Ремонт 59113 км 04569 Задание
Niederlassung Задание
Chemnitz Задание
BMW AG, Задание
Chemnitz Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание

Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Чист.ср-во д.стекол без антифриза 1:10
Деталь I 83125A1A170

1

Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. I 00 00 105

2 ед. раб вр.

Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Передние тормозные механизмы"

6 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 00 00 612

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых
Деталь | 34 10 6 860 019

1

Датчик износа тормозных накладок Л Пд
Деталь | 34 35 6 888 167

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Задние тормозные механизмы"
Ед. раб. вр. | 00 00 614

8 ед. раб вр.

Датчик износа тормозных накладок Зд
Деталь | 34 35 6 865 612

1

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых
Деталь | 34 20 1 543 683

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту OelSERVICE
Ед. раб. вр. | 00 00 610

3 ед. раб вр.

К-т сменного элемента масляного фильтра
Деталь | 11 42 8 593 186

1

BMW Engine Oil LL04 0W30
Деталь | 83 21 2 405 950

6

Гнездо кнопки
Деталь | 66 12 6 912 985

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Обслуживание топливного фильтра
Ед. раб. вр. | 00 00 604

4 ед. раб вр.

Сменный элемент топливного фильтра
Деталь | 13 32 8 584 868

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"
Ед. раб. вр. | 00 00 616

2 ед. раб вр.

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем
Деталь | 64 31 6 835 405

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Fahrzeug - Oberwäsche zum Serviceauftrag Ед. раб. вр. NL00 10 0	Локально	1 ед. раб вр.
Motorölservice - zusätzliche AW Ед. раб. вр. IM00 25 0	Локально	2 ед. раб вр.
Срочное ТО и сервис-билет с ограниченной проверкой или приемкой у автомобиля Ед. раб. вр. 00 52 055		0 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Снятие и установка/замена тормозных дисков передних колес Ед. раб. вр. 34 11 613		2 ед. раб вр.
Тормозной диск вентилируемый Деталь 34 11 6 865 713		1
Болт Torx с шайбой Деталь 34 10 8 838 589		4
Болт с внутренним шестигранником Деталь 34 21 1 161 806		2
Тормозной диск вентилируемый Деталь 34 11 6 865 713		1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Ersatzfahrzeug (24 Stunden) Деталь 0000160	Локально	1
---	----------	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Bremsenreiniger 2.0 Деталь 83 19 2 413 695	Локально	1
Bremsenreiniger 2.0 Деталь 83 19 2 413 695	Локально	1
Паста для тормозных накладок Деталь 83 19 2 158 851		2
Паста для тормозных накладок Деталь 83 19 2 158 851		2

3400 01/2024		3400 548	3400 548	-40 0.1 %	07/2023	368	2700	25000 01/2026	
—	13.01.2022	Ключ	40847 км			Ключ 0			
1400 04/2023	1400 438	1400 438			07/2023	528		1400 04/2023	
—	13.01.2022	Сервисное обслуживание	40847 км			04569 Niederlassung Chemnitz , Chemnitz			
1400 ✓	1400 ✓	1400 ✓						1400 ✓	
—	13.01.2022	Ремонт	40847 км			04569 Niederlassung Chemnitz BMW AG, Chemnitz			
Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание									

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента: voraussichtl. Fertigstellung 15.00Uhr,voraussichtl. Gesamtkosten 600Euro,Endkilometerstand 40850km,

Сервисные консультации по автомобилю с сервисным талоном
Ед. раб. вр. | 00 52 052 0 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Ersatzfahrzeug (24 Stunden) Локально 1
Деталь I 0000160

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Замена всех щеток стеклоочистителя
Ед. раб. вр. | 61 61 547 1 ед. раб вр.

Комплект щеток стеклоочистителя 1

Деталь I 61615A27D68

Щетка стеклоочистителя
Деталь I 61 62 7 356 223

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. I 00 00 105

2 ед. раб вр.

Средство для очистки стекол с антифризом
Деталь I 83125A1A166

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту Oelservice
Ед. раб. вр. I 00 00 610

3 ед. раб вр.

К-т сменного элемента масляного фильтра
Деталь I 11 42 8 593 186

1

Гнездо кнопки
Деталь I 66 12 6 912 985

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО сменного элемента воздушного фильтра
Ед. раб. вр. I 00 00 602

1 ед. раб вр.

Сменный элемент фильтра
Деталь I 13 71 8 513 944

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"
Ед. раб. вр. I 00 00 616

2 ед. раб вр.

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем
Деталь I 64 31 6 835 405

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента: Festgestellte Mängel zum Fahrzeug-Check;,- Luftdruck gleichmäßig abgesenkt korrigiert,- Kühlmittelstand leicht abgesenkt korrigiert,

ТО "Диагностика автомобиля"
Ед. раб. вр. I 00 00 624

6 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Motorölservice - zusätzliche AW
Ед. раб. вр. | IM00 25 0

Локально

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

BMW Engine Oil LL04 0W30
Деталь | 83 21 2 405 950

6

21.04.2021

Ключ

21399 км

Ключ 0



-1000
07/2022



0



-1000
466



0



0



0
07/2023



0



19000
1197



0

21.04.2021

Сервисное обслуживание

21399 км

04569 BMW AG NL Leipzig, Röhrsdorf b. Chemnitz

Автоматическое



-1000
07/2022

✓



0



-1000
07/2022

✓



0



0



0
07/2023



0



19000
07/2024

21.04.2021

Ремонт

21399 км

04569 Niederlassung Chemnitz BMW AG, Chemnitz

Задание
Задание
Задание
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

<https://myair-b2d.bmwgroup.com/air/faces/xhtml/fahrzeug/FahrzeugSingleView.xhtml?vin=WBA71AD0605S11893>

22/26

23.04.2025, 10:26

AIR - Транспортное средство

ТО "Микрофильтр"		2 ед. раб вр.			
Ед. раб. вр. I 00 00 616					
К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем		1			
Деталь I 64 31 6 835 405					
— Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента:					
ТО по регламенту Oelservice		3 ед. раб вр.			
Ед. раб. вр. I 00 00 610					
BMW Engine Oil LL04 0W30		6			
Деталь I 83 21 2 405 950					
К-т сменного элемента масляного фильтра		1			
Деталь I 11 42 8 593 186					
— Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента: WAZ befüllen,					
Сервисные консультации по автомобилю с сервисным талоном		0 ед. раб вр.			
Ед. раб. вр. I 00 52 052					
— Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента:					
Средство для очистки стекол с антифризом		2			
Деталь I 83 12 2 413 061					
—	20.04.2021	Ремонт	21399 км	04569 Niederlassung Chemnitz BMW AG, Chemnitz	Задание Задание Задание Задание
— Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента:					
Замена лобового стекла		24 ед. раб вр.			
Ед. раб. вр. I 51 31 011					
Дополнительная операция с датчиком интенсивности дождя/ наружного освещения		1 ед. раб вр.			
Ед. раб. вр. I 61 35 994					
Дополнительная операция с камерой KAFAS		4 ед. раб вр.			
Ед. раб. вр. I 66 51 990					
Feinstaubplakette		Локально	1		
Деталь I 0000154					
— Задание					

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Лобовое стекло Grp датч.интенс.дождя Деталь I 51 31 7 350 601	1
Щиток лобового стекла Вх Деталь I 51 31 7 350 589	1
Буфер Деталь I 51 31 7 288 462	6
Звукоизоляция обтекателя Деталь I 51 45 7 055 907	1
Водосток Л Деталь I 51 31 7 350 609	1
Водосток П Деталь I 51 31 7 350 610	1
Липкая лента Деталь I 83 19 2 157 772	2
Очиститель R2 Деталь I 83 19 0 417 324	0
Ремкомплект стекла, хол., 1 час. Деталь I 83 19 2 289 287	1
Зажим водосточного желобка Деталь I 51 13 7 258 183	10

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

—	01.02.2021	Гарантия	16504 км	04569	Задание: Датчик окислов азота (датчик NOx) Задание: Датчик окислов азота (датчик NOx)
---	------------	----------	----------	-------	--

— Задание: Датчик окислов азота (датчик NOx)


Описание: Датчик окислов азота (датчик NOx)
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Датчик окислов азота (датчик NOx) Результат I 11 78 07 15 98

— Задание: Датчик окислов азота (датчик NOx)

Описание: Датчик окислов азота (датчик NOx)
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Выполнение проверки автомобиля Ед. раб. вр. 00 00 006	4 ед. раб вр.
Проверка рекламации клиента и диагностирование причины (электрооборудование) Ед. раб. вр. 00 59 732	3 ед. раб вр.
Замена датчика окислов азота за катализатором SCR Ед. раб. вр. 13 62 622	5 ед. раб вр.
Датчик окислов азота (датчик NOx) Результат 11 78 07 15 99	
Зонд NOX Деталь 13 62 8 580 408	1
Бандаж Деталь 61 13 1 367 599	2



Сервисные консультации по автомобилю с сервисным талоном
Ед. раб. вр. I 00 52 052

0 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Ersatzfahrzeug (24 Stunden)
Деталь I 0000160

Локально

4

— 29.07.2020 Ремонт

3 км

00083
Niederlassung
Hamburg
BMW AG,
Hamburg

Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

UVV nach BGV29
Деталь I 00315

Локально

1