

Модель: X5 xDrive30d  
Идентификационный номер транспортного средства: WBACV610309B96432  
Внутризаводское обозначение серии: G05  
Код модели: CV61  
Ключ кодов моделей: CV61

#### Транспортное средство

### BMW X5 xDrive30d, 195кВт

WBACV610309B96432



Внутризаводское обозначение серии G05  
Цвет arktis-grau Brillanteffekt  
Уровень интеграции, текущий S18A-23-03-560  
Начало гарантии 31 января 2020 г.

#### Технические акции

Акции отсутствуют.

#### Продление гарантии / куланц по идентификационному номеру транспортного средства

Статус	Номер акции	Описание
Открыто	1SACC011056	Радиатор системы рециркуляции отработавших газов Vx7 Локальный номер акции: -
Открыто	1SACC023714	Датчик давления наддува P22 Локальный номер акции: -

#### Специальная информация

Акции отсутствуют.

#### Ограничения гарантии

Отсутствуют ограничения гарантии.

⚠ Ограничения, специфичные для конкретного рынка, в настоящее время не отображаются. Проверьте их в WDF/WXE через S-Gate.

#### Диагностика в режиме реального времени

📘 Сервисные решения для автоматизированной диагностики отсутствуют.

#### Сервисные договоры

## Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование



### Навигационная карта

Установленная карта	Ключ деблокировки (абонем...)	Самая новая содержащаяся в абонементе дорожная карта	Самая новая платная навигационная карта
Road Map EUROPE Live 2019-2 (уровень: 4 нояб. 2025 г.)	Ключ деблокировки действителен для навигационных карт с датой выпуска до 31 дек. 2099 г. (SWID: 01559912).	Road Map EUROPE Live 2025-4	-

### Данные транспортного средства

Тип транспортного средства	Легковой автомобиль
Марка	BMW
Модель	X5 xDrive30d
Кузов	GEFZG
VIN (7-значный)	9B96432
VIN (17-значный)	WBACV610309B96432
Внутризаводское обозначение серии	G05
Рулевое управление	LL
Двигатель	B57O
Номер двигателя	53075881
Доочистка отработавших газов	Euro 6 DG
Коробка передач	AUT
Номер коробки передач	0215983WY4
Головное устройство серийный номер	HBB312K9019402
Привод	ALLR
Уровень интеграции, заводской	S18A-19-11-534
Дата изготовления	19 дек. 2019 г.
Завод-изготовитель	Spartanburg
Дата поставки	16 янв. 2020 г.
Поставляющий дилер	Procar Automobile, Köln, DE

Транспортное средство в экспортном исполнении	EUR
Код лака	C27
Код обивки	MCRI
Код модели	CV61
Базовый тип	CV61
Ключ кодов моделей	CV61

---

## Дополнительное оборудование

---

### Дополнительное оборудование с завода:

01CB Объем CO2  
 01MA Спортивная выхлопная система M  
 01PA 22" л/с диск сдвоенные спицы 742M  
 0230 Специфические дополнительные объемы для ЕЭС  
 02NH Спортивные тормоза M  
 02PA Фиксатор колесного болта  
 02ТВ Спортивная АКПП  
 02VB Индикация давления в шинах  
 02VF Адаптивная ходовая часть M  
 0302 Система сигнализации  
 0322 Система комфортного доступа  
 0337 Спортивный комплект стиль M  
 03DS BMW ключ с дисплеем  
 03KA Остекление с улучшенной звукоизоляцией  
 03MC Рейлинги на крыше M Shadow Line  
 0402 Панорамная крыша с электроприводом  
 0413 Разделительная сетка багажника  
 0418 Комплект для багажного отделения  
 0420 Солнце защитное остекление  
 0423 Ножные коврики Velours  
 0428 Знак аварийной остановки и аптечка  
 044A Подстаканник с поддержкой температуры  
 0453 Сиденья Пд с вентиляцией  
 0456 Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож.  
 04AW Панель приборов Sensatec  
 04FL Багажная система Travel & Comfort  
 04HA обогрев передних и задних сидений  
 04NB Пакет Waermekomfort Пд  
 04КТ Цен.древ.тополь антр.кор.с откр.порами  
 04NB Автом.сист.кондиц.с 4-зонным регулир.  
 04Т8 Расширенный пакет зеркал  
 04UR Сопровождающее освещение салона  
 0536 Автономная система отопления  
 0548 Спидометр  
 05A1 LED Fog lights  
 05AQ Active Guard Plus  
 05DF Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go  
 05DN Система парковки Plus  
 0610 Дисплей на лобовом стекле  
 0654 Принимающий модуль DAB  
 0688 Harman/Kardon система объемного звучания  
 06AE Teleservices  
 06AF ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
 06AK Connected Drive Services  
 06C4 Connected Package Professional  
 06NW Телефония с беспроводной зарядкой  
 06U3 BMW Live кокпит Professional  
 06U8 Система управления жестами BMW  
 06WD WLAN Hotspot  
 0710 Кожаное рулевое колесо в M-стиле  
 0715 Аэродинамический комплект M Technic  
 0760 Shadow-Line с зеркальным блеском  
 0775 Потолок антрацит  
 07M9 M Shadow Line, расширенный комплект  
 0801 Исполнение для Германии

### Установленное позже дополнительное оборудование:

На этом транспортном средстве не проводилось дооснащение.



Ед. раб. вр. | 00 99 310

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Снятие и установка / замена панели нижней защиты агрегатов.  
Ед. раб. вр. | 51 47 490

5 ед. раб вр.

— Задание

Описание: Befund:Beide Zugstreben gerissen (Ölaustritt) Kosten ca. 1.400 Euro Kundenwunsch: Keine Reparatur

Оценивается как повторный визит: Нет


Дословное заявление клиента:

— 04.11.2025 Ключ

120009 км

26636

Ключ 10




— 04.11.2025

Сервисное обслуживание

120009 км

26636 Procar Automobile GmbH&Co. KG, Köln

Автоматическое



— 04.11.2025 Ремонт

120009 км

26636 ,

Задание  
Задание: Service Standardumfang  
Задание: Service Motoröl  
Задание: Service Mikrofilter  
Задание  
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Winterräder montieren inkl. Ein lagerung (Comfort-Plus)  
Ед. раб. вр. | 36 99 014

Локально

7 ед. раб вр.

— Задание: Service Standardumfang

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Service Standardumfang  
Пакет | 0000105

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2

— Задание: Service Motoröl

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

---

Service Motoröl  
Пакет I 0000610

ТО по регламенту Oelservice Ед. раб. вр. I 00 00 610	3
К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь I 11427826799	1
BMW Engine Oil LL04 0W30 Деталь I 83212405950	4.5

— Задание: Service Mikrofilter

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

---

Service Mikrofilter  
Пакет I 0000616

ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. I 00 00 616	2
К-т микрофильтр/фильтр с акт.углем Деталь I 64115A1BDB6	1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

---

Выполнение проверки автомобиля Ед. раб. вр. I 00 00 556	3 ед. раб вр.
--	---------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:


---

Замена датчика частиц дизельного топлива Ед. раб. вр. I 13 62 668	6 ед. раб вр.
--	---------------


Датчик частиц дизельного топлива Деталь I 13 62 8 582 025	1
--	---

Бандаж Деталь I 61 13 1 367 599	3
------------------------------------	---

— 27.10.2025 Ключ 119444 км 26636 Remote KeyRead




— 26.06.2025 Ключ 109776 км 26636 Ключ 10



— 26.06.2025 Сервисное обслуживание 109776 км 26636 Procar Автоматическое

Automobile GmbH&Co. KG, Köln



— 26.06.2025 Ремонт 109776 км 26636, Задание  
Задание: Service Bremsflüssigkeit  
Задание  
Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Средство для очистки стекол с антифризом  
Деталь I 83 12 2 413 061

1

Service Standardumfang  
Пакет I 0000105

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. I 00 00 105

2

— Задание: Service Bremsflüssigkeit

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Service Bremsflüssigkeit  
Пакет I 0000618

ТО "Тормозная жидкость"  
Ед. раб. вр. I 00 00 618

7

Тормозная жидкость DOT4 LV,с низк.вязк.  
Деталь I 83132184842

2

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Газонап.амортизатор пассивного капота  
Деталь I 51 23 7 418 188

2

DEKRA Abnahme  
Пакет I MM01DEKRA\*BM6W01

DEKRA Abnahme  
Ед. раб. вр. I 99 99 999

Локально

1

Vorführung des Fzg. zur AU inkl. der Bereitstellung von  
Werkstattausrüstung & Personal  
Ед. раб. вр. 1 00 00 446

Локально

8

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Sommerräder montieren inkl Ein lagerung (Comfort-Plus)  
Ед. раб. вр. 1 36 99 013

Локально


7 ед. раб вр.

— 23.06.2025 Ключ

109474 км

26636

Remote KeyRead




— 08.11.2024 Ключ

93851 км

26636

Ключ 0




— 08.11.2024 Сервисное обслуживание

93851 км

26636 Procar  
Automobile  
GmbH&Co. KG  
, Köln

Автоматическое



— 08.11.2024 Ремонт

93851 км

26636 ,

Задание  
Задание: Service Motoröl  
Задание: Service Luftfiltereinsatz  
Задание: Service Mikrofilter  
Задание: Service Fahrzeug-Check  
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Scheibenklar  
Деталь IFT9999999208

Локально

2

Service Standardumfang  
Пакет I 0000105

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. 1 00 00 105

2

— Задание: Service Motoröl

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Service Motoröl  
Пакет I 0000610

ТО по регламенту OelSERVICE Ед. раб. вр. I 00 00 610	3
К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь I 11427826799	1
BMW Engine Oil LL04 0W30 Деталь I 83212405950	6.5

— Задание: Service Luftfiltereinsatz

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Service Luftfiltereinsatz  
Пакет I 0000602

ТО сменного элемента воздушного фильтра Ед. раб. вр. I 00 00 602	2
Сменный элемент фильтра Деталь I 13718577170	1

— Задание: Service Mikrofilter

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Service Mikrofilter  
Пакет I 0000616

ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. I 00 00 616	2
К-т микрофильтр/фильтр с акт.углем Деталь I 64115A1BDB6	1

— Задание: Service Fahrzeug-Check

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Service Fahrzeug-Check  
Пакет I 0000624

ТО "Диагностика автомобиля" Ед. раб. вр. I 00 00 624	6
---	---

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет


**Дословное заявление клиента:**

---


Winterräder montieren inkl. Einlagerung (Comfort-Plus) Ед. раб. вр. I 36 99 014	Локально	7 ед. раб вр.
--	----------	---------------

— 23.09.2024 Ключ 90356 км 26636 Ключ 0





— 18.05.2024 Ключ 81883 км 26636 Ключ 0



— 18.05.2024 Ремонт 81883 км 26636, Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет


Дословное заявление клиента:

Sommerräder montieren inkl Einlagerung (Comfort-Plus)  
Ед. раб. вр. | 36 99 013


Локально

7 ед. раб вр.

— 30.04.2024 Ключ 79928 км 26636 Ключ 0



— 03.01.2024 Ключ 70029 км 26636 Ключ 0



— 03.01.2024 Ремонт 70029 км 26636 Procar Automobile GmbH & Co. KG, Köln Задание Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Montage Neuradsatz  
Ед. раб. вр. | 36 99 017

Локально

8 ед. раб вр.

Колесо зимн.в сборе Ferricgrey RDC  
Деталь | 36 11 2 462 592

4

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет


Дословное заявление клиента:

Плата за сезонное хранение колес/шин


2 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. I 00 99 010

— 28.11.2023 Ключ 68316 км 26636 Ключ 0



— 28.11.2023 Сервисное обслуживание 68316 км 26636 Procar Автоматическое  
обслуживание Automobile GmbH&Co. KG , Köln



— 28.11.2023 Ремонт 68316 км 26636 Procar Задание  
Аutomobile GmbH & Co. KG , Köln Задание  
Задание  
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. I 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту OelSERVICE  
Ед. раб. вр. I 00 00 610

3 ед. раб вр.

BMW Engine Oil LL04 0W30  
Деталь I 83 21 2 405 950

6.5

К-т сменного элемента масляного фильтра  
Деталь I 11 42 7 826 799

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Обслуживание топливного фильтра  
Ед. раб. вр. I 00 00 604

6 ед. раб вр.

Сменный элемент топливного фильтра  
Деталь I 13 32 8 591 019

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"  
Ед. раб. вр. 1 00 00 616

2 ед. раб вр.

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем  
Деталь I 64115A1BDB6


1

16.11.2023 Ключ

67247 км

26636

Remote KeyRead




08.09.2023 Ключ

63046 км

26636

Ключ 0




08.09.2023 Сервисное обслуживание

63046 км

26636 Procar  
Automobile  
GmbH&Co. KG  
, Köln

Автоматическое



08.09.2023 Ремонт

63059 км

26636 Procar  
Automobile  
GmbH & Co.  
KG , Köln

Задание  
Задание

Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. 1 00 00 105

2 ед. раб вр.

Scheibenklar  
Деталь I FT99 99 9 999 2

Локально

2

Аккумуляторный блок  
Деталь I 66 12 9 442 977

1

Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Передние тормозные механизмы"  
Ед. раб. вр. 1 00 00 612

7 ед. раб вр.

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых  
Деталь I 34 11 6 889 585

1

Паста для тормозных накладок

2

Деталь I 83 19 2 158 851

Ср-во очистки тормозн. сист.,без ацетона  
Деталь I 83 19 2 413 695

1

Датчик износа тормозных накладок Пд  
Деталь I 34 35 6 870 353


1

— 24.08.2023 Ключ

62478 км

26636

Remote KeyRead



— 05.06.2023 Сервисное  
обслуживание

55620 км

26636 Procar  
Automobile,  
Köln

Вручную



— 05.06.2023 Ремонт

55620 км

26636 Procar  
Automobile  
GmbH & Co.  
KG , Köln

Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. I 00 00 105 2 ед. раб вр.

ТО "Тормозная жидкость"  
Ед. раб. вр. I 00 00 618 7 ед. раб вр.

ТО "Задние тормозные механизмы"  
Ед. раб. вр. I 00 00 614 8 ед. раб вр.

Замена левой и правой щетки стеклоочистителя  
Ед. раб. вр. I 61 61 541 1 ед. раб вр.

ТО "Задние тормозные механизмы"  
Ед. раб. вр. I 00 00 614 8 ед. раб вр.

Scheibenklar  
Деталь I FT99 99 9 999 2 Локально 2

Warnweste  
Деталь I FT99 99 0 600 6 Локально 2

KLIMACLEANER  
Деталь I FT99 99 0 000 4 Локально 1

Bremsenreiniger  
Деталь I FT99 99 0 000 0 Локально 1

Тормозная жидкость DOT4, низковязкая, EU  
Деталь I 83135A82511 1

Комплект щеток стеклоочистителя  
Деталь I 61 61 9 466 377 1

Щетка стеклоочистителя Деталь I 61 62 7 442 093	1
Гнездо кнопки Деталь I 66 12 6 912 985	1
Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых Деталь I 34 21 6 867 175	1
Датчик износа тормозных накладок 3д Деталь I 34 35 6 870 352	1
Эмблема М Деталь I 36 11 2 228 660	4

— 05.06.2023 Ремонт 55620 км 26636 Procar Automobile GmbH & Co. KG, Köln Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

360 ° Grad Fahrzeugcheck 360° Check BPS / MINI Локально 10 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 05 31 360

— 05.06.2023 Ремонт 55620 км 26636 Procar Automobile GmbH & Co. KG, Köln Задание  
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Abgasuntersuchung AU intern #HU2 Локально 8 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 00 00 443

— Задание


Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

DEKRA Abnahme 00000000 Локально 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 99 99 999

— 02.06.2023 Ключ 55620 км Ключ 10



— 22.03.2023 Ремонт 55551 км 26636 Procar Automobile GmbH & Co. KG, Köln Задание  
Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Карпе Heckwischer erneuern Ед. раб. вр.   99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
bestellt 7.2. Ед. раб. вр.   99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Колпачок Деталь   61 62 7 442 099		1

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Radhausschale VL erneuern Ед. раб. вр.   99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Schweller lks erneuern Ед. раб. вр.   99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Stoßfänger hi mitte lack Ед. раб. вр.   99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Delle Tür HR entfernen Ед. раб. вр.   99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Schweller re erneuern Ед. раб. вр.   99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Delle Heckklappe entfernen Ед. раб. вр.   99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Sommerräder montieren Ед. раб. вр.   99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
alle 4 Reifen Sommer erneuern bestellt Ед. раб. вр.   99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
07.02. Ед. раб. вр.   99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
eine Felge hochglanz smart/1x tupfen Ед. раб. вр.   99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Haube lackieren Ед. раб. вр.   99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Tür VL polieren Ед. раб. вр.   99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Türkanten auslegen Ед. раб. вр.   99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
GEWICHT Деталь   98 00 0 000 999	Локально	4
Continental EcoContact 6 Деталь   36 12 2 472 896		2
Continental EcoContact 6 Деталь   36 12 2 472 897		2
Щиток швеллера загрунтованный Л Деталь   51 77 8 099 111		1

Держатель светового модуля Л Деталь I 63 14 8 097 357	1
Щиток швеллера загрунтованный П Деталь I 51 77 8 099 112	1
Держатель светового модуля П Деталь I 63 14 8 097 358	1
Кожух колесной ниши, задняя часть, Л Пд Деталь I 51 71 7 424 907	1

— 07.02.2023 Ремонт 55552 км 26636 Procar Automobile GmbH & Co. KG , Köln Задание

— Задание


**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Steinschlag mit Rissbildung Ед. раб. вр. I 99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
KRAVAG 770-32-23109908-07 Ед. раб. вр. I 99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Замена лобового стекла Ед. раб. вр. I 51 31 011		24 ед. раб вр.
Снятие и установка камеры KAFAS со встроенным блоком управления Ед. раб. вр. I 66 51 570		3 ед. раб вр.
Снятие и установка датчик интенсивности дождя/наружного освещения Ед. раб. вр. I 61 35 677		3 ед. раб вр.
SCHEIBENKLEBER Деталь I 99 96 6 006 125	Локально	1
Sensor Gel Деталь I 99 99 0 000 000	Локально	1
Буфер Деталь I 51 31 7 288 462		8
Буфер Деталь I 51 31 2 996 980		2
Зажим водосточного желобка Деталь I 51 31 7 437 711		10
Звукоизоляция обтекателя лобового стекла Деталь I 51 48 7 458 549		2
Лоб.стекло зелен.KAFAS/HUD датчик дождя Деталь I 51 31 7 440 766		1
Щиток лобового стекла Вх Деталь I 51 31 7 412 641		1

— 17.01.2023 Ключ 55551 км Ключ 10





— 09.03.2022 Ключ 38077 км Ключ 0

7000	7000	7000			12/2022	262		7000		
03/2023	352	352						03/2023		

— 24.11.2021 Ключ 30585 км Ключ 0

15000	15000	15000			12/2022			15000		
03/2023	457	457						03/2023		

— 25.03.2021 Ключ 162 км Ключ 0

25000		25000			12/2022			50000		
12/2021		659						12/2023		

— 25.03.2021 Сервисное обслуживание 21163 км 26636 Procar Automobile, Köln Вручную

✓		✓								

— 19.03.2021 Ключ 20763 км Ключ 0

2400		2400			12/2022			26000		
12/2021		253						12/2023		

— 11.03.2020 Ключ 2946 км 26636 Ключ 0

22000		22000			12/2022			47000		
12/2021		620						12/2023		

— 11.03.2020 Ремонт 2946 км 26636 Procar Automobile GmbH & Co. KG, Köln Задание Задание Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Пакет I MM048136010

Локально

!!! unknown BMW-Id 8136010 Winter- gegen Sommeräder tauschen !!!  
Ед. раб. вр. I 81 36 010

Локально

8

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Пакет I MM040099010

Локально

Плата за сезонное хранение колес/шин  
Ед. раб. вр. I 00 99 010

0

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!  
Ед. раб. вр. I -

Локально

0 ед. раб вр.

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!  
Ед. раб. вр. I -

Локально

0 ед. раб вр.

— 30.01.2020 Сервисное обслуживание 9 км 26636 Procar Automobile, Köln Вручную

