

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBCJ9NP6M7007066	Наступний Технічний огляд	2025-08
Дата поставки:	2020-08-27	Наступна перевірка шкідливих викидів	2025-08
Тип	3V3R8Z		

Історія

Показати записів

Пошук:



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-14Пробіг:
49345Номер замовлення:
380741Номер рахунку.:
1149228

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	HU	AU-Service	1.00		OWN		0	0
2	HU	AUSLAGE HU-GEBÜHREN	1.00		OWN		0	0
3	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02	0	0
4	3Q0698451F	BR. LINING	1.00	C	OWN	02	0	0
5	3	AGENTURWARE ERSATZMOBILITEAT	1.00		OWN		0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-06-27Пробіг:
46731Номер замовлення:
377838Номер рахунку.:
3020798Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068999	Batterie geladen	-	0000		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-16Пробіг:
41509Номер замовлення:
369975Номер рахунку.:
2018650

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	60281900	Frame removed+installed	-	0000		0
2	64125501	Windscreen (laminated glass) replac	-	0000		0
3	96381500	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
4	96381900	Driver assist camera removed+instal	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	27068950	Battery loaded	-	0000		0
7	D 00466	KLEBESATZ (2K-KLEBER)	-	0000		0
8	D0092000	PRIMER	-	0000		0
9	D0094010	REINIGUNGSLOESUNG 60ML	-	0000		0
10	3V084501	WINDSCHUTZSCHEIBE	-	0000		0
11	D004660M	KLEBESATZ (2K-KLEBER)	-	0000		0
12	D0092000	PRIMER	-	0000		0
13	D0094010	REINIGUNGSLOESUNG 60ML	-	0000		0
14	7N095560	SKODA SENSOR GELFOLIE	-	0000		0

Деталі



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3V0877059	FRNT PANEL	1.00	C	OWN	18	0	0
2	FEIN	Feinstaubplakette	1.00		6		0	0
3	ALT	ALTGLASENTSORGUNG	1.00		OWN		0	0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-02-09Пробіг:
43000Номер замовлення:
2023003698BA-ID:
158771751

Претензія клієнта

Mob-Unterlagen

Код клієнта

Сервісне обслуговування автомобіля

Визначення СТО

Код СТО

Keine Reparatur durchgeführt

Запасна частина для усунення несправності



Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-11-04Пробіг:
37655Номер замовлення:
363397BA-ID:
156145191

Претензія клієнта	Wassereintritt im Bereich der Rückleuchte links innen
Код клієнта	Освітлення, сигналізація > Зовнішні освітлювальні прилади > Задній ліхтар > Негерметичність > потрапила вода
Визначення СТО	[2043148/6 Servicehinweis: Beschlagene Scheinwerfer, Rückleuchten und Seitenblinkleuchten]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	3V5-945-307-F-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-11-04Пробіг:
37655Номер замовлення:
365711Номер рахунку.:
1141124

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94311903	Tail light removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3V5945307F	LIGHT	1.00	C	OWN	13	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-11-04Пробіг:
37655Номер замовлення:
363397Номер рахунку.:
3019897Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94311903	Tail light removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3V5945307F	LIGHT	1.00	A	OWN	13	1	0



Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-05-27Пробіг:
29950Номер замовлення.:
355124Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change
(flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	60480250	Water drain
3	01400050	Brake fluid service
4	01575550	Oil for all-wheel drive coupling



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-27Пробіг:
29950Номер замовлення:
355124Номер рахунку.:
1135012Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090020	Insp.w.Oil change (felx.).	X	0000		0
2	60480250	Water drain checked	-	0000		0
3	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
4	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
5	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01	0	0
2	G 060175A2	OIL	1.00	C	OWN	06	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01	0	0
4	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01	0	0
5	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13	0	0
6	77777	Original Longlife III 50400/50700	4.70		OWN		0	0
7	11311	BREMSFLÜSSIGKEIT	1.00		6		0	0
8	11511	SCHEIBENREINIGUNGSZUSATZ	1.00		6		0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-08-22Пробіг:
6Номер замовлення:
320532Номер рахунку.:
7009312

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	REIN	Innen- und Aussenreinigung	-	0000		0
2	01010099	Übergabe-Inspektion.	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	77777	Original Longlife III 50400/50700	0.50		OWN		0	0
2	11511	SCHEIBENREINIGUNGSZUSATZ	1.00		6		0	0
3	G 013A8JM1	COOLANT	1.00	C	OWN	01	0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-08-22
ДеталіПробіг:
6Номер замовлення:
320530Номер рахунку.:
7009309

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	46226458	TASCHE	1.00		6		0	0
2	FEIN	Feinstaubplakette	1.00		6		0	0
3	Sprit	Kraftstoff	6.00		OWN		0	0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-08-22Пробіг:
6Номер замовлення:
319149Номер рахунку.:
7009310

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	REIN	Innen- und Aussenreinigung	-	0000		0
2	01010099	Übergabe-Inspektion.	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	77777	Original Longlife III 50400/50700	0.50		OWN		0	0
2	11511	SCHEIBENREINIGUNGSZUSATZ	1.00		6		0	0
3	G 013A8JM1	COOLANT	1.00	C	OWN	01	0	0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2020-08-21Пробіг:
0Номер замовлення.:
319149Підтвердження сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Записи з 1 по 13 із 13 записів (відфільтровано з 15 записів)

[Попередня](#)

1

[Наступна](#)