

# История автомобиля



## Данные автомобиля

VIN	WVGZZZCRZJD009978
Дата поставки:	2018-08-08
Следующий ГТО	2023-10
Следующий контроль ОГ	2023-10
Модель	CR74RJ

## История

Показать  записей

Поиск:

ГАРАНТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА РЕКЛАМАЦИИ ОТМЕНА ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная сервисная книжка	Срок приёмки: 2023-03-15	Пробег: 103190	№ заказа.: 2023003471	Отметка о провед. ТО: Сервис по замене масла (гибкий интервал)
------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------	---



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2023-03-02Пробег:  
103190№ заказа:  
2300347101№ счёта.:  
1710128354Примеч.  
Техническое  
обслуживание

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01140015	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	98000003	KOSTENLOSE FAHRZEUGWÄSCHE	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
3	5W30	ÖL 0W30 LONGLIFE III	6.10	V	OWN	80	0	0



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2022-12-02Пробег:  
97715№ заказа:  
2202010001№ счёта.:  
1710125136

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	66895550	Rear view mirror replaced	-	0000		0
2	70591900	Front door trim panel removed+insta	-	0000		0
3	66891950	Rear view mirror removed+installed	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	99999999	BATTERIESTUETZBETRIEB (ZUR GFS/GEFU	-	0000		0
6	99999999	KAROSSERIE REINIGEN ZUR FARBTONFIND	-	0000		0
7	51017197	KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0
8	66796150	GEHÄUSE F RÜCKSPIEGEL NEUTEIL LACKI	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	761857507AE9B9	HOUSING	1.00	V	OWN	03	0	0
2	760857537A GRU	Cap	1.00	V	OWN	08	0	0



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2022-09-16Пробег:  
93739№ заказа:  
2201525801№ счёта.:  
1710121476

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	46502060	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
2	44054199	RÄDER A+E	-	0000		0
3	40643099	RADNABEN GEREINIGT	-	0000		0
4	98000003	KOSTENLOSE FAHRZEUGWÄSCHE	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	4M0615301AN	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
2	4M0698151BH	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
3	4M0615121AB	WIRE	2.00	V	OWN	08	0	0
4	4M0615269B	SPRING	2.00	V	OWN	03	0	0
5	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
6	4M0698231A	PLATE	1.00	V	OWN	08	0	0
7	N 91147601	Bolt	4.00	V	OWN	01	0	0



#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
8	5W30	ÖL 0W30 LONGLIFE III	1.00	V	OWN	80	0	0

Электронная  
сервисная книжка

Срок приёмки:  
2022-06-23

Пробег:  
86000

№ заказа.:  
2022010161

Отметка о провед. ТО:  
Инспекционный сервис

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	85181950	Салонный фильтр
2	23245585	Фильтрующий элемент воздушного фильтра



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2022-06-16Пробег:  
88943№ заказа:  
2201016101№ счёта.:  
1710118902Примеч.  
Техническое  
обслуживание

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01340000	Inspections .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	23245585	Air cleaner element replaced	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0
2	4M0133843C	AIR FILTER	1.00	V	OWN	01	0	0



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2022-06-16Пробег:  
88943№ заказа:  
2201016101№ счёта.:  
1710117901Примеч.  
Техническое  
обслуживание

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01340000	Inspections .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	23245585	Air cleaner element replaced	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0
2	4M0133843C	AIR FILTER	1.00	V	OWN	01	0	0



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2022-03-07Пробег:  
83059№ заказа:  
2200394801№ счёта.:  
1710113967

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	44054199	RÄDER A+E	-	0000		0
3	40643099	RADNABEN GEREINIGT	-	0000		0

Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2022-01-27Пробег:  
80165№ заказа:  
2022001647ID рекламации:  
145071904

Рекламация клиента	O-Ton Kunde: Fahrzeug zeigt unberechtigt an das kein Schlüssel im Fahrzeug ist ! Problem trifft sogar während der Fahrt auf
Кодирование рекламации клиента	Система санкционирования доступа и пуска двигателя, противоуг. система > Запирание > Ключ
Заключение станции	Schlüsselbatterie ersetzt.
Кодирование неисправности дилером	Система санкционирования доступа и пуска двигателя, противоуг. система > Запирание > Ключ > Транспондер иммобилайзера
Запасная деталь для устранения неисправности	



Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2022-01-27Пробег:  
80165№ заказа:  
2022001647ID рекламации:  
145449184

Рекламация клиента	O-Ton Kunde: Keyless Entry Fahertür reagiert wieder nicht
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Многофункциональный дисплей (FIS, MFA, MMI) > Показ текстового сообщения > Текстовое сообщение: Система доступа без ключа > Функциональность > не срабатывает
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	
Запасная деталь для устранения неисправности	



Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2022-01-27Пробег:  
80165№ заказа:  
2022001647ID рекламации:  
145449580

Рекламация клиента	O-Ton Kunde: Touchscreen reagiert nicht auf Tastendruck
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Функции радио, навигационной системы, MMI, приводов дисков > Индикация на дисплее
Заключение станции	Keine Reparatur. [2050344/1 Servicehinweis: Infotainment-System reagiert nicht oder verzögert]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	

Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2022-01-27Пробег:  
80165№ заказа:  
2022001647ID рекламации:  
145449626

Рекламация клиента	O-TOn Kunde: Fahrzeug startet nicht durch Tastendruck
Кодирование рекламации клиента	Двигатель > Режим работы двигателя > Пуск двигателя
Заключение станции	Fehler nicht reproduzierbar
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2022-01-27Пробег:  
80165№ заказа:  
2200164701№ счёта.:  
1716030783

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	57084299	BATTERIE FÜR FUNKSCHLÜSSEL ERSETZT	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	N 10528301	Battery	1.00	V	OWN	01	0	0



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2022-01-27Пробег:  
80165№ заказа:  
2200164701№ счёта.:  
1716030740

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	57084299	BATTERIE FÜR FUNKSCHLÜSSEL ERSETZT	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	N 10528301	Battery	1.00	V	OWN	01	0	0



Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2021-11-24Пробег:  
75000№ заказа:  
2021020397ID рекламации:  
142718933

Рекламация клиента	Fahrzeug macht sporadisch einen lauten Piep und im Display erscheint : Schlüssel nicht gefunden
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Многофункциональный дисплей (FIS, MFA, MMI) > Показ текстового сообщения > Текстовое сообщение: Система доступа без ключа > Функциональность > срабатывает
Заключение станции	GFS, Batterie geladen, Batterie vom Funkschlüssel ersetzt. [2033189/4 Servicehinweis: Kessy (Keyless Entry) - verschiedene Beanstandungen/ Textmeldung „Schlüssel nicht gefunden“]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	



Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2021-11-24Пробег:  
75000№ заказа:  
2021020397ID рекламации:  
142719035

Рекламация клиента	Keyless entry spor. nicht möglich.-
Кодирование рекламации клиента	Система санкционирования доступа и пуска двигателя, противоуг. система > Запирание/отпирание автомобиля > Отпирание двери > Функциональность > частично не работает
Заключение станции	GFS, Batterie geladen, Schlüsselbatterie vom zweiten Schlüssel ersetzt. Funktionsprobe, i.o. [2033189/4 Servicehinweis: Kessy (Keyless Entry) - verschiedene Beanstandungen/ Textmeldung „Schlüssel nicht gefunden“]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	



Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2021-11-24Пробег:  
75000№ заказа:  
2021020397ID рекламации:  
142719101

Рекламация клиента	Rückfahrkamera geht spor. nicht an-
Кодирование рекламации клиента	Вспомогательные системы, комфортное управление > Ассистент руления при парковке, система помощи при парковке > Камера заднего вида > Функциональность > нарушена работа
Заключение станции	GFS, Batterie geladen, Funktionsprobe durchgeführt, nach TPI die SW aktualisiert. [2053928/2 Fahrwerk: Fahrerassistenzsysteme (verschiedene) – temporärer Ausfall/ Ereignisspeichereintrag C12B3FC, C12B3FD]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2021-11-24Пробег:  
75000№ заказа:  
2102039702№ счёта.:  
1710109730

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	57084299	BATTERIE FÜR FUNKSCHLÜSSEL ERSETZT	-	0000		0
2	98000003	KOSTENLOSE FAHRZEUGWÄSCHE	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	N 10528301	Battery	1.00	V	OWN	01	0	0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:  
2021-11-24Пробег:  
75000№ заказа:  
2102039701№ счёта.:  
1714029111Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддержк  
а

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Электронная  
сервисная книжка ▼Срок приёмки:  
2021-10-13Пробег:  
72243№ заказа.:  
2021016902Отметка о провед. ТО:  
Сервис по замене  
масла (гибкий  
интервал)

## Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	01400050	Сервис по замене тормозной жидкости



Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2021-10-07Пробег:  
72243№ заказа:  
2021016902ID рекламации:  
140885448

Рекламация клиента	Navi hängt sich immer wieder auf
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Режим навигации > Выбрать режим навигации (NAV) > Функциональность > не работает
Заключение станции	[2060938/4 Elektrik: Discover Pro/ Discover Premium: verschiedene Gerätebeanstandungen]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	



Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2021-10-07Пробег:  
72243№ заказа:  
2021016902ID рекламации:  
140885610

Рекламация клиента	Verbindung Handy wird ständig getrennt
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Работа телефона > Соединение Bluetooth > Соединение по Bluetooth с мобильным телефоном, громкая связь (HFP) > Функциональность > пропуск зажигания/воспламенения
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	
Запасная деталь для устранения неисправности	



Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2021-10-07Пробег:  
72243№ заказа:  
2021016902ID рекламации:  
140885542

Рекламация клиента	Schlüssel nicht erkannt, mitten in der Fahrt/
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Индикаторы указаний в виде пиктограмм > Инд.: распознаван. ключа > Функциональность > ложное срабатывание
Заключение станции	[2033189/4 Servicehinweis: Kessy (Keyless Entry) - verschiedene Beanstandungen/ Textmeldung „Schlüssel nicht gefunden“]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2021-10-07Пробег:  
72243№ заказа:  
2101690201№ счёта.:  
1710106942Примеч.  
Техническое  
обслуживание

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	98000003	KOSTENLOSE FAHRZEUGWÄSCHE	-	0000		0
2	01330000	Accident prev.regulations .	-	0000		0
3	44054199	RÄDER A+E	-	0000		0
4	40643099	RADNABEN GEREINIGT	-	0000		0
5	01140015	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
6	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
3	5W30	ÖL 0W30 LONGLIFE III	6.10	V	OWN	80	0	0
4	B 000DS	BREMSFLUESSIGKEIT	1.00	V	OWN	01	0	0



Счёт ▼

Срок приёмки: 2021-10-07      Пробег: 72243      № заказа: 2101690202      № счёта.: 1714028299      Примеч. Гарант./послегарант.поддержка

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Рекламация ▼

Срок приёмки: 2021-07-07      Пробег: 66025      № заказа: 2021011412      ID рекламации: 137784129

Рекламация клиента	O-Ton Kunde: Knartzgeräusche aus der Mittelkonsole beim leichten Verzögern !
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Передняя панель, центральная консоль > Каркас передней панели
Заключение станции	Mittelkonsole mit Werkstattmittel beklebt (Filzstreifen)
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Передняя панель, центральная консоль > Центральная консоль > Шумы, колебания > шум
Запасная деталь для устранения неисправности	



Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2021-07-07Пробег:  
66025№ заказа:  
2021011412ID рекламации:  
137784211

Рекламация клиента	O-Ton Kunde: Motor für Zuziehhilfe Fahrertür klopft beim schließen !
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Управление дверями, крышками, капотом > Доводчик двери > Шумы, колебания > шум
Заключение станции	Motor für Zuziehhilfe vorne links ersetzt
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Двери
Запасная деталь для устранения неисправности	ЗЕВ-837-060-В-

Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2021-07-07Пробег:  
66025№ заказа:  
2021011412ID рекламации:  
137784298

Рекламация клиента	O-Ton Kunde: Abdeckung Fahrertür außen knarzt
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Облицовка, напольное покрытие > Облицовка стойки А > Шумы, колебания > трещит/издает скрежет/шуршит
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Декоративные элементы, грязеотражатели > Накладка рамки стекла двери > Шумы, колебания > трещит/издает скрежет/шуршит
Запасная деталь для устранения неисправности	760-837-901--041



Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2021-07-07Пробег:  
66025№ заказа:  
2021011412ID рекламации:  
137784912

Рекламация клиента	O-Ton Kunde : Knartzgeräusche aus dem Amarturenbrett bei Gassstoß sowie verzögern - bei leichten Druck auf dem Amarturenbrett knarzt es mittig ebenfalls
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Передняя панель, центральная консоль > Каркас передней панели > Размеры > перепад не в допуске
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Передняя панель, центральная консоль > Каркас передней панели > Шумы, колебания > шум
Запасная деталь для устранения неисправности	761-857-003-E-PGB



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2021-07-07Пробег:  
66025№ заказа:  
2101141203№ счёта.:  
1714027377Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддержк  
а

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	70592000	Front door trims removed+installed	-	0000		0
2	57411950	Power latching motor removed+instal	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	ЗЕВ837060В	DRIVE	1.00	V	OWN	08	1	0



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2021-07-07Пробег:  
66025№ заказа:  
2101141202№ счёта.:  
1714027378Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддержк  
а

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	70181900	Dash panel removed+installed	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	761857003E PGB	DASHBOARD	1.00	V	OWN	08	1	0
2	3G0867280	Clip	3.00	V	OWN	03	0	0



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2021-07-07Пробег:  
66025№ заказа:  
2101141201№ счёта.:  
1714027376Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддержк  
а

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	64481900	Front window slot seal removed+inst	-	0000		0
2	66201950	Door trim removed+installed	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	760837901 041	TRIM	1.00	V	OWN	08	1	0



Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2021-06-03Пробег:  
65122№ заказа:  
2021009401ID рекламации:  
136621026

Рекламация клиента	Im Bereich Tacho laut Knarrgeräusche wahr zunehmen
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Комбинация приборов, индикаторы, дисплеи > Комбинация приборов > Шумы, колебания > шум
Заключение станции	Blende Schalttafel rechts aus und eingebaut, Geräusche mit Werkstattmitteln beseitigt
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Передняя панель, центральная консоль > Каркас передней панели > Заглушка передней панели > Шумы, колебания > шум
Запасная деталь для устранения неисправности	

Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2021-06-03Пробег:  
65122№ заказа:  
2021009401ID рекламации:  
136620920

Рекламация клиента	Mittelkonsole macht extreme Geräusche Unebenheiten
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Передняя панель, центральная консоль > Центральная консоль > Шумы, колебания > шум
Заключение станции	Mittelkonsole teilweise aus und ein, Geräusche mit Werkstattmittel beseitigt
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Передняя панель, центральная консоль > Центральная консоль > Шумы, колебания > шум
Запасная деталь для устранения неисправности	



Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2021-06-03Пробег:  
65122№ заказа:  
2021009401ID рекламации:  
136620807

Рекламация клиента	Türverkleidung rechts macht Geräusche bei Unebenheiten
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Облицовка, напольное покрытие > Обивка двери > Шумы, колебания > шум
Заключение станции	Türverkleidung a++ Filz verklebt + Bauteile miteinander verklebt
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Облицовка, напольное покрытие > Обивка двери > Шумы, колебания > шум
Запасная деталь для устранения неисправности	

Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2021-06-03Пробег:  
65122№ заказа:  
2021009401ID рекламации:  
136620685

Рекламация клиента	Türverkleidung auf der Fahrerseite macht extreme Geräusche bei Unebenheiten
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Облицовка, напольное покрытие > Обивка двери > Шумы, колебания > шум
Заключение станции	Türverkleidung a++ Filz verklebt + Bauteile miteinander verklebt
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Облицовка, напольное покрытие > Обивка двери > Шумы, колебания > шум
Запасная деталь для устранения неисправности	

Электронная  
сервисная книжка Срок приёмки:  
2021-06-03Пробег:  
63589№ заказа.:  
2021009047Отметка о провед. ТО:  
Инспекционный сервис

## Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	20345550	Дизельный топливный фильтр
2	01390050	Дополнительный объём инспекционного сервиса



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2021-06-03Пробег:  
65122№ заказа:  
2100940104№ счёта.:  
1714027101Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддержк  
а

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	70592000	Front door trims removed+installed	-	0000		0
2	99999999	TÜRVERKLEIDUNG NACHGEARBEITET	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	7L6868243	Clip	4.00	V	OWN	03	0	0



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2021-06-03Пробег:  
65122№ заказа:  
2100940103№ счёта.:  
1714027100Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддержк  
а

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	37051900	Selector lever removed+installed	-	0000		0
2	68141950	Trim for console removed+installed	-	0000		0
3	68161951	Stowage box removed+installed	-	0000		0
4	68191951	Cover removed+installed	-	0000		0
5	85531900	Air vent centre removed+installed	-	0000		0
6	85541900	Rear air vent removed+installed	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	533863288A	Felt strip	1.00	V	OWN	08	0	0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:  
2021-06-03Пробег:  
65122№ заказа:  
2100940102№ счёта.:  
1714027099Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддержк  
а

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	68221900	Dash panel trim removed+installed	-	0000		0

Счёт ▼

Срок приёмки:  
2021-06-03Пробег:  
65122№ заказа:  
2100940101№ счёта.:  
1714027098Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддержк  
а

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999999	TÜRVERKLEIDUNG NACHGEABRBEITET	-	0000		0



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2021-05-28Пробег:  
63593№ заказа:  
2100904701№ счёта.:  
1710101968Примеч.  
Техническое  
обслуживание

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01340000	Inspections .	X	0000		0
2	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
3	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	94151660	Headlight adjusted	-	0000		0
7	98000003	KOSTENLOSE FAHRZEUGWÄSCHE	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	4M0127434G	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
2	G 052164CV	SCHEIBENREINIGER	1.00	F	6	N	0	0



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2021-03-04Пробег:  
58889№ заказа:  
2100376401№ счёта.:  
1710097866

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
2	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	44054199	RÄDER A+E	-	0000		0
5	40643099	RADNABEN GEREINIGT	-	0000		0
6	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	8W0615601K	BREMSSCHEI	2.00	V	OWN	02	0	0
2	8W0698451S	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
3	8W0615121E	SENDER	2.00	V	OWN	08	0	0
4	N 91126801	bolt	4.00	V	OWN	01	0	0
5	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0



#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
6	G 052910DS	AdBlue	5.40	V	OWN	73	0	0



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2021-02-09Пробег:  
57000№ заказа:  
2100207801№ счёта.:  
1710095827

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	92252000	Wiper arm removed+installed	-	0000		0
2	66441950	Cowl panel trim removed+installed	-	0000		0
3	64105556	Windscreen replaced	-	0000		0
4	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0
6	96381550	Driver assist camera adjusted	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	8U0955609	Foil	1.00	V	OWN	08	0	0
2	D 004660M2	2-pack adh	1.00	V	OWN	02	0	0
3	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03	0	0
4	D 00950025	APPLICATOR	2.00	V	OWN	03	0	0
5	760845011AANVB	WINDSHIELD	1.00	V	OWN	03	0	0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
6	D 181802M1	ACTIVATOR	1.00	V	OWN	03	0	0
7	3G0867280	Clip	2.00	V	OWN	03	0	0
8	8S0857945	Clip	1.00	V	OWN	03	0	0

Счёт

Срок приёмки:  
2021-01-26Пробег:  
54000№ заказа:  
2100130101№ счёта.:  
1710095025

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	57084299	BATTERIE FÜR FUNKSCHLÜSSEL ERSETZT	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	N 10528301	Battery	1.00	V	OWN	01	0	0

Электронная  
сервисная книжка Срок приёмки:  
2020-11-02Пробег:  
51049№ заказа.:  
2020017929Отметка о провед. ТО:  
Запись сервисного  
предприятия

#		
1	Описание	Запись сервисного предприятия
2	Примеч.	Aktion 23CI

Счёт

Срок приёмки:  
2020-10-26Пробег:  
51096№ заказа:  
2001792902№ счёта.:  
1714024852Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддержк  
а

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999999	AKTION 23CI KRIT 01	-	0000		0



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2020-10-26Пробег:  
51096№ заказа:  
2001792901№ счёта.:  
1710092478

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	44054199	RÄDER A+E	-	0000		0
2	40643050	Hubs cleaned	-	0000		0

Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2020-07-02Пробег:  
46000№ заказа:  
2020010407ID рекламации:  
124589157

Рекламация клиента	O-Ton Kunde: Rückfahrkamera und Einparkhilfe o.F.
Кодирование рекламации клиента	Вспомогательные системы, комфортное управление > Ассистент руления при парковке, система помощи при парковке > Камера заднего вида > Функциональность > нарушена работа
Заключение станции	Funktionsprobe durchgeführt, i.o. BA nicht nachvollziehbar.
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	



## Рекламация

Срок приёмки:  
2020-07-02Пробег:  
46000№ заказа:  
2020010407ID рекламации:  
124589148

Рекламация клиента	O-Ton Kunde: Navi geht sporadisch beim Starten nicht mit an. Erst nach neuen Motorstart geht es wieder. KD hat das Videomaterial angefertigt
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Режим навигации > Ведение по маршруту > Функциональность > пропуск зажигания/воспламенения
Заключение станции	Funktionsprobe, n.i.o. GFS, Batterie geladen, SW der 5F nach TPI aktualisiert. [2058263/4 Elektrik: Discover Pro/ Discover Premium: verschiedene Gerätebeanstandungen]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	

## Счёт

Срок приёмки:  
2020-07-02Пробег:  
45712№ заказа:  
2001040701№ счёта.:  
1714024110Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддержк  
а

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Электронная  
сервисная книжка Срок приёмки:  
2020-05-27Пробег:  
45122№ заказа.:  
2020006117Отметка о провед. ТО:  
Инсп. сервис с заменой  
масла (гибкий  
интервал)

## Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	85181950	Салонный фильтр

Рекламация

Срок приёмки:  
2020-04-24Пробег:  
45122№ заказа:  
2020006117ID рекламации:  
123533390

Рекламация клиента

Кодирование рекламации клиента

Заключение станции

Кодирование неисправности дилером

Запасная деталь для устранения неисправности



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2020-04-24Пробег:  
45122№ заказа:  
2000611702№ счёта.:  
1714023199Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддержк  
а

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999999	АКТИОН 01D6 KRIT 01	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	7D0000279BH	DATA TAG	1.00	V	OWN	08	0	0



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2020-04-24Пробег:  
45122№ заказа:  
2000611701№ счёта.:  
1710085235Примеч.  
Техническое  
обслуживание

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	44054199	RÄDER A+E	-	0000		0
2	40643050	Hubs cleaned	-	0000		0
3	01090015	Insp.w.Oil change (felx.)	X	0000		0
4	94151660	Headlight adjusted	-	0000		0
5	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
6	70221903	Dash panel cover removed+installed	-	0000		0
7	98000003	KOSTENLOSE FAHRZEUGWÄSCHE	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
3	5W30	ÖL 0W30 LONGLIFE III	6.10	V	OWN	80	0	0
4	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2019-09-25Пробег:  
26762№ заказа:  
1901733801№ счёта.:  
1716023206

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	44052099	RADWECHSEL	-	0000		0
2	40643050	RADNABEN GEREINIGT	-	0000		0
3	01019999	GEBRAUCHTWAGEN DURCHSICHT	-	0000		0
4	58645550	Rear door outer seal replaced	-	0000		0
5	70731900	Rear door trim removed+installed	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	G 052164CV	SCHEIBENREINIGER	1.00	F	6	N	0	0
2	760839431H 5AP	GUIDE	1.00	V	OWN	08	0	0
3	760839475A VNH	SEAL	1.00	V	OWN	08	0	0



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2019-06-05Пробег:  
26762№ заказа:  
1901021601№ счёта.:  
1716022104

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	92252000	Wiper arm removed+installed	-	0000		0
2	66441950	Cowl panel trim removed+installed	-	0000		0
3	64105556	Windscreen replaced	-	0000		0
4	96381500	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	27068950	Battery loaded	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	760845011AANVB	WINDSHIELD	1.00	V	OWN	03	0	0
2	D 004660M2	2-pack adh	1.00	V	OWN	02	0	0
3	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03	0	0
4	D 00940104	Cleaner	1.00	V	OWN	03	0	0
5	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03	0	0



#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
6	D 181802M1	ACTIVATOR	1.00	V	OWN	03	0	0
7	357853999B	Line	1.00	V	OWN	03	0	0
8	8U0955609	Foil	1.00	V	OWN	08	0	0

Электронная  
сервисная книжка

Срок приёмки:  
2019-05-17

Пробег:  
26762

№ заказа.:  
2019009042

Отметка о провед. ТО:  
Инспекционный сервис



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2019-05-16Пробег:  
26762№ заказа:  
1900904201№ счёта.:  
1716021983Примеч.  
Техническое  
обслуживание

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	44052099	RADWECHSEL	-	0000		0
2	01340000	Inspections .	X	0000		0
3	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	99999999	LACKSTIFT/ WARNWESTE / VERBANDTASCH	-	0000		0
6	99999999	FELGENSCHLOSS ERSETZT	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	Z 093066	WARNWESTE	1.00	V	OWN	51	0	0
2	Z 093106	VERBANDTASCHE	1.00	V	OWN	53	0	0
3	LST0M2D8S	BRAUN	1.00	V	OWN	02	0	0
4	561857961 82V	ASHTRAY	1.00	V	OWN	08	0	0
5	760698137	BOLTS	1.00	V	OWN	03	0	0



#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
6	G 052164CV	SCHEIBENREINIGER	1.00	F	6	N	0	0

Счёт

Срок приёмки:  
2019-04-29Пробег:  
26761№ заказа:  
207533№ счёта.:  
247950

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	26883500	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	KDWPFL04	AdBlue/200	18.20	K	6	KD		0



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2019-04-17Пробег:  
26759№ заказа:  
207017№ счёта.:  
247162

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999987	KDW-Abgabeprotokoll	-	0000		0

Электронная  
сервисная книжка ▼Срок приёмки:  
2018-12-17Пробег:  
15627№ заказа.:  
2830227Отметка о провед. ТО:  
Сервис по замене  
масла (гибкий  
интервал)

## Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	26881750	Восстановитель



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2018-12-17Пробег:  
15627№ заказа:  
2830227№ счёта.:  
242836Примеч.  
Техническое  
обслуживание

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01140015	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	N 0138495	seal ring	1.00	A	OWN	01		0
2	N 91167901	Screw	1.00	A	OWN	01		0
3	059198405B	SEAL	1.00	A	OWN	01		0
4	OEL A05030 L	LONGLIFE III 5W30	6.10		6	00		0
5	G 052910DS	ADBLUE	10.00	A	OWN	06		0
6	G 052910DS	ADBLUE	15.00	A	OWN	06		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:  
2018-11-21Пробег:  
12026№ заказа:  
200748№ счёта.:  
238822Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддержк  
а

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	90932599	Steuergerät parametriert, codiert 9	-	0000	1	0

Счёт ▼

Срок приёмки:  
2018-11-21Пробег:  
12026№ заказа:  
200746№ счёта.:  
238652

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	44502099	4 HAFTREIFEN:MONTIEREN/DEMON	-	0000		1
2	44059999	REIFENHANDLING/TRANSP.EINLAGERUNG	-	0000		1

Электронная  
сервисная книжка Срок приёмки:  
2018-07-31Пробег:  
10№ заказа.:  
WSAU196212Отметка о провед. ТО:  
Предпродажная  
подготовка

#		
1	Описание	Предпродажная подготовка
2	Примеч.	

Счёт

Срок приёмки:  
2018-07-31Пробег:  
10№ заказа:  
196212№ счёта.:  
233477

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		1



Счёт ▼

Срок приёмки:  
2018-07-31Пробег:  
10№ заказа:  
196212№ счёта.:  
233476

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	00070099	FAHRZEUGTAUSCH+KFZ-PAPIERE	-	0000		1
2	99999993	Fahrbewegung	-	0000		1

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	KDWPFL27	SCHEIBENKLAR	3.00	К	6	KD		1

Записи с 1 до 68 из 68 записей (отфильтровано из 70 записей)