

Модель: 520D A
Идентификационный номер транспортного средства: WBA31BN030CG41415
Внутривзаводское обозначение серии: G31
Код модели: 41BN
Ключ кодов моделей: 41BN

Транспортное средство

BMW 520D A, 140кВт
WBA31BN030CG41415



Внутривзаводское обозначение серии G31
Цвет alpinweiss 3
Уровень интеграции, текущий S15A-23-07-550
Начало гарантии 4 февраля 2021 г.

▼ Технические акции

Акции отсутствуют.

▼ Куланц на основании VIN

Статус	Номер акции	Описание
Открыто	1SACC011056	Радиатор системы рециркуляции отработавших газов Bx7 Локальный номер акции: -
Открыто	1SACC023714	Датчик давления наддува P22 Локальный номер акции: -

▼ Специальная информация

Акции отсутствуют.

Ограничения гарантии

Отсутствуют ограничения гарантии.

⚠ Ограничения, специфичные для конкретного рынка, в настоящее время не отображаются. Проверьте их в WDF/WXE через S-Gate.

Диагностика в режиме реального времени

❗ Для диагностики в режиме реального времени нет сервисных решений.

Сервисные договоры

Нет доступных договоров BSI

Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование

Информация о неисправностях отсутствует.

Навигационная карта

Инсталлированная карта	Ключ деблокировки (абонем...	Самая новая содержащаяся в абонементе дорожная карта	Самая новая платная навигационная карта
Road Map EUROPE Live 2022-1 (уровень: 09.02.2024)	Ключ деблокировки действителен для навигационных карт с датой выпуска до 29.02.2024 (SWID: 01552402).	Road Map EUROPE Live 2024-1	-

Данные транспортного средства

Тип транспортного средства	Легковой автомобиль
Марка	BMW
Модель	520D A
Кузов	TOUR
VIN (7-значный)	CG41415
VIN (17-значный)	WBA31BN030CG41415
Внутризаводское обозначение серии	G31
Рулевое управление	LL
Двигатель	B47D
Номер двигателя	63456310
Доочистка отработавших газов	EURO6, WLTP, AP, P/CI, M, N1 I
Коробка передач	AUT
Номер коробки передач	0817268XJ6
Головное устройство серийный номер	HBB416L3262858
Привод	HECK
Уровень интеграции, заводской	S15A-20-11-542
Дата изготовления	18.01.2021
Завод-изготовитель	Dingolfing
Дата поставки	21.01.2021
Поставляющий дилер	ahg Autohandelsgesellschaft, Horb/Neckar, DE
Транспортное средство в экспортном исполнении	EUR
Код лака	300
Код обивки	LCFK
Код модели	41BN
Базовый тип	31BN

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование с завода:

01CB Объем CO2
01CE Рекуперационная система
01VM BMW л/с диск Y-обр.спицы 845M JB
0230 дополнительный объем для EU
02PA Фиксатор колесного болта
02TE АКПП с двухпозиционными переключателями
02VB Индикация давления в шинах
0302 Система сигнализации
0320 Отсутствует обозначение модели
0337 Спортивный комплект стиль M
03AC Тягово-сцепное устройство
03M2 Спортивный тормоз M, красный глянцевый
03MC Инд.полосья баг.на кр.Hochgl Shadow Line
03MF BMW ФОНАРИ INDIVIDUAL SHADOW LINE
0402 Панорамная крыша с электроприводом
0420 Солнце защитное остекление
0423 Ножные коврики Velours
0428 Знак аварийной остановки и аптечка
0456 Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож.
04HA обогрев передних и задних сидений
04LN Исполн.из ценн.пород дер."Fineline Cove"
04NB Автом.сист.кондиц.с 4-зонным регулир.
04T7 Массажная функция для водит. и ПАСС Пд
04T8 Наружное зеркало с автомат.затемнением
04UR Сопровождающее освещение салона
0548 Спидометр
0552 Адаптивная светодиодная фара
05AC Автоматическое включение дальнего света
05AV Active Guard
05DM Система парковки
0610 Дисплей на лобовом стекле
0654 Принимающий модуль DAB
0688 Harman/Kardon система объемного звучания
06AC Интеллектуальный экстренный вызов
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06C4 Connected Package Professional
06NW Телефония с беспроводной зарядкой
06U2 BMW Live кокпит Plus
06WD WLAN Hotspot
0704 Спортивная ходовая часть M
0710 Кожаное рулевое колесо в M-стиле
0715 Аэродинамический комплект M Technic
0760 Shadow-Line с зеркальным блеском
0775 Потолок антрацит
07M9 Инд.блестящая отделка Shadow Line
0801 Экспортное исполнение для Германии
0851 Языковая версия немецкий
0879 Бортовая документация, немецкий
08EK Dummy-SALAPA
08KB Интервал замены масла 24 мес./25 000 км
08R9 Хладагент R1234yf
08TF Активная защита пешеходов
09BD BUSINESS PACKAGE
09D5 Развлекательный пакет DE
A090 Аккумулятор AGM 90 ампер-час

Установленное позже дополнительное оборудование:

DEBP PCU48GEN1 RSU
FRFK RKF HO Flash

Версия программного обеспечения ЭБУ

Указание: Допустимые сопряжения CAL ID/CVN в т/с EURO.

ЭБУ	Класс ЭБУ	CAL ID	CVN
DDE	DDE	1439A4CF	1439A4CF
		149319D1	149319D1
		268BB58E	268BB58E
		2BB0ADF0	2BB0ADF0
		2E015BE6	2E015BE6
		3C0421EE	3C0421EE
		3C0421EE00000000	3C0421EE
		4CC28643	4CC28643
		54F4596A	54F4596A
		55276663	55276663
		55BCD504	55BCD504
		6D59015B	6D59015B
		717A908E	717A908E
		86857ADF	86857ADF
		892E7CD8	892E7CD8
		892E7CD800000000	892E7CD8
		959E0D23	959E0D23
		97A07335	97A07335
		99618ED9	99618ED9
		9AFFED0B	9AFFED0B
		A643B377	A643B377
		B1BC7F19	B1BC7F19
		BA1B9D6F	BA1B9D6F
		BA1B9D6F00000000	BA1B9D6F
		BFD02905	BFD02905
		BFD0290500000000	BFD02905
		D4DB888B	D4DB888B
		D8C72EDE	D8C72EDE
		EC542BCA	EC542BCA
		EC542BCA00000000	EC542BCA
		EC637C75	EC637C75
		EDD9EC15	EDD9EC15
		EDD9EC1500000000	EDD9EC15
		F96CD042	F96CD042
		FABCD9C0	FABCD9C0
		FDD294C5	FDD294C5
		FDD294C500000000	FDD294C5
		FFE44046	FFE44046
DME1	DME	1439A4CF	1439A4CF
		149319D1	149319D1
		188D71F5	188D71F5
		2131F041	2131F041
		2BB0ADF0	2BB0ADF0

	2E015BE6	2E015BE6
	44E884E8	44E884E8
	4CC28643	4CC28643
	54F4596A	54F4596A
	5AFEEA5F	5AFEEA5F
	6D59015B	6D59015B
	765B6B27	765B6B27
	7B968EA7	7B968EA7
	7BEEC4B7	7BEEC4B7
	86857ADF	86857ADF
	959E0D23	959E0D23
	97A07335	97A07335
	99618ED9	99618ED9
	9AFFED0B	9AFFED0B
	9EF0636F	9EF0636F
	A643B377	A643B377
	B1BC7F19	B1BC7F19
	B8B6150C	B8B6150C
	CFD4AB98	CFD4AB98
	D5F17BF3	D5F17BF3
	D8C72EDE	D8C72EDE
	E32E0B6A	E32E0B6A
	EC542BCA	EC542BCA
	EC637C75	EC637C75
	FABCD9C0	FABCD9C0
	FFE44046	FFE44046

Истории транспортного средства

Дата	Тип	Пробег	Дилер	Обзор
— 07.02.2024	Сервисное обслуживание	135163 км	28243 ahg Autohandelsgesellschaft mbH , Pforzheim	Автоматическое
 -4300 06/2025 ✓  -4300 06/2025 ✓  -4300 06/2025 ✓  -4300 06/2025 ✓  4600 01/2024 ✓  01/2024 01/2024 ✓  01/2024 01/2024 ✓  01/2024 01/2024 ✓  -4300 06/2025 ✓	Ремонт	135163 км	28243 ,	Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Мойка транспортного средства снаружи Ед. раб. вр. I 00 11 319	-1 ед. раб вр.
--	----------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр. I 00 00 105	-2 ед. раб вр.
---	----------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту OelSERVICE Ед. раб. вр. I 00 00 610	-3 ед. раб вр.
---	----------------

К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь I 11 42 8 575 211	-1
---	----

BMW Engine Oil LL04 5W30 Деталь I 83 21 2 405 948	-5.5
--	------

Резьбовая пробка Деталь I 11 13 7 535 106	-1
--	----

Гнездо кнопки Деталь I 66 12 6 912 985	-1
---	----

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Обслуживание топливного фильтра Ед. раб. вр. I 00 00 604	-5 ед. раб вр.
---	----------------

Сменный элемент топливного фильтра Деталь I 13 32 8 591 019	-1
--	----

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО сменного элемента воздушного фильтра Ед. раб. вр. I 00 00 602	-2 ед. раб вр.
---	----------------

Сменный элемент фильтра Деталь I 13 71 8 577 171	-1
---	----

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"	-2 ед. раб вр.
------------------	----------------

Ед. раб. вр. | 00 00 616

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем
Деталь | 64115A1BDB6

-1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Диагностика автомобиля"
Ед. раб. вр. | 00 00 624

-6 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Тормозная жидкость"
Ед. раб. вр. | 00 00 618

-4 ед. раб вр.

Тормозная жидкость DOT4 LV,с низк.вязк.
Деталь | 83 13 2 184 843

-1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Передние тормозные механизмы"
Ед. раб. вр. | 00 00 612

-7 ед. раб вр.

Ср-во очистки тормозн. сист.,без ацетона
Деталь | 83 19 2 413 695

-1

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых
Деталь | 34 11 6 889 570

-1

Датчик износа тормозных накладок Пд
Деталь | 34 35 6 890 788

-1

Паста для тормозных накладок
Деталь | 83 19 2 158 851

-2

Торм. диск облегч. констр. вентилир. Л
Деталь | 34 10 8 858 705

-1

Тормозной диск облегч.констр.вентил.П
Деталь | 34 10 8 858 706

-1

Болт с внутренним шестигранником
Деталь | 34 21 1 161 806

-2

Болт Тогх с шайбой
Деталь | 34 10 6 864 424

-4

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

HU PKW GTÜ #HU2 00000000
Ед. раб. вр. | 99 99 999

Локально

-1 ед. раб вр.

—	07.02.2024	Ремонт	135163 км	28243 ahg Autohandelsgesellschaft mbH, Pforzheim	Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание
---	------------	--------	-----------	--	--

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Мойка транспортного средства снаружи Ед. раб. вр. 00 11 319	1 ед. раб вр.
--	---------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр. 00 00 105	2 ед. раб вр.
---	---------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту Oelservice Ед. раб. вр. 00 00 610	3 ед. раб вр.
---	---------------

К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь 11 42 8 575 211	1
---	---

BMW Engine Oil LL04 5W30 Деталь 83 21 2 405 948	5.5
--	-----

Резьбовая пробка Деталь 11 13 7 535 106	1
--	---

Гнездо кнопки Деталь 66 12 6 912 985	1
---	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Обслуживание топливного фильтра Ед. раб. вр. 00 00 604	5 ед. раб вр.
---	---------------

Сменный элемент топливного фильтра Деталь 13 32 8 591 019	1
--	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО сменного элемента воздушного фильтра Ед. раб. вр. 00 00 602	2 ед. раб вр.
Сменный элемент фильтра Деталь 13 71 8 577 171	1

— Задание**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. 00 00 616	2 ед. раб вр.
К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем Деталь 64115A1BDB6	1

— Задание**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Диагностика автомобиля" Ед. раб. вр. 00 00 624	6 ед. раб вр.
---	---------------

— Задание**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Тормозная жидкость" Ед. раб. вр. 00 00 618	4 ед. раб вр.
Тормозная жидкость DOT4 LV,с низк.вязк. Деталь 83 13 2 184 843	1

— Задание**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Передние тормозные механизмы" Ед. раб. вр. 00 00 612	7 ед. раб вр.
Ср-во очистки тормозн. сист.,без ацетона Деталь 83 19 2 413 695	1
Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых Деталь 34 11 6 889 570	1
Датчик износа тормозных накладок Пд Деталь 34 35 6 890 788	1
Паста для тормозных накладок Деталь 83 19 2 158 851	2
Торм. диск облегч. констр. вентилир. Л Деталь 34 10 8 858 705	1
Тормозной диск облегч.констр.вентил.П Деталь 34 10 8 858 706	1
Болт с внутренним шестигранником	2

Болт Torx с шайбой
Деталь I 34 10 6 864 424

4

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

HU PKW GTÜ #HU2 00000000
Ед. раб. вр. I 99 99 999

Локально

1 ед. раб вр.

— 07.02.2024 Ремонт 135163 км 28243 ahg Autohandelsgesellschaft mbH , Pforzheim Задание Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Zeitzuschlag für eine Hauptarbeit
Ед. раб. вр. I 51 99 111

Локально

2 ед. раб вр.

Снятие и установка облицовки заднего бампера
Ед. раб. вр. I 51 12 656

11 ед. раб вр.

Замена облицовки заднего бампера
Ед. раб. вр. I 51 12 657

4 ед. раб вр.

Дополнительные работы при наличии сигнализации аварийного
сближения при парковке
Ед. раб. вр. I 66 20 603

1 ед. раб вр.

Выполнение проверки автомобиля
Ед. раб. вр. I 00 00 556

3 ед. раб вр.

Kleinersatzteile
Деталь I 47 41 0 006 001

Локально

1

Облицовка бампера Зд
Деталь I 51125A2C1F0

1

Облицовка бампера Зд Нж
Деталь I 51 12 8 098 694

1

Болт с шестигр.головкой д.пластика
Деталь I 07 14 9 110 670

2

Винт со сферо-цилиндрической головкой
Деталь I 07 14 7 127 714

2

Болт с шестигранной головкой
Деталь I 07 14 9 213 164

2

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет


Дословное заявление клиента:

Lackierung 26AW inkl. Material 00000000
Ед. раб. вр. I 99 99 999

Локально

1 ед. раб вр.

— 01.02.2024 Ключ 135163 км 28243 Ключ 10



—	12.12.2023	Гарантия	128764 км	31143	Задание: шарнир приводного вала заднего колеса со стороны КПП выдвинуты/изношены
---	------------	----------	-----------	-------	--

—	Задание: шарнир приводного вала заднего колеса со стороны КПП выдвинуты/изношены
---	--

Описание: шарнир приводного вала заднего колеса со стороны КПП выдвинуты/изношены

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Сборка т/с (многоразовая упаковка)	4 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 00 006	

Замена отвода электролита АКБ	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 61 21 528	

Снятие и установка/замена приводного вала левого или правого ведущего колеса	3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 33 21 505	

Проверка рекламации клиента и диагностирование причины (механика)	3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 59 731	

Замена сальника выходной левого или правого фланца дифференциала	29 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 33 11 620	

Дополнительная операция при наличии панорамного люка	5 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 51 71 961	

шарнир приводного вала заднего колеса со стороны КПП выдвинуты/изношены
Результат | 33 21 07 21 00

Болт с шестигранной головкой	5
Деталь 07 11 9 906 292	

Болт с шестигранной головкой с шайбой	1
Деталь 33 17 6 760 336	

К-т уплотнителей редуктора заднего моста	1
Деталь 33 10 8 860 346	

Выходной вал П Зд	1
Деталь 33 20 8 664 046	

Кронштейн задн.доп.глушителя Пд	1
Деталь 18 30 8 582 062	

Болт с шестигранной головкой с шайбой	2
Деталь 07 11 9 906 460	

Болт с буртиком с пружиной	1
Деталь 31 20 6 866 022	

Резьб.пробка с уплотн.кольцом кругл.сеч.	1
Деталь 33 11 7 525 064	

Стяжная лента	1
Деталь 18 30 8 478 401	

Гайка с буртиком	3
Деталь 07 11 9 906 089	

Болт с шестигранной головкой	1
------------------------------	---

Деталь I 18 30 9 909 376

Комбинирован. болт с шестигр.головкой
Деталь I 07 14 7 413 212 3

V-образный хому
Деталь I 18 30 8 590 002 1

уплотнительная прокладка
Деталь I 18 30 8 595 104 1

—	11.12.2023	Ключ	128761 км	31143	Ключ 10				
									
2100	2100	2100	2100		01/2024	01/2024		2100	
06/2025	06/2025	06/2025	06/2025					06/2025	

—	05.12.2023	Ключ	127460 км	31143	Ключ 10				
									
3300	3300	3300	3300					3300	
06/2025	06/2025	06/2025	06/2025		01/2024	01/2024		06/2025	

—	05.12.2023	Ремонт	128764 км	31143 Procar Automobile GmbH , Sprockhövel	Задание
---	------------	--------	-----------	--	---------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

PROCAR-Service-Check
Ед. раб. вр. I 99 99 290

Локально

2 ед. раб вр.

—	09.11.2023	Ключ	124153 км	03419	Ключ 10				
									
8000	8000	8000	8000					8000	
06/2025	06/2025	06/2025	06/2025		01/2024	01/2024		06/2025	

—	09.11.2023	Гарантия	122643 км	03419	Задание: Датчик частиц дизельного топлива постоянное нарушение функционирования
---	------------	----------	-----------	-------	---

— Задание: Датчик частиц дизельного топлива постоянное нарушение функционирования

Описание: Датчик частиц дизельного топлива постоянное нарушение функционирования

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Выполнение проверки автомобиля
Ед. раб. вр. I 00 00 556

3 ед. раб вр.

Замена отвода электролита АКБ
Ед. раб. вр. I 61 21 528

1 ед. раб вр.

Замена датчика частиц дизельного топлива
Ед. раб. вр. I 13 62 668

8 ед. раб вр.

Программирование/кодирование блока(-ов) управления, включая очистку регистратора неисправностей

4 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 61 00 730

Проверка рекламации клиента и диагностирование причины (электрооборудование)

3 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 00 59 732

Датчик частиц дизельного топлива постоянное нарушение функционирования

Результат | 13 62 29 15 00

Датчик частиц дизельного топлива

1

Деталь | 13 62 7 828 769

—	25.10.2023	Ключ	122643 км	03419	Ключ 10				
									
10000	10000	10000	10000					10000	
06/2025	06/2025	06/2025	06/2025		01/2024	01/2024		06/2025	

—	25.10.2023	Ремонт	122643 км	03419 ,	Задание Задание
---	------------	--------	-----------	---------	--------------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Снятие и установка/замена облицовки порога слева или справа

-6 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 51 71 447

Опора подъемной платформы

-1

Деталь | 51 71 7 169 981

Облицовка порога грунт. Л

-1

Деталь | 51 77 8 073 133

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Schwellerverkleidung links (Stufe 2) lackieren 00000000

Локально

-1 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 99 99 999

—	25.10.2023	Ремонт	122643 км	03419 ,	Задание Задание
---	------------	--------	-----------	---------	--------------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Снятие и установка/замена облицовки порога слева или справа

6 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 51 71 447

Опора подъемной платформы

1

Деталь | 51 71 7 169 981

Облицовка порога грунт. Л

1

Деталь | 51 77 8 073 133

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Schwellerverkleidung links (Stufe 2) lackieren 00000000	Локально	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 99 99 999		

—	25.10.2023	Ремонт	122643 км	03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm	Задание Задание
---	------------	--------	-----------	--	--------------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Снятие и установка/замена облицовки порога слева или справа	6 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 51 71 447	

Опора подъемной платформы	1
Деталь 51 71 7 169 981	

Облицовка порога грунт. Л	1
Деталь 51 77 8 073 133	

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Schwellerverkleidung links (Stufe 2) lackieren 00000000	Локально	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 99 99 999		

—	26.09.2023	Гарантия	120428 км	31143	Задание: карданный вал к заднему мосту излом Задание: карданный вал к заднему мосту излом Задание
---	------------	----------	-----------	-------	---

— Задание: карданный вал к заднему мосту излом

Описание: карданный вал к заднему мосту излом

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

карданный вал к заднему мосту излом
Результат 26 11 00 13 98

— Задание: карданный вал к заднему мосту излом

Описание: карданный вал к заднему мосту излом

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Сборка т/с (многоразовая упаковка)	4 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 00 006	

Замена отвода электролита АКБ Ед. раб. вр. 61 21 528	1 ед. раб вр.
Замена редуктора главной передачи Ед. раб. вр. 33 10 517	17 ед. раб вр.
Замена карданного вала в сборе Ед. раб. вр. 26 11 508	26 ед. раб вр.
Проверка рекламации клиента и диагностирование причины (механика) Ед. раб. вр. 00 59 731	3 ед. раб вр.
Дополнительная операция при наличии панорамного люка Ед. раб. вр. 51 71 961	5 ед. раб вр.
карданный вал к заднему мосту излом Результат 26 11 00 13 99	
редуктор главной передачи Деталь 33 10 8 686 203	1
Болт с шестигранной головкой с шайбой Деталь 07 11 9 906 460	2
Болт с шестигранной головкой с шайбой Деталь 33 50 6 771 928	1
Болт с шестигранной головкой Деталь 07 11 9 906 292	5
Болт с шестигранной головкой с шайбой Деталь 33 17 6 760 336	1
Пылезащитная манжета, пластмасса Деталь 33205A31900	2
Гайка с буртиком самоконтрящаяся Деталь 33 30 6 760 349	1
Ремкомплект закладной гайки Деталь 33 12 7 607 158	1
Стяжная лента Деталь 18 30 8 478 401	1
Гайка с буртиком Деталь 07 11 9 906 089	3
Болт с шестигранной головкой Деталь 18 30 9 909 376	1
Резьб.пробка с уплотн.кольцом кругл.сеч. Деталь 33 11 7 525 064	1
Болт с шестигранной головкой Деталь 26 11 7 527 475	3
V-образный хому Деталь 18 30 8 590 002	1
уплотнительная прокладка Деталь 18 30 8 595 104	1
Комбинирован. болт с шестигр.головкой Деталь 07 14 7 413 212	3
Распорная гайка Деталь 07 14 7 201 307	8
Карданный вал Деталь 26 10 8 862 235	1

Болт с шестигранной головкой Деталь I 26 11 7 523 709	3
Гайка шестигранная самоконтрящаяся Деталь I 26 12 7 536 563	3

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Результат I 85 40 00 01 TZ

—	19.09.2023	Ремонт	122643 км	03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm	Задание Задание Задание
---	------------	--------	-----------	--	-------------------------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Замена двух шин с технологией Runflat Ед. раб. вр. I 36 12 556	6 ед. раб вр.
Goodyear Ultra Grip 8 Performance ROF Деталь I 85 45 2 593 776	2

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Alle Räder wechseln Ед. раб. вр. I 80 36 000	Локально	5 ед. раб вр.
Очистка колес Ед. раб. вр. I 00 99 040		0 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет


Дословное заявление клиента:

Einlagerungsgebühr Saison - Räder/Reifen 00000000 Ед. раб. вр. I 99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
---	----------	---------------

—	04.09.2023	Ключ	120427 км	31143	Ключ O
---	------------	------	-----------	-------	--------

 13000 06/2025	 13000 06/2025	 13000 06/2025	 13000 06/2025	 01/2024	 01/2024	 06/2025	 13000 06/2025	
---	---	---	---	--	--	---	---	---

—	04.09.2023	Ключ	120427 км	31143	Remote KeyRead
---	------------	------	-----------	-------	----------------



—	04.09.2023	Ремонт	120427 км	26842 BMW Mobiler Service Einsatzleitzentrale , München	Задание
---	------------	--------	-----------	--	---------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

—	04.09.2023	Гарантия	120427 км	23309	Задание: передача крутящего момента вперед, АКПП работает в холостую
---	------------	----------	-----------	-------	--

— Задание: передача крутящего момента вперед, АКПП работает в холостую

Описание: передача крутящего момента вперед, АКПП работает в холостую

Оценивается как повторный визит: Нет


Дословное заявление клиента:

Буксировка автомобиля
Ед. раб. вр. | 00 12 300


16 ед. раб вр.

передача крутящего момента вперед, АКПП работает в холостую
Результат | 24 00 30 66 98


—	28.08.2023	Ключ	119578 км	03419	Ключ 10
---	------------	------	-----------	-------	---------



—	14.06.2023	Ключ	109260 км		Ключ 10
---	------------	------	-----------	--	---------



—	14.06.2023	Сервисное обслуживание	109260 км	03419 Autohaus Schneider GmbH&Co. KG , Schwelm	Автоматическое
---	------------	------------------------	-----------	--	----------------



—	14.06.2023	Ремонт	109280 км	03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm	Задание Задание Задание
---	------------	--------	-----------	--	-------------------------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр. 00 00 105	2 ед. раб вр.
---	---------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту OelSERVICE Ед. раб. вр. 00 00 610	3 ед. раб вр.
---	---------------

Longlife 04 SAE 5W30 Деталь FT99 11 0 000 0	Локально	0
--	----------	---

Гнездо кнопки Деталь 66 12 6 912 985		1
---	--	---

К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь 11 42 8 575 211		1
---	--	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. 00 00 616	2 ед. раб вр.
--	---------------

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем Деталь 64115A1BDB6		1
---	--	---

—	14.06.2023	Ремонт	109280 км	03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm	Задание
---	------------	--------	-----------	--	---------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Замена центральной вентиляционной решетки Ед. раб. вр. 64 22 667	4 ед. раб вр.
---	---------------

Вентиляционная решетка Ср Деталь 64 22 9 329 579		1
---	--	---

—	14.06.2023	Гарантия	109280 км	03419	Задание: Датчик частиц дизельного топлива постоянное нарушение функционирования
---	------------	----------	-----------	-------	---

— Задание: Датчик частиц дизельного топлива постоянное нарушение функционирования

Описание: Датчик частиц дизельного топлива постоянное нарушение функционирования

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Выполнение проверки автомобиля Ед. раб. вр. 00 00 556	3 ед. раб вр.
Замена отвода электролита АКБ Ед. раб. вр. 61 21 528	1 ед. раб вр.
Проверка рекламации клиента и диагностирование причины (электрооборудование) Ед. раб. вр. 00 59 732	3 ед. раб вр.
Датчик частиц дизельного топлива постоянное нарушение функционирования Результат 13 62 29 15 00	

—	19.04.2023	Ремонт	102095 км	03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm	Задание Задание	
---	------------	--------	-----------	--	--------------------	--

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Alle Räder wechseln Ед. раб. вр. 80 36 000	Локально	5 ед. раб вр.
Очистка колес Ед. раб. вр. 00 99 040		0 ед. раб вр.

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Einlagerungsgebühr Saison - Räder/Reifen 00000000 Ед. раб. вр. 99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
---	----------	---------------

—	13.03.2023	Ключ	96013 км	Ключ 10		
---	------------	------	----------	---------	--	--

 16000 01/2025	 16000 01/2025	 16000 01/2025	 39000 01/2027	 39000 01/2027	 39000 01/2027	 39000 01/2027	 39000 01/2027	 39000 01/2027	 39000 01/2027
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---

—	13.03.2023	Ремонт	96014 км	03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm	Задание	
---	------------	--------	----------	--	---------	--

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

(ежегодная) Проверка транспортного средства в рамках DGUV, предписание 70 Ед. раб. вр. 00 12 170	6 ед. раб вр.
---	---------------

—	20.01.2023	Ключ	88118 км	Ключ 0					
 -700 3.5 % 08/2024	 -700 08/2024	 -700 08/2024			 01/2024	 01/2024		 -700 1.8 % 08/2024	
—	20.01.2023	Сервисное обслуживание	88118 км	03419 Autohaus Schneider GmbH&Co. KG , Schwelm	Автоматическое				
 -700 ✓	 -700 ✓	 -700 ✓	 0	 0	 0	 0	 0	 -700 ✓	
—	20.01.2023	Ремонт	88123 км	03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm	Задание Задание Задание Задание Задание Задание				

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту OelSERVICE
Ед. раб. вр. | 00 00 610

3 ед. раб вр.

Longlife 04 SAE 5W30
Деталь | FT99 11 0 000 0

Локально

5.5

К-т сменного элемента масляного фильтра
Деталь | 11 42 8 575 211

1

Гнездо кнопки
Деталь | 66 12 6 912 985

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"
Ед. раб. вр. | 00 00 616

2 ед. раб вр.

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем
Деталь | 64115A1BDB6

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО сменного элемента воздушного фильтра Ед. раб. вр. 00 00 602	2 ед. раб вр.
---	---------------

Сменный элемент фильтра Деталь 13 71 8 577 171	1
---	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Диагностика автомобиля" Ед. раб. вр. 00 00 624	6 ед. раб вр.
---	---------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Scheibenwaschanlage mit Zusatz auffüllen/ergänzen Ед. раб. вр. 60 00 000	Локально	1 ед. раб вр.
---	----------	---------------

Средство для очистки стекол с антифризом Деталь 83125A1A166	1
--	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Инсталляция навигационных карт Ед. раб. вр. 65 90 600	0 ед. раб вр.
--	---------------

—	20.01.2023	Гарантия	88123 км	03419	Задание: Эластичная муфта на карданном валу к редуктору заднего моста треснут / сорван
---	------------	----------	----------	-------	--

— Задание: Эластичная муфта на карданном валу к редуктору заднего моста треснут / сорван

Описание: Эластичная муфта на карданном валу к редуктору заднего моста треснут / сорван

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Замена эластичной муфты задней части карданного вала Ед. раб. вр. 26 11 521	20 ед. раб вр.
--	----------------

Проверка рекламации клиента и диагностирование причины (механика) Ед. раб. вр. 00 59 731	3 ед. раб вр.
---	---------------

Эластичная муфта на карданном валу к редуктору заднего моста треснут / сорван Результат 26 11 02 01 00	
---	--

Гайка с буртиком шестигранная Деталь 33 32 6 760 368	3
---	---

Эластичная муфта
Деталь I 26 11 8 832 852

1

Болт с наружным Torx
Деталь I 26 11 8 607 971

3


Болт с шестигранной головкой
Деталь I 26 11 7 527 475

3

Комбинирован. болт с шестигр.головкой
Деталь I 07 14 7 413 212

3

—	21.10.2022	Ключ	76029 км	Ключ 0
---	------------	------	----------	--------



—	21.10.2022	Ремонт	76029 км	03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm	Задание Задание
---	------------	--------	----------	--	--------------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Alle Räder wechseln Ед. раб. вр. I 80 36 000	Локально	5 ед. раб вр.
Очистка колес Ед. раб. вр. I 00 99 040		4 ед. раб вр.

— Задание


Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Einlagerungsgebühr Saison Räder/Reifen 00000000 Ед. раб. вр. I 99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
---	----------	---------------

—	06.09.2022	Ключ	69997 км	Ключ 10
---	------------	------	----------	---------



—	06.09.2022	Ремонт	69997 км	03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm	Задание
---	------------	--------	----------	--	---------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Zwei Reifen ersetzen Hinterachse
 Ед. раб. вр. | 36 99 992

Локально

8 ед. раб вр.

Pirelli P-Zero
 Деталь | 85455A22D42

2

—	17.08.2022	Ключ	67678 км	Ключ 10					
 -2400 11.4 % 02/2024		 -2400 02/2024	 -2400 02/2024		 01/2024	 01/2024	 1300	 19000 02/2026	
—	17.08.2022	Сервисное обслуживание	67678 км	03419 Autohaus Schneider GmbH&Co. KG , Schwelm	Автоматическое				
 -2400 ✓	 0	 -2400 ✓	 -2400 ✓	 0	 0	 0	 1300 ✓	 19000	
—	17.08.2022	Ремонт	67687 км	03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm	Задание Задание Задание Задание Задание Задание				

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
 Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту Oelservice
 Ед. раб. вр. | 00 00 610

3 ед. раб вр.

Longlife 04 SAE 5W30
 Деталь | FT99 11 0 000 0

Локально

5.5

Гнездо кнопки
 Деталь | 66 12 6 912 985

1

К-т сменного элемента масляного фильтра
 Деталь | 11 42 8 575 211

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Обслуживание топливного фильтра

Ед. раб. вр. | 00 00 604

5 ед. раб вр.

Сменный элемент топливного фильтра

Деталь | 13 32 8 591 019

1

Гайка шестигранная самоконтрящаяся

Деталь | 64 50 9 123 157

2

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"

Ед. раб. вр. | 00 00 616

2 ед. раб вр.

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем

Деталь | 64115A1BDB6

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Задние тормозные механизмы"

Ед. раб. вр. | 00 00 614

8 ед. раб вр.

Bremsenreiniger

Деталь | FT99 11 9 407 8

Локально

1

Датчик износа тормозных накладок Зд

Деталь | 34 21 6 890 792

1

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых

Деталь | 34 21 6 867 175

1

Паста для тормозных накладок

Деталь | 83 19 2 158 851

2

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Мойка транспортного средства снаружи

Ед. раб. вр. | 00 11 319

0 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Mietwagen 00000000

Ед. раб. вр. | 99 99 999

Локально

1 ед. раб вр.

05.05.2022 Ключ

55536 км

Ключ 0



13000

02/2024





13000

626



13000

626





01/2024



596





36000

02/2026



—	05.05.2022	Ремонт	55537 км	03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm	Задание Задание
---	------------	--------	----------	--	--------------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Alle Räder wechseln Ед. раб. вр. 80 36 000	Локально	5 ед. раб вр.
Очистка колес Ед. раб. вр. 00 99 040		4 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Einlagerungsgebühr Saison Räder/Reifen 00000000 Ед. раб. вр. 99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
---	----------	---------------

—	02.03.2022	Ключ	46986 км	Ключ 0
---	------------	------	----------	--------

 23000 689	 23000 689	 23000 689	 23000 689	 659	 659	 659	 48000 1409	 48000 1409	 48000 1409	 48000 1409
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---

—	17.02.2022	Ключ	44352 км	Ключ 0
---	------------	------	----------	--------

 -2200 08/2023	 -2200 524	 -2200 524	 674	 674	 674	 674	 -2200 08/2023	 -2200 08/2023	 -2200 08/2023	 -2200 08/2023
---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	--

—	17.02.2022	Сервисное обслуживание	44352 км	03419 Autohaus Schneider GmbH&Co. KG , Schwelm	Автоматическое
---	------------	---------------------------	----------	--	----------------

 -2200 ✓	 -2200 ✓	 -2200 ✓	 0	 0	 0	 0	 -2200 ✓
---	---	---	--	--	--	--	---

—	17.02.2022	Ремонт	44361 км	03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm	Задание Задание Задание Задание Задание
---	------------	--------	----------	--	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту OelSERVICE
Ед. раб. вр. | 00 00 610

3 ед. раб вр.

Longlife 04 SAE 5W30
Деталь | FT99 11 0 000 0

Локально

5.5

К-т сменного элемента масляного фильтра
Деталь | 11 42 8 575 211

1

Гнездо кнопки
Деталь | 66 12 6 912 985

1

— Задание**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО сменного элемента воздушного фильтра
Ед. раб. вр. | 00 00 602

2 ед. раб вр.

Сменный элемент фильтра
Деталь | 13 71 8 577 171

1

— Задание**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"
Ед. раб. вр. | 00 00 616

2 ед. раб вр.

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем
Деталь | 64115A1BDB6

1

— Задание**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Диагностика автомобиля"
Ед. раб. вр. | 00 00 624

6 ед. раб вр.

— Задание**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Замена всех щеток стеклоочистителя
Ед. раб. вр. | 61 61 547

1 ед. раб вр.

Комплект щеток стеклоочистителя
Деталь | 61 61 2 447 932

1

—	17.02.2022	Ремонт	44361 км	03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm	Задание
---	------------	--------	----------	--	---------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Снятие и установка/замена поручня спереди
Ед. раб. вр. I 51 16 980 1 ед. раб вр.

Поручень Пд
Деталь I 51 16 7 464 443 1

—	17.02.2022	Ремонт	44361 км	03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm	Задание Задание Задание
---	------------	--------	----------	--	-------------------------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Выполнение проверки автомобиля
Ед. раб. вр. I 00 00 556 3 ед. раб вр.

Время работы не задано/ Электрооборудование автомобиля
Ед. раб. вр. I 61 99 000 2 ед. раб вр.

Предохранитель Maxi желтый
Деталь I 61 13 1 372 527 1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Scheibenwaschanlage mit Zusatz auffüllen/ergänzen Локально 1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 60 00 000

Средство для очистки стекол с антифризом
Деталь I 83125A1A166 1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Дополнительная операция: доливка AdBlue
Ед. раб. вр. I 00 00 667 2 ед. раб вр.

AdBlue Локально 11
Деталь I FT83 19 0 441 1

—	17.02.2022	Гарантия	44361 км	03419	Задание: турбонагнетатель ОГ (ATL) негерметичен Задание: водосточный шланг SHD / панорамная крыша ослабло крепление
---	------------	----------	----------	-------	--

— Задание: турбонагнетатель ОГ (ATL) негерметичен

Описание: турбонагнетатель ОГ (ATL) негерметичен

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка рекламации клиента и диагностирование причины (механика) Ед. раб. вр. 00 59 731	3 ед. раб вр.
---	---------------

Снятие и установка/замена турбонагнетателя ОГ ступени низкого давления Ед. раб. вр. 11 65 545	6 ед. раб вр.
--	---------------

турбонагнетатель ОГ (ATL) негерметичен
Результат | 11 65 05 48 00

— Задание: водосточный шланг SHD / панорамная крыша ослабло крепление

Описание: водосточный шланг SHD / панорамная крыша ослабло крепление

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка рекламации клиента и диагностирование причины (кузов) Ед. раб. вр. 00 59 733	3 ед. раб вр.
--	---------------


Отсоединение и закрепление обшивки потолка справа Ед. раб. вр. 51 44 911	16 ед. раб вр.
---	----------------

водосточный шланг SHD / панорамная крыша ослабло крепление
Результат | 54 12 01 37 00

—	11.02.2022	Ключ	42744 км	Remote KeyRead
---	------------	------	----------	----------------



—	27.01.2022	Ключ	40180 км	Ключ 0
---	------------	------	----------	--------



—	04.11.2021	Ремонт	33536 км	03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG, Schwelm	Задание Задание
---	------------	--------	----------	---	--------------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Alle Räder wechseln	Локально	5 ед. раб вр.
---------------------	----------	---------------

Ед. раб. вр. | 80 36 000

Очистка колес
Ед. раб. вр. | 00 99 040

4 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Einlagerungsgebühr Saison - Räder/Reifen 00000000
Ед. раб. вр. | 99 99 999




Локально

1 ед. раб вр.

19.08.2021 Ключ

21107 км

Ключ 10








19.08.2021

Сервисное
обслуживание

21107 км

03419
Autohaus
Schneider,
Schwelm

Автоматическое



19.08.2021 Ремонт

21115 км

03419
Autohaus
Schneider
GmbH & Co.
KG, Schwelm

Задание
Задание
Задание
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту Oelservice
Ед. раб. вр. | 00 00 610

3 ед. раб вр.

Longlife 04 SAE 5W30
Деталь | FT99110000020

Локально

5.5

К-т сменного элемента масляного фильтра
Деталь | 11 42 8 575 211

1

Гнездо кнопки
Деталь | 66 12 6 912 985

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"
Ед. раб. вр. | 00 00 616

2 ед. раб вр.

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем
Деталь I 64115A1BDB6

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. I 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— 30.07.2021 Ключ 18565 км Ключ 10



— 04.05.2021 Ремонт 8152 км 03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Alle Räder wechseln
Ед. раб. вр. I 80 36 000

Локально

-5 ед. раб вр.

Очистка колес
Ед. раб. вр. I 00 99 040

-1 ед. раб вр.

Плата за сезонное хранение колес/шин
Ед. раб. вр. I 00 99 010

-1 ед. раб вр.

— 21.04.2021 Ремонт 8152 км 03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Mietwagen EasyRent
Деталь I FTMIETEEASY

Локально

4

— 14.04.2021 Ремонт 8152 км 03419 Autohaus Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Alle Räder wechseln
Ед. раб. вр. | 80 36 000

Локально

5 ед. раб вр.


Очистка колес
Ед. раб. вр. | 00 99 040

4 ед. раб вр.

Плата за сезонное хранение колес/шин
Ед. раб. вр. | 00 99 010

1 ед. раб вр.

— 12.04.2021 Ключ 8151 км Ключ 10



— 12.04.2021 Ремонт 8152 км 03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm

Задание
Задание
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Zeitzuschlag für eine Hauptarbeit
Ед. раб. вр. | 00 99 998

Локально

2 ед. раб вр.

Выполнение проверки автомобиля
Ед. раб. вр. | 00 00 556

3 ед. раб вр.

Замена кожуха моторного отсека вверху справа
Ед. раб. вр. | 51 76 572

1 ед. раб вр.

Снятие и установка облицовки переднего бампера
Ед. раб. вр. | 51 11 656

9 ед. раб вр.

Снятие и установка/замена опоры облицовки переднего бампера
Ед. раб. вр. | 51 11 551

26 ед. раб вр.

Замена облицовки переднего бампера
Ед. раб. вр. | 51 11 592

10 ед. раб вр.

Дополнительные работы при наличии сигнализации аварийного сближения при парковке
Ед. раб. вр. | 66 20 610

2 ед. раб вр.

Снятие и установка ультразвукового датчика для ассистента маневрирования при парковке спереди слева
Ед. раб. вр. | 66 33 610

3 ед. раб вр.

Снятие и установка правого переднего ультразвукового датчика для РМА
Ед. раб. вр. | 66 33 620

3 ед. раб вр.

Снятие и установка левой фары.

7 ед. раб вр.

Замена светодиодной фары слева
Ед. раб. вр. | 63 12 612

3 ед. раб вр.

Время работы не задано/Оснащение кузова
Ед. раб. вр. | 51 99 000

1 ед. раб вр.

Время работы не задано/Оснащение кузова
Ед. раб. вр. | 51 99 000

1 ед. раб вр.

Stoßstange vorn (Stufe 2) lackieren (Teil ausg
Деталь | FT0000154

Локально

1

Декоративная накладка Л
Деталь | 51 11 9 852 171

1

Кронштейн бампера Пд
Деталь | 51 11 7 385 288

1

Ударный демпфер Вх
Деталь | 51 11 8 098 671

1

Передняя декоративная решетка
Деталь | 51 12 9 852 168

1

Датчик системы защиты пешеходов PTS
Деталь | 65765A0BB38

1

Воздушная заслонка Вх
Деталь | 51745A218F3

1

Всасывающий диффузор
Деталь | 13 71 7 643 298

1

Аэрод.пакет Performance Пд грунт.
Деталь | 51 11 9 852 205

1

Решетка воздухозаборника открытая Л
Деталь | 51 11 8 098 669

1

Светодиодная фара АНЛ Л
Деталь | 63 11 8 084 375

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

—	12.04.2021	Ремонт	8152 км	03419 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG , Schwelm	Задание
---	------------	--------	---------	--	---------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Alle Räder wechseln

Локально

5 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 80 36 000

Очистка колес

Ед. раб. вр. | 00 99 040

1 ед. раб вр.

Плата за сезонное хранение колес/шин

Ед. раб. вр. | 00 99 010

1 ед. раб вр.

—	08.03.2021	Ремонт	8 км	28243 ahg Autohandelsgesellschaft mbH, Pforzheim	Задание
---	------------	--------	------	--	---------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Radsatz aufstecken

Ед. раб. вр. | 36 99 007

Локально


4 ед. раб вр.

RDC колесо зимн.в сборе Orbit серый

Деталь | 36 11 0 048 021

4

—	01.02.2021	Сервисное обслуживание	6 км	28243 AHG Autohandelsges. mbH, Pforzheim	Вручную
---	------------	---------------------------	------	--	---------



—	01.02.2021	Ремонт	9 км	28243 ahg Autohandelsgesellschaft mbH, Pforzheim	Задание Задание Задание
---	------------	--------	------	--	-------------------------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Paket 1 Neuwagenaufbereitung Fahrzeugübergabe tanken

Ед. раб. вр. | 00 00 070

Локально

12 ед. раб вр.

Feinstaubplakette grün

Деталь | FT1803

Локально

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Норма времени не задана/ТО

Ед. раб. вр. | 00 99 000

0 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Время работы не задано/Радиоприемник и специальные приборы
Ед. раб. вр. | 65 99 000

0 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Neuwagenaufbereitung extern 00000000
Ед. раб. вр. | 99 99 999

Локально

1 ед. раб вр.