

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBLR7NP9M7030144	Наступний Технічний огляд	2023-11
Дата поставки:	2020-11-20	Наступна перевірка шкідливих викидів	2023-11
Тип	3V559Z		

Історія

Показати записів

▼
УСІ
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН
РЕКЛАМАЦІЇ
ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-10-19

Пробіг:
93301

Номер замовлення:
2300076901

Номер рахунку.:
524000484

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44051900	Wheel removed+installed	-	0000		0
2	44105550	Wheel replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3V0601025AMHA7	ALLOY RIM	1.00	C	OWN	15	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:
2023-10-18Пробіг:
93133Номер замовлення:
WVAN109374ВА-ID:
167802138

Претензія клієнта	Lager für Achslenker defekt
Код клієнта	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Підшипник напрямного важеля > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Визначення СТО	
Код СТО	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Підшипник напрямного важеля > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Запасна частина для усунення несправності	5q0-407-183-k-



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-10-18Пробіг:
93133Номер замовлення:
WVAN109374ВА-ID:
167802082

Претензія клієнта	Lager für Achslenker defekt
Код клієнта	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Підшипник напрямного важеля > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Визначення СТО	
Код СТО	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Підшипник напрямного важеля > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Запасна частина для усунення несправності	5q0-407-183-k-



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план Термін прийомки:
2023-10-18Пробіг:
93133Номер замовлення.:
WVAN109351Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with oil
change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245550	Air cleaner element



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-09-20Пробіг:
89727Номер замовлення:
2300054101Номер рахунку.:
524000324

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопринцини	Пакет
1	440542992	RÄDER AUS- U. EINGEBAUT	-	0000		0
2	984417022	REIFEN MONTIERT & GEWUCHTET AB 17	-	0000		0
3	700000000	MASCHINELLE OBERWÄSCHE OHNE BERECH	-	0000		0
4	500000000	FUßRAUM VORN U. ASCHENBECHER GEREIN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопринцини	Пакет
1	ZUBVENTIL	REIFENVENTIL	2.00	F	OWN	00	0	0
2	ZUBGEWICHT	AUSWUCHTGEWICHT	2.00	F	OWN	00	0	0
3	ZTS236409WPC70	REIFEN PIR	2.00	C	OWN	41	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план Термін прийомки:
2023-07-25Пробіг:
84091Номер замовлення.:
WVAN107343Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 48S5 durchgeführt Aktion 55N3 durchgeführt



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:
2022-12-19Пробіг:
63242Номер замовлення:
WVAN101872ВА-ID:
156578512

Претензія клієнта	Travelassist leuchtet auf
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи контрольної індикації > Контрольний індикатор асистента зміни смуги > Функціональність > спрацьовує без причини
Визначення СТО	Hallo, der Kunde akzeptiert nicht die Deaktivierung des Travelassist, wie sollen wir weiter vorgehen? Bilder im Anhang. MfG Klaus Ried [2062172/15 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5e3-419-093-cb-VKH



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-12-19Пробіг:
63242Номер замовлення:
WVAN101872ВА-ID:
157538528

Претензія клієнта	Navigationssystem bleibt hängen
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Навігаційний режим > Ведення до пункту призначення > Функціональність > зупинилось
Визначення СТО	[2063258/10 MIB OI SW 2xx/3xx - verschiedene/ unterschiedliche Beanstandungen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план Термін прийомки:
2022-12-19Пробіг:
62090Номер замовлення.:
WVAN101871Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with oil
change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	01400050	Brake fluid service
3	01575550	Oil for all-wheel drive coupling



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-11-15Пробіг:
31407Номер замовлення:
5420419ВА-ID:
142330441

Претензія клієнта

Meldung: Travel Assistent nicht verfügbar

Код клієнта

Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Інформаційна система для водія (FIS, MFA, MMI) > Відображення розпізнавання дорожніх знаків > Функціональність > частково не функціонує

Визначення СТО

[2062172/9 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]

Код СТО

Reparatur laut TPI

Запасна частина для
усунення несправності

5E3-419-093-AT-VKH

Цифровий
сервісний планТермін прийомки:
2021-11-15Пробіг:
31407Номер замовлення.:
5420418Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-11-15Пробіг:
31407Номер замовлення:
5420418Номер рахунку.:
5468205Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090020	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN		0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN		0	0
3	G 055577M6	ENGINE OIL	5.50		OWN		0	0
4	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN		0	0
5	MWS	Mietwagen	1.00	V	6	VZ	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-11-15Пробіг:
31407Номер замовлення:
5420419Номер рахунку.:
502662Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	48105550	Steering wheel replaced	-	0000		0
3	69581900	Driver's airbag unit removed+instal	-	0000		0
4	91620199	Elektroinstallation prüfen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E3419093ATVKHSTEERWHEEL		1.00		OWN		1	0
2	N 90799102	Screw	1.00		OWN		0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
3	DL	Lohndifferenz aus SAGA/2	1.00	S	OWN	SK	0	0

Претензія

Термін прийомки:
2021-04-07

Пробіг:
10914

Номер замовлення:
5418234

BA-ID:
134244088

Претензія клієнта	Geräusche beim starken abbremesen
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Задня частина автомобіля > Шуми, коливання > гуде
Визначення СТО	[2053591/7 Mängel an den Bremsbelägen der Hinterradbremesen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5G0-698-451--



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-04-07Пробіг:
10914Номер замовлення:
5418234Номер рахунку.:
502360Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46382050	Brake pads, rear disc br. rem+inst	-	0000		0
2	44052050	Wheels removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5G0698451	BR. LINING	1.00		OWN		1	0
2	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00		OWN		0	0
3	DL	Lohndifferenz aus SAGA/2	1.00	S	OWN	SK	0	0
4	DL	Lohndifferenz aus SAGA/2	1.00	S	OWN	SK	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-11-20Пробіг:
0Номер замовлення:
5417028Номер рахунку.:
5465206

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1		Rettungskarte	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	KR	Kraftstoff	1.00	V	6	VZ	0	0
2	7104625	Verbandtasche	1.00		6		0	0
3	101	Satz Gummimatten Superb	1.00		6		0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план Термін прийомки:
2020-11-17Пробіг:
0Номер замовлення.:
5416947Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Записи з 1 по 17 із 17 записів

Попередня

1

Наступна