

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZCRZMD018974	Наступний Технічний огляд	2024-01	Тип	CR75NJ
Дата поставки:	2021-01-13	Наступна перевірка шкідливих викидів	2024-01		

Історія

Показати 100 записів

▼	Усі	Гарантійні зобов'язання	Технічне обслуговування	Цифровий сервісний план	Рекламації	Оглядова копія
Претензія ▼	Термін прийомки: 2023-10-27	Пробіг: 149575	Номер замовлення: 2023010285	BA-ID: 168163524		
	Претензія клієнта	Ölstand zu hoch wird im Display angezeigt				
	Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи-вказівники > Вказівка щодо рівня моторної оливи > Функціональність > спрацьовує				
	Визначення СТО	Update wurde bereits durchgeführt, es wurde jetzt nur der Ölwechsel durchgeführt [2066173/2 Motor: Motorölstand zu hoch/ Textmeldung "Bitte Ölstand reduzieren"]				
	Код СТО	Reparatur laut TPI				
	Запасна частина для усунення несправності					



Рахунок

Термін прийомки:
2023-10-27

Пробіг:
149575

Номер замовлення:
2301028501

Номер рахунку.:
210266893

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01040014	Oil change services .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
2	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
3	MOE3-LOSE	Original Audi/VW ÖL 0W30	6.10	V	OWN	1	0	0

Рахунок

Термін прийомки:
2023-09-28

Пробіг:
143992

Номер замовлення:
2300912501

Номер рахунку.:
210265989

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052499	Saisonaler Räderwechsel	-	0000		0
2	40643499	4 Radnaben gereinigt	-	0000		0



Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-09-14

Пробіг:
134987

Номер замовлення.:
2023007578

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	85181950	Dust and pollen filter



Рахунок

Термін прийомки:
2023-08-10

Пробіг:
134987

Номер замовлення:
2300757801

Номер рахунку.:
210264765

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	51992999	Fahrzeug kostenlos ausgesaugt	-	0000		0
9	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
2	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
3	MOE3-LOSE	Original Audi/VW ÖL 0W30	6.10	V	OWN	1	0	0
4	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0
5	4M0127434G	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
6	761998002A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
7	760955427	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2023-02-27

Пробіг:
110997

Номер замовлення:
2300185201

Номер рахунку.:
210261183

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052499	Saisonaler Räderwechsel	-	0000		0
2	40643499	4 Radnaben gereinigt	-	0000		0
3	44405299	2 Reifen ersetzt	-	0000		0
4	22222222	Ölstand reduzieren	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTS286401YBPS0	REIFEN BRI	2.00	V	OWN	40	0	0
2	G 052164DS	SCHEIBENKLAR	1.00	V	OWN	02	0	0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-11-25

Пробіг:
97738

Номер замовлення.:
2022010744

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	60480260	Water drain
3	23245580	Air cleaner element



Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-11-25

Пробіг:
97738

Номер замовлення.:
2022010744

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 91DN durchgeführt

Рахунок

Термін прийомки:
2022-11-02

Пробіг:
97738

Номер замовлення:
2201074403

Номер рахунку.:
210258190

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052499	Saisonaler Räderwechsel	-	0000		0
2	08150199	Nachlass Lohn	-	0000		0
3	40643499	4 Radnaben gereinigt	-	0000		0
4	08150199	Nachlass Lohn	-	0000		0



Рахунок	Термін прийомки: 2022-11-02	Пробіг: 97738	Номер замовлення: 2201074402	Номер рахунку.: 214012411	Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка
---------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------	---

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91470199	Prüfen	-	0000		0
2	91475299	Abdichten	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	AKL45000505	Butyl strp	0.04	V	OWN	02	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2022-11-02

Пробіг:
97738

Номер замовлення:
2201074401

Номер рахунку.:
210258188

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01335299	UVV 4-Türer (Verbundprüfung)	-	0000		0
2	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
3	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
7	23245580	Air cleaner element replaced	-	0000		0
8	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	94151660	Headlight adjusted	-	0000		0
10	60480260	Water drain checked	-	0000		0
11	51992999	Fahrzeug kostenlos ausgesaugt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
2	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
3	MOE3-LOSE	Original Audi/VW ÖL 0W30	6.10	V	OWN	1	0	0
4	761998002A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
5	760955427	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
6	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	V	OWN	02	0	0



#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
7	4M0133843H	AIR FILTER	1.00	V	OWN	01	0	0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-04-05

Пробіг:
60901

Номер замовлення:
2022003635

BA-ID:
148249844

Претензія клієнта	Schiebedach knackt bei unebener Fahrbahn
Код клієнта	Системи на даху, спеціальні конструкції > Панорамний зсувний люк
Визначення СТО	
Код СТО	Системи на даху, спеціальні конструкції > Панорамний зсувний люк > Рама панорамного люка > Шуми, коливання > шум
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-04-05

Пробіг:
60901

Номер замовлення:
2200363501

Номер рахунку.:
214011331

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	06890100	Vehicle checked	-	0000		0
2	60401900	Sliding roof panel removed+installe	-	0000		0
3	60052950	Sliding roof cleaned	-	0000		0
4	60424199	Dichtung Schiebedach nachgearbeitet	-	0000		0



Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-04-04

Пробіг:
60901

Номер замовлення.:
2022001575

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	85181950	Dust and pollen filter

Рахунок

Термін прийомки:
2022-02-16

Пробіг:
60901

Номер замовлення:
2200157502

Номер рахунку.:
210251890

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052499	4 Räder aus-u.eingebaut	-	0000		0
2	40643499	4 Radnaben gereinigt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 12E100DS	KÜHLMITTEL-KONZENTRAT	0.50	V	OWN	02	0	0



Рахунок

Термін прийомки:
2022-02-16

Пробіг:
60901

Номер замовлення:
2200157501

Номер рахунку.:
210251889

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
2	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
3	MOE3-LOSE	Original Audi/VW ÖL 0W30	6.10	V	OWN	1	0	0
4	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0
5	4M0127434G	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0



Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-09-27

Пробіг:
38847

Номер замовлення:
2021009186

BA-ID:
142114376

Претензія клієнта	Wassereindrang im bereich Panoramadach rechts
Код клієнта	Системи на даху, спеціальні конструкції > Панорамний зсувний люк > Скляний елемент панорамного люка > Негерметичність > потрапила вода
Визначення СТО	
Код СТО	Системи на даху, спеціальні конструкції > Підйомно-зсувний люк > Водовідвідна насадка підйомно-зсувного люка > Деталь, експлуатаційні матеріали > забився
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-09-27

Пробіг:
38847

Номер замовлення:
2021009186

BA-ID:
142177833

Претензія клієнта	Betätigungshebel für Haubenöffnung fällt ständig ab
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Кришки > Ручка розблокування капота > Деталь, експлуатаційні матеріали > незакріплений
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Кришки > Ручка розблокування капота > Деталі масового виробництва > кронштейн незакріплений
Запасна частина для усунення несправності	4m1-823-533--

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-09-27

Пробіг:
31210

Номер замовлення.:
2021008499

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480260	Water drain



Рахунок

Термін прийомки:
2021-09-27

Пробіг:
38847

Номер замовлення:
2100918602

Номер рахунку.:
210248979

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	44059999	Bremsen - Zustand	-	0000		0
3	44057999	Reifen - Zustand	-	0000		0
4	08150099	NACHLASS LOHN	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2021-09-27

Пробіг:
38847

Номер замовлення:
2100918603

Номер рахунку.:
214010688

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	55101900	Bonnet mechanism removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M1823533F 4PK	LEVER	1.00	V	OWN	08	1	0



Рахунок

Термін прийомки:
2021-09-27

Пробіг:
38847

Номер замовлення:
2100918601

Номер рахунку.:
214010687

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	60481950	Water drain removed+installed	-	0000		0
2	60483050	Water drain cleaned	-	0000		0
3	66441950	Cowl panel trim removed+installed	-	0000		0
4	92252000	Wiper arm removed+installed	-	0000		0

Претензія

Термін прийомки:
2021-09-06

Пробіг:
31210

Номер замовлення:
2021008499

BA-ID:
140436317

Претензія клієнта	Hebel für Motorhaubenöffnung fällt immer ab, prüfen und instandsetzen
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Кришки > Ручка розблокування капота
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Кришки > Ручка розблокування капота > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	4M1-823-533-F -4PK



Рахунок

Термін прийомки:
2021-09-06

Пробіг:
31210

Номер замовлення:
2100849902

Номер рахунку.:
210246514

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60480260	Water drain checked	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	94151600	Headlight adjusted	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	51992999	Fahrzeug kostenlos ausgesaugt	-	0000		0
8	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	01	0	0
2	MOE3-LOSE	Original Audi/VW ÖL 0W30	6.10	V	OWN	1	0	0
3	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
4	761998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
5	760955427	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-09-06

Пробіг:
31210

Номер замовлення:
2100849901

Номер рахунку.:
214009707

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	55101900	Bonnet mechanism removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M1823533F 4PK	LEVER	1.00	V	OWN	08	1	0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-02-24

Пробіг:
4390

Номер замовлення:
2021001730

BA-ID:
132784315

Претензія клієнта	Scheibe im Bereich Beifahreseite gerissen
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Стекла, склопідйомник > Вітрове скло > Деталь, експлуатаційні матеріали > тріщини/руйнування
Визначення СТО	It.TSC Anfrage Scheibe ersetzen
Код СТО	Навісні елементи кузова > Стекла, склопідйомник > Вітрове скло > Деталь, експлуатаційні матеріали > тріщини/руйнування
Запасна частина для усунення несправності	760-845-011-aa-nvb



Рахунок

Термін прийомки:
2021-02-24

Пробіг:
4390

Номер замовлення:
2100173002

Номер рахунку.:
210241657

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	44059999	Bremsen - Zustand	-	0000		0
3	44057999	Reifen - Zustand	-	0000		0
4	08150099	NACHLASS LOHN	-	0000		0



Рахунок

Термін прийомки:
2021-02-24

Пробіг:
4390

Номер замовлення:
2100173001

Номер рахунку.:
214008749

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	64105556	Windscreen replaced	-	0000		0
3	66441950	Cowl panel trim removed+installed	-	0000		0
4	96381500	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760845011AANVB	WINDSHIELD	1.00	V	OWN	03	1	0
2	D 004660M2	2-pack adh	1.00	V	OWN	02	0	0
3	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03	0	0
4	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03	0	0
5	D 181802M1	ACTIVATOR	1.00	V	OWN	03	0	0
6	357853999B	Line	1.00	V	OWN	03	0	0
7	8U0955609	Foil	1.00	V	OWN	08	0	0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-02-11

Пробіг:
1

Номер замовлення.:
2021000981

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-02-04

Пробіг:
10

Номер замовлення:
2100098102

Номер рахунку.:
216009037

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	4405499	Saisonaler Räderwechsel	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-02-04

Пробіг:
10

Номер замовлення:
2100098101

Номер рахунку.:
216009036

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164DS	Scheibenklar	1.00	V	OWN	02	0	0

