

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	ТМBAJ7NX0MY016156	Наступний Технічний огляд	2025-09	Тип	NX347D
Дата поставки:	2020-09-15	Наступна перевірка шкідливих викидів	2025-09		

Історія

Показати 100 записів

▼

Усі

Гарантійні зобов'язання

Технічне обслуговування

Цифровий сервісний план

Рекламації

Сторно

Оглядова копія

Цифровий сервісний план▼

Термін прийомки:
2025-06-02

Пробіг:
144588

Номер замовлення.:
2025103319

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	37VQ durchgeführt

Рахунок▼

Термін прийомки:
2025-05-15

Пробіг:
145948

Номер замовлення:
2510331902

Номер рахунку.:
29007308

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01500010	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	99999999	Sicherung SC42 aus- und eingebaut	-	0000		0

Рахунок▼

Термін прийомки:
2025-05-15

Пробіг:
145948

Номер замовлення:
2510331901

Номер рахунку.:
27040676

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91431550	Reversing camera adjusted	-	0000		0
2	91431900	Reversing camera removed+installed	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5WA980556D	Ctrl unit	1.00	C	OWN	08		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-03-26

Пробіг:
144588

Номер замовлення:
2510211201

Номер рахунку.:
27040151

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	2 RÄDER AUS- U. EINBAUEN	-	0000		0
2	44052099	2 RÄDER AUS- U. EINBAUEN	-	0000		0
3	44405698	2 REIFEN ERSETZEN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	311601361	Valve	2.00	C	OWN	03		0
2	ZTS226458WEZ00	REIFEN FAL	2.00	C	OWN	42		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-11-27

Пробіг:
132213

Номер замовлення:
2410777001

Номер рахунку.:
27037713

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405698	2 REIFEN ERSETZEN	-	0000		0
2	44405698	2 REIFEN ERSETZEN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	311601361	Valve	2.00	C	OWN	03		0
2	311601361	Valve	2.00	C	OWN	03		0
3	ZTW205606HSZ00	REIFEN SEM	4.00	C	OWN	43		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-11-27

Пробіг:
132213

Номер замовлення:
2410777001

Номер рахунку.:
27036885

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	2 RÄDER AUS- U. EINBAUEN	-	0000		0
2	44052099	2 RÄDER AUS- U. EINBAUEN	-	0000		0
3	44649998	RADNABEN REINIGEN	-	0000		0
4	44405698	2 REIFEN ERSETZEN	-	0000		0
5	44405698	2 REIFEN ERSETZEN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	311601361	Valve	2.00	C	OWN	03		0
2	311601361	Valve	2.00	C	OWN	03		0
3	ZTW205606HSZ00	REIFEN SEM	4.00	C	OWN	43		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план
▼

Термін прийомки:
2024-09-11

Пробіг:
124066

Номер замовлення.:
30108502

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	34015570	Gearbox oil
3	01400050	Brake fluid service

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-09-11

Пробіг:
124072

Номер замовлення:
30108502

Номер рахунку.:
32404736

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0
2	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
4	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
5	34015570	Gearbox oil replaced	-	0000		0
6	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	5920174	MOTORÖL LONGLIFE IV 0W20 VW508 00/5	5.10		OWN	00		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01		0
6	B 000DS	BREMSFLÜSSIGKEIT	1.00	C	OWN	02		0
7	G 055529A2	Oil	6.00	C	OWN	04		0
8	N 90965401	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
9	N 0438092	seal ring	1.00	C	OWN	01		0
10	EWL	Ersatzmobilität 1 Tag Bei schuldhaf	1.00		OWN			0
11	5G0012619B	TYRE SEAL.	1.00	C	OWN	06		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-03-13

Пробіг:
108944

Номер замовлення:
2410174901

Номер рахунку.:
27032377

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	2 RÄDER AUS- U. EINBAUEN	-		0000		0
2	44649998	RADNABEN REINIGEN	-		0000		0
3	44405598	1 REIFEN ERSETZEN	-		0000		0
4	44405598	1 REIFEN ERSETZEN	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	311601361	Valve	1.00	C	OWN	03		0
2	311601361	Valve	1.00	C	OWN	03		0
3	ZTS225458WPC7T	REIFEN PIR	2.00	C	OWN	41		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-03-13

Пробіг:
108944

Номер замовлення:
2410174901

Номер рахунку.:
27031577

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	2 RÄDER AUS- U. EINBAUEN	-		0000		0
2	44052099	2 RÄDER AUS- U. EINBAUEN	-		0000		0
3	44649998	RADNABEN REINIGEN	-		0000		0
4	44405598	1 REIFEN ERSETZEN	-		0000		0
5	44405598	1 REIFEN ERSETZEN	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	311601361	Valve	1.00	C	OWN	03		0
2	311601361	Valve	1.00	C	OWN	03		0
3	ZTS225458WPC7T	REIFEN PIR	2.00	C	OWN	41		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-12-13

Пробіг:
101185

Номер замовлення:
30101902

Номер рахунку.:
32307226

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	Umrüstung saisonbedingt	-		0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-09-29

Пробіг:
93649

Номер замовлення.:
2023104931

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	48S5 und 19S2 durchgeführt

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план▼

Термін прийомки:
2023-09-29

Пробіг:
93649

Номер замовлення.:
2023104931

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245550	Air cleaner element

Претензія▼

Термін прийомки:
2023-08-17

Пробіг:
93649

Номер замовлення:
2023104931

BA-ID:
165521096

Претензія клієнта	Infotainment stürzt sporadisch ab- prf. ggf instand setzen
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Індикація на екрані > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	005F auf SW1941 geupdatet [2065556/12 MIB OI - verschiedene/ unterschiedliche Beanstandungen zu Funktionen (SW17xx, 18xx und 19xx)]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок▼

Термін прийомки:
2023-08-17

Пробіг:
93649

Номер замовлення:
2310493103

Номер рахунку.:
27027483

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	70171900	Engine compartment insulation rem+i	-	0000		0
2	99999999	Schlüsselbatterie ersetzen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E3863831	SOUND ABS	1.00	C	OWN	18		0
2	N 10528301	Battery	1.00	C	OWN	01		0

Рахунок▼

Термін прийомки:
2023-08-17

Пробіг:
93649

Номер замовлення:
2310493105

Номер рахунку.:
29004950

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01510099	Softwareupdate	-	0000		0

Рахунок▼

Термін прийомки:
2023-08-17

Пробіг:
93649

Номер замовлення:
2310493105

Номер рахунку.:
27027397

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01510099	Softwareupdate	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-17

Пробіг:
93649

Номер замовлення:
2310493104

Номер рахунку.:
29004949

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	19550199	Servicemaßnahme 19S2/Krit. 01	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4H0971904	Stift	1.00	C	OWN	01		0
2	N 10623101	CABLE TIE	1.00	C	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-17

Пробіг:
93649

Номер замовлення:
2310493102

Номер рахунку.:
27027398

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	01060055	AU-Service Feser Magdeburg	-		0000		0
2	51582950	Plenum chamber cleaned	-		0000		0
3	01030020	Inspections w.oil change .	X		0000		0
4	23245550	Air cleaner element replaced	-		0000		0
5	20345550	Diesel fuel filter replaced	-		0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-		0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-		0000		0
8	44052052	Wheels removed+installed	-		0000		0
9	46532050	Rear brake discs removed+installed	-		0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-		0000		0
11	01500000	GFF/Guided functions .	-		0000		0
12	94151650	Headlight adjusted	-		0000		0
13	01330052	UVV-VERBUNDPRÜFUNG 4-TÜRER	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	SYN020	TOTAL OW20	5.50	F	OWN	99		0
5	5Q0129620D	Air filter	1.00	C	OWN	01		0
6	5Q0127177	Filtereins	1.00	C	OWN	01		0
7	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
8	5Q0615601B	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
9	5WA698451G	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0
10	5WA698269B	Spreizfede	1.00	C	OWN	02		0
11	N 91194501	Schraube	4.00	C	OWN	01		0
12	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-17

Пробіг:
93649

Номер замовлення:
2310493101

Номер рахунку.:
29004948

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-07-30

Пробіг:
86734

Номер замовлення.:
30095587

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	48S5 durchgeführt

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-07-19

Пробіг:
86740

Номер замовлення:
30097994

Номер рахунку.:
32304215

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
2	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0615301H	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
2	5WA698151P	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0
3	5WA698157	REPAIR KIT	1.00	C	OWN	03		0
4	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01		0
5	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
6	EWL	Ersatzmobilität 1 Tag	1.00		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-04-26

Пробіг:
86734

Номер замовлення:
30095587

Номер рахунку.:
32304369

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068999	Batterie geladen	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-03-22

Пробіг:
73426

Номер замовлення:
30094361

BA-ID:
160141654

Претензія клієнта	Fehler Travelassist
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Допоміжна система руху по смузі
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-22

Пробіг:
73430

Номер замовлення:
30094361

Номер рахунку.:
32303248

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	Umrüstung saisonbedingt	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	44448800	Saisonale Einlagerung	1.00		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-07

Пробіг:
69392

Номер замовлення:
30093213

Номер рахунку.:
32300666

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1		Reifen vorn rechts instandsetzen	-		0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-09-27

Пробіг:
60867

Номер замовлення.:
30089163

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Aktion 55L7 durchgeführt

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-09-26

Пробіг:
60867

Номер замовлення.:
30089125

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	01400050	Brake fluid service
3	26883550	Reducing agent

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-26

Пробіг:
60867

Номер замовлення:
30089163

Номер рахунку.:
32205859

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	55594199	Rückwandklappe instandgesetzt	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5JA827249C	BUFFER	1.00	A	OWN	08		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-24

Пробіг:
60871

Номер замовлення:
30089125

Номер рахунку.:
32205846

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
3	01400000	Brake fluid service .	X	0000		0
4	01330000	Accident prev.regulations .	-	0000		0
5	44449900	Umrüstung saisonbedingt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5920174	MÖTORÖL LONGLIFE IV 0W20 VW508 00/5	5.50		OWN	00		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01		0
6	B 000DS	BREMSFLÜSSIGKEIT	1.00	C	OWN	02		0
7	EWL	Ersatzmobilität 1 Tag Bei schuldhaf	1.00		OWN			0
8	44448800	Saisonale Einlagerung	1.00		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-04-28

Пробіг:
51578

Номер замовлення:
30084945

Номер рахунку.:
32203415

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	Umrüstung saisonbedingt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	44448800	Saisonale Einlagerung	1.00		OWN			0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-02-08

Пробіг:
35007

Номер замовлення:
30082319

BA-ID:
145523002

Претензія клієнта	Im Fahrzeug wird angezeigt das der Trevelassistent ohne Funktion ist
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент руху по смузі
Визначення СТО	[2062172/10 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5e3-419-093-at-vkh

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-02-08

Пробіг:
46403

Номер замовлення:
30082319

Номер рахунку.:
32201599

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	48105550	Steering wheel replaced	-	0000		0
3	69581900	Driver's airbag unit removed+instal	-	0000		0
4	91620199	Steuergerät f Lenkradelektronik gep	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90799102	Screw	1.00	A	OWN	01		0
2	5E3419093ATVKH	STEERWHEEL	1.00	A	OWN	18		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-11-05

Пробіг:
35007

Номер замовлення:
30079825

Номер рахунку.:
32108011

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	44448800	Saisonale Einlagerung	1.00		OWN			0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-11-02

Пробіг:
34512

Номер замовлення:
2021015666

BA-ID:
141825133

Претензія клієнта	Kundenbeanstandung: Fehler Parkposition "P" und Auto-Hold, prüfen und inst.
Код клієнта	Ходова частина > Гальма, регулювання гальма > Асистент рушання на підйомі > Функціональність > частково не функціонує
Визначення СТО	
Код СТО	Трансмісія > Картер коробки передач, блокування трансмісії на стоянці > Гідравлічний блок керування блокування трансмісії на стоянці > Функціональність > порушення
Запасна частина для усунення несправності	5WA-713-033-BB-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-11-02

Пробіг:
34512

Номер замовлення:
2101566601

Номер рахунку.:
614145074

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	37031910	Selector linkage removed+installed	-	0000		0
4	37151560	Selector lever adjusted	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5WA713033BB	MECHANISM	1.00	C	OWN	08		0
2	N 90335004	Washer	8.00	C	OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план
▼

Термін прийомки:
2021-09-02

Пробіг:
31233

Номер замовлення.:
2021004625

Підтвердження сервісного
обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	97C1 und 69BN durchgeführt

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2021-09-02

Пробіг:
31233

Номер замовлення.:
2021004625

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change
(flexible)

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-08-19

Пробіг:
30100

Номер замовлення:
2021004625

BA-ID:
139600193

Претензія клієнта	.
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-08-19

Пробіг:
31233

Номер замовлення:
2100462504

Номер рахунку.:
814002151

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	97102599	Power suppy control unit programmed	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-08-19

Пробіг:
31233

Номер замовлення:
2100462502

Номер рахунку.:
814002150

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-08-19

Пробіг:
31233

Номер замовлення:
2100462501

Номер рахунку.:
810015691

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	DIALOGANNAHME DURCHGEFÜHRT	-	0000		0
2	08210000	WAGEN- OBERWÄSCHE	-	0000		0
3	08220097	Fußraum vorn aussaugen	-	0000		0
4	01090020	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	01330052	UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFT (UVV) .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	S 009	OEL 508/509 0W20	5.50	F	6	17		0
5	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-05-25

Пробіг:
20003

Номер замовлення.:
2021002502

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	97EQ und 90Q9 durchgeführt

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-05-04

Пробіг:
18400

Номер замовлення:
2021002502

BA-ID:
136023750

Претензія клієнта	.
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-05-04

Пробіг:
20003

Номер замовлення:
2100250202

Номер рахунку.:
810013976

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	4 RÄDER AUS- U. EINGEBAUT	-	0000		0
2	44448800	RÄDEREINLAGERUNG 1 SAISON	-	0000		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2021-05-04

Пробіг:
20003

Номер замовлення:
2100250204

Номер рахунку.:
814001725

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2021-05-04

Пробіг:
20003

Номер замовлення:
2100250203

Номер рахунку.:
810014039

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	SR2	SCHEIBENREIN	1.00	F	6	60		0
2	S 007	OEL 50700/50400	0.80	F	6	17		0

Рахунок

Термін прийомки:
2021-05-04

Пробіг:
20003

Номер замовлення:
2100250201

Номер рахунку.:
814001724

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	97102599	Power supply control unit programmed	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	94151499	NACHZIEHEN DER SCHRAUBEN FRONTSCH EI	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2020-11-04

Пробіг:
7229

Номер замовлення:
2000605201

Номер рахунку.:
810010422

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	4 RÄDER AUS- U. EINGEBAUT	-	0000		0
2	44448800	RÄDEREINLAGERUNG 1 SAISON	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2020-09-10

Пробіг:
1

Номер замовлення:
2001145304

Номер рахунку.:
614116837

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUBWARWES	WARNWESTE	1.00	F	6	0		0
2	000093113BS	FIRSTAID	1.00	V	OWN	53		0
3	Z 093093	WARNDREIECK	1.00	F	6	N		0

Рахунок

Термін прийомки:
2020-09-10

Пробіг:
1

Номер замовлення:
2001145303

Номер рахунку.:
614116839

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	VERTRAGSNUMMER F230714	-	0000		0
2	01330050	UVV PRÜFUNG DURCHGEFÜHRT	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-09-10

Пробіг:
1

Номер замовлення:
2001145302

Номер рахунку.:
614116838

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	VERTRAGSNUMMER F230714	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	205606NM2SES5X	OT-WKR-SEM OCTAVIA IV	4.00	C	6	19		0
2	5E0071456C	TRIM	1.00	C	6	19		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-09-10

Пробіг:
1

Номер замовлення:
2001145301

Номер рахунку.:
614116836

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164DS	SCHEIBENREINIGER	1.00	V	OWN	02		0
2	8D0853419D	Packing	1.00	V	OWN	08		0

Записи з 1 по 53 із 53 записів (відфільтровано з 55 записів)

Skoda Octavia

Згенеровано 01/06/2026



VIN-код: TMBAJ7NX*****

Паливо: Дизельне паливо

Тип трансмісії: Автоматична

Сканувати й отримати повний звіт



Перевірка комерційного використання

✓ Проблеми не виявлені

Записи про комерційне використання не знайдені.

Пробіг

✓ Проблеми не виявлені

Останній зафіксований пробіг: 144 532 км.

Перевірка правового статусу

✓ Проблеми не виявлені

Записи про фінансові чи юридичні ризики не знайдені.

Пошкодження

✓ Проблеми не виявлені

Записи про пошкодження чи оцінку не знайдені.

Викрадення

✓ Проблеми не виявлені

Записи про викрадення не знайдені.

Вплив стихійних лих

✓ Проблеми не виявлені

Записи про вплив стихійних лих не знайдені.



+36

Джерела даних
Ми перевірили 900+ джерел даних у 40 країнах

Перевірка комерційного використання

Ми перевірили використання транспортного засобу в комерційних цілях — наприклад, у таксі, прокаті чи інших службах. Ці транспортні засоби часто піддаються інтенсивній експлуатації; варто уважно оглянути їх щодо зношування.



Гарні новини

Немає записів про використання ТЗ нестандартним чином

Результати перевірки:



Таксі

✓ Записи не знайдені

Записи про використання транспортного засобу в службі таксі не знайдені



Перевезення

✓ Записи не знайдені

Записи про використання транспортного засобу для перевезень не знайдені



Прокатний

✓ Записи не знайдені

Записи про використання транспортного засобу в службі прокату не знайдені



Поліція

✓ Записи не знайдені

Записи про використання транспортного засобу в поліції не знайдені



Демонстраційний

✓ Записи не знайдені

Записи про використання транспортного засобу для тестів не знайдені



ТЗ школи водіння

✓ Записи не знайдені

Записи про використання транспортного засобу в навчальних цілях не знайдені

Викрадення

Ми перевірили, чи зазначено транспортний засіб як викрадений, чи був він викрадений раніше та чи був знайдений.

Гарні новини

Ми не знайшли записів про викрадення транспортного засобу.

Резюме

Перевірку по поліцейській базі даних про викрадені автомобілі виконано в **8 країнах:**  +2

Ось що ми перевірили:

Зараз перебуває в розшуку?

✓ Записи не знайдені

Чи були викрадення в минулому?

✓ Записи не знайдені

Записи про викрадення транспортного засобу не знайдені.

База даних поліції щодо викрадених транспортних засобів, **перевірку завершено:**


 Словенія  Італія  Чехія  Румунія  Угорщина  Словаччина  Данія  Канада

Пробіг

Ми перевірили дані пробігу щодо точності та можливої фальсифікації.

Резюме

- Останній відомий пробіг: 144 532 км
- Знайдено записів пробігу: 7



Дані одометра

05.2021	19 947 км
09.2021	31 177 км
09.2022	60 811 км
07.2023	86 678 км
09.2023	93 593 км

Дані одометра

09.2024	124 010 км
06.2025	144 532 км

i Очікуваний поточний пробіг

Враховуючи нещодавній стиль водіння, поточний пробіг може становити **близько 162 818 км**. Фактичний пробіг може відрізнятись — варто перевірити показники одометра для точності.

Стиль водіння

05.2021 - 06.2025 ■ Звичайне водіння 2 505 км/місяць

Перевірка правового статусу

Ми перевірили транспортний засіб щодо проходження техогляду та наявності відмітки про списання.



Гарні новини

Дані про юридичний статус транспортного засобу не знайдені

Юридичні



Технічний огляд (ТО) пройдено?

✓ Записи не знайдені

Записи про техогляд не знайдені



утилізованого

Чи було списання в утиль?

✓ Записи не знайдені

Немає запису про позначення транспортного засобу як

Рекомендований графік обслуговування

Детальну інформацію про минулі та майбутні послуги можна знайти в цифровому звіті.



Резюме

- Останнє планове обслуговування було 9 532 км тому — перевір потребу в обслуговуванні
- З урахуванням записів щодо пробігу, наступне обслуговування рекомендується через 5 468 км

Наступне рекомендоване обслуговування на відмітці 150 000 км

Що слід обслужити:



Час до обслуговування 48 хв

Масляний фільтр двигуна (Оновити)

+10 позицій обслуговування



Час до обслуговування 66 хв

Робота стоянкового гальма (Перевірити/звітувати)

Індикатори приладів/сигналів (Перевірити/звітувати)

Клаксон (Перевірити/звітувати)

+54 позицій обслуговування



Час до обслуговування 6 хв

Робота люка в даху (Перевірити/звітувати)

Зливні трубки люка в даху (Перевірити/звітувати)

Попереднє рекомендоване обслуговування на відмітці 135 000 км

Що слід було обслужити:



Час до обслуговування 48 хв

Масляний фільтр двигуна (Оновити)

+10 позицій обслуговування


Пошкодження

Транспортний засіб мав пошкодження в минулому? Вартість цих пошкоджень?



Гарні новини

Записи про пошкодження чи оцінку не знайдені



Можливі окремі неточності, особливо під час перевірки старих транспортних засобів. Підпільні ремонтні майстерні можуть незаконно приховувати дефекти чи пошкодження, ніде не фіксуючи їх наявність. Часом можлива навіть підміна VIN-номерів. У нас є різні методи виявлення таких порушень, але 100% гарантію дати неможливо.

Вплив стихійних лих

Ми перевірили перебування транспортного засобу в зоні стихійного лиха на момент події.



Гарні новини

Записів про перебування транспортного засобу в зоні стихійного лиха немає.

Ринкова вартість

Ми перевірили ціну продажу схожих транспортних засобів останнім часом, розрахувавши середню ціну для цієї моделі та року випуску.



Резюме

- Середня ринкова ціна на такий T3: 20 982 USD
- Остерігайтесь прихованих проблем, якщо T3 продавався за ціною значно нижчою за поточну!

Поточна ринкова вартість Skoda Octavia

Ми проаналізували останні ціни на цю модель і рік випуску, враховуючи продажі у твоїй країні за останні 6 місяців. Це може дати уявлення про те, за якою ціною продаються схожі автомобілі, що допоможе прийняти зважене рішення. Май на увазі, що ціни можуть змінюватися залежно від стану, пробігу та комплектації транспортного засобу.

Найнижча ціна

18 884 USD

Середня ціна

20 982 USD

Найвища ціна

23 080 USD

Специфікації та обладнання

У записах вказані характеристики та оригінальне обладнання транспортного засобу. Цей розділ містить спрощені описи, згенеровані ШІ, які допоможуть краще зрозуміти функції транспортного засобу.

Резюме

Переконайся, що характеристики та обладнання транспортного засобу відповідають опису продавця.

Ідентифікаційний код і технічні характеристики

	Марка Skoda		Модель Octavia		Опис octavia
	Тип кузова Універсал		Рік моделі 2021		Об'єм силового агрегата 2 л
	Потужність силового агрегата 110 кВт (148 к.с. / 150 м.к.с.)		Тип палива Дизельне паливо		Тип трансмісії Автоматична
	Тип приводу Передній привід		Кількість дверей 5		Розміщення керма Лівостороннє керування
	Кількість циліндрів 4		Ринок моделі EU		Кількість місць 5

Обладнання

Як отримано від виробника

0A2

4 DOORS

Обладнано 4 двері

0AC

FRONT STABILIZER

Встановлено передній стабілізатор

0B3 WHEELBASE

✦ Специфікація колісної бази

0F5 FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE

✦ Паливна система для дизельних двигунів

0IJ INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION

"DQ381" -- VEHICLE COMPONENTS --

✦ Диференціація монтажу компонентів трансмісії 'DQ381'

0N1 STANDARD REAR AXLE

✦ Стандартне налаштування заднього моста

0P0 REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)

✦ Стандартна задня вихлопна труба

0VC INFORMATION KIT IN GERMAN

✦ Інформаційний пакет німецькою мовою

0YF WEIGHT RANGE 6 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Ваговий діапазон 6 тільки з контролем монтажу, особливих вимог не передбачається

1D0 WITHOUT TRAILER HITCH

✦ Без причіпного пристрою

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

✦ Спеціальна ідентифікаційна табличка для легкового автомобіля EC M1

1JC REAR SHOCK ABSORPTION FOR SPORTS VERSION

✦ Спортивна версія має задню амортизацію

1N3 SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

✦ Встановлено систему допомоги при русі з регульованим рульовим керуванням

1PF STANDARD WHEEL BOLTS

✦ Використовуються стандартні колісні болти

0BA WITHOUT REAR STABILIZER

✦ Задній стабілізатор не входить до комплекту

0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

✦ Послідовність виробництва дотримується стандартно

0K0 WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM

✦ Альтернативна система приводу не встановлена

0NB NAMEPLATE SET IN BASIC STYLE

✦ Набір шильдиків у базовому стилі

0TA WITHOUT FLOOR MATS

✦ Килимки для підлоги не надаються

0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES

✦ Налаштування стандартних кліматичних зон

1AQ BRS FOR VEHICLES WITHOUT ELECTRIC DRIVE (ESC AND ELECTRIC BRAKE BOOSTER)

✦ Гальмівна система для транспортних засобів з неелектричним приводом

1E9 WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR

✦ Немає каністри з активованим вугіллям з SCR

1G8 BREAKDOWN KIT

✦ Комплект для розбивки в комплекті

1KE DISK BRAKES IN REAR

✦ Задні дискові гальма в комплекті

1NL TRIMS FOR ALLOY WHEELS

✦ Окантовки легкосплавних дисків в комплекті

1Q3 MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL, XX HZ

✦ Демпфер маси для рульового колеса

1S3 TOOL KIT

✦ Надається набір інструментів

1U8 WITHOUT FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKREST

✦ Немає відкидного столика на спинці переднього сидіння

1Y3 ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK XDS DYNAMIC TRACTION CONTROL

✦ Впроваджено систему динамічного контролю тяги та блокування диференціала

1ZE DISK BRAKES IN FRONT (GEOMET D)

✦ Передні дискові гальма з покриттям GEOMET D

2A0 WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

✦ Додаткове обладнання для доставки не входить до комплекту

2F0 WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS

✦ Не додано систем блокування та запуску

2H5 DRIVING PROFILE SELECTION AND CONVENTIONAL SHOCK ABSORBER

✦ Включає вибір профілю водіння та звичайні амортизатори

2KW LABELS/PLATES IN GERMAN, FRENCH, AND DUTCH

✦ Етикетки/панелі німецькою, французькою та голландською мовами

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

✦ Додаткові шини не надаються

3CA WITHOUT PARTITION

✦ Без перегородки

3FA WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

✦ Вставка для даху не передбачена

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

✦ Додатковий передній захист днища не входить до комплекту

1X0 FRONT WHEEL DRIVE

✦ Конфігурація переднього приводу

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Стандартна початкова заправка палива

20A WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)

✦ Не встановлено електродвигун (гібридний)

2B1 ADDITIONAL EXTERIOR NOISE SUPPRESSION

✦ Встановлено додаткове зовнішнє шумозаглушення

2FT SPORTS MULTIFUNCTION STEERING WHEEL WITH TIPTRONIC (LEATHER + WOOD)

✦ Спортивне багатофункціональне кермо з функцією tiptronic, виготовлене зі шкіри та дерева

2JG BODY-COLORED BUMPERS

✦ Бампери в колір кузова

2W6 FUEL FILLER CAP

✦ Кришка паливного бака в комплекті

3C7 3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT

✦ 3-точковий ремінь безпеки для центрального заднього сидіння

3D3 CENTER CONSOLE

✦ Встановлено блок центральної консолі

3GA WITHOUT CARGO AREA

✦ Немає вантажного відсіку

3H0 WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

✦ Немає регулювання спинки для передніх сидінь

3NU REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING WITH CENTER ARMREST

✦ Задня лавка нерозділена зі складною спинкою та центральним підлокітником

3QT 3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT

✦ Передні 3-точкові ремені безпеки з переднатягувачем і регулюванням по висоті

3T2 THREE REAR HEAD RESTRAINTS

✦ Задні підголівники - три в комплекті

3W3 SPECIAL INTERIOR NOISE SUPPRESSION

✦ Встановлено спеціальну систему шумозаглушення в салоні

3ZU 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

✦ Зовнішні задні 3-точкові ремені безпеки з маркуванням ECE

4AU DOOR AND SIDE TRIM PANEL

✦ Двері та бічні панелі в комплекті

4E2 TAILGATE/TRUNK LID RELEASE FROM INSIDE (ELECTRICALLY)

✦ Електричне відчинення задніх дверей/кришки багажника

4GS HEAT-INSULATING GLASS WINDSHIELD

✦ Теплоізоляційне лобове скло

4K5 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY" WITH FINGERPRINT

✦ Система безключового доступу з відбитком пальця та центральним замком

4N1 PADDED DASHBOARD

✦ М'який дизайн приладової панелі

3N3 STORAGE COMPARTMENTS IN TRUNK

✦ Передбачені відсіки для зберігання в багажнику

3PN POWER SEAT ADJUSTMENT FOR BOTH FRONT SEATS WITH MEMORY FEATURE

✦ Регулювання сидінь з електроприводом для обох передніх сидінь з функцією пам'яті

3S0 WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK

✦ Немає рейлінгів/багажника на даху

3U1 FOLDING TRUNK COVER

✦ Складана кришка багажника

3X0 WITHOUT LOAD-THROUGH HATCH

✦ Наскрізний люк не передбачений

4A4 SEAT HEATER FOR FRONT AND REAR SEATS SEPARATELY CONTROLLED

✦ Сидіння з підігрівом для передніх і задніх пасажирів з окремими регуляторами.

4D0 WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

✦ Відсутня функція вентиляції/масажу сидінь

4G1 STORAGE COMPARTMENT, DIRECTION OF TRAVEL LEFT, 1ST ROW OF SEATS

✦ Напрямок руху Відсік для зберігання в комплекті

4H5 POWER-OPERATED CHILD SAFETY LOCK

✦ Система безпеки дітей з електроприводом

4L5 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING (INLAY MIRROR)

✦ Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням

4P3 REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 4

✦ Тип 4 Задній модуль підлогової панелі

4R4 POWER WINDOWS WITH COMFORT OPERATION**AND CIRCUIT BREAKER**

- ✦ Електричні склопідйомники з комфортним керуванням і автоматичним вимикачем

4X3 SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

- ✦ Передня бічна подушка безпеки зі шторкою безпеки

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

- ✦ Спеціальні заходи не застосовуються

5J0 WITHOUT REAR SPOILER

- ✦ Немає заднього спойлера

5K7 TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

- ✦ Плівка для захисту при транспортуванні з додатковими заходами

5XC SUN VISORS WITH ILLUMINATED VANITY MIRROR ON DRIVER AND FRONT PASSENGER SIDE

- ✦ Сонцезахисні козирки з підсвічуванням туалетного дзеркала

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

- ✦ Встановлено передній центральний підлокітник

6FF BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND VARIOUS ADD-ON PARTS

- ✦ Корпуси зовнішніх дзеркал у колір кузова та додаткові деталі

6LB VENT

- ✦ Встановлено систему вентиляції

6N0 WITHOUT MUD FLAP

- ✦ Бризковики не входять до комплекту

4UP DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE**AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION**

- ✦ Подушки безпеки водія та переднього пасажирів з колінною подушкою безпеки та функцією деактивації

4ZG CHROME-PLATED MOLDINGS

- ✦ Хромовані молдинги в комплекті

5F1 1 ARMREST FOR LEFT FRONT SEAT AND 2 ARMRESTS FOR RIGHT FRONT SEAT

- ✦ Підлокітники для передніх сидінь

5JB AMBULANCE SEAT FOR MEDICAL STAFF WITH HEAD BOLSTER ON PARTITION

- ✦ Сидіння швидкої допомоги з підголовником на перегородці

5MN DECORATIVE INSERTS

- ✦ Декоративні вставки для персоналізації дизайну інтер'єру.

5ZF FRONT HEAD RESTRAINTS

- ✦ Передні підголовники в комплекті

6EP ADDITIONAL STONE GUARD BODY COVERS

- ✦ Додаткові накладки на корпус Stone Guard

6I6 LANE KEEPING SYSTEM PLUS SEMI-AUTOMATIC VEHICLE CONTROL IN A MEDICAL EMERGENCY AND TRAFFIC JAM ASSIST

- ✦ Система утримання в смузі руху плюс напівавтоматичне керування автомобілем в екстрених ситуаціях та допомога в пробках

6M0 WITHOUT TIE DOWN STRAPS/NET/POCKET

- ✦ Немає стяжних ременів/сітки/кишені в комплекті

6NA UNSPLIT MOLDED HEADLINER

- ✦ Встановлено нерозділене формоване облицювання стелі

6Q0 WITHOUT GEARSHIFT KNOB/HANDLE

✦ Ручка перемикання передач не входить до комплекту

6T2 INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL IN FRONT AND REAR

✦ Внутрішнє освітлення простору для ніг спереду та ззаду

76A WITHOUT MODE 3 CHARGING CABLE

✦ Зарядний кабель для режиму 3 не входить до комплекту

7B2 12-VOLT SOCKET IN LUGGAGE BOOT

✦ 12-вольтова розетка в багажнику

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦ Система прямого контролю тиску в шинах

7M5 WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE

✦ Захисна плівка для протиударної пластини не наноситься

7UG NAVIGATION SYSTEM - HIGH

✦ Встановлено високоточну навігаційну систему

7X5 PARK ASSIST

✦ Функція допомоги під час паркування

8AR RADIO "GAMMA" WITH REMOVABLE OPERATING PANEL

✦ Радіостанція Gamma зі знімною панеллю керування

8G5 MULTIPLE MATRIX BEAM

✦ Багатоматричні фари ближнього світла

8IU LED HEADLAMPS WITH VARIABLE LIGHT DISTRIBUTION

✦ Світлодіодні фари зі змінним світлорозподілом

6SG LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING

"COMFORT"

✦ Підлогове покриття багажного відділення Comfort

6XL EXTERIOR MIRRORS WITH MEMORY FEATURE, AUTO-DIMMING, POWER-FOLDING/ADJUSTABLE/HEATED

✦ Зовнішні дзеркала з функцією пам'яті, автозатемненням, електроприводом складання, регулюванням та підігрівом

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦ Електронний іммобілайзер двигуна в комплекті

7E6 ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

✦ Встановлено електричний допоміжний нагрівач повітря

7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦ Система старт/стоп з рекуперативним гальмуванням

7P1 POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONTSEATS

✦ Регульована з електроприводом поперекова опора на передніх сидіннях

7W0 WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

✦ Розширена система безпеки не встановлена

7Y1 LANE CHANGE ASSIST

✦ Асистент зміни смуги руху увімкнено

8FA WITHOUT SECOND BATTERY

✦ Друга батарея не передбачена

8GU ALTERNATOR 140 A

✦ Встановлено генератор на 140 A

8J3 HAND BRAKE/LOW BRAKE FLUID LEVEL WARNINGLIGHT AND INSCRIPTION

✦ Сигнальна лампочка ручного гальма/низького рівня гальмівної рідини

8K1 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS

✦ Встановлено окремі денні ходові вогні

8N6 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

✦ Керування склоочисниками з датчиком світла/дощу

8RM 8 SPEAKERS (PASSIVE)

✦ 8 динаміків (пасивні)

8WH FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP

✦ Передня протитуманна фара та система кутових ліхтарів

8Y1 TWO-TONE HORN

✦ Двоколірний ріжок у комплекті

8ZQ ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY

✦ Дзеркальна антена тільки для прийому FM-діапазону

9HA WITHOUT ADDITIONAL MALFUNCTION DISPLAY

✦ Додатковий індикатор несправності не входить до комплекту

9J0 WITHOUT SUPERTONE SYSTEM AND TONE SEQUENCE CONTROL

✦ Відсутність системи супертонів або контролю послідовності тонів

9P4 SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN FRONT AND REAR, VISUAL AND ACOUSTICAL

✦ Електричний нагадувач про пристебнутий ремінь безпеки з візуальним та звуковим оповіщенням

9TE ADDITIONAL REFLECTORS (DOOR AREA)

✦ Додаткові відбивачі в зоні дверей

8M0 WITHOUT REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM

✦ За винятком склоочисника та омивача заднього скла.

8Q5 HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT, AUTOMATIC/DYNAMIC, WITH CORNERING LIGHT (AFS 1)

✦ Регулювання дальності світла фар, автоматичне/динамічне, з функцією освітлення поворотів (AFS 1)

8T8 ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER

✦ Адаптивний круїз-контроль з обмежувачем швидкості

8X8 WITH HEADLAMP WASHER SYSTEM, WITH WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

✦ Система омивача фар з індикатором рівня омиваючої рідини

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦ Не налаштовано для умов спекотного клімату

9E3 LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING

✦ Освітлення багажного відділення

9J COMFORT TELEPHONY WITH LTE AND WIRELESS CHARGING

✦ Комфортна телефонія з LTE та бездротовою зарядкою

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

✦ Не встановлено додатковий обігрівач/паливний обігрівач для стоянки

9T1 HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT

✦ Форсунки омивача з підігрівом спереду

9WJ POWER SUPPLY/TV SIGNAL FOR CUSTOMIZED INSTALLATION

✦ Живлення / телевізійний сигнал для індивідуального встановлення

9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V

✦ Стандартна робоча напруга 12 В

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

✦ Призначений для руху по правій стороні дороги

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

✦ Комплект компонентів без будівельних норм для конкретної країни

C03 OPERATING PERMIT, ALTERATION

✦ Дозвіл на експлуатацію, зміни

DN4 4-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 2.0 L/110 KW (4V) TDI COMMON RAIL; B.ENGINE T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I

✦ 4-циліндровий турбодизельний двигун 2,0 л потужністю 110 кВт (4 В) з технологією Common Rail

EA0 WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

✦ Подальша гарантія не надається

EM1 DRIVER ALERT SYSTEM

✦ Інстальовано систему попередження драйверів

ES0 WITHOUT VEHICLE INLET

✦ Вхідний отвір для автомобіля не передбачений

F0A NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦ Стандартна комплектація, без спеціального автомобіля

G02 SHOCK ABSORPTION IN FRONT

✦ Амортизація спереду

GM1 STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND

✦ Стандартна електронна система звуку двигуна

A8D LUXURY EQUIPMENT

✦ Розкішне обладнання включено

B01 TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY

✦ Схвалення типу для Німеччини

BG ESC SPECIAL VEHICLE 14

✦ Пакет обладнання для спеціальних транспортних засобів з електронним контролем стійкості

CC1 ALLOY WHEELS 7.5J X 18

✦ Легкосплавні диски розміром 7.5J x 18

E0A NO SPECIAL EDITION

✦ Стандартне видання, без спеціальної версії

EL5 ONLINE SERVICE, WITH OCU, WITH HEAD UNITCODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION

✦ Онлайн-сервіс з кодуванням блоку управління та головного блоку, без інтегрованого іммобілайзера двигуна

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

✦ Регіональний радіокод "ECE" увімкнено

EV0 WITHOUT CHARGING CABLE

✦ Зарядний кабель не входить до комплекту

FB0 STANDARD PAINT COATING

✦ Стандартне лакофарбове покриття

G1C SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Встановлено семиступінчасту автоматичну коробку передач

GP0 VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES

✦ Транспортний засіб не передбачає спеціальних заходів з модернізації

GW0 WITHOUT CAR2X

✦ Автомобіль не має системи зв'язку Car2X

IA0 WITHOUT BRACKET

✦ Кронштейн не входить до комплекту

IN1 REAR AXLE WEIGHT, TYPE 1

✦ Тип 1 Вага задньої осі

K8B NOTCHBACK

✦ Кузов типу Notchback

KH7 CLIMATRONIC (3-ZONE) WITH REAR AIR CONDITIONING CONTROL PANEL

✦ 3-зонний клімат-контроль із заднім кондиціонером

KS0 WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

✦ Без головного дисплея

L18 SUSPENSION RANGE 18 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Діапазон підвісу 18 тільки для управління установкою, потреба в ньому не прогнозується

ND0 WITHOUT ADAPTER

✦ Без адаптера

Q2J COMFORT SEATS IN FRONT

✦ Комфортні сидіння встановлені спереду

QG1 SERVICE INTERVAL PROLONGATION

✦ Подовження інтервалу обслуговування увімкнено

QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

✦ Набір індикаторів пробігу на 30 000 км або 2 роки

QK1 WITH MULTIFUNCTION CAMERA

✦ Встановлено багатофункціональну камеру

HC8 TIRES 225/45 R18 91Y

✦ Цей автомобіль комплектується шинами розміром 225/45 R18 91Y.

IG1 CURB WEIGHT RANGE 1

✦ Діапазон спорядженої маси 1

J0V BATTERY 420 A (70 AH)

✦ Акумулятор - 420 A (70 Ah)

KA2 WITH REAR VIEW CAMERA SYSTEM (TYPE 2)

✦ Система камер заднього виду (тип 2) в комплектації

KK3 REFRIGERANT R1234YF

✦ Для охолодження використовується холодоагент R1234YF

L0L LEFT-HAND DRIVE

✦ Конфігурація з лівим кермом

N7D SEAT TRIM COVERS IN PART LEATHER

✦ Сидіння з частковою шкіряною обшивкою

NZ2 PAN-EUROPEAN EMERGENCY CALL SERVICE

✦ Запущено загальноєвропейську службу екстреного виклику

QE0 WITHOUT STORAGE COMPARTMENT PACKAGE/BOX

✦ Відсіку для зберігання немає в комплекті

QH1 VOICE CONTROL

✦ Система голосового керування в комплекті

QJ0 WITHOUT ALUMINUM/CHROME PACKAGE

✦ Не включає алюмінієвий/хромований корпус

QQ3 INTERIOR AMBIENT LIGHTING AND SURROUND LIGHTING

✦ Встановлено внутрішнє освітлення та освітлення навколишнього середовища

QR9 WITH DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

✦ Динамічне відображення дорожніх знаків

S19 TRENDLINE

✦ Варіант моделі автомобіля - Trendline

SR0 INTERNAL PLANT CONTROL

✦ Система внутрішнього контролю заводу

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

✦ Панель приладів зі спідометром у км/год

UG1 HILL START ASSIST

✦ Функція допомоги при рушанні на підйомі включена

UK3 MECHANICAL REAR SEAT RELEASE

✦ Механічне відкидання заднього сидіння

VF0 STANDARD PEDAL CLUSTER

✦ Стандартний кластер педаль

X0A EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY

✦ Підгрупа опцій обладнання, адаптована для Німеччини

QV3 DIGITAL RADIO RECEPTION

✦ Цифровий радіоприйом увімкнено

S4V REGION

✦ Специфікація регіону

T6M 4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 05L.C

✦ 4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л, модель 05L.C

U9B 1 X USB TYPE C AND CD PLAYER

✦ Включає 1 порт USB Type C та CD-програвач

UH2 PARKING BRAKE

✦ Стоянкова гальмівна система

V1P TIRE SUPPLIERS FOR EU COUNTRIES

✦ Затверджено постачальників шин для країн ЄС

VW5 SIDE AND REAR WINDOWS

✦ Бічні та задні вікна



+36

Джерела даних

Ми перевірили 900+ джерел даних у **40 країнах**

Корисні поради після прочитання звіту

Кожен відзначений пункт допоможе уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. Що більше пунктів відзначено, то безпечнішою буде угода.



Перевірити історію транспортного засобу

Ти вже зробив це — чудовий початок! Що робити далі:

- Скористайся пунктами цього розділу під час особистого огляду автомобіля.
- Відзнач їх, щоб не пропустити нічого важливого.



Пройти професійний огляд

Досвідчений механік виявить приховані проблеми, які ти міг пропустити. Що робити далі:

- ☐ Записатися на огляд у незалежний чи авторизований сервіс
- ☐ Попросити механіка перевірити основні системи: двигун, гальма, підвіску, електроніку
- ☐ Запитати документи чи звіт про виявлені проблеми



Перевірити точність пробігу

Переконайся, що пробіг у звіті відповідає показникам одометра. Що робити далі:

- ☐ Порівняти показники одометра з пробігом у звіті
- ☐ Пошукати ознаки маніпуляцій (зношені педалі, підозрілі кріплення панелі приладів)
- ☐ Уточнити відмінності у продавця



Попросити документи на обслуговування

Документи на обслуговування відображають якість догляду за автомобілем. Що робити далі:

- ☐ Попросити у продавця сервісну книжку чи документи на обслуговування автомобіля.
- ☐ Перевірити заміну мастила, заміну фільтрів і роботу ременя ГРМ
- ☐ Позначити усі пропуски чи затримки в обслуговуванні



Пройти реальний тест-драйв

Повноцінний тест-драйв допоможе виявити проблеми з роботою, контролем або комфортом — на дорозі можна помітити набагато більше, ніж на стоянці. Що робити далі:

- ☐ Проїхати по шосе
- ☐ Проїхати по ямах або нерівних дорогах
- ☐ Проїхати у міському потоці
- ☐ Прислухатися до незвичних звуків або вібрацій
- ☐ Звернути увагу на контроль і комфорт



Порівняти зі схожими автомобілями

Перевірка інших оголошень допоможе зрозуміти обґрунтованість запитаної ціни та можливість торгу. Що робити далі:

- ☐ Знайти схожі автомобілі в Інтернеті (та ж марка, модель, рік випуску, пробіг)
- ☐ Порівняти запитані ціни
- ☐ Оцінити стан і комплектацію автомобіля
- ☐ Використовувати ці дані для торгу з продавцем