

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBCJ0NXXMY144775	Наступний Технічний огляд	2025-01	Тип	NX347Z
Дата поставки:	2021-05-17	Наступна перевірка шкідливих викидів	0000-00-00		

Історія

Показати 100 записів

УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2025-04-28

Пробіг:
163400

Номер замовлення:
3545074

Номер рахунку.:
8050011262

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99910001	mereni emisi -Nafta	-	0000		0
2	99910101	priprava na STK SKODA	-	0000		0
3	94151610	Headlight adjusted	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	57085500	Key replaced	-	0000		0
6	A0000566	Provedeni STK	-	0000		0
7	P0000013	Pick-up sleva	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10528301	Battery	1.00		OWN	01		0
2	99999999	Drobny spo	1.00		6	01		0

Рахунок

Термін прийомки:
2025-04-28

Пробіг:
163400

Номер замовлення:
3545074

Номер рахунку.:
1003545074

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99981101	Myti prog. 1	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-11-13

Пробіг:
149396

Номер замовлення:
3534309

Номер рахунку.:
8040030059

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
3	99930100	Doplneni provoznich kapalin	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	01		0
3	G 12E100A8	COOLANT	0.20		OWN	01		0
4	935190103	VODA DESTI	1.00		6	01		0
5	G S60577S9	MOTOROVY O	5.13		OWN	01		0
6	99999999	Drobny spo	1.00		6	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-11-13

Пробіг:
149396

Номер замовлення:
3534309

Номер рахунку.:
I003534309

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99981101	Myti prog. 1	-	0000		0
2	P0000007	pick-up zdarma	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-26

Пробіг:
140208

Номер замовлення:
3517078

Номер рахунку.:
8040009785

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	51457904	Outer side member painted	-	0010		0
2	51459999	rovnaní P prah	-	0000		0
3	10209999	ochr.nastrik	-	0000		0
4	57511900	Front door removed+installed	-	0000		0
5	58511900	Rear door removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	60105	Kotoucky R	4.00		6	01		0
2	2469000016	Mat.jednot	10.00		6	01		0
3	99999999	Drobny spo	1.00		6	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-26

Пробіг:
140208

Номер замовлення:
3517078

Номер рахунку.:
I003517078

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	P0000007	pick-up zdarma	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-26

Пробіг:
140208

Номер замовлення:
3517077

Номер рахунку.:
8040009783

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	51017133	Body painting prepared	-	0000		0
2	55597903	Tailgate painted	-	0008		0
3	63696151	Rear bumper cover new part painted	-	0011		0
4	55599999	rovnani vika kufru	-	0000		0
5	10209999	ochr.nastrik	-	0000		0
6	66762000	Rear wheel housings liner rem+inst	-	0000		0
7	63695501	Rear bumper cover replaced	-	0000		0
8	63695599	Kryt zadniho narazniku pro typ	-	0000		0
9	55596500	Tailgate pts r+i	-	0000		0
10	96402000	Boot light removed+installed	-	0000		0
11	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
12	99981401	Zkusebni jizda	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E6807421	TRIM	1.00		OWN	01		0
2	5E6919485	Bracket	1.00		OWN	01		0
3	5E6919486	Bracket	1.00		OWN	01		0
4	5E7919485A	Bracket	1.00		OWN	01		0
5	5E7919486A	Bracket	1.00		OWN	01		0
6	5E3853687K 2ZZ	LETTERING	1.00		OWN	01		0
7	3V0853687C 2ZZ	LETTERING	1.00		OWN	01		0
8	2469000016	Mat.jednot	19.00		6	01		0
9	5E3853687G 2ZZ	LETTERING	1.00		OWN	01		0
10	WHT004694	MATICE ROZ	2.00		OWN	01		0
11	99999999	Drobny spo	1.00		6	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-26

Пробіг:
140208

Номер замовлення:
3517077

Номер рахунку.:
I003517077

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99981103	Myti prog. 3	-	0000		0
2	99930001	Cisteni interieru	-	0000		0
3	P0000007	pick-up zdarma	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-05

Пробіг:
138570

Номер замовлення:
3515762

Номер рахунку.:
8040003564

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	10010199	Kontrola hluku + lozisek	-	0000		0
2	44950300	Vehicle front + rear measured	-	0000		0
3	44881550	Front wheel track adjusted	-	0000		0
4	44931550	Rear wheel track adjusted	-	0000		0
5	48157999	uvolneni + rozhybani spoj tycek riz	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	10821900	Noise damping pan removed+installed	-	0000		0
8	99981402	zkusebni jizda nad 20 km	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-05

Пробіг:
138570

Номер замовлення:
3515762

Номер рахунку.:
1003515762

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99981101	Myti prog. 1	-	0000		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-11-27

Пробіг:
130286

Номер замовлення.:
03511506

Підтвердження сервісного обслуговування:
Oil change service

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-11-27

Пробіг:
130286

Номер замовлення:
3511506

Номер рахунку.:
8030031590

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	34101983	Gear lever housing removed+installe	-	0000		0
4	34101999	Volic razeni vymena	-	0000		0
5	26171983	Front exhaust pipe removed+installe	-	0000		0
6	68171900	Console removed+installed	-	0000		0
7	26151900	Heat shield removed+installed	-	0000		0
8	57855500	R.wave remote cont.sender replaced	-	0000		0
9	64581900	Window lift sw (vent wing) rem+inst	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	01		0
3	G S60577S9	MOTOROVY O	5.52		OWN	01		0
4	5WA713033CD	MECHANISM	1.00		OWN	01		0
5	1K0253141S	Clip	1.00		OWN	01		0
6	N 90796502	Washer	6.00		OWN	01		0
7	N 10528301	Battery	1.00		OWN	01		0
8	5G0959855L WZU	SWITCH	1.00		OWN	01		0
9	99999999	Drobny spo	1.00		6	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-11-27

Пробіг:
130286

Номер замовлення:
3511506

Номер рахунку.:
I003511506

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99981103	Myti prog. 3	-	0000		0
2	99930001	Cisteni interieru	-	0000		0
3	P0000007	pick-up zdarma	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-10-03

Пробіг:
122620

Номер замовлення:
3507615

Номер рахунку.:
8040000392

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44059404	Wheels balanced	-	0000		0
2	44950300	Vehicle front + rear measured	-	0000		0
3	99981401	Zkusebni jizda	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZAV013	ZAVAZI NAL	6.00		6	01		0
2	SKL110	CISTIC	1.00		6	01		0
3	99999999	Drobny spo	1.00		6	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-09-13

Пробіг:
119227

Номер замовлення:
3506463

Номер рахунку.:
8030023387

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44950300	Vehicle front + rear measured	-	0000		0
2	44881550	Front wheel track adjusted	-	0000		0
3	44931550	Rear wheel track adjusted	-	0000		0
4	96381500	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
5	91631560	Radar sensor adjusted	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	99981401	Zkusebni jizda	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-09-05

Пробіг:
118295

Номер замовлення.:
03505873

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	34015570	Gearbox oil

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:

2023-09-05

Пробіг:

118295

Номер замовлення:

3505873

Номер рахунку.:

8030023018

Прим.

Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340000	Inspections .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
3	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	34015570	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
6	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0
7	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 055529A2	Oil	6.00		OWN	01		0
2	N 90965401	Bolt	1.00		OWN	01		0
3	N 0438092	seal ring	1.00		OWN	01		0
4	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN	01		0
5	5E4998001	WIP. BLADE	1.00		OWN	01		0
6	ZAV013	ZAVAZI NAL	2.00		6	01		0
7	SKL808	ADBLUE 1L	11.00		6	01		0
8	99999999	Drobny spo	1.00		6	01		0

Рахунок

Термін прийомки:

2023-09-05

Пробіг:

118295

Номер замовлення:

3505873

Номер рахунку.:

1003505873

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	P0000007	pick-up zdarma	-	0000		0
2	99981101	Myti prog. 1	-	0000		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:

2023-06-30

Пробіг:

110732

Номер замовлення.:

KB158129

Підтвердження сервісного обслуговування:

Oil change service

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-06-30

Пробіг:
110732

Номер замовлення:
KB158129

Номер рахунку.:
1302303855

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00021	Doplneni provoznich kapalin	-	0000		0
2	01040000	Oil change services .	X	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	26883252	Prostredek redukzni _ doplnit	-	0000		0
5	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
6	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
7	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OL09	Mot.olej L	5.50		OWN			0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			0
3	G 052164M2	Cleaner	3.00		OWN			0
4	G 052910A4	Urea	1.10		OWN			0
5	WHT010085	BOLT	4.00		OWN			0
6	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00		OWN			0
7	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00		OWN			0
8	5WA698451G	BR. LINING	1.00		OWN			0
9	5WA698269B	Spreizfede	1.00		OWN			0
10	G 052150A2	Lith.greas	0.10		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-23

Пробіг:
94666

Номер замовлення:
3495609

Номер рахунку.:
8030007727

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E1864435E XMV	FLOOR MAT	1.00		OWN	01		0
2	99999999	Drobny spo	1.00		6	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-13

Пробіг:
93666

Номер замовлення:
3494816

Номер рахунку.:
8030006699

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	40070199	Kontrola podvozku	-	0000		0
2	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
3	46152999	Cisteni + promazani dosedacich ploc	-	0000		0
4	40882999	Promazani dorazu pr. tlumicu	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 000405A2	Silicgreas	0.20		OWN	01		0
2	99999999	Drobny spo	1.00		6	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-13

Пробіг:
93666

Номер замовлення:
3494816

Номер рахунку.:
I003494816

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99981101	Myti prog. 1	-	0000		0
2	P0000007	pick-up zdarma	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-02-02

Пробіг:
89283

Номер замовлення.:
03492491

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245550	Air cleaner element
3	01400050	Brake fluid service
4	01575550	Oil for all-wheel drive coupling

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-02

Пробіг:
89283

Номер замовлення:
3492491

Номер рахунку.:
8030003119

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
3	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
6	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	01		0
3	5Q0129620D	Air filter	1.00		OWN	01		0
4	B 000750M9W	KAPALINA B	1.00		6	01		0
5	G 065175A2	OIL	1.00		OWN	01		0
6	N 90281802	Bolt	1.00		OWN	01		0
7	N 91082701	BOLT	1.00		OWN	01		0
8	5Q0127177	Filtereins	1.00		OWN	01		0
9	G S60577M9	ENGINE OIL	5.52		OWN	01		0
10	99999999	Drobny spo	1.00		6	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-02

Пробіг:
89283

Номер замовлення:
3492491

Номер рахунку.:
I003492491

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99981101	Myti prog. 1	-	0000		0
2	P0000007	pick-up zdarma	-	0000		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-08-17

Пробіг:
69831

Номер замовлення.:
03481608

Підтвердження сервісного обслуговування:
Oil change service

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-08-17

Пробіг:
69831

Номер замовлення:
3481608

Номер рахунку.:
8020021280

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01040000	Oil change services .	X	0000		0
2	99930100	Doplneni provoznich kapalin	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G S60577M9	ENGINE OIL	5.50		OWN	01		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN	01		0
3	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	01		0
4	G 12E100A8	COOLANT	0.10		OWN	01		0
5	935190103	VODA DESTI	1.00		6	01		0
6	935200028	KONKOR	0.25		6	01		0
7	11055	SMES DO OS	1.46		6	01		0
8	99999999	Drobny spo	1.00		6	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-08-17

Пробіг:
69831

Номер замовлення:
3481608

Номер рахунку.:
Ю03481608

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99981101	Myti prog. 1	-	0000		0
2	P0000007	pick-up zdarma	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-06-23

Пробіг:
56156

Номер замовлення.:
03478499

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	26883550	Reducing agent

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-06-23

Пробіг:
62235

Номер замовлення.:

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	provedena akce 55L7 - 01

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-06-23

Пробіг:
62235

Номер замовлення:
3478493

Номер рахунку.:
GLS055320

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	55594199	55L7 0099 001	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5JA827249C	BUFFER	2.00		OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-06-23

Пробіг:
62235

Номер замовлення:
3478499

Номер рахунку.:
8020017028

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340020	Inspections .	X		0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-		0000		0
3	87012999	Klimatizace cist	-		0000		0
4	26883550	Reducing agent inspected+added	-		0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-		0000		0
6	94151650	Headlight adjusted	-		0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-		0000		0
8	51582950	Plenum chamber cleaned	-		0000		0
9	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-		0000		0
10	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-		0000		0
11	44052004	Wheels removed+installed	-		0000		0
12	01500099	zakladni nastaveni brzd	-		0000		0
13	27068950	Battery loaded	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G S55545S9	MOTOROVY O	0.20		OWN	01		0
2	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN	01		0
3	KLI033	CISTIC KLI	1.00		6	01		0
4	5E4998001	WIP. BLADE	1.00		OWN	01		0
5	SKL808	ADBLUE 1L	5.50		6	01		0
6	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00		OWN	01		0
7	WHT010085	BOLT	4.00		OWN	01		0
8	5WA698451G	BR. LINING	1.00		OWN	01		0
9	99999999	Drobny spo	1.00		6	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-06-23

Пробіг:
62235

Номер замовлення:
3478499

Номер рахунку.:
I003478499

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99981101	Myti prog. 1	-	0000		0
2	P0000007	pick-up zdarma	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-04-25

Пробіг:
56156

Номер замовлення:
03474407

BA-ID:
148223231

Претензія клієнта	na display se objevila chyba s převodovkou a poté zase zmizela / v překladu: "závada: páka rozsahu. další jízda možná. přejděte na web"
Код клієнта	Трансмісія > Керування коробкою передач > Увімкнення передачі > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	Ověřeno na dílně - závada odstraněna výměnou ovládání řazení
Код СТО	Автомобіль загалом > Модулі > Механізм перемикання передач в зборі > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Запасна частина для усунення несправності	5WA-713-033-BB-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-04-25

Пробіг:
56156

Номер замовлення:
3474407

Номер рахунку.:
I003474407

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	P0000007	pick-up zdarma	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-04-25

Пробіг:
56156

Номер замовлення:
3474407

Номер рахунку.:
GLS054761

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	37031900	Selector linkage removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5WA713033BB	MECHANISM	1.00		OWN	01		0
2	N 90846102	Bolt	3.00		OWN	01		0
3	WHT005179	Bolt	3.00		OWN	01		0
4	N 91066901	Bolt	4.00		OWN	01		0
5	3Q0253115	Seal	1.00		OWN	01		0
6	3Q0253725A	Clamp	1.00		OWN	01		0
7	1K0253141S	Clip	1.00		OWN	01		0
8	N 90335004	Washer	12.00		OWN	01		0
9	N 10106905	Bolt	2.00		OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план▼

Термін прийомки:
2022-02-23

Пробіг:
46990

Номер замовлення.:
03470613

Підтвердження сервісного обслуговування:
Oil change service

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	26883550	Reducing agent

Рахунок▼

Термін прийомки:
2022-02-23

Пробіг:
46990

Номер замовлення:
3470613

Номер рахунку.:
8020004702

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G S60577M9	ENGINE OIL	5.50		OWN	01		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN	01		0
3	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	01		0
4	SKL808	ADBLUE 1L	2.60		6	01		0
5	11055	SMES DO OS	2.87		6	01		0
6	99999999	Drobny spo	1.00		6	01		0

Рахунок▼

Термін прийомки:
2022-02-23

Пробіг:
46990

Номер замовлення:
3470613

Номер рахунку.:
I003470613

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99981101	Myti prog. 1	-	0000		0

Цифровий сервісний план▼

Термін прийомки:
2021-11-08

Пробіг:
31083

Номер замовлення.:
03464063

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	26883550	Reducing agent

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-11-08

Пробіг:
31083

Номер замовлення:
3464063

Номер рахунку.:
8010029707

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340020	Inspections .	X	0000		0
2	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0
3	99930100	Doplneni provoznich kapalin	-	0000		0
4	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	SKL808	ADBLUE 1L	7.10		6	01		0
2	935190103	VODA DESTI	1.00		6	01		0
3	G 12E100A8	COOLANT	0.10		OWN	01		0
4	G S60577M9	ENGINE OIL	0.50		OWN	01		0
5	99999999	Drobny spo	1.00		6	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-11-08

Пробіг:
31083

Номер замовлення:
3464063

Номер рахунку.:
Ю03464063

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99981101	Myti prog. 1	-	0000		0
2	P0000007	pick-up zdarma	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-09-21

Пробіг:
23409

Номер замовлення.:
03460706

Підтвердження сервісного обслуговування:
Flexible oil change service

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	26883550	Reducing agent

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2021-09-21

Пробіг:
23409

Номер замовлення:
3460706

Номер рахунку.:
8010024076

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G S60577M9	ENGINE OIL	5.50		OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN	01		0
4	SKL808	ADBLUE 1L	8.50		6	01		0
5	99999999	Drobny spo	1.00		6	01		0

Рахунок

Термін прийомки:
2021-09-21

Пробіг:
23409

Номер замовлення:
3460706

Номер рахунку.:
I003460706

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	P0000007	pick-up zdarma	-	0000		0
2	99981101	Myti prog. 1	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2021-08-30

Пробіг:
18935

Номер замовлення:
3459090

Номер рахунку.:
8010023677

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	42014999	Kontrola naprawy	-	0000		0
2	44950300	Vehicle front + rear measured	-	0000		0
3	44881550	Front wheel track adjusted	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2021-08-30

Пробіг:
18935

Номер замовлення:
3459090

Номер рахунку.:
I003459090

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	P0000007	pick-up zdarma	-	0000		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:

2021-08-10

Пробіг:

16318

Номер замовлення:

03457899

BA-ID:

138710039

Претензія клієнта	svítla kontrolka ABS, ESP, chyba startStop + navazují závady na asistentech
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності у антиблокувальній системі (ABS) > Функціональність > спрацьовує без причини
Визначення СТО	Ověřeno na dílně - závada odstraněna vyčištěním vstřikovacího ventilu redukčního prostředku
Код СТО	Двигун > Система випуску ВГ, рециркуляція ВГ, система нейтралізації ВГ > Форсунка відновника > Забруднення > забруднено
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія

Термін прийомки:

2021-08-10

Пробіг:

16318

Номер замовлення:

03457899

BA-ID:

138768442

Претензія клієнта	klepe při jízdě na nerovnostech z oblasti zavěšení LZ kola - zjištěno při servisu
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Днище > Шуми, коливання > шум
Визначення СТО	Oprava dle TPI - hluky odstraněny výměnou pružných dorazů víka zavazadlového prostoru [2063309/6 Hluky z oblasti víka zavazadlového prostoru]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5JA-827-249-B-

Рахунок

Термін прийомки:

2021-08-10

Пробіг:

16318

Номер замовлення:

3457899

Номер рахунку.:

I003457899

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	P0000007	pick-up zdarma	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:

2021-08-10

Пробіг:

16318

Номер замовлення:

3457899

Номер рахунку.:

GLS052231

Прим.

Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	26851900	Injector for reductant removed+inst	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0
4	26852999	Ventil vstrik.redukc.pros. vycistit	-	0000		0
5	45450399	El.vedeni mezi RJ ABS a snimacem PZ	-	0000		0
6	55712000	Guide wedge removed+installed	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052000S0	DIST.WATER	10.00		OWN	01		0
2	5JA827249B	BUFFER	2.00		OWN	01		0
3	N 10451404	BOLT	2.00		OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план
▼

Термін прийомки:
2021-04-23

Пробіг:
5

Номер замовлення.:
587268

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-04-23

Пробіг:
5

Номер замовлення:
587268

Номер рахунку.:
1120200618

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	98010000	Mont P+Z lapačů	-	0000		0
3	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E4061500	FLOOR MAT	1.00	2	OWN	B5		0
2	GFA093013CZ	Firstaid	1.00	L	OWN	01		0
3	5E3075111	MUD FLAP	1.00	2	OWN	B1		0
4	5E3075101	MUD FLAP	1.00	2	OWN	B1		0
5	5E6061162A	BOOT LINER	1.00	2	OWN	B3		0
6	123	OSTRIK	3.00	F	6	01		0
7	KEA075004	Insulation	1.00	L	OWN	B4		0

Записи з 1 по 54 із 54 записів