

# История автомобиля



## Данные автомобиля

VIN	TMBLJ6NS7LB401240
Дата поставки:	0000-00-00
Следующий ГТО	0000-00-00
Следующий контроль ОГ	0000-00-00
Модель	NS745Z

## История

Показать 100 записей



ВСЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная сервисная книжка	Срок приёмки: 2025-04-15	Пробег: 90471	№ заказа.: 033607	Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла
------------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	---

### Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	85185550	Салонный фильтр
2	20345550	Дизельный топливный фильтр
3	23245550	Фильтрующий элемент воздушного фильтра

Электронная сервисная книжка	Срок приёмки: 2024-08-21	Пробег: 74706	№ заказа.: 031304	Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла
------------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	---

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная сервисная книжка	Срок приёмки: 2024-08-21	Пробег: 59432	№ заказа.: 028215	Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла										
Рекламация <div></div>	Срок приёмки: 2023-11-02	Пробег: 59432	№ заказа: 028241	ID рекламации: 168891616										
<table><tr><td>Рекламация клиента</td><td>фото до рекламации 028240</td></tr><tr><td>Кодирование рекламации клиента</td><td>Ходовая часть &gt; Подвеска &gt; Сайлент-блок рычага подвески &gt; Деталь/узел, рабочие жидкости &gt; повреждение</td></tr><tr><td>Заключение станции</td><td>фото до рекламации 028240 [2042935/8 Скрипы/писк от передней подвески при переезде дорожных неровностей]</td></tr><tr><td>Кодирование неисправности дилером</td><td>Ремонт согласно TPI</td></tr><tr><td>Запасная деталь для устранения неисправности</td><td>5q0-407-183-l-</td></tr></table>					Рекламация клиента	фото до рекламации 028240	Кодирование рекламации клиента	Ходовая часть > Подвеска > Сайлент-блок рычага подвески > Деталь/узел, рабочие жидкости > повреждение	Заключение станции	фото до рекламации 028240 [2042935/8 Скрипы/писк от передней подвески при переезде дорожных неровностей]	Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI	Запасная деталь для устранения неисправности	5q0-407-183-l-
Рекламация клиента	фото до рекламации 028240													
Кодирование рекламации клиента	Ходовая часть > Подвеска > Сайлент-блок рычага подвески > Деталь/узел, рабочие жидкости > повреждение													
Заключение станции	фото до рекламации 028240 [2042935/8 Скрипы/писк от передней подвески при переезде дорожных неровностей]													
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI													
Запасная деталь для устранения неисправности	5q0-407-183-l-													
Рекламация <div></div>	Срок приёмки: 2023-11-02	Пробег: 59432	№ заказа: 028241	ID рекламации: 168370495										
<table><tr><td>Рекламация клиента</td><td>Скрип при переїзді нерівностей</td></tr><tr><td>Кодирование рекламации клиента</td><td>Ходовая часть &gt; Подвеска &gt; Сайлент-блок рычага подвески &gt; Деталь/узел, рабочие жидкости &gt; повреждение</td></tr><tr><td>Заключение станции</td><td>Виявлено відслоювання задніх сайлентблоків передніх важелів. [2042935/8 Скрипы/писк от передней подвески при переезде дорожных неровностей]</td></tr><tr><td>Кодирование неисправности дилером</td><td>Ремонт согласно TPI</td></tr><tr><td>Запасная деталь для устранения неисправности</td><td>5q0-407-183-l-</td></tr></table>					Рекламация клиента	Скрип при переїзді нерівностей	Кодирование рекламации клиента	Ходовая часть > Подвеска > Сайлент-блок рычага подвески > Деталь/узел, рабочие жидкости > повреждение	Заключение станции	Виявлено відслоювання задніх сайлентблоків передніх важелів. [2042935/8 Скрипы/писк от передней подвески при переезде дорожных неровностей]	Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI	Запасная деталь для устранения неисправности	5q0-407-183-l-
Рекламация клиента	Скрип при переїзді нерівностей													
Кодирование рекламации клиента	Ходовая часть > Подвеска > Сайлент-блок рычага подвески > Деталь/узел, рабочие жидкости > повреждение													
Заключение станции	Виявлено відслоювання задніх сайлентблоків передніх важелів. [2042935/8 Скрипы/писк от передней подвески при переезде дорожных неровностей]													
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI													
Запасная деталь для устранения неисправности	5q0-407-183-l-													
Электронная сервисная книжка	Срок приёмки: 2023-01-11	Пробег: 44818	№ заказа.: 00024955	Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла										



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная сервисная книжка	Срок приёмки: 2022-04-22	Пробег: 30353	№ заказа.: 00022062	Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла
------------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------	--

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	85185550	Салонный фильтр
2	20345550	Дизельный топливный фильтр
3	23245550	Фильтрующий элемент воздушного фильтра
4	01390050	Дополнительный объём инспекционного сервиса

Электронная сервисная книжка	Срок приёмки: 2021-05-21	Пробег: 14639	№ заказа.: 00017817	Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла
------------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------	--

Электронная сервисная книжка	Срок приёмки: 2020-03-30	Пробег: 0	№ заказа.: 1981	Отметка о провед. ТО: Предпродажная подготовка
------------------------------------	-----------------------------	--------------	--------------------	---

#		
1	Описание	Предпродажная подготовка
2	Примеч.	

Записи с 1 до 9 из 9 записей