

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBLK0NX8PY067700	Наступний Технічний огляд	2028-06	Тип	NX565Z
Дата поставки:	2023-02-24	Наступна перевірка шкідливих викидів	2028-06		

Історія

Показати 100 записів

УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2026-07-16

Пробіг:
162285

Номер замовлення.:
27379

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Рахунок

Термін прийомки:
2026-07-14

Пробіг:
162289

Номер замовлення:
27379

Номер рахунку.:
43180

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44056099	Reifen vorne erneuert	-	0000		0
2	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0
3	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0
4	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		2
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		2
6	94151652	Headlight adjusted	-	0000		2
7	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		5
8	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		6
9	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		7
10	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		7
11	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		7

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTS226409WBS10	Reifen Bri	2.00	V	OWN	41		0
2	311601361	Valve	2.00	V	OWN	3		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		2
4	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		2
5	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		2
6	SLL3	Motorenöl	5.50	F	6	0		2
7	5E7955425A	WIPERBLADE	1.00	V	OWN	13		5
8	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	13		6
9	5WA698451G	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		7
10	5WA698269B	Spreizfede	1.00	V	OWN	2		7

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2026-06-18

Пробіг:
156616

Номер замовлення:
27263

Номер рахунку.:
43039

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01060050	ET service .	-	0000		0
2	99020499	Räderwechsel (saisonal Leasing-Vert	-	0000		0
3	00004000	TÜV Hauptuntersuchung	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB999P4	Einlageru.	1.00	F	6	0		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2026-01-26

Пробіг:
137362

Номер замовлення:
26663

Номер рахунку.:
42205

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405699	Reifen v.l. ers. u. gewuchtet	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTW206557VBZ00	REIFEN BRI	1.00	V	OWN	42		0
2	311601361	Valve	1.00	V	OWN	3		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2025-12-10

Пробіг:
133832

Номер замовлення.:
26397

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	34015570	Gearbox oil

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-11-18

Пробіг:
133836

Номер замовлення:
26397

Номер рахунку.:
41939

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	10850900	Engine + gearbox loosened+fastened	-	0000		0
2	08210099	Fahrzeug-Wäsche im Wert von 10,50EU	-	0000		0
3	15871983	Toothed belt cover removed+installe	-	0000		0
4	15240199	Zahnriemen prüfen	-	0000		0
5	15244199	Zahnriemen instandgesetzt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 060567A2	LUBRICANT	0.10	V	OWN	6		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-11-18

Пробіг:
133836

Номер замовлення:
26397

Номер рахунку.:
41938

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		1
2	34015570	Gearbox oil replaced	-	0000		2
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		2
4	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		3
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		4
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		5
7	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		6
8	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		6

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	1		1
2	G 055529A2	Oil	6.00	V	OWN	4		2
3	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	1		2
4	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	1		2
5	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		3
6	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		3
7	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		3
8	SLL3	Motorenöl	5.50	F	6	0		3
9	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	13		4
10	5E7955425A	WIPERBLADE	1.00	V	OWN	13		5
11	5WA698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	2		6
12	5WA698157B	REPAIR KIT	1.00	V	OWN	2		6
13	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	1		6

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-10-29

Пробіг:
130358

Номер замовлення:
26269

Номер рахунку.:
41775

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405699	No Text exists	-	0000		0
2	44405699	Reifen h. ersetzen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTW206557VBZ00	REIFEN BRI	2.00	V	OWN	42		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-10-22

Пробіг:
125976

Номер замовлення:
26195

Номер рахунку.:
41615

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	Eingelagerte Räder montiert	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB999P2	Lagerung	1.00	F	6	0		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2025-04-25

Пробіг:
101867

Номер замовлення.:
25407

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245550	Air cleaner element
3	01400050	Brake fluid service
4	01575550	Oil for all-wheel drive coupling

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-04-24

Пробіг:
101867

Номер замовлення:
25420

BA-ID:
188188640

Претензія клієнта	Kundenbeanstandung Hinweismeldung Sensoren vorne reinigen aktiv prüfen und nach Rücksprache Instandsetzen
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності асистента паркування > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-04-24

Пробіг:
101867

Номер замовлення:
25420

BA-ID:
188188542

Претензія клієнта	Kundenbeanstandung:Fahrzeug zeigt an Lenkrad übernehmen obwohl das Lenkrad übernommen wurde prüfen und nach Rücksprache instandsetzen .
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент руху по смузі > Вібрація рульового колеса > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-04-24

Пробіг:
101867

Номер замовлення:
25420

Номер рахунку.:
40850

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	91751903	Parking aid sensor removed+installe	-	0000		0
4	91751999	Quertausch der Sensoren durchgeföhr	-	0000		0
5	96382599	SWK für Frontkamera durchgeführt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5WA919275 905	Sensor	1.00	V	OWN	3		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-04-24

Пробіг:
101867

Номер замовлення:
25420

Номер рахунку.:
40488

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	91751903	Parking aid sensor removed+installe	-	0000		0
4	91751999	Quertausch der Sensoren durchgeföhr	-	0000		0
5	96382599	SWK für Frontkamera durchgeführt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5WA919275 905	Sensor	1.00	V	OWN	3		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-04-23

Пробіг:
101867

Номер замовлення:
25407

BA-ID:
187053614

Претензія клієнта	Kundenbeanstandung: Assistenzsysteme zeitweise ohne Funktion
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-04-23

Пробіг:
95800

Номер замовлення:
25408

BA-ID:
188111337

Претензія клієнта	Assistenzsysteme zeitweise ohne Funktion
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-04-23

Пробіг:
101867

Номер замовлення:
25407

Номер рахунку.:
40661

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99020299	Räderwechsel	-	0000		0
2	44405699	Winterreifen ersetzen	-	0000		0
3	00004002	EMMOBI Hol. und Bring	-	0000		0
4	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		1
5	94151650	Headlight adjusted	-	0000		1
6	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		1
7	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		2
8	01400050	Brake fluid service .	X	0000		3
9	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		4
10	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		4
11	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		5
12	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		6
13	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		7
14	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		9
15	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		9

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB999P2	Lagerung	1.00	F	6	20		0
2	ZTW206557VBZ00	Reifen Bri	2.00	V	OWN	42		0
3	311601361	Valve	2.00	V	OWN	3		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		1
5	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		1
6	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		1
7	SLL3	Motorenöl	5.50	F	6	0		1
8	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	1		2
9	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	1		2
10	G 065175A2	OIL	1.00	V	OWN	8		2
11	B 000DS	Bremsflues	1.00	V	OWN	2		3
12	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	1		4
13	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	1		5
14	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	13		6
15	5E7955425A	WIPERBLADE	1.00	V	OWN	13		7
16	5Q0615601D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		9
17	5WA698451G	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		9
18	5WA698269B	Spreizfede	1.00	V	OWN	2		9
19	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	1		9
20	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1		9

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-10-10

Пробіг:
74216

Номер замовлення:
4296677

Номер рахунку.:
3300837154

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99020299	Räderwechsel	-	0000		0
2	44405699	Reifen h.r. ersetzen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB999P2	Einlagerungsgebuehr	1.00	F	6	00		0
2	ZTW206557VBZ00	Reifen Bri	1.00		6	42		0
3	311601361	Valve	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-10-10

Пробіг:
74216

Номер замовлення:
4296677

Номер рахунку.:
3300837152

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		1
2	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 91084901	SCREW	4.00	C	OWN	01		0
2	WHT010085	BOLT	4.00		6	01		0
3	5WA615301B	BRAKEDISC	2.00		6	02		1
4	5WA698151AJ	BRK LINING	1.00		6	02		1
5	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		1
6	5WA698157B	REPAIR KIT	1.00		6	02		4

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-08-23

Пробіг:
67819

Номер замовлення:
4294610

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-08-23

Пробіг:
67819

Номер замовлення:
4294610

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Mobi-Nr: 2/3.897.449

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-08-21

Пробіг:
67823

Номер замовлення:
4294610

Номер рахунку.:
3300828872

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		1
5	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		1
6	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		2

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		1
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		1
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		1
4	SLL3	Motorenöl Castrol RSP3	5.50	F	6	00		1
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01		2
6	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		2

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-08-21

Пробіг:
67823

Номер замовлення:
4294610

Номер рахунку.:
3300828870

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	08210099	Fahrzeugwäsche	-	0000		0
2	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-04-16

Пробіг:
51683

Номер замовлення:
4289527

Номер рахунку.:
3300816820

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	06250099	Räder -Sicherheitscheck	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-04-16

Пробіг:
51683

Номер замовлення:
4289527

Номер рахунку.:
3300816819

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99020299	Räderwechsel	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB9999P2	Einlagerungsgebuehr	1.00	F	6	00		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2024-01-11

Пробіг:
34605

Номер замовлення.:
4285069

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-01-09

Пробіг:
34605

Номер замовлення:
4285069

Номер рахунку.:
3300806920

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64145502	Windschutzscheibe getönt ersetzen	-	0000		1
2	44950350	Vehicle front + rear measured	-	0000		1
3	96381552	Driver assist camera adjusted	-	0000		1
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	D 004660M4	2-PACK ADH	1.00		6	02		0
2	D 00920002	PRIMER	1.00	C	OWN	03		0
3	D 00950025	APPLICATOR	1.00	C	OWN	03		0
4	45955	Draht	0.25	C	OWN	03		0
5	D 00940104	Cleaner	0.25	C	OWN	03		0
6	ENTSORGUNGWSS	Entsorgungskosten Ve	1.00		6	00		0
7	ZUBFSPGRÜN	Feinstaubplakette Gr	1.00	F	6	00		0
8	8U0955609	Foil	1.00	C	OWN	08		1
9	5E3845011E NVB	WINDSCREEN	1.00		6	13		2

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-01-09

Пробіг:
34605

Номер замовлення:
4285069

Номер рахунку.:
3300806634

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		1
2	94151662	Headlight adjusted	-	0000		1
3	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		2

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	SLL3	Motorenöl RSP3	5.50	F	6	00		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		1
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		1
4	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		1
5	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		2

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-10-04

Пробіг:
21092

Номер замовлення:
4280985

Номер рахунку.:
3300795879

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	06250099	Räder -Sicherheitscheck	-	0000		0
2	99020299	Räderwechsel	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB999P2	Einlagerungsgebuehr	1.00	F	6	00		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-06-17

Пробіг:
4443

Номер замовлення:
4277016

Номер рахунку.:
3300791120

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	206557V05BRLY3	OZ-WKR-BRI 205/55/17	4.00	C	OWN	19		0
2	ZUB999P2	Einlagerungsgebuehr	1.00	F	6	00		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-06-17

Пробіг:
4443

Номер замовлення:
4277016

Номер рахунку.:
3300791123

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405699	Reifen h.l. ersetzen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTS226409YPCX0	Reifen	1.00		6	41		0
2	01361	Ventil	1.00	V	OWN	03		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-05-23

Пробіг:
1

Номер замовлення.:
592812-00

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	AKTION 48S5 KRIT 01

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-05-23

Пробіг:
1

Номер замовлення.:
592812-00

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2023-05-23

Пробіг:
1

Номер замовлення:
71569600

Номер рахунку.:
640095126

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068999	Batterieladegerat anschliessen	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2023-05-22

Пробіг:
1

Номер замовлення:
59281200

Номер рахунку.:
640094433

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01010000	Übergabe-Inspektion.	-	0000		0

Записи з 1 по 35 із 35 записів (відфільтровано з 37 записів)