

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBLM9NS0K8087368	Наступний Технічний огляд	0000-00-00	Тип	NS762Z
Дата поставки:	2019-07-22	Наступна перевірка шкідливих викидів	0000-00-00		

Історія

Показати 100 ▼ записів

▼

УСІ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-06-04

Пробіг:
87265

Номер замовлення.:
4051A2024

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	60480250	Water drain
3	20345550	Diesel fuel filter
4	01400050	Brake fluid service

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-06-04

Пробіг:
87265

Номер замовлення:
4051A45

Номер рахунку.:
24WR04399

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-		0000		0
2	64581900	Window lift sw (vent wing) rem+inst	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3G0959857B WHS	SWITCH	1.00	O	OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-06-04

Пробіг:
87265

Номер замовлення:
4051A44

Номер рахунку.:
24WR04399

Робота

Деталі

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-06-04

Пробіг:
87265

Номер замовлення:
4051A43

Номер рахунку.:
24WR04399

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	60483000	Water drain cleaned	-	0000		0
2	60052950	Sliding roof cleaned	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-06-04

Пробіг:
87265

Номер замовлення:
4051A42

Номер рахунку.:
24WR04399

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01400000	Brake fluid service .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	CDOT4	LIQUIDE FREINS SYNT. DOT4	1.00	F	6			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-06-04

Пробіг:
87265

Номер замовлення:
4051A41

Номер рахунку.:
24WR04399

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	PETITE F	PETITE FOURNITURE	-	0000		0
2	RECYCLAG	RECYCLAGE DECHETS	-	0000		0
3	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
6	20345551	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	O	OWN			0
2	5Q0819669	Od. filter	1.00	O	OWN			0
3	5Q0127177	Filtereins	1.00	O	OWN			0
4	N 0138492	seal ring	1.00	O	OWN			0
5	SHELL5W30	HELIX HX8 ECT 504.00 507.00	4.90	F	6			0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-08-22

Пробіг:
75402

Номер замовлення.:
5139A2023

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-07-28

Пробіг:
75402

Номер замовлення:
5139A31

Номер рахунку.:
23WR06415

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-07-04

Пробіг:
55107

Номер замовлення.:
4107A2022

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	60480250	Water drain
3	23245550	Air cleaner element
4	34015560	Gearbox oil
5	01400050	Brake fluid service
6	01390050	Additional Inspection scope
7	01575550	Oil for all-wheel drive coupling

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-06-27

Пробіг:
55107

Номер замовлення.:
4170A29

Номер рахунку.:
221R04740

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	28841933	Glow plug removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L963319E	GLOW PLUG	2.00	O	OWN			0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2022-06-27

Пробіг:
55107

Номер замовлення:
4170A25

Номер рахунку.:
22WR05051

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 060175A2	OIL	1.00	O	OWN			0

Рахунок

Термін прийомки:
2022-06-27

Пробіг:
55107

Номер замовлення:
4170A24

Номер рахунку.:
22WR05051

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01400000	Brake fluid service .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	CDOT4	LIQUIDE FREINS SYNT. DOT4	1.00	F	6			0

Рахунок

Термін прийомки:
2022-06-27

Пробіг:
55107

Номер замовлення:
4170A23

Номер рахунку.:
22WR05051

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	34015570	Gearbox oil replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052182A2	Oil	5.50	O	OWN			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-06-27

Пробіг:
55107

Номер замовлення:
4170A22

Номер рахунку.:
22WR05051

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	PETITE F	PETITE FOURNITURE	-	0000		0
2	RECYCLAG	RECYCLAGE DECHETS	-	0000		0
3	FLG1	LAVE GLACE 1 L	-	0000		0
4	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
5	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	23251950	Air cleaner removed+installed	-	0000		0
8	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3Q0129620	Air filter	1.00	O	OWN			0
2	5Q0819669	Od. filter	1.00	O	OWN			0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	O	OWN			0
4	SHELL5W30	HELIX HX8 ECT 504.00 507.00	4.90	F	6			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-06-27

Пробіг:
55107

Номер замовлення:
4170A211

Номер рахунку.:
22WR05051

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	60052950	Sliding roof cleaned	-	0000		0
2	60483000	Water drain cleaned	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-06-27

Пробіг:
55107

Номер замовлення:
4170A210

Номер рахунку.:
22WR05052

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	FLOC 1	LOCATION VOITURE 1 JOUR	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-01-25

Пробіг:
44830

Номер замовлення.:
354A2022

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480250	Water drain

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-01-25

Пробіг:
44830

Номер замовлення:
354A25

Номер рахунку.:
22WR00689

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92271950	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	565955425	WIP. BLADE	1.00	O	OWN			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-01-25

Пробіг:
44830

Номер замовлення:
354A24

Номер рахунку.:
22WR00689

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	566998001	WIP. BLADE	1.00	O	OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-01-25

Пробіг:
44830

Номер замовлення:
354A23

Номер рахунку.:
22WR00689

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
2	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0615301G	BRAKEDISC	2.00	O	OWN			0
2	5G0698451	BR. LINING	1.00	O	OWN			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-01-25

Пробіг:
44830

Номер замовлення:
354A22

Номер рахунку.:
22WR00689

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
2	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
3	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	O	OWN			0
2	5Q0615601E	BRAKEDISC	2.00	O	OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-01-25

Пробіг:
44830

Номер замовлення:
354A21

Номер рахунку.:
22WR00689

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	FLG1	LAVE GLACE 1 L	-	0000		0
2	RECYCLAG	RECYCLAGE DECHETS	-	0000		0
3	PETITE F	PETITE FOURNITURE	-	0000		0
4	01340000	Inspections .	X	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT010085	BOLT	4.00	O	OWN			0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2020-11-05

Пробіг:
25540

Номер замовлення.:
7318A01

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter

Рахунок

Термін прийомки:
2020-11-05

Пробіг:
25540

Номер замовлення:
7318A01

Номер рахунку.:
20WR07605

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	RECYCLAG	RECYCLAGE DECHETS	-	0000		0
2	PETITE F	PETITE FOURNITURE	-	0000		0
3	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	O	OWN			0
2	N 0138492	seal ring	1.00	O	OWN			0
3	5Q0819669	Od. filter	1.00	O	OWN			0
4	CLONGLIFE III	EDGE PROF LONGLIFE III	4.90	F	6			0

Рахунок

Термін прийомки:
2019-07-17

Пробіг:
0

Номер замовлення:
4753A91

Номер рахунку.:
19IR05529

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

