

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBLN7NS2P8032784	Наступний Технічний огляд	2026-02	Тип	NS7R9Z
Дата поставки:	2023-02-27	Наступна перевірка шкідливих викидів	2026-02		

Історія

Показати 100 записів

	УСІ	ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН	РЕКЛАМАЦІЇ	СТОРНО	ОГЛЯДОВА КОПІЯ	
Претензія ▼	Термін прийомки: 2026-03-23	Пробіг: 122295	Номер замовлення: 2026010127	ВА-ID: 200872911				
Претензія клієнта		ВА: Abgaskontrollsystem leuchtet.						
Код клієнта		Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності керування двигуном (дизельним)						
Визначення СТО								
Код СТО								
Заласна частина для усунення несправності								
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2026-03-23	Пробіг: 122295	Номер замовлення: 2601012701	Номер рахунку.: 4621132677				
Робота								
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет		
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0		
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0		
3	10831900	Cover removed+installed	-	0000		0		
4	28842033	Glow plug removed+installed	-	0000		0		
5	10190183	Cyl.compression checked	-	0000		0		
6	23400250	Injector checked	-	0000		0		
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2026-01-14	Пробіг: 112187	Номер замовлення: 2600134101	Номер рахунку.: 4621125102				
Робота								
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет		
1	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0		
2	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0		
3	80019999	LEASINGFREIGABE BREMSE: 2600194743	-	0000		0		
4	80019999	LEASINGFREIGABE MOB.: 2600194750	-	0000		0		
Деталі								
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0615301G	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
2	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
3	N 91084901	SCREW	4.00	C	OWN	01		0
4	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	C	OWN	02		0
5	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2025-11-04Пробіг:
100297Номер замовлення.:
2025033039Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245550	Air cleaner element

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-10-09Пробіг:
103616Номер замовлення.:
2503303901Номер рахунку.:
4621117349Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	FREIGABE INSP: 2503089189	-	0000		0
2	99999999	FREIGABE MOB. 2503089198	-	0000		0
3	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
4	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
5	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
6	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	27068950	Battery loaded	-	0000		0
8	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	0W30	Motoröl 504/507	5.50	V	OWN	80		0
5	5Q0129620D	Air filter	1.00	C	OWN	01		0
6	5Q0127177	Filtereins	1.00	C	OWN	01		0
7	566998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
8	565955425A	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0

Цифровий сервісний план ▼


Термін прийомки:
2025-03-07Пробіг:
66053Номер замовлення.:
2024605020Підтвердження сервісного
обслуговування:

#	Опис	Прим.
1	Опис	
2	Прим.	Servicemaßnahme 96K2 durchgeführt


Цифровий сервісний план  Термін прийомки: 2025-01-07 Пробіг: 66050 Номер замовлення.: 2024605020 Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	60480250	Water drain
3	01400050	Brake fluid service
4	01575550	Oil for all-wheel drive coupling

Претензія  Термін прийомки: 2024-12-12 Пробіг: 66053 Номер замовлення: 2024605020 ВА-ID: 184223893

Претензія клієнта	Türdichtung VR Beschädigt
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Двері (кілька) > Ущільнювач дверей > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Визначення СТО	Türdichtung innen beschädigt
Код СТО	Навісні елементи кузова > Двері (кілька) > Ущільнювач кузова для дверей > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Запасна частина для усунення несправності	5E3-052-134-E-

Претензія  Термін прийомки: 2024-12-12 Пробіг: 66053 Номер замовлення: 2024605020 ВА-ID: 183905697

Претензія клієнта	Türdichtung beschädigt
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Двері (кілька) > Ущільнювач дверей > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Визначення СТО	Türdichtung innen beschädigt
Код СТО	Навісні елементи кузова > Двері (кілька) > Ущільнювач дверей > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Запасна частина для усунення несправності	5E3-052-133-E-

Рахунок  Термін прийомки: 2024-12-12 Пробіг: 66053 Номер замовлення: 2460502001 Номер рахунку.: 161021966 Прим. Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60480250	Water drain checked	-	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
4	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
5	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	3214	CASTROL EDGE LL3 0W-30	5.50	F	OWN	99		0
5	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	C	OWN	02		0
6	N 90281802	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
7	N 91082701	BOLT	1.00	C	OWN	01		0
8	G 065175A2	OIL	1.00	C	OWN	08		0
9	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-12-12Пробіг:
66053Номер замовлення:
2460502001Номер рахунку.:
161021771Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60480250	Water drain checked	-	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
4	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
5	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
6	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
7	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
8	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	3214	CASTROL EDGE LL3 0W-30	5.50	F	OWN	99		0
5	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	C	OWN	02		0
6	N 90281802	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
7	N 91082701	BOLT	1.00	C	OWN	01		0
8	G 065175A2	OIL	1.00	C	OWN	08		0
9	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01		0
10	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
11	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
12	N 91168901	Screw	4.00	C	OWN	01		0
13	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-12-12Пробіг:
66053Номер замовлення:
2460502003Номер рахунку.:
161021969

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0
4	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
2	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
3	N 91168901	Screw	4.00	C	OWN	01		0
4	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-12-12
ДеталіПробіг:
66053Номер замовлення:
2460502005Номер рахунку.:
166002342

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	565867243C 9B9	TRIM	1.00	C	OWN	18		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-12-12Пробіг:
66053Номер замовлення:
2460502002Номер рахунку.:
164001801Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	96162099	ERSATZ BEIDER TÜRPROJEKTIONSLEUCHTE	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E3052133E	LEDLights	1.00	C	OWN	18		0
2	5E3052134E	LED LIGHTS	1.00	C	OWN	18		0
3	565867365E 5AP	DOOR SEAL	1.00	C	OWN	14		0
4	565867366E 5AP	DOOR SEAL	1.00	C	OWN	14		0
5	4A0867276B	Clip	1.00	C	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-12-12Пробіг:
66053Номер замовлення:
2460502004Номер рахунку.:
161022238

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-02-27Пробіг:
33937Номер замовлення.:
2024600146Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480250	Water drain

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-01-10Пробіг:
33937Номер замовлення:
2024600146ВА-ID:
172621083

Претензія клієнта	Skoda Beleuchtung Fahrer und Beifahrerseite an der Tür fallen ab
Код клієнта	Освітлення, сигналізація > Зовнішні освітлювальні прилади > Ліхтар розсіяного освітлювання для дверей > Деталь, експлуатаційні матеріали > тріщини/руйнування
Визначення СТО	LINKS [2072614/2 API 11_2023 Beschädigte Schweller + Türen durch eine herausgefallene Einstiegsleuchte]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5E3-052-133-E-

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-01-10Пробіг:
33937Номер замовлення:
2024600146BA-ID:
172621248

Претензія клієнта	Skoda Beleuchtung Fahrer und Beifahrerseite an der Tür fallen ab
Код клієнта	Освітлення, сигналізація > Зовнішні освітлювальні прилади > Ліхтар розсіяного освітлювання для дверей > Деталь, експлуатаційні матеріали > тріщини/руйнування
Визначення СТО	RECHTS [2072614/2 API 11_2023 Beschädigte Schweller + Türen durch eine herausgefallene Einstiegsleuchte] [2072614/2 API 11_2023 Beschädigte Schweller + Türen durch eine herausgefallene Einstiegsleuchte]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5E3-052-134-E-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-01-10Пробіг:
33937Номер замовлення:
2460014604Номер рахунку.:
164001545Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E3052134E	LED LIGHTS	1.00	C	OWN	18		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-01-10Пробіг:
33937Номер замовлення:
2460014603Номер рахунку.:
164001544Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	96162000	Door lights removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E3052133E	LEDLights	1.00	C	OWN	18		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-01-10Пробіг:
33937Номер замовлення:
2460014602Номер рахунку.:
164001543Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500010	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-01-10Пробіг:
33937Номер замовлення:
2460014601Номер рахунку.:
161017513Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	3214	CASTROL EDGE LL3 0W-30	5.50	F	OWN	99		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-06-12Пробіг:
8780Номер замовлення.:
2023602342Підтвердження сервісного
обслуговування:

#	Опис	
1	Опис	
2	Прим.	Aktion 48s5 durchgeführt

Рахунок

Термін прийомки:
2023-06-12
ДеталіПробіг:
8780Номер замовлення:
2360234201Номер рахунку.:
161014507

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3214	CASTROL EDGE LL3 0W-30	1.00	F	OWN	99		0

Рахунок

Термін прийомки:
2023-06-12Пробіг:
8780Номер замовлення:
2360234202Номер рахунку.:
164001215Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068999	BATTERIELADEGERÄT ANGESCHLOSSEN	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-02-13Пробіг:
11Номер замовлення.:
2023003731Підтвердження сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#	Опис	
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок

Термін прийомки:
2023-02-08Пробіг:
11Номер замовлення:
2300373101Номер рахунку.:
331709333

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	60999998	Kennzeichenunterleger montieren	-	0000		0
3	50011999	Transportschutzfolie entfernen	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-08Пробіг:
11Номер замовлення:
2300373102Номер рахунку.:
331709438

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	68012399	Geräckraumeinlage liefern	-	0000		0
2	68022499	Gummifussmatten ins Fzg. legen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	TEC43910000	WARNWESTE	1.00	F	OWN	65		0
2	565061512A	FLOOR MAT	1.00	C	OWN	19		0
3	566061502A	FLOOR MAT	1.00	C	OWN	19		0
4	566061404	FOOTMATS	1.00	C	OWN	19		0
5	565061162	BOOT LINER	1.00	C	OWN	19		0
6	565061580	COVER	1.00	C	OWN	19		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-08Пробіг:
11Номер замовлення:
2300373103Номер рахунку.:
331231441

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330098	UVV Prüfung nach § 57 Abs. 1 VP 4T	-	0000		0
2	99999999	Neuvertrag: H856933	-	0000		0

Записи з 1 по 29 із 29 записів (відфільтровано з 30 записів)

Попередня **1** Наступна