





Звіт по оцінці автомобіля

Інформація про автомобіль		
Модель авто	Audi e-tron 55 Quattro S-line	
Номер кузова		
VIN	WAUZZZGE2LB019240	
Кермо	Кермо - Ліве	
Коробка передач	Автомат	
Пробіг		
Пробіг (км)	60243	
Пробіг з автосканера (км)	60243	
Ім'я власника	AUTODVIG	
Колір	Чорний	
ККП		
Дата випуску	2020-03-28	
Звіт за оглядом		





Деталі авто				Товщина фарби(Одиниці:мкм)							Макс.	Мін.	Середнє	Результати оцінки	Примітка
01 Капот	106 КОЛР	118 КОЛР	106 КОЛР	113 КОЛР	98.0 КОЛР	98.0 КОЛР	110 КОЛР	124 КОЛР	102 КОЛР	110 КОЛР	124	98	108.5	Норма	
02 Ліве переднє крило	131 КОЛР	120 КОЛР	109 КОЛР	118 КОЛР	118 КОЛР	119 КОЛР	113 КОЛР	106 КОЛР	106 КОЛР	112 КОЛР	131	106	115.2	Норма	
03 Ліва стійка А	147 ЦИНК	147 ЦИНК	111 ЦИНК	99.0 ЦИНК	84.0 ЦИНК	98.0 ЦИНК	98.0 ЧОРН	92.0 ЦИНК	102 ЦИНК	94.0 ЦИНК	147	84	107.2	Норма	
04 Ліві передні двері	117 КОЛР	110 КОЛР	110 КОЛР	111 КОЛР	111 КОЛР	118 КОЛР	118 КОЛР	129 КОЛР	101 КОЛР	93.0 КОЛР	129	93	111.8	Норма	
05 Ліва стійка В											--	--	--	--	
06 Ліві задні двері	111 КОЛР	119 КОЛР	107 КОЛР	102 КОЛР	108 КОЛР	108 КОЛР	109 КОЛР	124 КОЛР	105 КОЛР	105 КОЛР	124	102	109.8	Норма	
07 Ліва стійка С											--	--	--	--	
08 Ліве заднє крило	106 ЦИНК	137 ЦИНК	121 ЦИНК	107 ЦИНК	119 ЦИНК	112 ЦИНК	133 ЦИНК	116 ЦИНК	105 ЦИНК	105 ЦИНК	137	105	116.1	Норма	
09 Ліва стійка D	119 ЦИНК	142 ЦИНК	118 ЦИНК	126 ЦИНК	113 ЦИНК	127 ЦИНК	118 ЦИНК	118 ЦИНК	112 ЦИНК	112 ЦИНК	142	112	120.5	Норма	
10 Багажник	104 КОЛР	110 КОЛР	103 КОЛР	94.0 КОЛР	108 КОЛР	99.0 КОЛР	99.0 КОЛР	100 КОЛР	92.0 КОЛР	81.0 КОЛР	110	81	99.0	Норма	
11 Права стійка D	111 ЦИНК	91.0 ЦИНК	126 ЦИНК	118 ЦИНК	107 ЦИНК	97.0 ЦИНК	126 ЦИНК	126 ЦИНК	113 ЦИНК	94.0 ЦИНК	126	91	110.9	Норма	
12 Праве заднє крило	100 ЦИНК	119 ЦИНК	119 ЦИНК	132 ЦИНК	103 ЦИНК	131 ЦИНК	118 ЦИНК	107 ЦИНК	116 ЦИНК	122 ЦИНК	132	100	116.7	Норма	
13 Права стійка С											--	--	--	--	
14 Праві задні двері	101 КОЛР	91.0 КОЛР	108 КОЛР	108 КОЛР	102 КОЛР	102 КОЛР	103 КОЛР	93.0 КОЛР	93.0 КОЛР	101 КОЛР	108	91	100.2	Норма	
15 Права стійка В											--	--	--	--	
16 Праві передні двері	108 КОЛР	107 КОЛР	124 КОЛР	105 КОЛР	105 КОЛР	112 КОЛР	120 КОЛР	85.0 КОЛР	102 КОЛР	102 КОЛР	124	85	107.0	Норма	
17 Права стійка А											--	--	--	--	
18 Праве переднє крило	103 КОЛР	108 КОЛР	128 КОЛР	101 КОЛР	115 КОЛР	124 КОЛР	116 КОЛР	126 КОЛР	103 КОЛР	108 КОЛР	128	101	113.2	Норма	
19 Дах	90.0 ЦИНК	90.0 ЦИНК	82.0 ЦИНК	88.0 ЦИНК	100 ЦИНК	100 ЦИНК	101 ЦИНК	101 ЦИНК	101 ЦИНК	100 ЦИНК	101	82	95.3	Норма	

Ім'я експерта:Дмитро				Організація:AUTODVIG							Дата огляду:2025-03-28			
----------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

Дана інформація лише для довідки