

Модель: 530d
Идентификационный номер транспортного средства: WBA11AH090CL73853
Внутривзаводское обозначение серии: G30
Код модели: 21AH
Ключ кодов моделей: 21AH

Транспортное средство

BMW 530d, 210кВт

WBA11AH090CL73853



Внутривзаводское
обозначение серии

G30

Цвет

MALACHITGRUEN METALLIC

Уровень интеграции,
текущий

S15A-24-07-530

Начало гарантии

24 октября 2022 г.

☐ Технические акции

Акции отсутствуют.

☐ Продление гарантии / куланц по идентификационному номеру транспортного средства

Статус	Номер акции	Описание
Открыто	1SACC011056	Радиатор системы рециркуляции отработавших газов Bx7 Локальный номер акции: -

☐ Специальная информация

Акции отсутствуют.

☐ Ограничения гарантии

Отсутствуют ограничения гарантии.

⚠ Ограничения, специфичные для конкретного рынка, в настоящее время не отображаются. Проверьте их в WDF/WXE через S-Gate.

☐ Диагностика в режиме реального времени

 Сервисные решения для автоматизированной диагностики отсутствуют.

☐ Сервисные договоры

Нет доступных договоров BSI

☐ Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование



☐ Навигационная карта

Инсталлированная карта	Ключ деблокировки (абонем...	Самая новая содержащаяся в абонементе дорожная карта	Самая новая платная навигационная карта
Road Map EUROPE Live 2022-1 (уровень: 9 окт. 2024 г.)	Ключ деблокировки действителен для навигационных карт с датой выпуска до 31 дек. 2099 г. (SWID: 01559912).	Road Map EUROPE Live 2025-2	-

☐ Данные транспортного средства

Тип транспортного средства	Легковой автомобиль
Марка	BMW
Модель	530d
Кузов	LIM
VIN (7-значный)	CL73853
VIN (17-значный)	WBA11AH090CL73853
Внутризаводское обозначение серии	G30
Рулевое управление	LL
Двигатель	B57P
Номер двигателя	53526926
Доочистка отработавших газов	EURO 6 AP
Коробка передач	AUT
Номер коробки передач	0051268WJQ
Главное устройство серийный номер	HBB493N95MASKN
Привод	HECK
Уровень интеграции, заводской	S15A-22-07-540
Дата изготовления	28 сент. 2022 г.
Завод-изготовитель	Dingolfing
Дата поставки	28 окт. 2022 г.
Поставляющий дилер	Niederlassung Hamburg, Hamburg, DE
Транспортное средство в экспортном исполнении	EUR
Код лака	205
Код обивки	KHRI

Код модели	21АН
Базовый тип	11АН
Ключ кодов моделей	21АН

☐ Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование с завода:

01CB Объем CO2
 01CE Рекуперационная система
 01R9 BMW л/с диск Y-обр.спицы 846M JB/GG
 0223 Адаптивная подвеска
 0230 дополнительный объем для EU
 0258 Шины допускающие движ.в аварийном режиме
 02NH Спортивные тормоза M
 02PA Фиксатор колесного болта
 02TB Спортивная АКПП
 02VB Индикация давления в шинах
 0302 Система сигнализации
 0316 Автоматический привод багажной двери
 0320 Отсутствует обозначение модели
 0322 Комфортный доступ
 0337 Спортивный комплект стиль M
 033B M СПОРТ ПАКЕТ PRO
 03MF Фонари M Shadow Line
 0420 Солнце защитное остекление
 0423 Ножные коврики Velours
 0428 Знак аварийной остановки и аптечка
 0465 Сист.с люком д.перевозки длинном.предм.
 0481 Спортивное сиденье
 0494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
 04GQ M ремни безопасности
 04KH Алюминий Rhombicle акцент Perlglanz хром
 04NB Автом.сист.кондиц.с 4-зонным регулир.
 04T8 Расширенный пакет зеркал
 04UR Сопровождающее освещение салона
 0548 Спидометр
 05AC Автоматическое включение дальнего света
 05AS Driving Assistant
 05AV Active Guard
 05AZ BMW Laserlicht
 05DM Система парковки
 0610 Дисплей на лобовом стекле
 0654 Тюнер DAB (возможность подключения DAB+)
 0688 Harman/Kardon система объемного звучания
 06AC Интеллектуальный экстренный вызов
 06AE Teleservices
 06AK Connected Drive Services
 06C4 Connected Package Professional
 06U3 BMW Live кокпит Professional
 06WD WLAN Hotspot
 0710 Кожаное рулевое колесо в M-стиле
 0715 Аэродинамический комплект M Technic
 0754 задний спойлер M
 0760 Shadow-Line с зеркальным блеском
 0775 Потолок антрацит
 07M9 M Shadow Line, расширенный комплект
 07R7 Пакет инноваций
 0801 Исполнение для Германии
 0851 Языковая версия немецкий
 0879 Бортовая документация, немецкий
 08EK Dummy-SALAPA
 08KA Интервал замены масла 24 мес./30 000 км
 08R9 Хладагент R1234yf
 08TF Активная защита пешеходов
 08WL Спец.управление модуля Bluetooth/WiFi
 09BD BUSINESS PACKAGE
 A090 Аккумулятор AGM 90 ампер-час






Установленное позже дополнительное оборудование:

FRFK RKF HO Flash

Истории транспортного средства

Дата	Тип	Пробег	Дилер	Обзор						
22.10.2025	Ключ	108745 км	24889	Ключ 0						
18000 01/2027	18000 01/2027	18000 01/2027	18000 01/2027		10/2027	10/2027	01/2027		-20 2.7 %	
20.10.2025	Ключ	108744 км	24889	Ключ 0						
18000 01/2027	18000 01/2027	18000 01/2027	18000 01/2027			-49 6.7 %	-49 6.7 %	01/2027	-19 2.6 %	
15.10.2025	Ремонт	108744 км	00083 ,	Задание Задание Задание Задание						
— Задание										
Описание:										
Оценивается как повторный визит: Нет										
Дословное заявление клиента:										
Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO										
Деталь I 0012159										
Локально										
1										
— Задание										
Описание:										
Оценивается как повторный визит: Нет										
Дословное заявление клиента:										
ТО в обычном объеме										
Ед. раб. вр. I 00 00 105										
2 ед. раб вр.										
— Задание										
Описание:										
Оценивается как повторный визит: Нет										
Дословное заявление клиента:										
ТО "Тормозная жидкость"										
Ед. раб. вр. I 00 00 618										
4 ед. раб вр.										
Тормозная жидкость DOT4 LV,с низк.вязк.										
Деталь I 83 13 2 184 843										
1										
— Задание										
Описание:										
Оценивается как повторный визит: Нет										
Дословное заявление клиента:										
Замена лобового стекла										
30 ед. раб вр.										

Ед. раб. вр. I 51 31 011			
Дополнительная операция с камерой KAFAS Ед. раб. вр. I 66 51 990		5 ед. раб вр.	
Снятие и установка датчика дождя/света/запотевания/солнца Ед. раб. вр. I 61 35 690		3 ед. раб вр.	
Буфер Деталь I 51 31 7 288 462		6	
Звукоизоляция обтекателя лобового стекла Деталь I 51 48 7 458 549		2	
Очиститель R1 Деталь I 83 19 2 211 217		1	
Ремкомплект стекла, хол., 1 час. Деталь I 83 19 2 289 285		1	
Щиток лобового стекла Вх Деталь I 51 31 7 388 713		1	
Лоб.стекло зеленое датч.дожд/осв./запот Деталь I 51 31 9 466 314		1	
Запасные пластинки датчика дождя/света Деталь I 61 35 9 856 157		1	
— 30.09.2025 Ключ 108417 км 24889 Remote KeyRead			
 18000 01/2027	 18000 01/2027	 18000 01/2027	 18000 01/2027  18000 01/2027  -29 4 %  -29 4 %  18000 01/2027  18000 01/2027  10/2025  10/2025
— 09.04.2025 Ключ 100869 км 00083 Ключ 0			
 26000 01/2027	 26000 01/2027	 26000 01/2027	 26000 01/2027  26000 01/2027  09/2025  09/2025  26000 01/2027  26000 01/2027  10/2025  10/2025
— 09.04.2025 Ремонт 100869 км 00083 , Задание			
— Задание			
Описание:			
Оценивается как повторный визит: Нет			
Дословное заявление клиента: Bitte die Winterräder ins Fzg legen!!!,			
Winterräder ab-und Sommerräder Ед. раб. вр. I AZ36 00 8		Локально	6 ед. раб вр.
— 07.01.2025 Ключ 93402 км 00083 Ключ 10			
 -600 1.9 % 03/2026	 -600 03/2026	 -600 03/2026	 09/2025  09/2025  09/2025  09/2025  31000 03/2028  10/2025  10/2025  10/2025
— 07.01.2025 Сервисное обслуживание 93402 км 00083 Автоматическое			
Niederlassung Hamburg , Hamburg			



— 07.01.2025 Ремонт 93402 км 00083 , Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Mietfahrzeug 1er 07.01.25 08:13 - 07.01. Локально 1
Деталь I AZ001ER

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 105

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту Oelservice 3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 610

BMW Engine Oil LL04 0W30 7
Деталь I 83 21 2 405 950

К-т сменного элемента масляного фильтра 1
Деталь I 11 42 7 826 799

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр" 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 616

Комплект фильтра наночастиц 1
Деталь I 64115A29D99

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen derAnnahme Ед. раб. вр. I 00 52 054		Локально	1 ед. раб вр.
— Задание			
Описание:			
Оценивается как повторный визит: Нет			
Дословное заявление клиента:			
Motoröl, Kühlwasser und Ед. раб. вр. I AZ001FS		Локально	1 ед. раб вр.
— Задание			
Описание:			
Оценивается как повторный визит: Нет			
Дословное заявление клиента:			
Motorölservice - zusätzliche AW Ед. раб. вр. I IM00 25 0		Локально	2 ед. раб вр.
— 19.12.2024 Ключ 92682 км 01294 Remote KeyRead			
 120 03/2026 	 120 03/2026 	   09/2025  09/2025 	 32000 03/2028  10/2025 
— 15.11.2024 Ремонт 84476 км 00083 ,		Задание Задание Задание Задание Задание	
— Задание			
Описание:			
Оценивается как повторный визит: Нет			
Дословное заявление клиента: Zwei Runflat Reifen hinten ersetzen (von uns geliefert),Winterradsatz zum 21.11 abgefordert.,IRIS alt: 422211653,			
Zwei Runflat Reifen hinten ersetzen (von Ед. раб. вр. I AZ36 30 2		Локально	16 ед. раб вр.
Pirelli P-Zero Winter Деталь I 85455A23080			2
— Задание			
Описание:			
Оценивается как повторный визит: Нет			
Дословное заявление клиента: IRIS alt: 422211653, IRIS neu: 725100339,			
Winterräder ab-und Sommerräder anbauen V Ед. раб. вр. I AZ36 00 8		Локально	6 ед. раб вр.
Rädereinlagerung eine Saison (Ground) Деталь I AZ36550		Локально	1
— Задание			
Описание:			
Оценивается как повторный визит: Нет			

Дословное заявление клиента:					
Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm Ед. раб. вр. I 00 52 054		Локально		0 ед. раб вр.	
— Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента:					
kostenfreie Wäsche Деталь I 0011319		Локально		1	
— Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента: Wischerblätter über BMW Bank,					
Замена левой и правой щетки стеклоочистителя Ед. раб. вр. I 61 61 541		1 ед. раб вр.			
Комплект щеток стеклоочистителя Деталь I 61 61 2 447 932		1			
—	22.10.2024	Ремонт	84475 км	00083 ,	Задание
— Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента:					
Mietfahrzeug 3er M-OG 1426 09.10.24 08:3 Деталь I AZ003ER		Локально		1	
—	09.10.2024	Ключ	84475 км	00083	Ключ 0
 9000 03/2026   9000 03/2026    09/2025  09/2025  430  40000 03/2028  10/2025 					
—	09.10.2024	Сервисное обслуживание	84475 км	00083 Niederlassung Hamburg , Hamburg	Автоматическое
 9000 03/2026   9000 03/2026    09/2025  09/2025  430 ✓  40000 03/2028  10/2025 					
—	09.10.2024	Ремонт	84475 км	00083 ,	Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Паста для тормозных накладок Деталь I 83 19 2 158 851	2
--	---

Ср-во очистки тормозн. сист.,без ацетона Деталь I 83 19 2 413 695	1
--	---

Средство для очистки стекол с антифризом Деталь I 83125A85517	1
--	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Dokumentationsaufwand SVC Ед. раб. вр. I AZ00 15 2	Локально	2 ед. раб вр.
---	----------	---------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента: Folgendes haben wir an Ihrem Fahrzeug festgestellt;Kühlwasserstand auf max gefüllt
-> kein weiterer verlust ersichtlich ->,bitte beobachten,Batterie während des Service
geladen,Steinschlag Frontschei
be,

Folgendes haben wir an Ihrem Fahrzeug fe Ед. раб. вр. I AZ00EPO	Локально	1 ед. раб вр.
--	----------	---------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр. I 00 00 105	2 ед. раб вр.
---	---------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Задние тормозные механизмы" Ед. раб. вр. I 00 00 614	8 ед. раб вр.
---	---------------

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых Деталь I 34 21 6 890 353	1
--	---

Датчик износа тормозных накладок 3д Деталь I 34 35 6 890 791	1
---	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen derAnnahme Ед. раб. вр. I 00 52 054		Локально	1 ед. раб вр.
— Задание			
Описание:			
Оценивается как повторный визит: Нет			
Дословное заявление клиента:			
Motoröl, Kühlwasser und Ед. раб. вр. I AZ001FS		Локально	1 ед. раб вр.
— Задание			
Описание:			
Оценивается как повторный визит: Нет			
Дословное заявление клиента:			
kostenfreie Wäsche Деталь I 0011319		Локально	1
— 30.09.2024 Ключ 83658 км 01294 Remote KeyRead			
 10000 03/2026 	 10000 03/2026	   09/2025  09/2025  1400  41000 03/2028	 10/2025 
— 26.03.2024 Ключ 62434 км 00083 Ключ 0			
 30000 03/2026 	 30000 03/2026	   09/2025  09/2025  60000 03/2028	 10/2025 
— 26.03.2024 Ремонт 62434 км		00083 Niederlassung Hamburg BMW AG, Hamburg	Задание Задание Задание Задание
— Задание			
Описание:			
Оценивается как повторный визит: Нет			
Дословное заявление клиента: IRIS alt: 421652128,IRIS neu: 422211653,			
Winterräder ab-und Sommerräder anbauen V Ед. раб. вр. I AZ36 00 8		Локально	6 ед. раб вр.
Rädereinlagerung eine Saison (FSS) Деталь I AZ36551		Локально	1
— Задание			
Описание:			
Оценивается как повторный визит: Нет			
Дословное заявление клиента:			
Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm Ед. раб. вр. I 00 52 054		Локально	0 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Fahrzeug-Außen-Wäsche (kostenlos)
Деталь I 0011319

Локально

1

— Задание

Описание:


Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— 12.03.2024 Ключ 62128 км 00083 Ключ 0



— 12.03.2024 Сервисное обслуживание 62128 км 00083 Автоматическое
Niederlassung
Hamburg ,
Hamburg



— 12.03.2024 Ремонт 62128 км 00083
Niederlassung
Hamburg
BMW AG,
Hamburg

Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Гнездо кнопки
Деталь I 66 12 6 912 985

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента: Folgendes haben wir an Ihrem Fahrzeug festgestellt;Kühlmittel ergänztauf Dichtheit geprüft i.o beobachten,Gelenscheibe der Kardanwelle hinten hat Risse,

Folgendes haben wir an Ihrem Fahrzeug fe
Ед. раб. вр. I AZ00EPO

Локально

1 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Analysefahrt nach durchgeführten Wartung Ед. раб. вр. I AZ00PRO	Локально	1 ед. раб вр.
--	----------	---------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр. I 00 00 105		2 ед. раб вр.
---	--	---------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту Oelservice Ед. раб. вр. I 00 00 610		3 ед. раб вр.
---	--	---------------

BMW Engine Oil LL04 0W30 Деталь I 83 21 2 405 950		7
--	--	---

К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь I 11 42 7 826 799		1
---	--	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Обслуживание топливного фильтра Ед. раб. вр. I 00 00 604		5 ед. раб вр.
---	--	---------------

Сменный элемент топливного фильтра Деталь I 13 32 8 591 019		1
--	--	---

Гайка шестигранная самоконтрящаяся Деталь I 64 50 9 123 157		2
--	--	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО сменного элемента воздушного фильтра Ед. раб. вр. I 00 00 602		2 ед. раб вр.
---	--	---------------

Сменный элемент фильтра Деталь I 13 71 8 577 170		1
---	--	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

ТО "Микрофильтр"	2 ед. раб. вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 616	
Комплект фильтра наночастиц	1
Деталь I 64115A29D99	

Дословное заявление клиента:

Дословное заявление клиента:

Дословное заявление клиента:

Дословное заявление клиента:

—	25.01.2024	Ключ	55896 км	00083	Ключ 0
---	------------	------	----------	-------	--------



Дословное заявление клиента:

Замена соединительных тяг Ед. раб. вр. 00 75 174				5 ед. раб вр.	
Штанга толкателя Деталь 11 71 8 476 980				2	
— Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента:					
Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm Ед. раб. вр. 00 52 054				Локально	0 ед. раб вр.
— Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента:					
Fahrzeug-Außen-Wäsche (kostenlos) Деталь 0011319				Локально	1
— 15.11.2023 Ключ 48289 км 00083 Ключ 0					
 11000 07/2025  11000 07/2025  11000 07/2025  11000 07/2025  09/2025  09/2025  11000 07/2025  10/2025  11000 07/2025  11000 07/2025  11000 07/2025					
15.11.2023 Ремонт 48289 км				00083	Задание Задание Hamburg Задание BMW AG, Hamburg
— Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента: IRIS alt: 415161956,IRIS neu: 421652128,					
Sommerräder ab-und Winterräder anbauen V Ед. раб. вр. AZ36 00 7				Локально	6 ед. раб вр.
Rädereinlagerung eine Saison (FSS) Деталь AZ36551				Локально	1
— Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента:					
Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm Ед. раб. вр. 00 52 054				Локально	0 ед. раб вр.
— Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента:					

Fahrzeug-Außen-Wäsche (kostenlos) Деталь I 0011319		Локально	1
— Задание			
Описание:			
Оценивается как повторный визит: Нет			
Дословное заявление клиента:			
—	04.07.2023	Ключ	29143 км Ключ 0
 -900 3.2 % 09/2024  -900 09/2024   -900 09/2024    09/2025  09/2025   28000 09/2026  10/2025 			
—	04.07.2023	Сервисное обслуживание	29143 км 03399 Автоматическое Niederlassung Mannheim , Mannheim
 -900 09/2024 ✓  -900 09/2024 ✓   -900 09/2024 ✓    09/2025  09/2025   28000 09/2026  10/2025			
—	04.07.2023	Ремонт	29143 км 03399 Niederlassung Mannheim BMW AG, Mannheim Задание Задание Задание Задание Задание Задание
— Задание			
Описание:			
Оценивается как повторный визит: Нет			
Дословное заявление клиента:			
Fahrzeugüberprüfung im Rahmen derAnnahme Ед. раб. вр. I 00 52 054		Локально	0 ед. раб вр.
— Задание			
Описание:			
Оценивается как повторный визит: Нет			
Дословное заявление клиента:			
ТО по регламенту Oelservice Ед. раб. вр. I 00 00 610			3 ед. раб вр.
К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь I 11 42 7 826 799			1
BMW Engine Oil LL04 0W30 Деталь I 83 21 2 405 950			7
Гнездо кнопки Деталь I 66 12 6 912 985			1
— Задание			
Описание:			

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. 1 00 00 105 2 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"
Ед. раб. вр. 1 00 00 616 2 ед. раб вр.

Комплект фильтра наночастиц
Деталь 1 64115A29D99 1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверить уровень охлаждающей жидкости
Ед. раб. вр. 1 00 00 692 1 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Motorölservice - zusätzliche AW Локально 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 1 10 00 25 0

— Задание


Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет


Дословное заявление клиента:

Ersatzfahrzeug Локально 1
Деталь 1 0000160

— 30.06.2023 Ключ 28231 км Remote KeyRead



— 19.05.2023 Ключ 22385 км Ключ 0



—	19.05.2023	Ремонт	22385 км	03399 Niederlassung Mannheim BMW AG, Mannheim	Задание Задание Задание						
— Задание											
Описание:											
Оценивается как повторный визит: Нет											
Дословное заявление клиента:											
Замена лобового стекла Ед. раб. вр. I 51 31 011				30 ед. раб вр.							
Дополнительная операция с камерой KAFAS Ед. раб. вр. I 66 51 990				5 ед. раб вр.							
Feinstaubplakette Деталь I 99 99 0 000 951		Локально		1							
Звукоизоляция обтекателя лобового стекла Деталь I 51 48 7 458 549				2							
Ремкомплект стекла, хол., 1 час. Деталь I 83 19 2 289 285				1							
Лоб.стекло зеленое датч.дожд./осв./запот Деталь I 51 31 9 466 314				1							
Буфер Деталь I 51 31 7 288 462				6							
Очиститель R1 Деталь I 83 19 2 211 217				1							
Щиток лобового стекла Вх Деталь I 51 31 7 388 713				1							
Запасные пластинки датчика дождя/света Деталь I 61 35 9 856 157				1							
— Задание											
Описание:											
Оценивается как повторный визит: Нет											
Дословное заявление клиента:											
Ersatzfahrzeug (24 Stunden) Frontscheibe Деталь I 0000160				Локально 1							
— Задание											
Описание:											
Оценивается как повторный визит: Нет											
Дословное заявление клиента:											
Программирование блоков управления Ед. раб. вр. I 00 73 927				4 ед. раб вр.							
—	22.03.2023	Ключ	14593 км	Ключ 0							
											
14000	14000		14000			09/2025	09/2025		42000		
09/2024	09/2024		09/2024						09/2026	10/2025	

—	20.03.2023	Ремонт	14593 км	00083 Niederlassung Hamburg BMW AG, Hamburg	Задание Задание Задание Задание Задание
— Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента:					
Снятие и установка/замена накладкb рамы окна на левой или правой передней двери Ед. раб. вр. I 51 32 420					7 ед. раб вр.
Накладка центральной стойки двери Л Пд Деталь I 51 33 7 390 121					1
Средство для очистки стекол с антифризом Деталь I 83125A1A166					1
— Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента: Einlagerungsnummer alt: 415161819, Einlagerungsnummer neu: 415161956,					
Winterräder ab-und Sommerräder anbauen V Ед. раб. вр. I AZ36 00 8			Локально	6 ед. раб вр.	
Rädereinlagerung eine Saison (FSS) Деталь I AZ36551			Локально	1	
— Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента:					
Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm Ед. раб. вр. I 00 52 054			Локально	0 ед. раб вр.	
— Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента:					
Motoröl, Kühlwasser und Waschwasser kont Ед. раб. вр. I AZ001FS			Локально	1 ед. раб вр.	
— Задание					
Описание:					
Оценивается как повторный визит: Нет					
Дословное заявление клиента:					
Fahrzeug-Außen-Wäsche (kostenlos) Деталь I 0011319			Локально	1	
—	09.12.2022	Ремонт	20000 км	00083 Niederlassung Hamburg	Задание Задание Задание

				BMW AG, Hamburg	Задание
— Задание Описание: Оценивается как повторный визит: Нет Дословное заявление клиента: Sommerräder ab-und angelieferte Winterräder anbauen Vmax-Plakette kleben,und RPA/RDC initialisieren,Winterräder im Fahrzeug,					
Sommerräder ab-und angelieferte Winterrä Ед. раб. вр. I AZ36 00 7				Локально	6 ед. раб вр.
— Задание Описание: Оценивается как повторный визит: Нет Дословное заявление клиента:					
Rädereinlagerung eine Saison (FSS) Деталь I AZ36551				Локально	1
— Задание Описание: Оценивается как повторный визит: Нет Дословное заявление клиента:					
Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm Ед. раб. вр. I 00 52 054				Локально	0 ед. раб вр.
— Задание Описание: Оценивается как повторный визит: Нет Дословное заявление клиента:					
Fahrzeug-Außen-Wäsche (kostenlos) Деталь I 0011319				Локально	1
—	22.11.2022	Ремонт	3328 км	00083 Niederlassung Hamburg BMW AG, Hamburg	Задание Задание Задание Задание Задание
— Задание Описание: Оценивается как повторный визит: Нет Дословное заявление клиента: 2.Bordnetzspannung unterstützen / Bordnetz batterie nachladen,O-Ton Kunde: Fahrzeug ruckelt stark beim anfahren und abbremesen. So,stark dass man in den Gurt geworfen wird.,-Analysefahrt durchführen-,6 . Analysefahrt durchführen 3269-3328km -n.i.O,Getriebe schlägt nach Gangwechsel die Gänge stark verzögert ein.,Ölstandsmessung durchführen und TSARA-Fall anlegen,Hr Heise mit einbeziehen,4.Analysefahrt t Km 3248-326924.11. 13:49-14:36niOJG starkes Schlagen,vom Getriebe im warmen Zustand beim beschleunigen und bremsen immer,beim Schaltvorgang in ´A´ und in ´S` Fzg nicht fahrbar siehe Video,TSARA anle gen.,-TSARA 2175358-,8.Analysefahrt Km 3328-335429.11. 09:26-10:10nach Adaptionfahrt,durch TD I.Heyse iOJG,3.Kundenbeanstandung verifizieren und Ursa che diagnostizieren,(Mechanik),kein bezogener FS-					

Eintrag vorhanden,Analysefahrt durchführen um Beanstandung einzugrenzen,Fülldrücke und Schnellfüllzeiten geprüft i.O,Adaptionswerte gelöscht,Neuer Datenstand verfügbar.I-Stufe aktualisieren danach,Analysefahrt durchführen um Beanstandung zu prüfen.,Schaltverhalten im kalten Zustand i.O.,Nach Analysefahrt Beanstandung tritt nur im betriebswarmen Zustand,auf-kein bezogener FS-Eintrag vorhanden-,Weiterführende Arbeiten Ölniveau prüfen: ca 02L zu weni->ergänzt.,Laut Hr. Heise nach Adaptionsfahrt i.o.,5.Steuergerät(e) programmieren/codieren inclusive Fehlerspeicher löschen,(nach Fahrzeugtest),7.Öl niveau im Automatikgetriebe prüfen/ergänzen,Nach Analysefahrt.,Vorgang unterbrochen aufgrund zu hoher Getriebetemperatur,200ml ergänzt,Doppelte Arbeit Anweisung TSARA Hr. Heyse,

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумулятора бортовой сети
Ед. раб. вр. I 61 21 528 1 ед. раб вр.

Проверка рекламации клиента и диагностирование причины (механика)
Ед. раб. вр. I 00 59 731 3 ед. раб вр.

Программирование/кодирование блока(-ов) управления, включая очистку регистратора неисправностей
Ед. раб. вр. I 61 00 730 4 ед. раб вр.

Проверка / доведение до нормы уровня масла в автоматической коробке передач
Ед. раб. вр. I 00 11 500 7 ед. раб вр.

Паушальная сумма затрат TeileClearing
Ед. раб. вр. I 00 58 677 2 ед. раб вр.

Выполнение проверки автомобиля
Ед. раб. вр. I 00 00 556 3 ед. раб вр.

Резьбовая пробка с уплотн.кольцом
Деталь I 24 11 7 552 349 1

ATF 3+
Деталь I 83 22 2 289 720 0

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Ersatzfahrzeug M-ZT 4169 IX 23.11.22 14: Локально 7
Деталь I 0000160

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm Локально 0 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 52 054

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента: Kratzer an Zierblende war ein Auslieferungsmangel bei Auslieferung in,der BMW Welt.
Kunde sendet Schreiben zur Kostenübernahme per Mail,

Снятие и установка/замена накладкb рамы окна на левой или правой передней двери 7 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 51 32 420

Накладка центральной стойки двери П Пд 1
Деталь I 51 33 7 390 122

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ATF 3+ 1
Деталь I 83 22 2 289 720

— 21.11.2022 Ключ 3247 км Ключ 0



28000
09/2024



28000
09/2024





28000
09/2024







09/2025



09/2025





60000
09/2026



10/2025



— 20.11.2022 Ремонт 0 км 26842 BMW Задание
Mobiler Service
Einsatzleitzentrale
, München

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— 26.10.2022 Сервисное обслуживание 13 км 29313 BMW Вручную
AG, München



0
10/2022
✓