

Модель: X5 xDrive30d
Идентификационный номер транспортного средства: WBAJU810509D98341
Внутривзаводское обозначение серии: G05
Код модели: JU81
Ключ кодов моделей: JU81

Транспортное средство

BMW X5 xDrive30d, 210кВт

WBAJU810509D98341

Внутривзаводское обозначение серии	G05
Цвет	black-sapphire metallic
Уровень интеграции, текущий	S18A-20-07-554
Начало гарантии	29 сентября 2020 г.

▼ Технические акции

Акции отсутствуют.

▼ Специальная информация

Акции отсутствуют.

▼ Диагностика в режиме реального времени

Сервисные решения для автоматизированной диагностики отсутствуют.

▼ Сервисные договоры

Нет доступных договоров BSI

▼ Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование

Информация о неисправностях отсутствует.

▼ Навигационная карта

Инсталлированная карта	Ключ деблокировки (абонем...	Самая новая содержащаяся в абонементе дорожная карта	Самая новая платная навигационная карта
Road Map EUROPE Live 2021-3 (уровень: 5 февр. 2024 г.)	Ключ деблокировки действителен для навигационных карт с датой выпуска до 31 дек. 2099 г. (SWID: 01559912).	Road Map EUROPE Live 2026-3	-

▼ Данные транспортного средства

Тип транспортного средства	Легковой автомобиль
Марка	BMW
Модель	X5 xDrive30d
Кузов	GEFZG
VIN (7-значный)	9D98341
VIN (17-значный)	WBAJU810509D98341
Внутризаводское обозначение серии	G05
Рулевое управление	LL
Двигатель	B57P
Номер двигателя	60716132
Доочистка отработавших газов	Euro 6 AP
Коробка передач	AUT
Номер коробки передач	0225694WLH
Головное устройство серийный номер	HBB312L2197586
Привод	ALLR
Уровень интеграции, заводской	S18A-20-07-532
Дата изготовления	19 авг. 2020 г.
Завод-изготовитель	Spartanburg
Дата поставки	17 сент. 2020 г.
Поставляющий дилер	Philipp Automobile GmbH, Mülheim an der Ruhr, DE
Транспортное средство в экспортном исполнении	EUR
Код лака	475
Код обивки	MCSW
Код модели	JU81
Базовый тип	JU81
Ключ кодов моделей	JU81

▼ Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование с завода: 01CB Объем CO2 01CE Рекуперационная система 01PA 22" л/с диск сдвоенные спицы 742M 0230 Специфические дополнительные объемы для ЕЭС 02NH Спортивные тормоза M 02PA Фиксатор колесного болта 02TB Спортивная АКПП 02VB Индикация давления в шинах 02VF Адаптивная ходовая часть M 0302 Система сигнализации	Установленное позже дополнительное оборудование: На этом транспортном средстве не проводилось дооснащение.
---	--

0319 Встр.универсал.дистанционное управление
0320 Отсутствует обозначение модели
0322 Комфортный доступ
0337 Спортивный комплект стиль M
03MC Рейлинги на крыше M Shadow Line
0402 Панорамная крыша с электроприводом
0413 Разделительная сетка багажника
0418 Комплект для багажного отделения
0420 Солнце защитное остекление
0423 Ножные коврики Velours
0428 Знак аварийной остановки и аптечка
0456 Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож.
0494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
04AW Панель приборов Sensatec
04KM Планки Alu mesheffect темные
04T8 Расширенный пакет зеркал
04UR Сопровождающее освещение салона
0548 Спидометр
05A1 LED Fog lights
05AC Автоматическое включение дальнего света
05AQ Active Guard Plus
05AS Driving Assistant
05AZ BMW Laserlicht
05DM Система парковки
0610 Дисплей на лобовом стекле
0654 Тюнер DAB (возможность подключения DAB+)
0688 Harman/Kardon система объемного звучания
06AE Teleservices
06AF ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
06AK Connected Drive Services
06C4 Connected Package Professional
06NW Телефония с беспроводной зарядкой
06U3 BMW Live кокпит Professional
06WD WLAN Hotspot
0710 Кожаное рулевое колесо в М-стиле
0715 Аэродинамический комплект M Technic
0760 Shadow-Line с зеркальным блеском
0775 Потолок антрацит
07R7 Пакет инноваций
0801 Исполнение для Германии
0851 Языковая версия немецкий
0879 Бортовая документация, немецкий
08KA Интервал замены масла 24 мес./30 000 км
08R9 Хладагент R1234yf
08TF Активная защита пешеходов
0925 Dummy-SALAPA
09AA ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ КУЗОВА
09D5 Развлекательный пакет DE
09QY ПОДГОТОВКА СИСТЕМ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ II
A090 Аккумулятор AGM 90 ампер-час

▼ Версия программного обеспечения ЭБУ

Указание: Допустимые сопряжения CAL ID/CVN в т/с EURO.

ЭБУ	Класс ЭБУ	CAL ID	CVN
DDE	DDE	0184EE31	0184EE31
		0184EE3100000000	0184EE31
		02616CE3	02616CE3
		34E94E89	34E94E89
		34E94E8900000000	34E94E89
		4C264261	4C264261
		5D8C9F48	5D8C9F48
		5EE1F2F7	5EE1F2F7
		5EE1F2F700000000	5EE1F2F7
		69EA3EAA	69EA3EAA

		69EA3EAA00000000	69EA3EAA
		6B0444D2	6B0444D2
		6EB82E85	6EB82E85
		6EB82E8500000000	6EB82E85
		7AAE600B	7AAE600B
		926B24AC	926B24AC
		A2127C59	A2127C59
		A287FDAC	A287FDAC
		A287FDAC00000000	A287FDAC
		BE21854B	BE21854B
		C6EE89A3	C6EE89A3
		CDBB3D18	CDBB3D18
		CDBB3D1800000000	CDBB3D18
		E308A994	E308A994
		E60A1BE8	E60A1BE8
		E60A1BE800000000	E60A1BE8
		FE188061	FE188061
DME1	DME	00E2C1ED	00E2C1ED
		02616CE3	02616CE3
		34124926	34124926
		3691E428	3691E428
		4557AF4A	4557AF4A
		5D8C9F48	5D8C9F48
		782DCD05	782DCD05
		7AAE600B	7AAE600B
		926B24AC	926B24AC
		A2127C59	A2127C59
		A46699CF	A46699CF
		DCA99527	DCA99527
		EADAB0E2	EADAB0E2
		FE188061	FE188061

Истории транспортного средства

Дата	Тип	Пробег	Дилер	Обзор
— 31.01.2024	Ключ	108394 км	01013	Ключ 10
 23000 10/2025   23000 10/2025    10/2025  10/2025   60000 10/2027  10/2025 				
— 31.01.2024	Ремонт	108403 км	01013 Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG , Kempen	Задание Задание
— Задание				

Дословное заявление клиента:

Снятие и установка/замена демпфера крутильных колебаний Ед. раб. вр. 11 23 510	43 ед. раб вр.
Демпфер крутильных колебаний Деталь 11 23 8 598 280	1
Болт Asa Деталь 11 23 8 585 220	4
Болт с неспадающ.стопорным элементом ASA Деталь 07 14 6 886 617	10
Болт с шестигранной головкой Деталь 07 14 7 483 888	4
Сальник Деталь 11 11 7 802 665	1

Дословное заявление клиента:

К-т сменного элемента масляного фильтра	1
Деталь 11 42 7 826 799	

23000		23000						60000		
10/2025		10/2025			10/2025	10/2025		10/2027	10/2025	

26000		26000						60000		
10/2025		10/2025			10/2025	10/2025		10/2027	10/2025	

											
26000		26000							60000		
10/2025		10/2025			10/2025	10/2025			10/2027	10/2025	

—	22.11.2023	Ремонт	103960 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG , Krefeld
---	------------	--------	-----------	--

—	08.11.2023	Ремонт	103960 км	00153	Задание
---	------------	--------	-----------	-------	---------

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Einen Reifen Runflatausführung montieren Ед. раб. вр. -	Локально	8 ед. раб вр.
Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP Деталь 85 45 2 729 052		1

—	18.10.2023	Ключ	103960 км	00153	Ключ 0				
 30000 10/2025		 30000 10/2025		 10/2025	 10/2025		 60000 10/2027	 10/2025	
—	18.10.2023	Ремонт	103960 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG , Krefeld	Задание Задание Задание				

— Задание

Описание: Reifen ersetzen:4Runflat
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

4 Reifen erneuern inkl. Altreifenentsorgung Ед. раб. вр. -	Локально	20 ед. раб вр.
---	----------	----------------

— Задание

Описание: Nachkontrolle
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

— Задание

Описание: / Fahrzeugoberwäsche maschinell / Fahrzeugoberwäsc / Fahrzeugoberwäsche maschinell
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Мойка транспортного средства снаружи Ед. раб. вр. 00 11 319	1 ед. раб вр.
Pirelli P-Zero Деталь 85 45 2 729 067	2
Pirelli P-Zero Деталь 85 45 2 729 068	1
Pirelli P-Zero Деталь 85 45 2 729 068	1

—	09.10.2023	Ключ	103026 км	00153	Ключ 0
---	------------	------	-----------	-------	--------

 -2300 7.7 % 01/2025	 -2300 01/2025	 -2300 01/2025	 -2300 01/2025	 01/2025	 -69 9.4 %	 -69 9.4 %	 01/2025	 -2300 3.8 % 01/2025	 -38 5.2 %	 01/2025
---	--	--	--	---	--	--	---	---	--	---

Описание: Motoröl

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту Oelservice Ед. раб. вр. 00 00 610	3 ед. раб вр.
К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь 11 42 7 826 799	1
BMW Engine Oil LL04 0W30 Деталь 83 21 2 405 950	7

— Задание

Описание: Kraftstofffilter

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Обслуживание топливного фильтра Ед. раб. вр. 00 00 604	6 ед. раб вр.
Сменный элемент топливного фильтра Деталь 13 32 8 591 019	1
Гайка шестигранная с шайбой Деталь 07 14 7 311 066	2

— Задание

Описание: Luftfiltereinsatz

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО сменного элемента воздушного фильтра Ед. раб. вр. 00 00 602	2 ед. раб вр.
Сменный элемент фильтра Деталь 13 71 8 577 170	1

— Задание

Описание: Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. 00 00 616	2 ед. раб вр.
К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем Деталь 64115A1BDB6	1

— Задание

Описание: Fahrzeug-Check

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Диагностика автомобиля" Ед. раб. вр. 00 00 624	6 ед. раб вр.
---	---------------

— Задание

Описание: Haupt- und Abgasuntersuchung extern / Haupt- und Abgasuntersuchung Benzin 2 jährig DEKRA

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Abgasuntersuchung Benzin 2 Jährig Ед. раб. вр. -	Локально	5 ед. раб вр.
Bereitstellen zur Hauptuntersuchung Ед. раб. вр. -	Локально	1 ед. раб вр.

— Задание

Описание: / Fahrzeugoberwäsche maschinell / Fahrzeugoberwäsc / Fahrzeugoberwäsche maschinell

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Мойка транспортного средства снаружи Ед. раб. вр. 00 11 319	1 ед. раб вр.
--	---------------

—	02.10.2023	Ключ	102433 км	00153	Remote KeyRead						
 -1700 5.7 % 01/2025	 -1700 01/2025	 -1700 01/2025	 -1700 01/2025		 -62 8.5 %	 -62 8.5 %		 -1700 2.8 % 01/2025	 -31 4.2 %		
—	22.06.2023	Ремонт	91326 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG , Krefeld							
—	20.06.2023	Ключ	91322 км	Ключ 0							
 12000 01/2025	 12000 01/2025	 12000 01/2025	 12000 01/2025		 08/2023	 08/2023	 -1200 1.3 %	 12000 01/2025	 09/2023		
—	20.06.2023	Сервисное обслуживание	91322 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH&Co. KG , Krefeld							Автоматическое
 12000 01/2025	 12000 01/2025	 12000 01/2025	 12000 01/2025		 08/2023	 08/2023	 -1200 ✓	 12000 01/2025	 09/2023		
—	20.06.2023	Ремонт	91326 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG , Krefeld							Задание Задание

— Задание

Описание: Standardumfang

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

2 ед. раб вр.

Описание: Bremse hinten

Дословное заявление клиента:

—	02.03.2023	Ключ	80457 км	Ключ 0
---	------------	------	----------	--------

—	02.03.2023	Ремонт	80457 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG , Krefeld	Задание Задание Задание
---	------------	--------	----------	--	-------------------------------

Описание: Radwechsel Sommer eingelagert

Дословное заявление клиента:

— Задание

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Reifenlagerung
Ед. раб. вр. | -

Локально

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание: Winterreifen hinten, links verliert Luft-Befund er stellen-Kunde Info-kosten

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Fremdkörper im Reifen siehe Angebot
Ед. раб. вр. | -

Локально

1 ед. раб вр.

—	24.01.2023	Ключ	76753 км	Ключ 0						
-2200 7.1 % 03/2024		-2200 03/2024			08/2023	08/2023		29000 03/2026	09/2023	
—	24.01.2023	Сервисное обслуживание	76753 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH&Co. KG , Krefeld	Автоматическое					
-2200 03/2024 ✓		-2200 03/2024 ✓			08/2023	08/2023		29000 03/2026	09/2023	
—	24.01.2023	Ремонт	76753 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG , Krefeld	Задание Задание Задание Задание					

— Задание

Описание: Standardumfang

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание: Motoröl

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту Oelservice
Ед. раб. вр. | 00 00 610

3 ед. раб вр.

К-т сменного элемента масляного фильтра
Деталь | 11 42 7 826 799

1

BMW Engine Oil LL04 0W30
Деталь | 83 21 2 405 950

7

— Задание

Описание: Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 616

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем1
Деталь | 64115A1BDB6

— Задание

Описание: / Fahrzeugoberwäsche maschinell / Fahrzeugoberwäsc / Fahrzeugoberwäsche maschinell

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Мойка транспортного средства снаружи1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 11 319

—	16.12.2022	Ключ	72024 км	Ключ 0					
2100 03/2024		2100 03/2024		08/2023	08/2023		34000 03/2026	09/2023	
—	16.12.2022	Сервисное обслуживание	72024 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH&Co. KG , Krefeld	Автоматическое				
2100 02/2024 ✓		2100 02/2024 ✓		07/2023	07/2023		34000 02/2026	08/2023	
—	16.12.2022	Ремонт	72024 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG , Krefeld	Задание Задание				

— Задание

Описание: Räderservice / Winterräder montieren

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

!!! unknown BMW-Id 3600002 Winterräder montieren !!!Локально6 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 36 00 002

Гнездо кнопки1
Деталь | 66 12 6 912 985

— Задание

Описание: Räderservice / Räderlagerung inkl. Reinigung

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Reifenlagerung
Ед. раб. вр. | -

Локально

2 ед. раб вр.

—	23.08.2022	Ключ	60805 км	00153	Remote KeyRead
---	------------	------	----------	-------	----------------



16000

03/2024





16000

03/2024







08/2023



08/2023





47000

03/2026



09/2023



—	23.08.2022	Ремонт	60813 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG , Krefeld	Задание Задание
---	------------	--------	----------	--	--------------------

— Задание

Описание: Geräuschsuche

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка рекламации клиента и диагностирование причины (кузов)
Ед. раб. вр. | 00 59 733

3 ед. раб вр.

Снятие и установка/замена стойки крепления стабилизатора поперечной устойчивости справа
Ед. раб. вр. | 31 35 015

5 ед. раб вр.

Стойка крепления П Пд
Деталь | 31 35 6 881 808

1

Гайка шестигранная с фланцем
Деталь | 37 10 6 789 678

2

— Задание

Описание: Pendelstütze rechts ersetzen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Ед. раб. вр. | -

Локально

0 ед. раб вр.

—	04.07.2022	Ремонт	45974 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG , Krefeld	Задание
---	------------	--------	----------	--	---------

— Задание

Описание: Reifen vorab ersetzen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

4 Reifen erneuern inkl. Altreifenentsorgung
Ед. раб. вр. | -

Локально

20 ед. раб вр.

Pirelli P-Zero
Деталь | 85 45 2 729 068

2

—	31.03.2022	Ключ	45969 км	00153	Ключ 0
---	------------	------	----------	-------	--------

 -500 1.7 % 08/2023	 -500 480	 -500 480	 -500 480	 08/2023	 480	 -500 0.8 % 08/2023	 09/2023	
---	--	--	--	--	--	--	--	---

—	31.03.2022	Ремонт	45974 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG , Krefeld	Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание
---	------------	--------	----------	--	---

— Задание

Описание: Standardumfang
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр. 00 00 105	2 ед. раб вр.
---	---------------

— Задание

Описание: Motoröl
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту Oelservice Ед. раб. вр. 00 00 610	3 ед. раб вр.
BMW Engine Oil LL04 0W30 Деталь 83 21 2 405 950	7
К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь 11 42 7 826 799	1

— Задание

Описание: Kraftstofffilter
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Обслуживание топливного фильтра Ед. раб. вр. 00 00 604	6 ед. раб вр.
Гайка шестигранная с шайбой Деталь 07 14 7 311 066	2
Сменный элемент топливного фильтра Деталь 13 32 8 591 019	1

— Задание

Описание: Luftfiltereinsatz
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Сменный элемент фильтра 1
 Деталь | 13 71 8 577 170

— Задание

Описание: Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"	2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 00 616	

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем	1
Деталь 64115A1BDB6	

— Задание

Описание: Fahrzeug-Check

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Диагностика автомобиля"	6 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 00 624	

— Задание

Описание: Service Historie übertragen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— Задание

Описание: Wäsche

Оценивается как повторный визит: Нет


Дословное заявление клиента:

Мойка транспортного средства снаружи	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 11 319	

—	23.03.2022	Сервисное обслуживание	38571 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH&Co. KG , Krefeld	Вручную
---	------------	------------------------	----------	--	---------



—	25.01.2022	Ключ	40113 км	Ключ 0
---	------------	------	----------	--------



—	25.01.2022	Ремонт	35764 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG , Krefeld	Задание Задание
---	------------	--------	----------	--	--------------------

— Задание

Описание: Haftpflichtschaden
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Verbringung Ед. раб. вр. -	Локально	12 ед. раб вр.
Zeitzuschlag für eine Hauptarbeit Ед. раб. вр. -	Локально	2 ед. раб вр.
Выполнение проверки автомобиля Ед. раб. вр. 00 00 556		2 ед. раб вр.
Снятие и установка/замена левой или правой накладки арки колеса впереди Ед. раб. вр. 51 71 970		2 ед. раб вр.
Время работы не задано/Оснащение кузова Ед. раб. вр. 51 99 000		1 ед. раб вр.
Замена облицовки переднего бампера Ед. раб. вр. 51 11 657		33 ед. раб вр.
Дополнительные работы при наличии сигнализации аварийного сближения при парковке Ед. раб. вр. 66 20 610		3 ед. раб вр.
Время работы не задано/Оснащение кузова Ед. раб. вр. 51 99 000		1 ед. раб вр.
Замена левого переднего ультразвукового датчика для РМА Ед. раб. вр. 66 33 611		3 ед. раб вр.
Снятие и установка ультразвукового датчика для ассистента маневрирования при парковке спереди слева Ед. раб. вр. 66 33 610		3 ед. раб вр.
Накладка противотуманной фары Л Деталь 51 11 8 099 731		1
Накладка арки колеса Л Пд Деталь 51 77 8 099 123		1
Аэрод.пакет Performance Пд грунт. Деталь 51 11 8 099 125		1
Болт с шестигранной головкой Деталь 07 14 9 213 164		4
Саморез с шестигранной головкой Деталь 51 11 9 907 488		4
Винт Деталь 07 12 9 907 533		6
Болт с шестигранной головкой Деталь 07 11 9 904 448		2
Глухая заклепка Деталь 07 14 9 140 786		2
Крепление датчика РМА Л		1

Деталь | 51 11 8 069 241

Крепление датчика РМА П 1
Деталь | 51 11 8 069 242

Air Curtain левый 1
Деталь | 51 11 8 089 501

Ультразвуковой датчик черный 1
Деталь | 66 20 9 826 786

Ультразвуковой датчик черный 1
Деталь | 66 20 9 826 784

— Задание






Описание: Wäsche

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Мойка транспортного средства снаружи 1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 11 319

— 10.12.2021 Ключ 35757 км Ключ 0



— 10.12.2021 Ремонт 35758 км 00153 Auto
Becker Hans
Klausmann
GmbH & Co.
KG , Krefeld
Задание
Задание
Задание
Задание

— Задание

Описание: Winterräder montieren

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

!!! unknown BMW-Id 3600002 Winterräder montieren !!! Локально 6 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 36 00 002

— Задание

Описание: Sommerräder einlagern

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Reifenlagerung Локально 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | -

— Задание

Описание: .

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Колесо зимн.в сборе с л/с диском RDC 4
Деталь | 36 11 2 473 404

— Задание									
Описание: Flüssigkeiten									
Оценивается как повторный визит: Нет									
Дословное заявление клиента:									
Средство для очистки стекол с антифризом Деталь 83 12 2 413 061								1	
— 18.08.2021 Ключ 23600 км Ключ 0									
-1000 08/2022 0 -1000 378 0 0 08/2023 0 29000 1109 0 09/2023 0									
— 18.08.2021 Сервисное обслуживание 23600 км 00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH&Co. KG , Krefeld Автоматическое									
-1000 08/2022 ✓ 0 -1000 08/2022 ✓ 0 0 08/2023 0 29000 08/2024 0 09/2023									
— 18.08.2021 Ремонт 23600 км 00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG , Krefeld Задание Задание Задание: ТО в обычном объеме Задание: ТО "Микрофильтр" Задание Задание									
— Задание									
Описание:									
Оценивается как повторный визит: Нет									
Дословное заявление клиента: Road Map Europe Live 2021-3									
Пакет ZUBENÖR_30000						Локально			
Инсталляция навигационных карт Ед. раб. вр. 65 90 600								2	
— Задание									
Описание:									
Оценивается как повторный визит: Нет									
Дословное заявление клиента:									
Гнездо кнопки Деталь 66 12 6 912 985								1	
ТО по регламенту Oelservice Пакет 0000610									
ТО по регламенту Oelservice Ед. раб. вр. 00 00 610								3	
BMW Engine Oil LL04 0W30 Деталь 83 21 2 405 950								7	

— Задание: ТО в обычном объеме

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Пакет | 0000105

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2

— Задание: ТО "Микрофильтр"

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"
Пакет | 0000616

ТО "Микрофильтр"
Ед. раб. вр. | 00 00 616

2

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем
Деталь | 64115A1BDB6

1

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Пакет | FAHRZEUGPFLEGE_30000

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!
Ед. раб. вр. | -

Локально

0 ед. раб вр.

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!
Ед. раб. вр. | -

Локально

0 ед. раб вр.

—	18.08.2021	Ремонт	23603 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG , Krefeld	Задание Задание Задание Задание
---	------------	--------	----------	--	--

— Задание

Описание: / Navi Update installieren
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Инсталляция навигационных карт

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание: CBS: Service Motoröl**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

ТО по регламенту Oelservice Ед. раб. вр. 00 00 610	3 ед. раб вр.
---	---------------

BMW Engine Oil LL04 0W30 Деталь 83 21 2 405 950	7
--	---

К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь 11 42 8 583 898	1
---	---

Гнездо кнопки Деталь 66 12 6 912 985	1
---	---

— Задание

Описание: CBS: Service Standardumfang**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр. 00 00 105	2 ед. раб вр.
---	---------------


— Задание

Описание: CBS: Service Mikrofilter**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. 00 00 616	2 ед. раб вр.
--	---------------

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем Деталь 64115A1BDB6	1
---	---

—	17.12.2020	Ключ	5043 км	00153	Ключ 0
---	------------	------	---------	-------	--------



—	17.12.2020	Ремонт	5043 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG , Krefeld	Задание Задание Задание
---	------------	--------	---------	--	-------------------------------

— Задание

Описание:**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

Дополнительная операция с камерой KAFAS Ед. раб. вр. 66 51 990	5 ед. раб вр.
---	---------------

Замена лобового стекла
Пакет | 5131011

Замена лобового стекла Ед. раб. вр. 51 31 011	24
Очиститель R1 Деталь 83 19 2 211 217	1
Лоб.стекло зеленое датч.дожд/осв./запот Деталь 51 31 7 440 762	1
Водосток Л Деталь 51 31 7 434 871	1
Водосток П Деталь 51 31 7 434 872	1
Буфер Деталь 51 31 2 996 980	2
Ремкомплект стекла, хол., 1 час. Деталь 83 19 2 289 285	1
Зажим водосточного желобка Деталь 51 31 7 437 711	10
Буфер Деталь 51 31 7 288 462	2
Звукоизоляция обтекателя лобового стекла Деталь 51 48 7 458 549	2

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента: TA Starterleitung prüfen

— Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Пакет FAHRZEUGPFLEGE_20000	Локально
Очистка салона Ед. раб. вр. 00 11 315	0

—	17.12.2020	Ремонт	5043 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG , Krefeld	Задание Задание Задание
---	------------	--------	---------	--	-------------------------------

— Задание

Описание: Frontscheibe ersetzen
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Замена лобового стекла Ед. раб. вр. 51 31 011	24 ед. раб вр.
--	----------------

Дополнительная операция с камерой KAFAS Ед. раб. вр. 66 51 990	5 ед. раб вр.
Лоб.стекло зелен.KAFAS/HUD датчик дождя Деталь 51 31 7 440 766	1
Ремкомплект стекла, хол., 1 час. Деталь 83 19 2 289 287	1
Зажим водосточного желобка Деталь 51 31 7 437 711	10
Буфер Деталь 51 31 7 288 462	6
Буфер Деталь 51 31 2 996 980	2
Запасные пластинки датчика дождя/света Деталь 61 35 9 856 157	1
Звукоизоляция обтекателя лобового стекла Деталь 51 48 7 458 549	2

— Задание

Описание: TA 1-0012430500

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка защелкивания провода стартера, при необходимости правильно защелкнуть и закрепить кабельным бандажом Ед. раб. вр. 00 69 942	3 ед. раб вр.
---	---------------

Бандаж Деталь 12 42 8 654 229	1
------------------------------------	---

— Задание


Описание: / Fahrzeugoberwäsche maschinell / Fahrzeugoberwäsc / Fussraum aussaugen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Очистка салона Ед. раб. вр. 00 11 315	0 ед. раб вр.
--	---------------

—	28.09.2020	Сервисное обслуживание	9 км	23337 Philipp Automobile GmbH, Mülheim an der Ruhr	Вручную
---	------------	------------------------	------	--	---------



—	23.09.2020	Ремонт	10 км	23337 Philipp Automobile GmbH, Mülheim an der Ruhr	Задание
---	------------	--------	-------	--	---------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Бесплатный осмотр при передаче Ед. раб. вр. 00 00 009	9 ед. раб вр.
Инсталляция навигационных карт Ед. раб. вр. 65 90 600	2 ед. раб вр.
Дополнительная операция по монтажу щитка для крепления номерного знака/номерного знака Ед. раб. вр. 51 11 993	1 ед. раб вр.
Средство для очистки стекол с антифризом Деталь 83 12 2 468 609	3
Ключ деблок.HU-H-3 карта Европы перв. Деталь 65 90 2 560 755	1
Бандаж Деталь 12 42 8 654 229	1

—	01.01.1970	Ремонт	103960 км	00153 Auto Becker Hans Klausmann GmbH & Co. KG , Krefeld	Задание
---	------------	--------	-----------	--	---------

—	Задание
---	---------

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Einen Reifen Runflatausführung montieren Ед. раб. вр. -	Локально	8 ед. раб вр.
Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP Деталь 85 45 2 729 052		1