Історія транспортного засобу

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZ5N2RW002876	Наступний Технічний огляд	2026-09	Тип	AX140Z
Дата поставки:	2023-09-20	Наступна перевірка шкідливих викидів	2026-09		

Історія

Показати 100 записів

УСІ | ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН | РЕКЛАМАЦІЇ | СТОРНО | ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки: 2026-04-28 | Пробіг: 155109 | Номер замовлення.: 2026103724 | Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter
2	60480260	Water drain

Рахунок

Термін прийомки: 2026-04-08 | Пробіг: 155109 | Номер замовлення: 2610372401 | Номер рахунку.: 110086667 | Прим. Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	60480260	Water drain checked	-	0000		0
4	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	70412099	Fahrzeugwäsche & Kleine Innenreinig	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
4	S08	LONGLIFE 4 0W-20	5.10	F	OWN	00		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	5NA955427C 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
7	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки: 2026-03-23
Пробіг: 151833
Номер замовлення: 2610313502
Номер рахунку.: 110085924

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	CR2025	KNOPFBATTERIE VARTA	1.00	F	OWN	00		0

Рахунок

Термін прийомки: 2026-03-23
Пробіг: 151833
Номер замовлення: 2610313501
Номер рахунку.: 110085925

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44448800	saisonale Einlagerung (Leas.)	-	0000		0
2	44449900	saisonaler Räderwechsel (Leas.)	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки: 2026-02-19
Пробіг: 144099
Номер замовлення: 2610175301
Номер рахунку.: 110084887

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44444440	4 Reifen ersetzt und gewuchtet	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	ZTS233558VCE62	REIFEN CON	4.00	V	OWN	41		0

Рахунок

Термін прийомки: 2026-02-13
Пробіг: 144099
Номер замовлення: 2610155001
Номер рахунку.: 110085154

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44444440	4 Reifen ersetzt und gewuchtet	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	ZTW213657HPSW0	REIFEN PIR	4.00	V	OWN	41		0

Рахунок

Термін прийомки: 2026-02-13
Пробіг: 144099
Номер замовлення: 2610155001
Номер рахунку.: 110084855

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44444440	4 Reifen ersetzt und gewuchtet	-	0000		0
2	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	ZTW213657HPSW0	REIFEN PIR	4.00	V	OWN	41		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки: 2025-11-04

Пробіг: 126674

Номер замовлення.: 2025110542

Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	34015568	Gearbox oil

Рахунок

Термін прийомки: 2025-10-16

Пробіг: 126674

Номер замовлення: 2511054201

Номер рахунку.: 110082518

Прим. Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	34015568	Gearbox oil replaced	-	0000		0
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
5	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
6	46365650	Brake pads,front disc br. replaced	-	0000		0
7	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	46385650	Brake pads,rear disc br. replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
4	S08	LONGLIFE 4 0W-20	5.10	F	OWN	00		0
5	G 055529A2	Oil	6.00	V	OWN	04		0
6	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
7	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
8	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	V	OWN	02		0
9	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
10	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
11	3Q0698451F	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0

Рахунок

Термін прийомки: 2025-10-01

Пробіг: 122313

Номер замовлення: 2510988201

Номер рахунку.: 110081855

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44448800	saisonale Einlagerung (Leas.)	-	0000		0
2	44449900	saisonaler Räderwechsel (Leas.)	-	0000		0

Претензія

Термін прийомки: 2025-08-07 | Пробіг: 114758 | Номер замовлення: 2025107824 | **BA-ID**: 192088809

Претензія клієнта	Kunde beanstandet: Automatische Sitzverstellung erkennt den passenden Nutzer nicht
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування сидіннями, багатомісним сидінням, підлокітниками, 1-й ряд > Регулювання сидіння за допомогою електропривода, 1-й ряд > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія

Термін прийомки: 2025-08-07 | Пробіг: 114758 | Номер замовлення: 2025107824 | **BA-ID**: 192088791

Претензія клієнта	Kunde beanstandet Travel Assist sporadisch nicht verfügbar
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності асистента водіння > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	Einträge in D0013 wie in TPI angegeben vorhanden (Zähler 255). Ersatz Lenkrad/Lederling laut TPI. GFS Prot. 667505223 [2069682/12 FAS: Ausfall verschiedener Assistenten/ Textmeldungen/ verschiedene Ereignisspeichereinträge]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5h0-419-093-c-vdh

Претензія

Термін прийомки: 2025-08-07 | Пробіг: 114758 | Номер замовлення: 2025107824 | **BA-ID**: 193243457

Претензія клієнта	Kunde beanstandet: Scheibenwischer wischt immer wieder obwohl ausgeschaltet
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування склоочисниками/склоомивачами > Періодичний режим очищення > Функціональність > самостійно вмикається/підключається
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок

Термін прийомки: 2025-08-07 | Пробіг: 114758 | Номер замовлення: 2510782401 | Номер рахунку.: 114021823 | Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068900	Battery loaded	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	48105599	Lenkrad ers.	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	5H0419093C VDH	STEERWHEEL	1.00	V	OWN	08		0
2	N 90799102	Screw	1.00	V	OWN	01		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2025-05-15

Пробіг:
94784

Номер замовлення.:
2025103822

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	60480260	Water drain
3	23241955	Air cleaner element

Рахунок

Термін прийомки:
2025-04-16

Пробіг:
144099

Номер замовлення:
2510400401

Номер рахунку.:
110085392

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66895550	Rear view mirror replaced	-	0000		0
2	70591900	Front door trim panel removed+insta	-	0000		0
3	66891950	Rear view mirror removed+installed	-	0000		0
4	90831500	Area view camera adjusted	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	66781950	Mirror glass removed+installed	-	0000		0
7	66796150	GEHÄUSE F RÜCKSPIEGEL NEUTEIL LACKI	-	0000		0
8	51017198	KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	5NB857507BH9B9	HOUSING	1.00	V	OWN	03		0
2	5NA857537A GRU	Cap	1.00	V	OWN	03		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2025-04-16	144099	2510400401	110078374

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66895550	Rear view mirror replaced	-	0000		0
2	70591900	Front door trim panel removed+insta	-	0000		0
3	66891950	Rear view mirror removed+installed	-	0000		0
4	90831500	Area view camera adjusted	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	66781950	Mirror glass removed+installed	-	0000		0
7	66796150	GEHÄUSE F RÜCKSPIEGEL NEUTEIL LACKI	-	0000		0
8	51017198	KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	5NB857507BH9B9	HOUSING	1.00	V	OWN	03		0
2	5NA857537A GRU	Cap	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2025-04-11	94784	2510382201	110078062	Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	20345552	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
5	60480260	Water drain checked	-	0000		0
6	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
4	S08	LONGLIFE 4 0W-20	5.10	F	OWN	00		0
5	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	01		0
6	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	01		0
7	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
8	5NA955427C 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2025-03-18

Пробіг:
89025

Номер замовлення:
2510270901

Номер рахунку.:
110076965

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	saisonaler Räderwechsel (Leas.)	-	0000		0
2	44448800	saisonale Einlagerung (Leas.)	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2025-01-15

Пробіг:
75199

Номер замовлення:
2510052601

Номер рахунку.:
116020181

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	N 10437301	Battery	1.00	V	OWN	01		0

Претензія

Термін прийомки:
2024-11-19

Пробіг:
64500

Номер замовлення:
2024210928

BA-ID:
182181663

Претензія клієнта	Fahrzeug steht an der oben genannten Adresse und springt nicht mehr an.
Код клієнта	Двигун > Режим роботи двигуна > Пуск двигуна > Функціональність > не працює
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія

Термін прийомки:
2024-11-19

Пробіг:
79069

Номер замовлення:
2024113724

BA-ID:
182280908

Претензія клієнта	Kunde beanstandet: Fahrersitz fährt willkürlich in andere Positionen als gespeichert. Speicherung teilweise nicht möglich
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування сидіннями, багатомісним сидінням, підлокітниками, 1-й ряд > Регулювання сидіння за допомогою електропривода, 1-й ряд > Функціональність > самостійно змінює положення
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія

Термін прийомки:
2024-11-19

Пробіг:
66434

Номер замовлення:
2024113721

BA-ID:
182193020

Претензія клієнта	Fahrzeug startet nicht mehr
Код клієнта	Двигун > Режим роботи двигуна > Пуск двигуна > Функціональність > не працює
Визначення СТО	[2062811/16 Elektrik: Starterbatterie: entladen/ Motor startet nicht/ Ereignisspeichereinträge/ verschiedene Fahrbeanstandungen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	000-915-089-BC-

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2024-11-19

Пробіг:
65000

Номер замовлення:
2411372101

Номер рахунку.:
114019968

Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27060150	Battery checked	-	0000		0
3	27061900	Battery removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	000915089BC	BATTERY	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок

Термін прийомки:
2024-11-19

Пробіг:
79069

Номер замовлення:
2411372401

Номер рахунку.:
110075437

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2024-10-28

Пробіг:
63365

Номер замовлення.:
2024110899

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter
2	26883552	Reducing agent

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2024-10-25

Пробіг:
63365

Номер замовлення.:
2024110899

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Aktion 91MG durchgeführt

Рахунок

Термін прийомки:
2024-09-18

Пробіг:
63365

Номер замовлення:
2411089904

Номер рахунку.:
110073403

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Vorgangs-Nr. 2403000395	-	0000		0
2	99999999		-	0000		0
3	44449900	saisonaler Räderwechsel (Leas.)	-	0000		0
4	44448800	saisonale Einlagerung (Leas.)	-	0000		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки: 2024-09-18

Пробіг: 63365

Номер замовлення: 2411089903

Номер рахунку.: 110073402

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Vorgang-Nr. 2403002598	-	0000		0
2	99999999		-	0000		0
3	44444420	2 Reifen erneuern	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	ZTW213657HPSW0	REIFEN PIR	2.00	V	OWN	41		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2024-09-18	63365	2411089901	110073401	Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	26883552	Reducing agent inspected+added	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
7	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
9	70412099	kleine Innenreinigung vo. u. Wäsche	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	S08	LONGLIFE 4 0W-20	5.10	F	OWN	00		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	ZUB052910A4	HARNSTOFF	7.00	F	OWN	06		0
7	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
8	5NA955427C 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
9	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
10	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
11	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
12	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
13	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
14	3Q0698451F	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
15	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
16	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01		0

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2024-09-18	63365	2411089902	114019450	Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	**BA-ID**:
2024-07-11	48993	2024108418	177443123

Претензія клієнта	Ausströmer Klimaanlage/ Gebläse links neben Schallttafeleinsatz ohne Funktion. Kundenaussage (Originalton):„Aus dem Ausströmer links außen kommt keine kalte Luft raus.“
Код клієнта	Кондиціонування > Повітропровід, фільтри, вентилятор > Дефлектор на рівні тулуба
Визначення СТО	Kein Luftstrom aus Ausströmer vorne links. Nach Ausbau Blende Schalttafeleinsatz, mit Ausströmer Schalttafel links und Mitte festgestellt, das Gestänge für Luftklappe ausgehängt (Foto in Analge). Gestänge eingeclipst, keine weitere Beschädigung feststellbar.
Код СТО	Кондиціонування > Повітропровід, фільтри, вентилятор > Дефлектор на рівні тулуба > З'єднання > дефект фіксації
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2024-07-11	58000	2410841801	114019168	Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	70111950	Steering column trim removed+instal	-	0000		0
2	70581953	Dash panel trim strip removed+insta	-	0000		0
3	85551950	Air vent outer removed+installed	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2024-03-12	34605	2410323501	110067942

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44448800	saisonale Einlagerung (Leas.)	-	0000		0
2	44449900	saisonaler Räderwechsel (Leas.)	-	0000		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення.:	Підтвердження сервісного обслуговування:
2024-03-04	30071	2024101821	Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480260	Water drain

Претензія

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	**BA-ID**:
2024-02-09	24000	2024101821	171941649

Претензія клієнта	Spurastistent Prüfen FZ bleibt nicht in der Spur
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2024-02-09	30071	2410182102	110067337	Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60480260	Water drain checked	-	0000		0
3	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
4	S08	LONGLIFE 4 0W-20	5.50	F	OWN	00		0
5	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2023-10-27	7489	2311436801	110063854

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	17013550	Engine Oil inspected+added	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	S08	LONGLIFE 4 0W-20	0.75	F	OWN	00		0

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2023-10-11	7489	2311335901	110063720

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44448800	Saisonale Einlagerung	-	0000		0
2	44449900	Saisonaler Räderwechsel	-	0000		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення.:	Підтвердження сервісного обслуговування:
2023-08-25	1	2023037562	Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2023-07-13	1	2303756202	17403615

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2023-07-13	1	2303756201	17403612

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Записи з 1 по 42 із 42 записів (відфільтровано з 44 записів)