

Данные автомобиля

VIN	WVGZZZ5NZNM030471	Следующий ГТО	2026-12	Модель	BJ247T
Дата поставки:	2021-12-21	Следующий контроль ОГ	2026-12		

История

Показать записей

▼	<input type="button" value="ВСЕ"/>	ГАРАНТИЯ	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА	РЕКЛАМАЦИИ	ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА
Электронная сервисная книжка	Срок приёмки: 2025-12-11	Пробег: 148169	№ заказа.: 2025013712	Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла		
Дополнительные работы						
#	Номер	Описание				
1	01400050	Сервис по замене тормозной жидкости				
2	34015568	Трансмиссионное масло				
3	85181950	Салонный фильтр				
4	60480260	Слив				
5	01575550	Масло для муфты полного привода				

Счёт ▼

Срок приёмки:
2025-11-26Пробег:
148169№ заказа:
2501371201№ счёта.:
187077480Примеч.
Техническое обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60480260	Water drain checked	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	34015568	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
6	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
7	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
8	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
9	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
10	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
11	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	OE14	ÖL LL3 504.00/507.00	5.50	F	OWN	88		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
5	G 055529A2	Oil	6.00	V	OWN	04		0
6	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
7	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
8	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
9	G 065175A2	OIL	1.00	V	OWN	08		0
10	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	V	OWN	61		0
11	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
12	5QN615301A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
13	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	02		0
14	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
15	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
16	5QN615601	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
17	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
18	N 10648301	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
19	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01		0

Счёт ▼

Срок приёмки:
2025-10-14Пробег:
141350№ заказа:
2501164201№ счёта.:
187074821

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	27060150	Battery checked	-	0000		0
2	27061900	Battery removed+installed	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	01330001	UVV Fahrzeugprüfung	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	000915089AC	BATTERY	1.00	V	OWN	03		0
2	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
3	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0

Счёт ▼

Срок приёмки:
2025-08-04Пробег:
134198№ заказа:
2500889101№ счёта.:
187073268

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	06220000	Holiday service .	-	0000		0
2	99000001	bhg-Pflegeservice kostenlos	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	OEL4	ÖL LL3 504.00/507.00	0.80	F	OWN	99		0
2	G 013DS	KÜHLMITTEL	0.30	V	OWN	01		0

Электронная сервисная книжка

Срок приёмки:
2025-03-10Пробег:
118133№ заказа.:
2025002023Отметка о провед. ТО:
Инспекционный сервис с
заменой масла

Счёт ▼

Срок приёмки:
2025-02-24Пробег:
118133№ заказа:
2500202301№ счёта.:
187067612Примеч.
Техническое обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	OEL4	ÖL LL3 504.00/507.00	5.50	F	OWN	0		0
5	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
6	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0

Счёт ▼

Срок приёмки:
2024-12-03Пробег:
108086№ заказа:
2401404503№ счёта.:
187065232

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068999	Batteriespannung aufrechterhalten	-	0000		0
3	99999999	FÜHRUNGSBOLZEN F BREMSSATTEL VA+HA	-	0000		0

Счёт ▼

Срок приёмки:
2024-12-03Пробег:
108086№ заказа:
2401404501№ счёта.:
187065231

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	46365650	Brake pads,front disc br. replaced	-	0000		0
2	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
3	46385650	Brake pads,rear disc br. replaced	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
6	01061099	AU-Service	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
2	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	02		0
3	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0

Счёт ▼

Срок приёмки:
2024-12-03Пробег:
108086№ заказа:
2401404502№ счёта.:
787009149Примеч.
Гарант./послегарант.поддержка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рекламация ▼

Срок приёмки:
2024-06-24Пробег:
89964№ заказа:
73369ID рекламации:
175822096

Рекламация клиента	Ölverlust Vorderwagen (Kurbelwellenflansch Getriebeseitig)
Кодирование рекламации клиента	Автомобиль в целом > Области автомобиля > Передняя часть автомобиля > Негерметичности > подтекает масло
Заключение станции	Werkstattfeststellung BA ID 175777670. Auftrag wurde damals abgeschlossen, da der Kunde wegen der Reparatur noch unsicher war. [2065654/5 Motor: Kurbelwellendichtflansch (getriebeseitig) ölundicht]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	05L-103-171-A-

Рекламация ▼

Срок приёмки:
2024-05-27Пробег:
87602№ заказа:
73346ID рекламации:
175777670

Рекламация клиента	Werkstattfeststellung Motor Ölundichtigkeit Dichtflansch Kurbelwelle Getriebeseitig
Кодирование рекламации клиента	Техническое обслуживание автомобиля > Инспекционный сервис, техническое обслуживание > Таблица инспекционного сервиса > Технический осмотр > Сервисная служба: процесс > с определением неисправности
Заключение станции	Kunde meldet sich nochmals und vereinbart einen extra Termin [2065654/5 Motor: Kurbelwellendichtflansch (getriebeseitig) ölundicht]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	

Электронная сервисная книжка
 Срок приёмки: 2024-05-27 Пробег: 87602 № заказа.: 73346 Отметка о провед. ТО:

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	20345550	Дизельный топливный фильтр
2	60480260	Слив
3	23241955	Фильтрующий элемент воздушного фильтра

Электронная сервисная книжка
 Срок приёмки: 2023-07-31 Пробег: 57027 № заказа.: 70676 Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	01400050	Сервис по замене тормозной жидкости
2	85181950	Салонный фильтр
3	60480260	Слив
4	01575550	Масло для муфты полного привода

Счёт
 Срок приёмки: 2023-07-31 Пробег: 57035 № заказа.: 70676 № счёта.: 69794

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	66010190	PKW-OBERWÄSCHE (HANDWÄSCHE)	-	0000		0
2	68010190	FAHRZEUG AUSGESAUGT	-	0000		0
3	57085599	SCHLÜSSELBATTERIE ERSETZT	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	N 10437301	Battery	1.00	V	OWN	1		0

Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-07-31Пробег:
57035№ заказа:
70676№ счёта.:
69793Примеч.
Техническое обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	00004000	HOL- UND BRINGSERVICE	-	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
3	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1
4	60480260	Water drain checked	-	0000		2
5	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		3
6	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		4

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	OE1005	LONGL-OEL	5.50	F	6	00		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		1
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		1
4	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		1
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	1		3
6	G 065175A2	OIL	1.00	V	OWN	8		4
7	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	1		4
8	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	1		4
9	B 000DS	BREMSFLUES	1.00	V	OWN	01		5

Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-05-22Пробег:
50397№ заказа:
70113№ счёта.:
69002

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
3	00004000	HOL-UND BRINGSERVICE	-	0000		0
4	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
5	66010190	PKW-OBERWÄSCHE (HANDWÄSCHE)	-	0000		0
6	68010190	FAHRZEUG AUSGESAUGT	-	0000		0
7	99999999	FREIGABENUMMER 2301595854	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	99999999	FREIGABENUMMER EW 2301595892	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	5QN615301A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
2	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1		0
3	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	2		0
4	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	1		0
5	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
6	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1		0
7	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
8	N 91168901	Screw	2.00	V	OWN	1		0
9	N 91168901	Screw	2.00	V	OWN	1		0

Электронная сервисная книжка
 Срок приёмки: 2022-10-07 Пробег: 27424 № заказа.: 68063 Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	60480260	Слив

Счёт
 Срок приёмки: 2022-10-07 Пробег: 27875 № заказа.: 68063 № счёта.: 66531

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	42931950	Shock absorber removed+installed	-	0000		0
2	42935550	Shock absorber replaced	-	0000		0
3	44051951	Wheel removed+installed	-	0000		0
4	42521550	Wheel bearing housing adjusted	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	WHT007127	Nut	1.00	V	OWN	1		0
2	N 10883401	SCREW	1.00	V	OWN	1		0
3	5QN513049BC	SHOCK ABS	1.00	V	OWN	2		0
4	N 10106402	Collar nut	1.00	V	OWN	1		0
5	N 90648402	Bolt	2.00	V	OWN	1		0

Счёт
 Срок приёмки: 2022-10-07 Пробег: 27875 № заказа.: 68063 № счёта.: 66532 Примеч. Техническое обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60480260	Water drain checked	-	0000		0
3	00004000	HOL- UND BRINGSERVICE	-	0000		0
4	66010190	PKW-OBERWÄSCHE (HANDWÄSCHE)	-	0000		0
5	68010190	FAHRZEUG AUSGESAUGT	-	0000		0
6	99999999	ANFRAGE-NR.: 2203000598	-	0000		0
7	99999999	ANFRAGE-NR.: 2203000617	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	OEL004	LONGL-OEL	5.50	F	6	00		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		0

Рекламация
 Срок приёмки: 2022-10-06 Пробег: 27424 № заказа.: 68063 ID рекламации: 153965319

Рекламация клиента	Geräusche hinten links (Stoßdämpfer)
Кодирование рекламации клиента	Автомобиль в целом > Области автомобиля > Задняя часть автомобиля > Шумы, колебания > шум
Заключение станции	Kein Ersatz aufgrund Undichtigkeit gem. TPI 2026853 (siehe Bilddoku), jedoch Geräusche.
Кодирование неисправности дилером	Ходовая часть > Подвеска > Амортизатор > Шумы, колебания > шум
Запасная деталь для устранения неисправности	5QN-513-049-BC-

Рекламация ▼

Срок приёмки:
2022-01-27Пробег:
4060№ заказа:
2022001097ID рекламации:
145749591

Рекламация клиента	Kd.Ba.: Pfeil Anzeige GPS-Position Navi unten rechts, nicht mittig, verschwindet bei Routenführung, prüfen und ggf. inst.
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Режим навигации > Показ карты (MAP) > Функциональность > неверные показания
Заключение станции	[2064893/2 We Connect: GPS-Position wird manchmal nicht korrekt dargestellt/ Routenführung wirkt manchmal unplausibel (MOD3)]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	5wa-035-284-E-

Рекламация ▼

Срок приёмки:
2022-01-27Пробег:
4060№ заказа:
2022001097ID рекламации:
145749470

Рекламация клиента	Kd.Ba.: Tankdeckel steht unten und oben etwas ab, sitzt nicht richtig, prüfen und ggf. inst. Kd.Ba.: Pfeil Anzeige Standort Navi unten rechts, nicht mittig, verschwindet bei Routenführung, prüfen und ggf. inst.
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Крышки > Лючок топливного бака > Размеры > перепад не в допуске
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Крышки > Модуль лючка топливного бака > Размеры > перепад не в допуске
Запасная деталь для устранения неисправности	

Рекламация ▼

Срок приёмки:
2022-01-27Пробег:
4060№ заказа:
2022001097ID рекламации:
145749369

Рекламация клиента	Kd.Ba.: Schleifgeräusche beim beschleunigen, meistens wenn Motor kalt, prüfen und ggf. inst. Kd.Ba.: Tankdeckel steht unten und oben etwas ab, sitzt nicht richtig, prüfen und ggf. inst.
Кодирование рекламации клиента	Двигатель > Режим работы двигателя > Работа двигателя > Шумы, колебания > шум
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	
Запасная деталь для устранения неисправности	

Рекламация ▼

Срок приёмки:
2022-01-27Пробег:
4060№ заказа:
2022001097ID рекламации:
145749768

Рекламация клиента	Kd.Ba.: Anzeige für Sitzheizung vorne rechts ohne Funktion, Sitz wird aber warm, prüfen und ggf. inst.
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Управление одноместн. и многоместн. сиденьями, подлокотниками, 1-й ряд > Подогрев сидений, 1-й ряд > Функциональность > нарушена работа
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	Климатическая установка > Управление, регулировка микроклимата > Панель упр.и инд.клим.установки > Дисплей панели управления климатической установкой > Функциональность > неверные показания
Запасная деталь для устранения неисправности	5na-907-044-ap-xtb

Рекламация ▼

Срок приёмки:
2022-01-27Пробег:
4060№ заказа:
2022001097ID рекламации:
146918072

Рекламация клиента	Kd.Ba.: Türverkleidung Fahrertüre knarrt, wenn man oben seinen Arm auflegt, prüfen und ggf. inst.
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Облицовка, напольное покрытие > Обивка двери > Шумы, колебания > шум
Заключение станции	Geräusche im Bereich Innenbetätigung, musste mit Filz hinterlegt werden, Zerstörungsfreier Ausbau nicht möglich, nach Rep. Leitfaden muss Innenbetätigung ersetzt werden
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Двери > Рычаг отпирания двери > Шумы, колебания > шум
Запасная деталь для устранения неисправности	5nb-837-113-f-ubn

Рекламация ▼

Срок приёмки:
2022-01-27Пробег:
4060№ заказа:
2022001097ID рекламации:
147616483

Рекламация клиента	Infotainment erfolgt keine Tonausgabe prüfen ggf inst.
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Воспроизведение, настройка звука > Громкость > Функциональность > нарушена работа
Заключение станции	[2065288/2 Elektrik: Informationselektronik (MIB3): verschiedene Beanstandungen (SW: 07xx/ 08xx)/ Ereignisspeichereintrag B125C13]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	

Счёт ▼ Сро́к приё́мки: 2022-01-27 Пробег: 4060 № заказа: 2200109702 № счёта.: 14602956

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999999	INTERN MIETWAGEN	-	0000		0

Счёт ▼ Сро́к приё́мки: 2022-01-27 Пробег: 4060 № заказа: 2200109707 № счёта.: 14502542 Примеч. Гарант./послегарант.поддержка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	55371900	Fuel tank flap removed+installed	-	0000		0

Счёт ▼ Сро́к приё́мки: 2022-01-27 Пробег: 4060 № заказа: 2200109706 № счёта.: 14502541 Примеч. Гарант./послегарант.поддержка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	01510099	SOFTWAREUPDATE	-	0000		0

Счёт ▼ Сро́к приё́мки: 2022-01-27 Пробег: 4060 № заказа: 2200109704 № счёта.: 14502540 Примеч. Гарант./послегарант.поддержка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	70591900	Front door trim panel removed+insta	-	0000		0
2	70605550	Door panel trim strip replaced	-	0000		0
3	58371950	Door lock remote control rem+inst	-	0000		0
4	58171950	Door lock removed+installed	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	5NN867061B 6L8	TRIM	1.00	V	OWN	08		0
2	3A5864541A	Clip	1.00	V	OWN	03		0
3	7L6868243	Clip	6.00	V	OWN	03		0
4	N 0152785	Washer	9.00	V	OWN	01		0
5	WHT007934	WASHER	9.00	V	OWN	01		0
6	5NB837113F UBN	INN ACT.	1.00	V	OWN	08		0

Счёт ▼ Сро́к приё́мки: 2022-01-27 Пробег: 4060 № заказа: 2200109703 № счёта.: 14502539 Примеч. Гарант./послегарант.поддержка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	85091900	Operation lever trim removed+instal	-	0000		0
3	87041950	Control removed+installed	-	0000		0
4	87045550	Control replaced	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	5NA907044APXBT	CONTROLS	1.00	V	OWN	06		0

Счёт ▼ Срок приёмки: 2022-01-27 Пробег: 4060 № заказа: 2200109701 № счёта.: 14502538 Примеч. Гарант./послегарант.поддержка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	68181900	Shelf under dash panel removed+inst	-	0000		0
3	91071950	Online services removed+installed	-	0000		0
4	91075550	Online services replaced	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	5WA035284E	CTRL UNIT	1.00	V	OWN	08		0

Электронная сервисная книжка ▼ Срок приёмки: 2021-12-09 Пробег: 1 № заказа.: 2021010854 Отметка о провед. ТО: Предпродажная подготовка

#	Описание	Примеч.
1	Предпродажная подготовка	
2		

Счёт ▼ Срок приёмки: 2021-12-09 Пробег: 1 № заказа: 2101085402 № счёта.: 55601828

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	44052196	SAISONRÄDER MONTIERT INTERN NW/GW	-	0000		0
2	99999999	KLEIDERBÜGEL ANGEBRACHT	-	0000		0
3	01330052	UVV VERBUNDPRÜFUNG 4-TÜRER	-	0000		0
4	99999999	FAHRZEUG VOLL GETANKT	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	ST5004111	KABEL	1.00	F	6	54		0
2	00V061127	Hanger	1.00	V	OWN	31		0
3	5NA073567 8Z8	KOMPL.RAD	2.00	V	OWN	34		0
4	5NA073667 8Z8	KOMPL.RAD	1.00	V	OWN	34		0
5	5NA073667 8Z8	KOMPL.RAD	1.00	V	OWN	34		0

Счёт ▼ Срок приёмки: 2021-12-09 Пробег: 1 № заказа: 2101085401 № счёта.: 55601827

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	ZZZ052164A0	SCHEIBREIN	1.00	F	6	57		0

