

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-08-20

Пробіг:
89502

Номер замовлення:
2400852501

Номер рахунку.:
110199021

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340010	Inspections .	X	0000		0
2	23245580	Air cleaner element replaced	-	0000		0
3	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
2	4M0133843H	AIR FILTER	1.00	V	OWN	01		0
3	761998002A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
4	760955427	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2024-02-27

Пробіг:
79435

Номер замовлення.:
2024001790

Підтвердження сервісного обслуговування:
Oil change service

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-16

Пробіг:
79435

Номер замовлення:
2400179001

Номер рахунку.:
110194087

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01040015	Oil change services .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
2	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	900002	Oel LL3	6.10	V	OWN	00		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-11-17

Пробіг:
76154

Номер замовлення:
2301232802

Номер рахунку.:
110192337

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	CR2032	Batterie 3V	2.00	F	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-11-17

Пробіг:
76154

Номер замовлення:
2301232801

Номер рахунку.:
110192336

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01060051	AU-SERVICE .	-	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	761998002A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-05-05

Пробіг:
59520

Номер замовлення.:
2023004240

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	20345550	Diesel fuel filter
3	85181950	Dust and pollen filter

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-05-05

Пробіг:
59520

Номер замовлення.:
2023004240

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	QVM 91DN, Krit 01, W-Antenne

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-04-18

Пробіг:
59520

Номер замовлення:
2023004240

BA-ID:

Претензія клієнта	Ölstand zu hoch
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи-вказівники > Вказівка щодо рівня моторної оливи > Функціональність > спрацьовує без причини
Визначення СТО	[2066173/2 Motor: Motorölstand zu hoch/ Textmeldung "Bitte Ölstand reduzieren"]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-04-18

Пробіг:
59520

Номер замовлення:
2300424003

Номер рахунку.:
110186461

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	90002244	PROFI INNENREINIGUNG INTENSIV I+	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	BER133	WASCHANLZ	6.00	F	OWN	66		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-04-18

Пробір:
59520

Номер замовлення:
2300424001

Номер рахунку.:
110186460

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
4	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	44052002	Wheels removed+installed	-	0000		0
7	46505660	Front brake discs replaced	-	0000		0
8	44052002	Wheels removed+installed	-	0000		0
9	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
10	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
11	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
12	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
2	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	900002	Oel LL3	6.10	V	OWN	00		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
5	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	B 000DS	Bremsflüssigkeit	1.00	V	OWN	53		0
7	4M0127434G	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
8	4M0615301AN	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
9	4M0698151BH	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
10	4M0615269B	SPRING	2.00	V	OWN	03		0
11	4M0615121AB	WIRE	1.00	V	OWN	08		0
12	4M0698231A	PLATE	1.00	V	OWN	08		0
13	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
14	N 91147601	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
15	8W0615601K	BREMSSCHEI	2.00	V	OWN	02		0
16	4M0698451BC	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
17	8W0615121E	SENDER	1.00	V	OWN	08		0
18	N 91126801	bolt	4.00	V	OWN	01		0
19	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
20	4K0698231A	RET.SPRING	1.00	V	OWN	03		0
21	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
22	760955427	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
23	761998002A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-04-18

Пробір:
59520

Номер замовлення:
2300424002

Номер рахунку.:
114125149

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91470199	Prüfen Anzeige Kombiinstrument	-	0000		0
2	91475299	Abdichten linke und rechte Antenne	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	AKL45000505	Butyl strp	0.04	V	OWN	02		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-04-05

Пробіг:
33000

Номер замовлення:
2202002096

BA-ID:

Претензія клієнта	LA SPIA DEL MOTORE RIMANE ACCESA
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролювання відпрацьованих газів > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-04-05

Пробіг:
34656

Номер замовлення:
2202002096

Номер рахунку.:
1333

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	97094158	Central wiring harness repaired	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	10012950	Engine complete cleaned	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000979940	Connector	3.00	1	OWN	NN		0
2	Z006	KLEINMATERIAL - MINUTERIA	1.00	Z	6			0
3	NOLVW	NOLEGGIO VW GD594FR 05/04/2022	1.00	Z	6			0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-03-11

Пробіг:
30790

Номер замовлення.:
2022001961

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-02-23

Пробіг:
30790

Номер замовлення:
2022001961

BA-ID:

Претензія клієнта	Fehlermeldung Notruf
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності екстреного виклику > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	Ereignisspeichereintrag Nummer:B18BD11: Mobilfunkantenne 1 für Notrufmodul und Kommunikationseinheit Kurzschluss nach Masse Fehlerart 2:aktiv/statisch.
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Телефонія > Антена для телефона > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	Zga-035-534--

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-02-23

Пробіг:
30790

Номер замовлення:
2200196102

Номер рахунку.:
114122174

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	91381950	Mechanical aerial removed+installed	-	0000		0
4	63691900	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	2GA035534	AERIAL	1.00	V	OWN	04		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-02-23

Пробіг:
30790

Номер замовлення:
2200196101

Номер рахунку.:
110174828

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	90004411	Fahrzeugwäsche kostenlos	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
2	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	900002	Oel LL3	6.10	V	OWN	00		0
4	761998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-10-11

Пробіг:
9675

Номер замовлення.:
2021010802

Підтвердження сервісного обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 06D4 durchgeführt

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-11

Пробіг:
9675

Номер замовлення:
2101080201

Номер рахунку.:
114120886

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	06995599	COC- PAPER ERSETZEN	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-06-28

Пробіг:
9674

Номер замовлення:
2021006831

BA-ID:

Претензія клієнта	06D4
Код клієнта	Автомобіль загалом
Визначення СТО	.
Код СТО	Двигун > Система випуску ВГ, рециркуляція ВГ, система нейтралізації ВГ > Сажовий фільтр
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-06-28

Пробіг:
9674

Номер замовлення:
2021006831

BA-ID:

Претензія клієнта	Spielgel quitscht beim einfahren
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дзеркалами заднього виду > Налаштування дзеркала заднього виду > Шуми, коливання > шум
Визначення СТО	[2056039/4 Aufbau/ Ausstattung: Außenspiegel: Geräusche (quietscht) beim Ein-/ Ausklappen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-06-28

Пробіг:
9674

Номер замовлення:
2021006831

BA-ID:

Претензія клієнта	Navigation manchmal nicht verfügbar
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Навігаційний режим > Вибрати режим навігації (NAV) > Функціональність > неможливо викликати
Визначення СТО	[2060938/4 Elektrik: Discover Pro/ Discover Premium: verschiedene Gerätebeanstandungen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:
2021-06-28

Пробіг:
9674

Номер замовлення:
2021006831

BA-ID:

Претензія клієнта	Fehler Notruf - Funktion eingeschränkt, bitte Werkstatt aufsuchen
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності екстреного виклику > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	Ereignisspeichereintrag Nummer:B18BD11: Mobilfunkantenne 1 für Notrufmodul und Kommunikationseinheit Kurzschluss nach Masse Fehlerart 2:aktiv/statisch.
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Telematik, онлайн-сервіси > GPS-антена для Telematik/онлайн-сервісів > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	2ga-035-534--

Претензія

Термін прийомки:
2021-06-28

Пробіг:
9674

Номер замовлення:
2021006831

BA-ID:

Претензія клієнта	Beifahrertür schließt schlecht
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Зачинити двері > Функціональність > занадто важкий хід
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Двері (кілька) > Двері (одні) > Функціональність > занадто важкий хід
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок

Термін прийомки:
2021-06-28

Пробіг:
9674

Номер замовлення:
2100683105

Номер рахунку.:
114120192

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	63691900	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
4	91381952	Mechanical aerial removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	2GA035534	AERIAL	1.00	V	OWN	04		0

Рахунок

Термін прийомки:
2021-06-28

Пробіг:
9674

Номер замовлення:
2100683104

Номер рахунку.:
114120191

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2021-06-28

Пробіг:
9674

Номер замовлення:
2100683103

Номер рахунку.:
114120190

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66893099	2 Rückspiegel behandelt	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2021-06-28

Пробіг:
9674

Номер замовлення:
2100683102

Номер рахунку.:
114120189

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	57511550	Front door adjusted	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-06-28

Пробір:
9674

Номер замовлення:
2100683101

Номер рахунку.:
110170706

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	06900000	Wage .	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	27068960	Batterie ab -u.anklemmen / Ladeerha	-	0000		0
4	70591902	Front door trim panel removed+insta	-	0000		0
5	64401950	Front door window removed+installed	-	0000		0
6	06900000	Wage .	-	0000		0
7	06900000	Wage .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760845022B	DR WINDOW	1.00	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-01-05

Пробір:
380

Номер замовлення:
2100011101

Номер рахунку.:
110163864

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	elektr. Fahrtenbuch im Motorraum an	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2020-11-17

Пробір:
1

Номер замовлення.:
2020012686

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-11-17

Пробір:
1

Номер замовлення:
2001268601

Номер рахунку.:
116813430

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	99999999	NW Erstbetankung	-	0000		0
3	44449903	4 RÄDER AUS- U.EINGEBAUT	-	0000		0
4	44052098	RDK ANPASSUNG OPTIONAL	-	0000		0
5	90000500	NW Erstaufbereitung	-	0000		0
6	90003377	PFLEGEPAKET ZUSATZAUFWAND	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	BER133	WASCHANLZ	2.00	F	6	63		0
2	DIESEL	DIESEL	10.00	F	6	66		0