

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZCRZMD036514	Наступний Технічний огляд	2026-08	Тип	CR73SJ
Дата поставки:	2021-06-11	Наступна перевірка шкідливих викидів	2026-08		

Історія

Показати 100 записів

▼

Усі

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:

2025-01-08

Пробіг:

45881

Номер замовлення:

2500079401

Номер рахунку.:

110153539

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	26883500	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052910DS	HARNSTOFF	24.60	V	OWN	00		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:

2024-12-02

Пробіг:

47107

Номер замовлення:

2403322003

Номер рахунку.:

110156739

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66596150	Rear spoiler (under bumper) npt pai	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760807521E GRU	SPOILER	1.00	V	OWN	08		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-12-02

Пробіг:
47107

Номер замовлення:
2403322002

Номер рахунку.:
110156733

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	57511900	Front door removed+installed	-	0000		0
2	51017550	Body cavity preserved	-	0000		0
3	57516700	Front door parts removed for painti	-	0000		0
4	57516900	Front door pts instd	-	0000		0
5	58515550	Rear door replaced	-	0000		0
6	51017550	Body cavity preserved	-	0000		0
7	58513750	Rear door disassembled+reassembled	-	0000		0
8	50551950	Mudwing front removed+installed	-	0000		0
9	94151950	Headlight removed+installed	-	0000		0
10	63291900	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
11	50555550	Mudwing front replaced	-	0000		0
12	51017550	Body cavity preserved	-	0000		0
13	66465502	Emblem replaced	-	0000		0
14	99999998	ABDECKUNG RADHAUS HINTEN RE A+E	-	0000		0
15	63691900	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
16	63695550	Rear bumper cover replaced	-	0000		0
17	99999998	HALTER F PARKLENKSENSOREN HINTEN GE	-	0000		0
18	57516300	Front door planished	-	0000		0
19	99999997	RÜSTZEIT AUSBEULSYSTEM	-	0000		0
20	94151600	Headlight adjusted	-	0000		0
21	96351600	Control units for LCA adjusted	-	0000		0
22	99999998	UMFELDKAMERA EINGESTELLT	-	0000		0
23	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
24	51017195	Body painting prepared	-	0000		0
25	57517953	Front door painted	-	0000		0
26	66226150	Front door trim new part painted	-	0000		0
27	58516150	Rear door new part painted	-	0000		0
28	66426150	Rear door trim new part painted	-	0000		0
29	50556150	Mudwing front new part painted	-	0000		0
30	66196150	Front mudwing cover new part painte	-	0000		0
31	66456150	Rear wheel housing cover npt paint	-	0000		0
32	99999997	KAPPE ABSCHLEPPÖSE HINTEN LI LACKIE	-	0000		0
33	99999997	KAPPE ABSCHLEPPÖSE HINTEN RE LACKIE	-	0000		0
34	63696150	Rear bumper cover new part painted	-	0000		0
35	91996150	Park Assist System sensor npt paint	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760833052B	DOOR	1.00	V	OWN	06		0
2	760898620	FIX. SET	1.00	V	OWN	02		0
3	760854940D GRU	COVER	1.00	V	OWN	08		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет	
4	760854950D GRU	COVER	1.00	V	OWN	08		0	
5	8V4837805	Sound abs	1.00	V	OWN	08		0	
6	760821106	WING	1.00	V	OWN	03		0	
7	760898625	MOUNT KIT	1.00	V	OWN	01		0	
8	760853718C GRU	COVER	1.00	V	OWN	08		0	
9	760853818C GRU	COVER	1.00	V	OWN	08		0	
10	760853688J DPJ	BADGE	1.00	V	OWN	08		0	
11	760853688E DPJ	BADGE	1.00	V	OWN	08		0	
12	760807417G GRU	TRIM	1.00	V	OWN	08		0	
13	760898623A	FIX. SET	1.00	V	OWN	02		0	
14	760919397 GRU	Bracket	1.00	V	OWN	08		0	
15	760919398 GRU	Bracket	1.00	V	OWN	08		0	
16	760839701 SAP	DOOR SEAL	1.00	V	OWN	08		0	
17	ZUB000012	WACHS	0.25	F	OWN	08		0	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-12-02

Пробіг:
47107

Номер замовлення:
2403322002

Номер рахунку.:
110156353

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	57511900	Front door removed+installed	-	0000		0
2	51017550	Body cavity preserved	-	0000		0
3	57516700	Front door parts removed for painti	-	0000		0
4	57516900	Front door pts instd	-	0000		0
5	58515550	Rear door replaced	-	0000		0
6	51017550	Body cavity preserved	-	0000		0
7	58513750	Rear door disassembled+reassembled	-	0000		0
8	50551950	Mudwing front removed+installed	-	0000		0
9	94151950	Headlight removed+installed	-	0000		0
10	63291900	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
11	50555550	Mudwing front replaced	-	0000		0
12	51017550	Body cavity preserved	-	0000		0
13	66465502	Emblem replaced	-	0000		0
14	99999998	ABDECKUNG RADHAUS HINTEN RE A+E	-	0000		0
15	66595552	Rear spoiler (under bumper) replace	-	0000		0
16	63691900	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
17	63695550	Rear bumper cover replaced	-	0000		0
18	99999998	HALTER F PARKLENKSENSOREN HINTEN GE	-	0000		0
19	57516300	Front door planished	-	0000		0
20	99999997	RÜSTZEIT AUSBEULSYSTEM	-	0000		0
21	94151600	Headlight adjusted	-	0000		0
22	96351600	Control units for LCA adjusted	-	0000		0
23	99999998	UMFELDKAMERA EINGESTELLT	-	0000		0
24	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
25	51017195	Body painting prepared	-	0000		0
26	57517953	Front door painted	-	0000		0
27	66226150	Front door trim new part painted	-	0000		0
28	58516150	Rear door new part painted	-	0000		0
29	66426150	Rear door trim new part painted	-	0000		0
30	50556150	Mudwing front new part painted	-	0000		0
31	66196150	Front mudwing cover new part painte	-	0000		0
32	66456150	Rear wheel housing cover npt paint	-	0000		0
33	66596150	Rear spoiler (under bumper) npt pai	-	0000		0
34	99999997	KAPPE ABSCHLEPPÖSE HINTEN LI LACKIE	-	0000		0
35	99999997	KAPPE ABSCHLEPPÖSE HINTEN RE LACKIE	-	0000		0
36	63696150	Rear bumper cover new part painted	-	0000		0
37	91996150	Park Assist System sensor npt paint	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760833052B	DOOR	1.00	V	OWN	06		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет	
2	760898620	FIX. SET	1.00	V	OWN	02		0	
3	760854940D GRU	COVER	1.00	V	OWN	08		0	
4	760854950D GRU	COVER	1.00	V	OWN	08		0	
5	8V4837805	Sound abs	1.00	V	OWN	08		0	
6	760821106	WING	1.00	V	OWN	03		0	
7	760898625	MOUNT KIT	1.00	V	OWN	01		0	
8	760853718C GRU	COVER	1.00	V	OWN	08		0	
9	760853818C GRU	COVER	1.00	V	OWN	08		0	
10	760853688J DPJ	BADGE	1.00	V	OWN	08		0	
11	760853688E DPJ	BADGE	1.00	V	OWN	08		0	
12	760807417G GRU	TRIM	1.00	V	OWN	08		0	
13	760898623A	FIX. SET	1.00	V	OWN	02		0	
14	760919397 GRU	Bracket	1.00	V	OWN	08		0	
15	760919398 GRU	Bracket	1.00	V	OWN	08		0	
16	760839701 5AP	DOOR SEAL	1.00	V	OWN	08		0	
17	760807521E GRU	SPOILER	1.00	V	OWN	08		0	
18	ZUB000012	WACHS	0.25	F	OWN	08		0	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-12-02

Пробіг:
47107

Номер замовлення:
2403322001

Номер рахунку.:
110156727

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	58515550	Rear door replaced	-	0000		0
2	58511900	Rear door removed+installed	-	0000		0
3	58513750	Rear door disassembled+reassembled	-	0000		0
4	51017500	Body cavity preserved	-	0000		0
5	99999998	ABDECKUNG RADHAUS HINTEN LI A+E	-	0000		0
6	27068950	Battery loaded	-	0000		0
7	51017113	Body painting prepared	-	0000		0
8	51017193	Body painting prepared	-	0000		0
9	66426150	Rear door trim new part painted	-	0000		0
10	66456150	Rear wheel housing cover npt paint	-	0000		0
11	58516150	Rear door new part painted	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760833051B	DOOR	1.00	V	OWN	06		0
2	760898620	FIX. SET	1.00	V	OWN	02		0
3	760839701 5AP	DOOR SEAL	1.00	V	OWN	08		0
4	8V4837805	Sound abs	1.00	V	OWN	08		0
5	760853817C GRU	COVER	1.00	V	OWN	08		0
6	760854949D GRU	COVER	1.00	V	OWN	08		0
7	ZUB000012	WACHS	0.25	F	OWN	08		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-12-02

Пробіг:
47107

Номер замовлення:
2403322001

Номер рахунку.:
110156356

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	58515550	Rear door replaced	-	0000		0
2	58511900	Rear door removed+installed	-	0000		0
3	58513750	Rear door disassembled+reassembled	-	0000		0
4	51017500	Body cavity preserved	-	0000		0
5	99999998	ABDECKUNG RADHAUS HINTEN LI A+E	-	0000		0
6	27068950	Battery loaded	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	51017113	Body painting prepared	-	0000		0
9	51017193	Body painting prepared	-	0000		0
10	58516100	Rear door new part painted	-	0000		0
11	66426150	Rear door trim new part painted	-	0000		0
12	66456150	Rear wheel housing cover npt paint	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760833051B	DOOR	1.00	V	OWN	06		0
2	760898620	FIX. SET	1.00	V	OWN	02		0
3	760839701 5AP	DOOR SEAL	1.00	V	OWN	08		0
4	8V4837805	Sound abs	1.00	V	OWN	08		0
5	760853817C GRU	COVER	1.00	V	OWN	08		0
6	760854949D GRU	COVER	1.00	V	OWN	08		0
7	ZUB000012	WACHS	0.25	F	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-11-01

Пробіг:
43606

Номер замовлення:
2403026802

Номер рахунку.:
110150976

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	40000001	Räderwechsel Verbundpreis Einlageru	-	0000		0
2	40000004	Rädereinlagerung	-	0000		0
3	06260099	Fahrzeug-Check zum saisonalen Radwe	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-11-01

Пробіг:
43606

Номер замовлення:
2403026801

Номер рахунку.:
110150975

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92275699	Wischerblätter vorne erneuert	-	0000		0
2	92435598	Wischerblatt hinten erneuert	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	761998002A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
2	760955427	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-08-15

Пробіг:
390099

Номер замовлення:
2024021641

BA-ID:
178950571

Претензія клієнта	Motorsteuerung wurde zwei Mal Fehlermeldung angezeigt
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності керування двигуном (дизельним) > Функціональність > спрацьовує без причини
Визначення СТО	
Код СТО	Двигун > Подача палива > Блок керування паливного насоса (вакуумного) > Функціональність > помилка виконання функції
Запасна частина для усунення несправності	4M0-906-093-N-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-08-15

Пробіг:
390099

Номер замовлення:
2402164101

Номер рахунку.:
110144622

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	24091955	Fuel pressure sender removed+instal	-	0000		0
3	72481952	Rear seat removed+installed	-	0000		0
4	74611902	Split rear seat padding rem+inst	-	0000		0
5	20701950	Fuel pump control unit removed+inst	-	0000		0
6	01060050	ET service .	-	0000		0
7	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0906093N	CTRL UNIT	1.00	V	OWN	08		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-04-19

Пробіг:
35091

Номер замовлення:
2401132002

Номер рахунку.:
110139114

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	40000001	Räderwechsel Verbundpreis Einlageru	-	0000		0
2	40000004	Rädereinlagerung	-	0000		0
3	06260099	Fahrzeug-Check zum saisonalen Radwe	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-04-19

Пробіг:
35091

Номер замовлення:
2401132001

Номер рахунку.:
110139113

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330002	UVV Prüfung BGV Einzelprüfung 4 Tür	-	0000		0
2	92275698	Wischerblätter vorne erneuert	-	0000		0
3	92435598	Wischerblatt hinten erneuert	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	761998002A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
2	760955427	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-11-02

Пробіг:
31225

Номер замовлення:
2302929201

Номер рахунку.:
110130912

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	55595550	Tailgate replaced	-	0000		0
2	55591950	Tailgate removed+installed	-	0000		0
3	51017500	Body cavity preserved	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0
5	97850950	Battery earthing strap loosened+fas	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	51017153	Body painting prepared	-	0000		0
8	55596150	Tailgate new part painted	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760898617	FIX. SET	1.00	V	OWN	02		0
2	760827025E	REAR LID	1.00	V	OWN	05		0
3	760853687B 2ZZ	LETTERING	1.00	V	OWN	08		0
4	760853630C DPJ	VW SYMBOL	1.00	V	OWN	08		0
5	ZUB2683265	SCHEIBENKLEBER	1.00	F	OWN	00		0
6	D 00950025	APPLICATOR	2.00	V	OWN	03		0
7	ZUB2683269	PRIMER	1.00	F	OWN	03		0
8	D 00940104	Cleaner	0.50	V	OWN	03		0
9	357853999B	Line	1.00	V	OWN	03		0
10	D 321M16M2	WAX	0.50	V	OWN	03		0
11	D 181802M1	ACTIVATOR	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-10-20

Пробіг:
30078

Номер замовлення:
2302796101

Номер рахунку.:
110127791

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	40000001	Räderwechsel Verbundpreis Einlageru	-	0000		0
2	40000002	Räderwäsche	-	0000		0
3	40000004	Rädereinlagerung	-	0000		0
4	06260099	Fahrzeug-Check zum saisonalen Radwe	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-06-20

Пробіг:
25452

Номер замовлення.:
2023013547

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	85181950	Dust and pollen filter

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2023-05-15

Пробіг:
25456

Номер замовлення:
2301354701

Номер рахунку.:
110120431

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	94151660	Headlight adjusted	-	0000		0
7	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	01330004	UVV Prüfung BGV Verbundprüfung 4 Tü	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	B 000DS	BREMSFLUESS	1.00	V	OWN	02		0
2	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	01		0
4	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
5	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	761998002A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
7	760955427	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
8	0W-30	0W-30 Longlife III	6.10	V	OWN	00		0

Рахунок

Термін прийомки:
2023-04-11

Пробіг:
23704

Номер замовлення:
2300985801

Номер рахунку.:
110117193

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449978	Einlagerung Winterräder Komfort	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2022-11-02

Пробіг:
17808

Номер замовлення:
2202880301

Номер рахунку.:
110107213

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44448888	Einlagerung Sommerräder Classic *RW	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-20

Пробіг:
17197

Номер замовлення:
2202373401

Номер рахунку.:
110106106

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66441950	Cowl panel trim removed+installed	-	0000		0
2	64105556	Windscreen replaced	-	0000		0
3	96381550	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	92252050	Wiper arm removed+installed	-	0000		0
7	92251600	Wiper arm adjusted	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760845011AHNVB	WINDSHIELD	1.00	V	OWN	03		0
2	8S0857945	Clip	1.00	V	OWN	03		0
3	ZUB2683265	SCHEIBENKLEBER	1.00	F	6	00		0
4	ZUB000004	DUESE	1.00	F	6	00		0
5	D 00940104	Cleaner	0.25	V	OWN	03		0
6	443845631A	Spacer	2.00	V	OWN	03		0
7	357853999B	Line	1.00	V	OWN	03		0
8	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03		0
9	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03		0
10	8U0955609	Foil	1.00	V	OWN	08		0
11	8U0907671	Spring	1.00	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-12

Пробіг:
16255

Номер замовлення:
2202281702

Номер рахунку.:
110104230

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449901	2x Rad ab/angebaut	-	0000		0
2	44406699	1x Reifen ersetzt/ Vorderachse link	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTS255559WBAL0	REIFEN BRI	1.00	V	OWN	42		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-05-14

Пробіг:
11964

Номер замовлення.:
2022012043

Підтвердження сервісного обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	aktion 91DN durchgeführt

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-05-14

Пробіг:
11964

Номер замовлення.:
2022012043

Підтвердження сервісного обслуговування:
Oil change service

Рахунок

Термін прийомки:
2022-05-06

Пробіг:
11964

Номер замовлення:
2201204302

Номер рахунку.:
110098782

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01040015	Oil change services .	X	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
2	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	0W-30	0W-30 Longlife III	6.10	V	OWN	00		0
4	761998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
5	760955427	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок

Термін прийомки:
2022-05-06

Пробіг:
11964

Номер замовлення:
2201204301

Номер рахунку.:
114015832

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91470199	Prüfen Anzeige Kombiinstrument	-	0000		0
2	91475299	Abdichten zwei Antennen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	AKL45000505	Butyl strp	0.04	V	OWN	02		0

Рахунок

Термін прийомки:
2022-04-06

Пробіг:
11210

Номер замовлення:
2200913301

Номер рахунку.:
110097366

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449999	Einlagerung Winterräder Classic *RW	-	0000		0
2	44406699	1 Reifen ersetzt (Alufelge)	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTS255559WBAL0	REIFEN BRI	1.00	V	OWN	42		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:

2021-10-26

Пробіг:

4929

Номер замовлення:

2103046901

Номер рахунку.:

110088642

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44448888	Einlagerung Sommerräder Classic *RW	-	0000		0

Претензія

Термін прийомки:

2021-06-17

Пробіг:

725

Номер замовлення:

2021017644

BA-ID:

136798452

Претензія клієнта	Klimaanlage ohne Funktion - prüfen
Код клієнта	Кондиціонування > Опалення, охолодження > Потужність охолодження кліматичної установки > Функціональність > не працює
Визначення СТО	
Код СТО	Кондиціонування > Охолодження > Датчик тиску контуру охолоджувальної рідини > Негерметичність > нещільний
Запасна частина для усунення несправності	4H0-959-126-B-

Рахунок

Термін прийомки:

2021-06-17

Пробіг:

725

Номер замовлення:

2101764401

Номер рахунку.:

114012283

Прим.

Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	10831900	Cover removed+installed	-	0000		0
3	66051950	Radiator grill removed+installed	-	0000		0
4	87091950	Pressure switch removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4H0959126B	Geber	1.00	V	OWN	03		0
2	7H0820896	Seal. ring	1.00	V	OWN	03		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:

2021-06-03

Пробіг:

8

Номер замовлення.:

WSAU045506

Підтвердження сервісного обслуговування:

Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок

Термін прийомки:

2021-06-01

Пробіг:

8

Номер замовлення:

WSAU045506

Номер рахунку.:

WSRG063950

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

Записи з 1 по 30 із 30 записів (відфільтровано з 33 записів)

