

## Історія транспортного засобу

## Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ. Дата поставки:	WVWZZZ3CZNE004777 0000-00-00	Наступний Технічний огляд Наступна перевірка шкідливих викидів	0000-00-00 0000-00-00	Тип	CB547T
--	---------------------------------	---	--------------------------	-----	--------

## Історія

Показати 100 записів

▼		Усі		Гарантійні зобов'язання		Технічне обслуговування		Цифровий сервісний план		Рекламації		Оглядова копія	
Цифровий сервісний план ▼		Термін прийомки: 2024-10-28	Пробіг: 187564	Номер замовлення.: 109470	Підтвердження сервісного обслуговування: Запис майстерні								
#													
1	Опис	Запис майстерні											
2	Прим.	Aktion 91MG Krit 05 utförd.											
Цифровий сервісний план ▼		Термін прийомки: 2024-10-28	Пробіг: 187564	Номер замовлення.: 109470	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change								
Дод. роботи													
#	Номер	Опис											
1	20345550	Diesel fuel filter											
2	23245550	Air cleaner element											
Рахунок ▼		Термін прийомки: 2024-10-17	Пробіг: 187569	Номер замовлення.: 109470	Номер рахунку.: 546437883	Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка							
Робота													
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини		Пакет					
1	01500060	GFF/Guided functions .	-		0000			0					

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-10-17Пробіг:  
187569Номер замовлення:  
109470Номер рахунку.:  
546321441Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66M00000	MILJÖAVGIFT OLJA, FILTER	-	0000		0
2	U100020	FÖR INFORMATION OM FRAMTIDA SERVICE	-	0000		0
3	ARB00000	No Text exists	-	0000		0
4	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		2
5	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		3
6	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		3
7	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		4

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			0
2	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			0
4	X35SYNTLL	Motorolja VW 507 00 (SAE 0W-30) > Å	5.50		OWN			0
5	3G1998002	Wip. blade	1.00		OWN			0
6	3G9955427E	WIP. BLADE	1.00		OWN			0
7	X354500	SPOLARVÄTSKA 3L -20 FÄRDIGBL ORGINA	1.00		OWN			0
8	G 052910M4	UREA	1.50		OWN			0
9	2Q0129620	AIR FILTER	1.00		OWN			2
10	5Q0127177	Filtreins	1.00		OWN			3

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2024-05-28Пробіг:  
157826Номер замовлення.:  
107513Підтвердження сервісного обслуговування:  
Inspection with oil change

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	26883552	Reducing agent

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2024-05-14Пробіг:  
157826Номер замовлення:  
107513

ВА-ID:

Претензія клієнта	KUNDANMÄRKNING: NÄR DET ÄR VARMT UTE OCH KUND ÄNDRAR TEMPERATUREN TILL DET KALLASTE I BILEN SÅ BLIR DET INTE DEN KYLIGA LUFTEN I BILEN NÄR MAN ÄNDRAR TEMPEN TILL DET KALLASTE - FELSÖKNING KRÄVS
Код клієнта	Кондиціонування > Опалення, охолодження > Потужність охолодження кліматичної установки > Деталь, експлуатаційні матеріали > занадто мало
Визначення СТО	
Код СТО	Кондиціонування > Охолодження > Трубопровід між компресором кліматичної установки і конденсатором > Негерметичність > нещільний
Запасна частина для усунення несправності	4D0-260-749-B-

Рахунок ▼


Термін прийомки:  
2024-05-14Пробіг:  
157829Номер замовлення:  
107513Номер рахунку.:  
546320977Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66M00000	MILJÖAVGIFT OLJA, FILTER	-	0000		0
2	U100020	FÖR INFORMATION OM FRAMTIDA SERVICE	-	0000		0
3	FELSÖKNI	FELSÖKNING AC	-	0000		0
4	63291950	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
5	66051900	Radiator grill removed+installed	-	0000		0
6	87031700	Refrigerant drained+filled	-	0000		0
7	87431950	Compressor/condensor pipe rem+inst	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3G1998002	Wip. blade	1.00		OWN			0
2	G S55545M2	ENGINE OIL	1.00		OWN			0
3	4D0260749B	seal ring	1.00		OWN			0
4	3D0260749C	seal ring	1.00		OWN			0
5	X35R1234YF	KÖLMEDIUM R1234YF 100G	3.10		OWN			0
6	G 052910M4	UREA	1.00		OWN			0
7	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			1
8	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			1
9	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			1
10	X35SYNTLL	Motorolja VW 507 00 (SAE 0W-30) > Å	5.50		OWN			1

Цифровий сервісний план 		Термін прийомки: 2023-11-10	Пробіг: 126646	Номер замовлення.: 104956	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change
Дод. роботи					
#	Номер	Опис			
1	34015568	Gearbox oil			
2	85181950	Dust and pollen filter			

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-10-30Пробіг:  
126646Номер замовлення:  
104956Номер рахунку.:  
546320215Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66M00000	MILJÖAVGIFT OLJA, FILTER	-	0000		0
2	U100020	FÖR INFORMATION OM FRAMTIDA SERVICE	-	0000		0
3	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1
4	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		3
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		4
6	34015568	Gearbox oil replaced	-	0000		4

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3G1998002	Wip. blade	1.00		OWN			0
2	G 555545M2	ENGINE OIL	1.00		OWN			0
3	3G9955427E	WIP. BLADE	1.00		OWN			0
4	G 052910M4	UREA	1.45		OWN			0
5	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			1
6	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			1
7	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			1
8	X35SYNTLL	Motorolja VW 507 00 (SAE 0W-30) > Å	5.50		OWN			1
9	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN			3
10	N 0438092	seal ring	1.00		OWN			4
11	N 90965401	Bolt	1.00		OWN			4
12	G 055529A2	Oil	6.00		OWN			4

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2023-05-15Пробіг:  
97866Номер замовлення.:  
102572Підтвердження сервісного обслуговування:  
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	20345550	Diesel fuel filter
3	23245550	Air cleaner element
4	01575550	Oil for all-wheel drive coupling

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2023-05-15Пробіг:  
97866Номер замовлення.:  
102572Підтвердження сервісного обслуговування:  
Запис майстерні

#	Опис	
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	91EH genomförd

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2022-11-10Пробіг:  
66281Номер замовлення.:  
99523Підтвердження сервісного обслуговування:  
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter
2	26883552	Reducing agent

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-10-27Пробіг:  
66281Номер замовлення:  
99523Номер рахунку.:  
546318665Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66M00000	MILJÖAVGIFT OLJA, FILTER	-	0000		0
2	U100020	FÖR INFORMATION OM FRAMTIDA SERVICE	-	0000		0
3	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1
4	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		2

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3G1998002	Wip. blade	1.00		OWN			0
2	G 555545M2	ENGINE OIL	1.00		OWN			0
3	X35ADBLUE	ADBLUE	2.00		OWN			0
4	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			1
5	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			1
6	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			1
7	X35SYNTLL	Motorolja VW 507 00 (SAE 0W-30) > Å	5.50		OWN			1
8	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN			2

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2022-03-22Пробіг:  
31449Номер замовлення.:  
96335Підтвердження сервісного обслуговування:  
Inspection with oil change

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	26883552	Reducing agent



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-03-17Пробіг:  
31449Номер замовлення:  
96335Номер рахунку.:  
546317663Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66M00000	MILJÖAVGIFT OLJA, FILTER	-	0000		0
2	BROMSPRO	BROMSPROV	-	0000		0
3	U100020	FÖR INFORMATION OM FRAMTIDA SERVICE	-	0000		0
4	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1
5	26883552	Reducing agent inspected+added	-	0000		2

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3G1998002	Wip. blade	1.00		OWN			0
2	X35SPOLTAPP	SPOLARVÄTSKA FÄRDIGBLANDAD PUMPTAPP	1.00		OWN			0
3	G L55545M2SWE	GROUP LONGLIFE III FE	1.00		OWN			0
4	X35ADBLUE	ADBLUE	11.00		OWN			0
5	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			1
6	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			1
7	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			1
8	X35SYNTLL	Motorolja VW 507 00 (SAE 0W-30) > Å	5.50		OWN			1

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-03-17Пробіг:  
31449Номер замовлення:  
96335Номер рахунку.:  
546317662

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	ARB00000	LAGNING AV STENSKOTT	-	0000		0

## Претензія ▼

Термін прийомки:  
2021-09-29Пробіг:  
792Номер замовлення:  
93987

ВА-ID:

Претензія клієнта	MOTORLAMP LYSER GULT - BILEN GÅR OPÅVERKAT - KONTROLLERA IDAG OCH SE VAD SOM ÄR FEL - BOKA SEDAN I FÖR ÅTGÄRD
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролювання відпрацьованих газів > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	Ingen reparation i dagsläget då kundanmärkning ej kan bekräftas
Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt
Запасна частина для усунення несправності	

## Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-09-29Пробіг:  
792Номер замовлення:  
93987Номер рахунку.:  
546427532

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	ARB00000	FELSÖKNING	-	0000		0

## Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2021-09-16Пробіг:  
10Номер замовлення.:  
93791Підтвердження сервісного обслуговування:  
Delivery inspection

#	Опис	
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-09-14Пробіг:  
10Номер замовлення:  
93791Номер рахунку.:  
546427135

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	99183200	REGSKYLTA MONTERA	-	0000		0
3	99192522	STÄNKSKYDD FRAM MONTERA	-	0000		0
4	99072650	GUMMI-/TEXTILMATTOR MONTERA	-	0000		0
5	99000001	KAMPANJPAKET	-	0000		0
6	99042530	DRAGPAKET	-	0000		0
7	99202650	TRANSPORTSKADOR KONTROLLERA	-	0000		0
8	REK00000	REKONDITIONERING NYA	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	X35FOR6900	EU-SKYLTHÅ	1.00		OWN			0
2	X354500	SPOLARVÄTSKA 3L -20 FÄRDIGBL KEMETY	1.00		OWN			0
3	3G0075111	MUD FLAP	1.00		OWN			0
4	STR32520037	VW Mobilitetsdekal (240st	1.00		OWN			0
5	3G1061500A 82V	FOOTMATS	1.00		OWN			0
6	000096151N	TRASA	1.00		OWN			0
7	T 100001	Viltolycka reflexband	1.00		OWN			0
8	000051446AC	USBKABEL	1.00		OWN			0
9	3G9061161A	CRADLE	1.00		OWN			0
10	000093056H FSX	H.-V. VEST	1.00		OWN			0
11	6R0093108A	FIRSTAID	1.00		OWN			0
12	X35000055300C	ADAPTERKAB	1.00		OWN			0
13	X35REK	REK-MTR	1.00		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-09-14Пробіг:  
10Номер замовлення:  
93791Номер рахунку.:  
546427134

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	GAR00000	GARANTІ	-	0000		0

Записи з 1 по 21 із 21 записів

[Попередня](#) [1](#) [Наступна](#)