Історія транспортного засобу

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVWZZZ3CZPE047255	Наступний Технічний огляд	2026-04	Тип	CB533Z
Дата поставки:	2023-03-15	Наступна перевірка шкідливих викидів	2026-04		

Історія

Показати 100 записів

УСІ | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН | РЕКЛАМАЦІЇ | ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2026-04-20	219520	19864	603347

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	63295552	Front bumper cover replaced	-	0000		0
2	66051902	Radiator grill removed+installed	-	0000		0
3	94641650	Foglight adjusted	-	0000		0
4	63294364	Front bumper cover drilled	-	0000		0
5	63294160	Front bumper cover repaired	-	0000		0
6	63291950	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
7	63294162	Front bumper cover repaired	-	0000		0
8	63293162	Front bumper cover converted	-	0000		0
9	06900000	Wage .	-	0000		0
10	63171950	Retaining strip removed+installed	-	0000		0
11	63171950	Retaining strip removed+installed	-	0000		0
12	00003500	LACKIERUNG LAUT RECHNUNG	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	N 90974701	Bolt	3.00	V	OWN	1		0
2	N 0385494	Spr. rivet	4.00	V	OWN	1		0
3	3G0807251D	FILLER PC	1.00	V	OWN	8		0
4	3G0807049B	PROFILE	1.00	V	OWN	8		0
5	3G0807050B	PROFILE	1.00	V	OWN	8		0
6	3G0807177D	PIECE	1.00	V	OWN	8		0
7	3G0807178D	PIECE	1.00	V	OWN	8		0
8	3G0998493A	Bracket	1.00	V	OWN	8		0
9	3G0998494A GRU	Bracket	1.00	V	OWN	8		0
10	3G0807217ALGRU	TRIM	1.00	V	OWN	4		0
11	P 004	SCHWEMM.MA	1.00	K	OWN	0		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2026-04-20	219520	19864	603348

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64105506	Windscreen replaced	-	0000		0
2	96381550	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	7N0955609	GEL FOIL	1.00	V	OWN	8		0
2	3G0845011DFNVB	WINDSCREEN	1.00	V	OWN	3		0
3	D 004660M4	2-PACK ADH	1.00	V	OWN	2		0
4	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	3		0
5	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	3		0
6	P 001	FEINSTAUB	1.00	W	OWN	0		0
7	3G0867280	Clip	2.00	V	OWN	3		0
8	8S0857945	Clip	1.00	V	OWN	3		0
9	357853999B	Line	1.00	V	OWN	3		0

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2026-04-20	219520	19864	603349

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		1
2	00000003	*GRATIS* RADSCHRAUBEN NACHZIEHEN	-	0000		2
3	44405650	Tyres replaced	-	0000		4

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	ZTS233458WPZ0V	REIFEN PIR	2.00	V	OWN	40		0
2	P 002	LAGERUNG	1.00	T	OWN	0		1
3	281601361L	VENTIL	2.00	V	OWN	0		4
4	358358	GEWICHT	4.00	V	OWN	0		4

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки: 2026-04-20

Пробіг: 219520

Номер замовлення: 19864

Номер рахунку.: 603346

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01060000	ET service .	-	0000		3
2	00004900	HAUPTUNTERSUCHUNG	-	0000		3

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	P 003	PLAKETTE	1.00	W	OWN	0		3

Цифровий сервісний план

Термін прийомки: 2026-02-27

Пробіг: 209000

Номер замовлення.: 19049

Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	15245560	Toothed belt

Претензія

Термін прийомки: 2026-02-26

Пробіг: 211640

Номер замовлення: 19049

BA-ID: 199883547

Претензія клієнта	Kühlmittel läuft aus dem Motorunterschutz (Kühlmittelpumpe undicht)
Код клієнта	Сервісне обслуговування автомобіля > Інспекційний сервіс, технічне обслуговування > Таблиця інспекційного сервісу > Інспекційний сервіс > Служба підтримки клієнтів : процес > з визначенням несправності
Визначення СТО	
Код СТО	Двигун > Система охолодження > Насос охолоджувальної рідини > Корпус підшипника насоса охолоджувальної рідини > Негерметичність > нещільний
Запасна частина для усунення несправності	05L-121-011-E-

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2026-02-26	211646	19049	601726	Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
3	15245560	Toothed belt replaced	-	0000		0
4	15271960	Tensioning pulley removed+installed	-	0000		0
5	19505555	Coolant pump replaced	-	0000		0
6	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1
8	00000001	FUSSMATTEN VORN ABGESAUGT	-	0000		2
9	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		4
10	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		5

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	N 91048804	Screw	4.00	V	OWN	1		0
2	N 10335207	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
3	N 10552404	Bolt	2.00	V	OWN	1		0
4	N 10854901	BOLT	2.00	V	OWN	1		0
5	N 91204001	Schraube	1.00	V	OWN	1		0
6	N 10665001	Bolt	1.20	V	OWN	1		0
7	G 12E100S1	COOLANT	9.00	V	OWN	2		0
8	G 052000S0	DIST.WATER	9.00	V	OWN	2		0
9	05L198119A	REPAIR KIT	1.00	V	OWN	1		0
10	N 10830401	BOLT	1.00	V	OWN	1		0
11	N 10643802	SCHRAUBE	2.00	V	OWN	8		0
12	05L121011E	WATER PUMP	0.30	V	OWN	6		0
13	04L253725F	CLIP	1.00	V	OWN	4		0
14	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		1
15	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		1
16	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		1
17	OEL800900	CAS L4 0W2	5.10	F	6	85		1
18	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	3		4
19	3G9955427D	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		5

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2026-02-26	211646	19049	601329

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	19505555	Coolant pump replaced	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	N 10665001	Bolt	2.80	V	OWN	1		0
2	G 12E100S1	COOLANT	21.00	V	OWN	2		0
3	G 052000S0	DIST.WATER	21.00	V	OWN	2		0
4	05L121011E	WATER PUMP	0.70	V	OWN	6		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2026-02-26	211646	19049	601344	Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
3	15245560	Toothed belt replaced	-	0000		0
4	15271960	Tensioning pulley removed+installed	-	0000		0
5	19505555	Coolant pump replaced	-	0000		0
6	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1
8	00000001	FUSSMATTEN VORN ABGESAUGT	-	0000		2
9	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		3
10	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		4
11	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		5

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	N 91048804	Screw	4.00	V	OWN	1		0
2	N 10335207	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
3	N 10552404	Bolt	2.00	V	OWN	1		0
4	N 10854901	BOLT	2.00	V	OWN	1		0
5	N 91204001	Schraube	1.00	V	OWN	1		0
6	N 10665001	Bolt	1.20	V	OWN	1		0
7	G 12E100S1	COOLANT	9.00	V	OWN	2		0
8	G 052000S0	DIST.WATER	9.00	V	OWN	2		0
9	05L198119A	REPAIR KIT	1.00	V	OWN	1		0
10	N 10830401	BOLT	1.00	V	OWN	1		0
11	N 10643802	SCHRAUBE	2.00	V	OWN	8		0
12	05L121011E	WATER PUMP	0.30	V	OWN	6		0
13	04L253725F	CLIP	1.00	V	OWN	4		0
14	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		1
15	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		1
16	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		1
17	OEL800900	CAS L4 0W2	5.10	F	6	85		1
18	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		3
19	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		3
20	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		3
21	OEL800900	CAS L4 0W2	5.10	F	6	85		3
22	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	3		4
23	3G9955427D	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		5

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки: 2025-12-03
Пробіг: 197773
Номер замовлення: 16568
Номер рахунку.: 508199

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		1
2	44405650	Tyres replaced	-	0000		2

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	ZTW213606HPZ31	REIFEN PIR	2.00	V	OWN	43		0
2	P 002	LAGERUNG	1.00	T	OWN	0		1
3	281601361L	VENTIL	2.00	V	OWN	0		2
4	358358	GEWICHT	4.00	V	OWN	0		2

Цифровий сервісний план

Термін прийомки: 2025-09-02
Пробіг: 180074
Номер замовлення.: 14398
Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245550	Air cleaner element

Рахунок

Термін прийомки: 2025-09-02
Пробіг: 180077
Номер замовлення: 14398
Номер рахунку.: 505836
Прим. Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1
2	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		2
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		2
4	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		3

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		1
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		1
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		1
4	OEL800900	CAS L4 0W2	5.10	F	6	85		1
5	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	1		2
6	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	1		3

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2025-07-29	173945	13727	505153

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	10821900	Noise damping pan removed+installed	-	0000		0
2	19471961	Additional coolant pump rem+inst	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0
4	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	3Q0965567E	WATER PUMP	0.70	V	OWN	6		0
2	WHT000729A	Bolt	2.10	V	OWN	1		0
3	G 12E100S1	COOLANT	1.40	V	OWN	2		0
4	G 052000S0	DIST.WATER	1.40	V	OWN	2		0

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2025-07-29	173945	13727	505152

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	10821900	Noise damping pan removed+installed	-	0000		0
2	19471961	Additional coolant pump rem+inst	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0
4	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	3Q0965567E	WATER PUMP	0.30	V	OWN	6		0
2	WHT000729A	Bolt	0.90	V	OWN	1		0
3	G 12E100S1	COOLANT	0.60	V	OWN	2		0
4	G 052000S0	DIST.WATER	0.60	V	OWN	2		0

Претензія

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	**BA-ID**:
2025-07-22	170000	13727	191700312

Претензія клієнта	Motorkontrolle leuchtet sporadisch.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв’язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролювання відпрацьованих газів > Функціональність > спрацьовує без причини
Визначення СТО	
Код СТО	Двигун > Система охолодження > Додатковий насос охолоджувальної рідини > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	3Q0-965-567-E-

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2025-06-20	166768	12855	504129

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		1
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		2
4	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		2
5	27068950	Battery loaded	-	0000		2

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1		1
2	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		1
3	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		1
4	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	1		1
5	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	1		1
6	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1		2
7	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	1		2
8	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		2
9	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		2

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2025-06-20	166768	12855	504130

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64105506	Windscreen replaced	-	0000		0
2	96381500	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	7N0955609	GEL FOIL	1.00	V	OWN	8		0
2	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	3		0
3	D 00940104	Cleaner	0.25	V	OWN	3		0
4	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	3		0
5	D 004660M4	2-PACK ADH	1.00	V	OWN	2		0
6	3G0845011DFNVB	WINDSCREEN	1.00	V	OWN	3		0
7	357853999B	Line	1.00	V	OWN	3		0
8	P 001	FEINSTAUB	1.00	W	OWN	0		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки: 2025-04-03 | Пробіг: 150551 | Номер замовлення.: 10897 | Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	85181950	Dust and pollen filter
3	60480260	Water drain

Претензія

Термін прийомки: 2025-04-02 | Пробіг: 150551 | Номер замовлення: 10897 | **BA-ID**: 187431691

Претензія клієнта	KLAPPERN IM AMATURENBRETT ÜBER DAS KOMBIGERÄT RICHTUNG HEAD UP DISPLAY
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Салон автомобіля > Зона передньої панелі > Шуми, коливання > стукає
Визначення СТО	Klappergeräusche vom Headup-Display
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Комбінація приладів, індикація, екрани > Блок керування проекцією даних на вітрове скло (Headup-Display) > Деталь, експлуатаційні матеріали > незакріплений
Запасна частина для усунення несправності	3G0-919-608-D-

Рахунок

Термін прийомки: 2025-04-02 | Пробіг: 159875 | Номер замовлення: 10897 | Номер рахунку.: 503313

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	90911950	Head-up display control unit rem+in	-	0000		0
3	90915550	Head-up display control unit replac	-	0000		0
4	90251950	Combi instrument removed+installed	-	0000		0
5	68221922	Dash panel trim removed+installed	-	0000		0
6	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	3G0919608D	CTRL UNIT	0.70	V	OWN	8		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2025-04-02	159875	10897	503312

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	C98017E4	FAHRZEUG AUSSAUGEN *OHNE BERECHNUN	-	0000		0
2	44405650	Tyres replaced	-	0000		1
3	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		2

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	ZTS233458WPCX0	REIFEN PIR	2.00	V	OWN	41		0
2	281601361L	VENTIL	2.00	V	OWN	0		1
3	358358	GEWICHT	4.00	V	OWN	0		1
4	P 002	LAGERUNG	1.00	T	OWN	0		2

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2025-04-02	159875	10897	503311	Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	90911950	Head-up display control unit rem+in	-	0000		0
3	90915550	Head-up display control unit replac	-	0000		0
4	90251950	Combi instrument removed+installed	-	0000		0
5	68221922	Dash panel trim removed+installed	-	0000		0
6	27068950	Battery loaded	-	0000		0
7	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		3
8	01400050	Brake fluid service .	-	0000		4
9	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		5
10	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		6
11	60480260	Water drain checked	-	0000		7
12	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		8

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	N 90944604	Bolt	3.00	V	OWN	1		0
2	3G0919608D	CTRL UNIT	0.30	V	OWN	8		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		3
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		3
5	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		3
6	OEL800900	CAS L4 0W2	5.10	F	6	0		3
7	B 000DS	BREMSFLUES	1.00	V	OWN	2		4
8	3G9955427D	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		5
9	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	3		6
10	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	1		8

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення.:	Підтвердження сервісного обслуговування:
2024-11-13	120821	7665	

#		
1	Опис	
2	Прим.	Aktion 91MG Krit. 05

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2024-11-13

Пробіг:
120821

Номер замовлення.:
7665

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	34015568	Gearbox oil
2	60480260	Water drain

Рахунок

Термін прийомки:
2024-11-12

Пробіг:
120821

Номер замовлення:
7665

Номер рахунку.:
408227

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2024-11-12

Пробіг:
120821

Номер замовлення:
7665

Номер рахунку.:
408226

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	4 RÄDER AUS- UND EINGEBAUT	-	0000		1
2	44405650	Tyres replaced	-	0000		5
3	00000001	FUSSMATTEN VORN ABGESAUGT	-	0000		6
4	00000002	*GRATIS* FAHRZEUGWÄSCHE	-	0000		7

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	ZTW213606HPZ31	REIFEN PIR	2.00	V	OWN	43		0
2	P 002	LAGERUNG	1.00	T	OWN	0		1
3	281601361L	VENTIL	2.00	V	OWN	0		5
4	358358	GEWICHT	4.00	V	OWN	0		5

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2024-11-12	120821	7665	408225	Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		2
2	60480260	Water drain checked	-	0000		3
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		4
4	34015568	Gearbox oil replaced	-	0000		4

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		2
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		2
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		2
4	OEL800900	CAS L4 0W2	5.10	F	6	0		2
5	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	1		4
6	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	1		4
7	G 055529A2	Oil	6.00	V	OWN	4		4

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2024-09-10	108529	5964	407034

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94312000	Tail light removed+installed	-	0000		0
2	66595554	Rear spoiler (under bumper) replace	-	0000		0
3	63695561	Rear bumper cover replaced	-	0000		0
4	63694362	Rear bumper cover drilled	-	0000		0
5	63694362	Rear bumper cover drilled	-	0000		0
6	63694162	Rear bumper cover repaired	-	0000		0
7	63694160	Rear bumper cover repaired	-	0000		0
8	63693162	Rear bumper cover converted	-	0000		0
9	06900000	Wage .	-	0000		0
10	06900000	Wage .	-	0000		0
11	06900000	Wage .	-	0000		0
12	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
13	51017163	Body painting prepared	-	0001		0
14	63696160	Rear bumper cover new part painted	-	0007		0
15	91996150	Park Assist System sensor npt paint	-	0001		0
16	91996150	Park Assist System sensor npt paint	-	0001		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	3G9807417G GRU	COVER	1.00	V	OWN	4		0
2	3G0898623A	FIX. SET	1.00	V	OWN	1		0
3	3G0962239E	LEAD	1.00	V	OWN	8		0
4	3G0962283A	Retainer	1.00	V	OWN	8		0
5	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	3		0
6	3G9807483A	GUIDE	1.00	V	OWN	8		0
7	3G9807393	PROFILE	1.00	V	OWN	8		0
8	3G0945105D	REFLECTOR	1.00	V	OWN	3		0
9	3G0807568 9B9	DIFFUSER	1.00	V	OWN	8		0
10	3G9998491A	Bracket	1.00	V	OWN	8		0
11	3G0998492	Bracket	1.00	V	OWN	8		0
12	3G9807863	Strip	1.00	V	OWN	8		0
13	3G9807355A	PROFILE	1.00	V	OWN	8		0
14	N 10647801	Cable tie	8.00	V	OWN	1		0
15	1H0861311	Clip	3.00	V	OWN	8		0
16	000971010	Plate	8.00	V	OWN	8		0
17	LWG057000S0	Undercoat	10.00	L	OWN	2		0
18	WP02E4V	WÄSCHE 2	1.00	W	OWN	0		1
19	WP07E9V	AUSSAUGEN	1.00	W	OWN	0		1

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки: 2024-08-23
Пробіг: 104611
Номер замовлення: 5751
Номер рахунку.: 406023

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46365650	Brake pads,front disc br. replaced	-	0000		1
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		2
4	46385650	Brake pads,rear disc br. replaced	-	0000		2

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		1
2	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	1		1
3	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		2

Цифровий сервісний план

Термін прийомки: 2024-06-14
Пробіг: 90505
Номер замовлення.: 4111
Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	85181950	Dust and pollen filter
3	60480260	Water drain
4	23245550	Air cleaner element

Рахунок

Термін прийомки: 2024-06-14
Пробіг: 90508
Номер замовлення: 4111
Номер рахунку.: 404326

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00000001	FUSSMATTEN VORN ABGESAUGT	-	0000		6
2	00000002	*GRATIS* FAHRZEUGWÄSCHE	-	0000		7
3	06210000	Valet service .	-	0000		8
4	87000001	KLIMANALAGEN REINIGUNG	-	0000		8
5	87000002	GERUCHSNEUTRALISATION INNENRAUM	-	0000		8

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	ASE3150100000A	AIRPURIFIE	1.00	V	OWN	0		8
2	ASE4100110000A	AIRCOCLEAN	1.00	V	OWN	0		8

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2024-06-14	90508	4111	404325	Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		2
3	60480260	Water drain checked	-	0000		3
4	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		4
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		5
6	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		5

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		1
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		1
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		1
4	OEL800900	CAS L4 0W2	5.10	F	6	0		1
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	1		2
6	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	1		4
7	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	1		5

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2024-03-21	73068	1944	401916

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	4 RÄDER AUS- UND EINGEBAUT	-	0000		1
2	44449956	4 REIFEN ERNEUERN 18"	-	0000		2

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	ZTS233458WPCX0	REIFEN PIR	4.00	V	OWN	41		0
2	P 002	LAGERUNG	1.00	T	OWN	0		1
3	281601361L	VENTIL	4.00	V	OWN	0		2
4	358358	GEWICHT	8.00	V	OWN	0		2

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2024-03-21	73068	1944	401915

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330000	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення.:	Підтвердження сервісного обслуговування:
2024-01-16	59837	200	Inspection with oil change

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2024-01-16	59840	200	400355

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64105506	Windscreen replaced	-	0000		0
2	96381550	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	7N0955609	GEL FOIL	1.00	V	OWN	8		0
2	3G0867280	Clip	2.00	V	OWN	3		0
3	P 001	FEINSTAUB	1.00	W	OWN	0		0
4	D 004660M4	2-PACK ADH	1.00	V	OWN	2		0
5	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	3		0
6	D 00940104	Cleaner	0.25	V	OWN	3		0
7	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	3		0
8	3G0845011DFNVB	WINDSCREEN	1.00	V	OWN	3		0
9	357853999B	Line	1.00	V	OWN	3		0
10	WP02E4V	WÄSCHE 2	1.00	W	OWN	0		2
11	WP07E9V	AUSSAUGEN	1.00	W	OWN	0		2

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2024-01-16	59840	200	400354	Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
3	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	3G1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	3		0
2	3G9955427D	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		1
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		1
5	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		1
6	OEL800900	CAS L4 0W2	5.50	F	6	0		1

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки: 2023-12-28

Пробіг: 56394

Номер замовлення: 95814

Номер рахунку.: 309352

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		1
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		2
4	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		2

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1		1
2	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		1
3	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		1
4	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	1		1
5	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	1		1
6	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1		2
7	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	1		2
8	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		2
9	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		2

Цифровий сервісний план

Термін прийомки: 2023-08-15

Пробіг: 29425

Номер замовлення.: 92474

Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480260	Water drain

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:	Прим.
2023-08-15	29428	92474	305711	Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1
4	60480260	Water drain checked	-	0000		2
5	00000001	FUSSMATTEN VORN ABGESAUGT	-	0000		3

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		1
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		1
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		1
4	OEL800900	CAS L4 0W2	5.50	F	6	0		1

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2023-05-12	10687	2301369501	210033927

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44051900	Wheel removed+installed	-	0000		0
2	44355550	Valve replaced	-	0000		0
3	44405550	Tyre replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	ZTS233458WCE61	REIFEN CON	1.00	V	OWN	41		0
2	VENTIL	Ventil	1.00	V	OWN	00		0
3	GEWICHT	Gewicht	2.00	V	OWN	00		0

Рахунок

Термін прийомки:	Пробіг:	Номер замовлення:	Номер рахунку.:
2023-03-29	5624	2300372801	170014197

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	98000701	Marderabwehranlage groß nachgerüste	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	000054650F	PROTECTION	1.00	V	OWN	50		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-03-07

Пробіг:
10

Номер замовлення.:
52211

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок

Термін прийомки:
2023-03-07

Пробіг:
10

Номер замовлення:
52211

Номер рахунку.:
77678

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	44449902	4 RÄDER UMSTECKEN INTERN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	G JZW164DS	Scheibenkl	1.00	V	OWN	2		0
2	Z 372453	ZURRGURT	1.00	V	6	58		0

Рахунок

Термін прийомки:
2023-03-07

Пробіг:
10

Номер замовлення:
52211

Номер рахунку.:
11292

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330099	UVV Leasing	-	0000		0
2	99999999	Vertragsnummer: K294625	-	0000		0
3	99999999	Neuvertrag VW Leasing	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу **(WA)**	Група деталей **(TG)**	Код першопричини	Пакет
1	ZUB002C	UVV-PLAK	1.00	F	6	0		0

Записи з 1 по 45 із 45 записів