

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVWZZZAUZJP603182	Наступний Технічний огляд	0000-00-00	Тип	BV5C8T
Дата поставки:	2018-07-28	Наступна перевірка шкідливих викидів	0000-00-00		

Історія

Показати 100 записів

▼

УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-05-12

Пробіг:
180910

Номер замовлення.:
S236032856

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	20345550	Diesel fuel filter
3	85181950	Dust and pollen filter
4	23245555	Air cleaner element
5	01575550	Oil for all-wheel drive coupling
6	01390050	Additional Inspection scope

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-11-03

Пробіг:
157654

Номер замовлення.:
201563

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-17

Пробіг:
157658

Номер замовлення:
201563

Номер рахунку.:
267585

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	04010000	MOBILITAETSVERSICHERUNG BIS ZUM NAE	-	0000		0
3	99110499	AUSSENWÄSCHE MIT WASCHANLAGE OHNE I	-	0000		0
4	99110699	2 PLÄTZE VORNE SAUGEN UND FRONTSCH	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00		OWN			0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			0
3	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			0
4	9F 1300	MOTORENÖL 504.00/507.00	4.70		6			0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-04-25

Пробіг:
135390

Номер замовлення:
197170

BA-ID:
148180821

Претензія клієнта	Fehlermeldung Kombiinstrument
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Комбінація приладів, індикація, екрани > Комбінація приладів
Визначення СТО	[2049863/9 Elektrik: Schalttafeleinsatz: Textmeldung „Fehler: Kombiinstrument. Werkstatt!“, Ereignisspeichereintrag B2000**]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5G1-920-791-A-

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2022-04-25

Пробіг:
135390

Номер замовлення:
197170

Номер рахунку.:
516433

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	90251900	Combi instrument removed+installed	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0
4	90255550	Combi instrument replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5G1920791A	COMBI-INST	0.30		OWN			0
2	N 90698606	Bolt	0.60		OWN			0

Рахунок

Термін прийомки:
2022-04-25

Пробіг:
135390

Номер замовлення:
197170

Номер рахунку.:
19717001

Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	90251900	Combi instrument removed+installed	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0
4	90255550	Combi instrument replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5G1920791A	COMBI-INST	0.70		OWN			0
2	N 90698606	Bolt	1.40		OWN			0

▼					ОГЛЯДОВА КОПІЯ
Претензія ▼	Термін прийомки: 2022-03-25	Пробіг: 135398	Номер замовлення: 196381	BA-ID: 147247488	
Претензія клієнта		Motorlampe leuchtet.			
Код клієнта		Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності керування двигуном (дизельним) > Функціональність > спрацьовує			
Визначення СТО		Hydraulikpumpe Getriebe defekt. Laut Technik Import kein Repsatz vorhanden.			
Код СТО		Трансмісія > Механічна коробка передач, КП DSG, АКП > Гідронасос КП DSG			
Запасна частина для усунення несправності		0GC-300-012-BX-01M			

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-25

Пробіг:
135398

Номер замовлення:
196381

Номер рахунку.:
516446

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	34355550	Gearbox replaced	-	0000		0
2	34350199	GETRIEBE GEPRUEFT	-	0000		0
3	34351910	Gearbox removed+installed	-	0000		0
4	44950350	Vehicle front + rear measured	-	0000		0
5	44881550	Front wheel track adjusted	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10332002	Collar nut	0.60		OWN			0
2	WHT005437A	BOLT	0.20		OWN			0
3	N 0150816	Collar nut	0.20		OWN			0
4	N 90991002	Screw	0.60		OWN			0
5	N 10785401	Schraube	0.40		OWN			0
6	N 91231201	Screw	0.40		OWN			0
7	N 10784801	Screw	0.10		OWN			0
8	N 10784701	Bolt	0.10		OWN			0
9	N 91201001	Schraube	0.10		OWN			0
10	WHT005538	COLLAR NUT	0.20		OWN			0
11	N 01033513	SCHRAUBE	0.10		OWN			0
12	N 90846102	Bolt	0.30		OWN			0
13	WHT005179	Bolt	0.30		OWN			0
14	1K0253141S	Clip	0.10		OWN			0
15	02E409359	Screw	0.10		OWN			0
16	N 90335004	Washer	0.20		OWN			0
17	0GC300012BX01M	GEARBOX	0.10		OWN			0
18	N 10552404	Bolt	0.30		OWN			0
19	4F0973703	Housing	0.10		OWN			0

▼	ОГЛЯДОВА КОПІЯ

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-25

Пробіг:
135398

Номер замовлення:
196381

Номер рахунку.:
264263

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	34355550	Gearbox replaced	-	0000		0
2	34350199	GETRIEBE GEPRUEFT	-	0000		0
3	34351910	Gearbox removed+installed	-	0000		0
4	44950350	Vehicle front + rear measured	-	0000		0
5	44881550	Front wheel track adjusted	-	0000		0
6	99110499	AUSSENWÄSCHE MIT WASCHANLAGE OHNE I	-	0000		0
7	99110699	2 PLÄTZE VORNE SAUGEN UND FRONTSCH	-	0000		0
8	99110799	ALLGEMEINE NIVEAUKONTROLLE UMFASST	-	0000		0
9	99111199	FUNKTIONSKONTROLLE DER GANZEN BELEU	-	0000		0
10	99571999	FUNKSCHLÜSSELBATTERIE ERSETZT UMFAS	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	EWG	ERSATZFahrzeug GRUNDGEBÜHR INKL. 10	215.00		6			0
2	MFk	FREMDRECHNUNG MOTORFahrzeugKONTROLL	1.00		6			0
3	N 10332002	Collar nut	3.96		OWN			0
4	WHT005437A	BOLT	1.32		OWN			0
5	N 0150816	Collar nut	1.32		OWN			0
6	N 90991002	Screw	3.96		OWN			0
7	N 10785401	Schraube	2.64		OWN			0
8	N 91231201	Screw	2.64		OWN			0
9	N 10784801	Screw	0.66		OWN			0
10	N 10784701	Bolt	0.66		OWN			0
11	N 91201001	Schraube	0.66		OWN			0
12	WHT005538	COLLAR NUT	1.32		OWN			0
13	N 01033513	SCHRAUBE	0.66		OWN			0
14	N 90846102	Bolt	1.98		OWN			0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
15	WHT005179	Bolt	1.98		OWN			0
16	1K0253141S	Clip	0.66		OWN			0
17	02E409359	Screw	0.66		OWN			0
18	N 90335004	Washer	1.32		OWN			0
19	0GC300012BX01M	GEARBOX	0.66		OWN			0
20	N 10552404	Bolt	1.98		OWN			0
21	4F0973703	Housing	0.66		OWN			0
22	N 10437301	Battery	1.00		OWN			0
23	9F 1300	MOTORENÖL 504.00/507.00	0.50		6			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-25

Пробіг:
135398

Номер замовлення:
196381

Номер рахунку.:
19638101

Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	34355550	Gearbox replaced	-	0000		0
2	34350199	GETRIEBE GEPRUEFT	-	0000		0
3	34351910	Gearbox removed+installed	-	0000		0
4	44950350	Vehicle front + rear measured	-	0000		0
5	44881550	Front wheel track adjusted	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10332002	Collar nut	1.44		OWN			0
2	WHT005437A	BOLT	0.48		OWN			0
3	N 0150816	Collar nut	0.48		OWN			0
4	N 90991002	Screw	1.44		OWN			0
5	N 10785401	Schraube	0.96		OWN			0
6	N 91231201	Screw	0.96		OWN			0
7	N 10784801	Screw	0.24		OWN			0
8	N 10784701	Bolt	0.24		OWN			0
9	N 91201001	Schraube	0.24		OWN			0
10	WHT005538	COLLAR NUT	0.48		OWN			0
11	N 01033513	SCHRAUBE	0.24		OWN			0
12	N 90846102	Bolt	0.72		OWN			0
13	WHT005179	Bolt	0.72		OWN			0
14	1K0253141S	Clip	0.24		OWN			0
15	02E409359	Screw	0.24		OWN			0
16	N 90335004	Washer	0.48		OWN			0
17	0GC300012BX01M	GEARBOX	0.24		OWN			0
18	N 10552404	Bolt	0.72		OWN			0
19	4F0973703	Housing	0.24		OWN			0

Цифровий сервісний план 	Термін прийомки: 2021-12-15	Пробіг: 122199	Номер замовлення.: 193202	Підтвердження сервісного обслуговування: Запис майстерні
---	--------------------------------	-------------------	------------------------------	--

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 23X4 Durchgeföhrt

Цифровий сервісний план 	Термін прийомки: 2021-12-15	Пробіг: 122199	Номер замовлення.: 193201	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with Oil change (flexible)
---	--------------------------------	-------------------	------------------------------	--

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	34015578	Gearbox oil
2	85181950	Dust and pollen filter
3	01390050	Additional Inspection scope

Претензія ♥	Термін прийомки: 2021-10-26	Пробіг: 123952	Номер замовлення: 193201	BA-ID: 142462893
-------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------------

Претензія клієнта	Ölverlust Motor beim Service festgestellt.
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Моторний відсік > Негерметичність > виступила олива
Визначення СТО	
Код СТО	Двигун > Блок циліндрів, кривошипно-шатунний механізм > Ущільнювальний фланець колінчастого валу (з боку ремня) > Негерметичність > виступила олива
Запасна частина для усунення несправності	04L-103-151-A-

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-10-26

Пробіг:
123952

Номер замовлення:
193201

BA-ID:
143385753

Претензія клієнта	Rasselgeräusch im Leerlauf kalt u. warm.
Код клієнта	Двигун > Режим роботи двигуна > Робота двигуна > Шуми, коливання > шум
Визначення СТО	
Код СТО	Двигун > Зубчаста, ланцюгова, ремінна передачі > Натяжний ролик зубчастого ремня > Шуми, коливання > шум
Запасна частина для усунення несправності	04L-109-243-S-

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-10-26

Пробіг:
123952

Номер замовлення:
193201

BA-ID:
143536544

Претензія клієнта	Bei Reparatur festgestellt, dass der Alternatorfreilauf blockiert ist.
Код клієнта	Двигун > Зубчаста, ланцюгова, ремінна передачі > Ремінний шків генератора
Визначення СТО	
Код СТО	Енергопостачання, бортова мережа, перенесення даних > Система електроживлення > Муфта вільного ходу генератора > Деталь, експлуатаційні матеріали > блокований
Запасна частина для усунення несправності	04L-903-219-D-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-26

Пробіг:
123946

Номер замовлення:
193202

Номер рахунку.:
19320201

Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01943599	BATTERIE	-	0000		0
2	23602599	STEUERGERAET EDC PROGRAMMIERT	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-26

Пробіг:
123952

Номер замовлення:
193201

Номер рахунку.:
515893

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	10611955	Crankshaft seal removed+installed	-	0000		0
2	10012999	MOTOR GEREINIGT	-	0000		0
3	27301950	Pulley removed+installed	-	0000		0
4	27221905	Alternator removed+installed	-	0000		0
5	15271955	Tensioning pulley removed+installed	-	0000		0
6	15241955	Toothed belt removed+installed	-	0000		0
7	15240199	ZAHNRIEMEN GEPRUEFT	-	0000		0
8	15244199	GLEITMITTEL AUF ZAHNRIEMEN AUFTRAGE	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L103151A	FLANGE	0.30		OWN			0
2	N 90945002	Bolt	1.80		OWN			0
3	D 176501S0	Seal	1.50		OWN			0
4	04L903219D	BELT PULLE	0.30		OWN			0
5	04L109243S	SPANNROLLE	0.09		OWN			0
6	038109454A	Collar nut	0.09		OWN			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-26

Пробіг:
123952

Номер замовлення:
193201

Номер рахунку.:
262385

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	04010000	MOBILITAETSVERSICHERUNG BIS ZUM NAE	-	0000		0
2	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
3	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
4	13119999	SICHERHEITSPAKET UMFASST:	-	0000		0
5	99110198	WAGEN AUSSEN- UND INNENREINIGUNG IN	-	0000		0
6	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	34015578	Gearbox oil replaced	-	0000		0
9	40671950	Hub with bearing removed+installed	-	0000		0
10	46501950	Front brake disc removed+installed	-	0000		0
11	46141950	Front brake carrier removed+install	-	0000		0
12	15191950	Toothed belt relay roller rem+inst	-	0000		0
13	19501955	Coolant pump removed+installed	-	0000		0
14	46152050	Rear brake carriers removed+install	-	0000		0
15	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
16	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
17	99463099	BREMSTRÄGER HINTEN GANGBAR GEMACHT,	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00		OWN			0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			0
3	9F 1300	MOTORENÖL 504.00/507.00	4.70		6			0
4	G 052164S0	CLEANER	30.00		OWN			0
5	G 001790M3	Additive	1.00		OWN			0
6	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN			0
7	N 90965401	Bolt	1.00		OWN			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет	
8	N 0438092	seal ring	1.00		OWN			0	
9	G 055529A2	Oil	6.00		OWN			0	
10	EWG	ERSATZFAHRZEUG GRUNDGEBÜHR INKL. 10	1.00		6			0	
11	5WA407621A	RADNABE	1.00		OWN			0	
12	WHT000237	Ball screw	3.00		OWN			0	
13	N 10332002	Collar nut	3.00		OWN			0	
14	N 10648301	Bolt	2.00		OWN			0	
15	N 91168901	Screw	4.00		OWN			0	
16	04L121011N	PUMP	1.00		OWN			0	
17	N 91048804	Screw	7.00		OWN			0	
18	N 10699501	Bolt	1.00		OWN			0	
19	N 10552404	Bolt	2.00		OWN			0	
20	N 10773701	Schraube	1.00		OWN			0	
21	N 10706901	Bolt	1.00		OWN			0	
22	N 91029602	Bolt	1.00		OWN			0	
23	04L260849G	PLY-V-BELT	1.00		OWN			0	
24	04L903315G	TENSIONER	1.00		OWN			0	
25	N 10665001	Bolt	2.00		OWN			0	
26	N 90945002	Bolt	6.00		OWN			0	
27	WHT005322	Bolt	1.00		OWN			0	
28	04L109119D	Tooth belt	1.00		OWN			0	
29	03L109244G	Roller	1.00		OWN			0	
30	N 10609201	Collar nut	1.00		OWN			0	
31	03L109244D	Roller	1.00		OWN			0	
32	N 10675602	BOLT	1.00		OWN			0	
33	5Q0615601D	BRAKEDISC	2.00		OWN			0	
34	5Q0698451AD	BR. LINING	1.00		OWN			0	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-26

Пробіг:
123952

Номер замовлення:
193201

Номер рахунку.:
19320103

Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	15271955	Tensioning pulley removed+installed	-	0000		0
2	15241955	Toothed belt removed+installed	-	0000		0
3	15240199	ZAHNRIEMEN GEPRUEFT	-	0000		0
4	15244199	GLEITMITTEL AUF ZAHNRIEMEN AUFTRAGE	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L109243S	SPANNROLLE	0.91		OWN			0
2	038109454A	Collar nut	0.91		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-26

Пробіг:
123952

Номер замовлення:
193201

Номер рахунку.:
19320102

Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27301950	Pulley removed+installed	-	0000		0
2	27221905	Alternator removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L903219D	BELT PULLE	0.70		OWN			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-26

Пробіг:
123952

Номер замовлення:
193201

Номер рахунку.:
19320101

Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	10611955	Crankshaft seal removed+installed	-	0000		0
2	10012999	MOTOR GEREINIGT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L103151A	FLANGE	0.70		OWN			0
2	N 90945002	Bolt	4.20		OWN			0
3	D 176501S0	Seal	3.50		OWN			0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-04-20

Пробіг:
91887

Номер замовлення.:
187656

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	20345550	Diesel fuel filter
3	23245555	Air cleaner element
4	01575550	Oil for all-wheel drive coupling

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-04-01

Пробіг:
91891

Номер замовлення:
187656

Номер рахунку.:
257702

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	04010000	MOBILITAETSVERSICHERUNG BIS ZUM NAE	-	0000		0
2	13119999	SICHERHEITSPAKET UMFASST:	-	0000		0
3	99110198	WAGEN AUSSEN- UND INNENREINIGUNG IN	-	0000		0
4	94531950	Side turn signal removed+installed	-	0000		0
5	66791900	Exterior mirror housing rem+inst	-	0000		0
6	70041900	Insulation for engine bonnet rem+in	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 060175A2	OIL	1.00		OWN			0
2	9F 1300	MOTORENÖL 5W30	4.70		6			0
3	G 001790M3	Additive	1.00		OWN			0
4	EWG	ERSATZFahrzeug GRUNDGEBÜHR INKL. 10	1.00		6			0
5	5G0949101	Blinkleuch	1.00		OWN			0
6	5G0863831	DAEMPfung	1.00		OWN			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-04-01

Пробіг:
91891

Номер замовлення:
187656

Номер рахунку.:
18765601

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	23245555	Air cleaner element replaced	-	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
4	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
5	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
6	92271950	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
9	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
10	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
11	46142050	Front brake carriers removed+instal	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00		OWN			0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			0
3	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			0
4	5Q0129620B	Luftfilter	1.00		OWN			0
5	5Q0127177D	FILTERELEM	1.00		OWN			0
6	N 90281802	Bolt	1.00		OWN			0
7	N 91082701	BOLT	1.00		OWN			0
8	B 000750S0	BRAKEFLUID	10.00		OWN			0
9	5G1998002	WIP. BLADE	1.00		OWN			0
10	5G9955427A	WIP. BLADE	1.00		OWN			0
11	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00		OWN			0
12	N 10648301	Bolt	2.00		OWN			0
13	5Q0698151B	Brk lining	1.00		OWN			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
14	N 91084901	SCREW	4.00		OWN			0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2020-07-03

Пробіг:
61726

Номер замовлення.:
180596

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter
2	85181950	Dust and pollen filter
3	01390050	Additional Inspection scope

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-06-23

Пробіг:
61737

Номер замовлення.:
180596

Номер рахунку.:
253067

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	04010000	MOBILITAETSVERSICHERUNG BIS ZUM NAE	-	0000		0
2	13119999	SICHERHEITSPAKET UMFASST:	-	0000		0
3	99110198	WAGEN AUSSEN- UND INNENREINIGUNG IN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	9F 1300	MOTORENÖL 5W30	4.70		6			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-06-23

Пробіг:
61737

Номер замовлення:
180596

Номер рахунку.:
253066

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99020199	SICHT- UND FUNKTIONSKONTROLLE UMFAS	-	0000		0
2	10821900	Noise damping pan removed+installed	-	0000		0
3	27131999	WAERMEDAEMMUNG AUS- U.EINGEBAUT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L103660A	Abdeckung	1.00		OWN			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-06-23

Пробіг:
61737

Номер замовлення:
180596

Номер рахунку.:
18059601

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
4	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
5	46152050	Rear brake carriers removed+install	-	0000		0
6	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
7	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00		OWN			0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			0
3	5Q0819644A	Filter	1.00		OWN			0
4	5Q0615601D	BRAKEDISC	2.00		OWN			0
5	5Q0698451Q	BR. LINING	1.00		OWN			0
6	N 10648301	Bolt	2.00		OWN			0
7	N 91168901	Screw	4.00		OWN			0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2019-08-27

Пробіг:
30706

Номер замовлення.:
171796

Підтвердження сервісного обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion "91T8" durchgeführt

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2019-08-27

Пробіг:
30706

Номер замовлення.:
171796

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-08-22

Пробіг:
30706

Номер замовлення:
171797

Номер рахунку.:
17179701

Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91962599	UMPROGRAMMIERUNG RADIO-NAVIGATIONSS	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-08-22

Пробіг:
30706

Номер замовлення:
171796

Номер рахунку.:
247209

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	04010000	MOBILITAETSVERSICHERUNG BIS ZUM NAE	-	0000		0
2	99110499	AUSSENWÄSCHE MIT WASCHANLAGE OHNE I	-	0000		0
3	99110699	2 PLÄTZE VORNE SAUGEN UND FRONTSCH	-	0000		0
4	13109999	ZUSATZPAKET ZUM SERVICE UMFASST:	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	9F 1300	MOTORENÖL 5W30	4.70		6			0
2	6R0093108	Firstaid	1.00		OWN			0
3	000093056G FSX	H.-V. VEST	1.00		OWN			0
4	9F 1308	WISCHERWASSER SOMMER	3.50		6			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-08-22

Пробіг:
30706

Номер замовлення:
171796

Номер рахунку.:
17179601

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00		OWN			0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2018-06-25

Пробіг:
10

Номер замовлення.:
310573

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	