

Історія транспортного засобу

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.
Дата поставки:
Тип

WVWZZZCDZNW502621
2021-09-07
CG546Z

Наступний Технічний огляд
Наступна перевірка шкідливих викидів

2024-09
2024-09

Історія

Показати 100 записів

	УСІ	ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН	РЕКЛАМАЦІЇ	ОГЛЯДОВА КОПІЯ		
Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2024-04-17	Пробіг: 156189	Номер замовлення: 2024007718	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change				
Претензія	Термін прийомки: 2024-03-18	Пробіг: 156189	Номер замовлення: 2024007718	ВА-ID:				
Претензія клієнта		Servicetechnik / O-Ton Kunde: Abgaskontrolllampe in gelb mit verändertem Fahrverhalten						
Код клієнта		Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності керування двигуном (дизельним) > Функціональність > спрацьовує						
Визначення СТО								
Код СТО								
Запасна частина для усунення несправності								
Рахунок	Термін прийомки: 2024-03-18	Пробіг: 156189	Номер замовлення: 2400771801	Номер рахунку: 110296267	Прим. Технічне обслуговування			
Робота								
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет		
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0		
2	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0		
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0		
4	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0		
5	08210099	WÄSCHE	-	0000		0		
Деталі								
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
4	G 052164M2	Cleaner	1.00	V	OWN	02		0
5	0W20	ÖL 0W20 LONGLIFE IV	5.50	V	OWN	82		0
Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2023-11-10	Пробіг: 124772	Номер замовлення: 2023026835	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change				
Дод. роботи								
#	Номер	Опис						
1	01400050	Brake fluid service						
2	34015553	Gearbox oil						
3	85181950	Dust and pollen filter						

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-10-16Пробір:
124772Номер замовлення:
2302683501Номер рахунку.:
110286038Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
4	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
6	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
7	34015553	Gearbox oil replaced	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
10	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
11	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
12	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
13	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
14	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
15	08210099	WÄSCHE	-	0000		0
16		Ersatzwagenkosten	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	0W20	ÖL 0W20 LONGLIFE IV	5.50	V	OWN	82		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
5	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	01		0
6	G 052164M2	Cleaner	1.00	V	OWN	02		0
7	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
8	B 000DS	BREMSFLÜSSIGKEIT	1.00	V	OWN	70		0
9	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
10	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
11	G 055529A2	Oil	6.00	V	OWN	04		0
12	5G1998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
13	5H9955427 9B9	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
14	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
15	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
16	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
17	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
18	5WA698451G	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
19	5Q0615601D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
20	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
21	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01		0
22	5WA698269B	Spreizfede	1.00	V	OWN	02		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-07-31Пробіг:
111471Номер замовлення:
2301951201Номер рахунку.:
110280195

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопринци	Пакет
1	70591900	Front door trim panel removed+insta	-	0000		0
2	66791950	Exterior mirror housing rem+inst	-	0000		0
3	66891950	Rear view mirror removed+installed	-	0000		0
4	51017197	Body painting prepared	-	0001		0
5	08210099	WÄSCHE	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопринци	Пакет
1	5H1857507AF9B9	HOUSING	1.00	V	OWN	03		0
2	5H0857537 GRU	KAPPE	1.00	V	OWN	03		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-05-05Пробіг:
93884Номер замовлення:
2023012005

BA-ID:

Претензія клієнта	O-TON: Fehler Wählhebel wird in Gelb angezeigt.Prüfen und instandsetzen
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності: важіль селектора ушкоджений > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	Fehler "P27F500: Magnet 1 für Wählhebelsperre klemmt offen" in Protokoll-ID 528173038 sichtbar. [2070005/2 Kraftübertragung:Golf 8 Beanstandungen zur Schaltbetätigung bei Doppelkupplungsgetrieben]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5WA-713-033-BS-

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-05-05Пробіг:
93884Номер замовлення.:
2023008713Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23251910	Air cleaner

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-05Пробіг:
93884Номер замовлення:
2301200501Номер рахунку.:
114056737Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопринци	Пакет
1	10821900	Noise damping pan removed+installed	-	0000		0
2	26171960	Front exhaust pipe removed+installe	-	0000		0
3	26151960	Heat shield removed+installed	-	0000		0
4	34101961	Gear lever housing removed+installe	-	0000		0
5	34141550	Selector cable adjusted	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопринци	Пакет
1	5WA713033BS	MECHANISM	1.00	V	OWN	08		0
2	5WA713761A	CATCH	1.00	V	OWN	08		0
3	3Q0253115	Seal	1.00	V	OWN	03		0
4	3Q0253725A	Clamp	1.00	V	OWN	08		0
5	1K02531415	Clip	1.00	V	OWN	04		0
6	N 90335004	Washer	6.00	V	OWN	01		0
7	05L253115A	SEAL	1.00	V	OWN	03		0
8	05L253725A	CLAMP	1.00	V	OWN	04		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-04-03Пробір:
93884Номер замовлення:
2300871301Номер рахунку.:
110274699Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	23245560	Air cleaner element replaced	-	0000		0
3	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
4	0W20	ÖL 0W20 LONGLIFE IV	5.50	V	OWN	82		0
5	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	01		0
6	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	01		0
7	5G1998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
8	5H9955427 9B9	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-11-28Пробір:
62518Номер замовлення.:
2022028384Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-11-01Пробір:
62518Номер замовлення:
2202838401Номер рахунку.:
110264456Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
4	0W20	ÖL 0W20 LONGLIFE IV	5.50	V	OWN	82		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	5G1998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
7	5H9955427 9B9	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

▼							ОГЛЯДОВА КОПІЯ	
Рахунок ▼		Термін прийомки: 2022-06-30	Пробіг: 39607	Номер замовлення: 2201729001	Номер рахунку.: 110254458			
Робота								
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет	
1	99999999	Ölstand prüfen und korrigieren	-		0000		0	
Претензія ▼		Термін прийомки: 2022-03-31	Пробіг: 31347	Номер замовлення: 2022009013	ВА-ID:			
Претензія клієнта		Navi funktioniert seit dem Navi update nicht mehr						
Код клієнта		Інформація, навігація, зв'язок, розваги						
Визначення СТО								
Код СТО								
Запасна частина для усунення несправності								
Претензія ▼		Термін прийомки: 2022-03-31	Пробіг: 31347	Номер замовлення: 2022009013	ВА-ID:			
Претензія клієнта		Travelassist und Frontassist ohne Funktion						
Код клієнта		Допоміжні системи, комфортного керування						
Визначення СТО								
Код СТО		Допоміжні системи, комфортного керування > Круїз-контроль/адаптивний круїз-контроль > Блок керування адаптивного круїз-контролю (ADR) > Блоки керування, сервіси > із записом помилки у реєстратор подій						
Запасна частина для усунення несправності		5WA-907-572-B-						
Рахунок ▼		Термін прийомки: 2022-03-31	Пробіг: 31347	Номер замовлення: 2200901301	Номер рахунку.: 114051747	Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка		
Робота								
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет	
1	01500000	GFF/Guided functions .	-		0000		0	
2	99999999	ELEKTRISCHE ANLAGE GEPRÜFT	-		0000		0	
3	66051900	Radiator grill removed+installed	-		0000		0	
4	66071950	Badge Front removed+installed	-		0000		0	
5	91631950	Radar sensor removed+installed	-		0000		0	
6	91631550	Radar sensor adjusted	-		0000		0	
Деталі								
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5WA907572B	SENSOR	1.00	V	OWN	08		0
Цифровий сервісний план		Термін прийомки: 2022-03-15	Пробіг: 28556	Номер замовлення.: 2022006103	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change			
Цифровий сервісний план ▼		Термін прийомки: 2022-03-15	Пробіг: 28556	Номер замовлення.: 2022006103	Підтвердження сервісного обслуговування: Запис майстерні			
#	Опис		Запис майстерні					
2	Прим.		Aktion 91CM durchgeführt!					
Претензія ▼		Термін прийомки: 2022-03-07	Пробіг: 28556	Номер замовлення: 2022006103	ВА-ID:			
Претензія клієнта		Navi sporadisch sehr langsam und zeitweise ohne Funktion.						
Код клієнта		Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Навігаційний режим						
Визначення СТО		[2066207/1 Elektrik: Informationselektronik (MIB3): verschiedene Beanstandungen (Software: "17xx" und "18xx")]						
Код СТО		Reparatur laut TPI						
Запасна частина для усунення несправності								

Рахунок ▼ Термін прийомки: 2022-03-07 Пробіг: 28556 Номер замовлення: 2200610303 Номер рахунку.: 114051463 Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	99999999	SOFTWAREUPDATE	-	0000		0

Рахунок ▼ Термін прийомки: 2022-03-07 Пробіг: 28556 Номер замовлення: 2200610302 Номер рахунку.: 114051462 Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Batterieladegerät anschließen	-	0000		0
2	99999999	Software OCU aktualisieren über DoI	-	0000		0

Рахунок ▼ Термін прийомки: 2022-03-07 Пробіг: 28556 Номер замовлення: 2200610301 Номер рахунку.: 110247109 Прим. Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	08210099	WÄSCHE	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
4	0W20	ÖL 0W20 LONGLIFE IV	5.50	V	OWN	82		0
5	5H9955427 9B9	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
6	5G1998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок ▼ Термін прийомки: 2021-07-26 Пробіг: 1 Номер замовлення: 2137024901 Номер рахунку.: 577046934

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

Рахунок ▼ Термін прийомки: 2021-07-23 Пробіг: 1 Номер замовлення: 2101932201 Номер рахунку.: 207073008

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	ÜBERGABE-INSPEKTION .	-	0000		0